

**Relatório de Fiscalização 076/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
905.717.458.683.341.132

Arespcj

Município

DAE Analândia

CC

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

28/04/2025 16:25

Relatório de Fiscalização - Analândia

Fiscalização Programada

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: **Fiscalização Programada**Objeto: **FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO****RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA**

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Analândia

Prefeito: Silvana Perin

Endereço: Avenida 04 nº 381 – Centro – Analândia – CEP 13.550-000

Telefone: 19 – 3566-9095/3566-9090

E-mail: gabinete@analandia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.710/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto - DAE

Responsável legal: Silvana Perin

Endereço: Avenida 04 nº 381 – Centro – Analândia – CEP 13.550-000

Telefone: 19 – 3566-9095/3566-9090

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização (15/04/2025)

Carolina Túbero Bacchin – Assessora de Diretoria (15/04/2025)

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist (24/04/2025)

2.2 PRESTADOR

Cláudio Alex de Carvalho – Químico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 15/04/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água, em conjunto com funcionários da Vigilância Sanitária, para verificar a situação de não conformidades constantes no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público. A Agência Reguladora atuou como colaboradora no TAC.

No dia 24/04/2025 foi realizada inspeção na ETE José Batista Marinho para verificar se não conformidades apontadas em Relatórios anteriores foram solucionadas pelo prestador.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

As inspeções permitiram verificar não conformidades solucionadas e ainda pendentes, tanto aquelas constantes no TAC como não conformidades apontadas em outros Relatórios emitidos pela Agência.

As tabelas a seguir exibem a situação atual das não conformidades, sendo divididas entre as constantes no TAC e as extra TAC.

Tabela 1. Não conformidades constantes no TAC, consideradas pendentes até março de 2025.

Local	Relatório	Código	Item Não Conforme	Situação atual	Observação
POÇO 1 - ALTO BOA VISTA	127/2017	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Solucionado	Extintor instalado e válido.
CAPTAÇÃO DRENO	124/2015	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Solucionado	A captação foi desativada.
RES. CAIXA DO DRENO	128/2018	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Solucionado	O reservatório foi desativado.
RES. CAIXA DO DRENO	128/2018	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Solucionado	O reservatório foi desativado.
RES. POÇO 4	123/2015	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Solucionado	O reservatório foi desativado.
RES. POÇO 4	125/2016	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Solucionado	O reservatório foi desativado.
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	121/2019	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Pendente	
ETE JOSÉ BATISTA	121/2019	ETE-8.20	Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do	Solucionado	DAE apresentou Relatório de Ensaio com

MARINHO			efluente final		resultados da análise do efluente datado de março de 2025.
RES. ETA - POÇO 7	124/2015	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Pendente	DAE informou que pretende substituir os reservatórios do poço 7 no 2º semestre de 2025.
RES. ETA - POÇO 7	127/2017	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Pendente	DAE informou que pretende substituir os reservatórios do poço 7 no 2º semestre de 2025.
RES. POÇO 2	123/2015	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Pendente	De acordo com o DAE, o reservatório será substituído.
RES. POÇO 2	123/2015	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Pendente	De acordo com o DAE, o reservatório será substituído.
RES. POÇO 2	125/2016	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Pendente	De acordo com o DAE, o reservatório será substituído

Tabela 2. Não conformidades verificadas em Fiscalizações realizadas após a elaboração do TAC.

Local	Relatório	Data Fiscalização	Código	Item Não Conforme	Situação atual	Observações
RES. POÇO 4	201/2024	25/09/2024	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Solucionado	O reservatório foi desativado.
POÇO 6 - ANALÂNDIA	201/2024	12/09/2024	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Solucionado	Extintor instalado
RES. CAIXA DO DRENO	124/2024	02/07/2024	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Solucionado	O reservatório foi desativado.
RES. CAIXA DO DRENO	124/2024	02/07/2024	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Solucionado	O reservatório foi desativado.
RES. POÇO 7 - ETA	201/2024	25/09/2024	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Solucionado	O vazamento foi solucionado.
RES. POÇO 4	201/2024	25/09/2024	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Solucionado	O reservatório foi desativado.
POÇO 2 - SÃO CARLOS	25/2024	07/02/2024	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de	Solucionado	Verificou-se a aplicação de produtos químicos no

				abastecimento de água e esgotamento sanitário		reservatório abastecido pelo poço 2.
POÇO 5 - NOVA ANALÂNDIA	201/2024	12/09/2024	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Pendente	
POÇO 6 - ANALÂNDIA	201/2024	12/09/2024	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Pendente	
POÇO 7 - ETA	201/2024	12/09/2024	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Pendente	
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	201/2024	12/09/2024	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Pendente	
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	201/2024	12/09/2024	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Pendente	
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	201/2024	12/09/2024	ETE-8.20	Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Solucionado	DAE apresentou Relatório de Ensaio com resultados da análise do efluente datado de março de 2025.
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	201/2024	12/09/2024	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Solucionado	Verificou-se em campo que o vazamento na calha parshall da saída foi solucionado.
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	201/2024	12/09/2024	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Solucionado	Verificou-se em campo a adequação da calha parshall da saída e a aplicação de produtos químicos no final do tratamento, antes do tanque de contato.
RES. POÇO 7 - ETA	201/2024	25/09/2024	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Pendente	DAE informou que pretende substituir os reservatórios do poço 7 no 2º semestre de 2025.
RES. POÇO 7 - ETA	201/2024	25/09/2024	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Pendente	DAE informou que pretende substituir os

						reservatórios do poço 7 no 2º semestre de 2025.
RES. POÇO 2	201/2024	25/09/2024	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Pendente	DAE informou que substituirá o reservatório abastecido pelo poço 2.
RES. POÇO 2	201/2024	25/09/2024	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Pendente	DAE informou que substituirá o reservatório abastecido pelo poço 2.
EEEEB	201/2024	12/09/2024	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Solucionado	Comprovado através de registros fotográficos enviados via Protocolo nº 454/2025
EEEEB	201/2024	12/09/2024	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Pendente	
RES. POÇO 2	201/2024	25/09/2024	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Pendente	DAE informou que substituirá o reservatório abastecido pelo poço 2.
EEEEB	201/2024	12/09/2024	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Pendente	

Além da verificação da situação de não conformidades anteriormente apontadas, a Fiscalização permitiu verificar novas não conformidades em subsistemas que entraram em operação em 2025. A tabela a seguir exibe essas não conformidades.

Tabela 3. Não conformidades novas verificadas durante a Fiscalização.

Subsistema/Local	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
POÇO 8 - ROSIM	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. POÇO 8 - ROSIM	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXO

ITENS FISCALIZADOS


Novo Item Fiscalizado 12.116 - RES. POÇO 1 - ANALÂNDIA (Analândia)
--

RES. POÇO 1 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 1](#)



Endereço: R. D, 30, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 30. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737495, long=-47.3189254, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório do poço 1 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral do reservatório e poço 1. O reservatório à direita está desativado e será removido.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento da área.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.4] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.7] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.9] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.10] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro para medição do nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.12] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.117 - RES. POÇO 2 - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 2 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 2

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 2](#)



Endereço: Av. 12, 235 - Centro, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 235. . CEP: 13550-000 /
Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375458, long=-47.3188914, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório do poço 2 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES-6.0] Observações

O DAE prevê a substituição deste reservatório pelo elevado tipo taça que está situado na área do poço 6 e está desativado.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório abastecido pelo poço 2.
Está prevista a substituição pelo reservatório taça situado na área do poço 6.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento da área.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES-6.4] Observações	Reservatório permanece sem guarda-corpo. Item já apontado.
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações	Não há para-raios. Item já apontado.
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.9] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.10] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.11] Observações	Item já apontado anteriormente.
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.118 - RES. CAIXA DO DRENO - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. CAIXA DO DRENO - ANALÂNDIA

CAIXA DO DRENO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CAIXA DO DRENO](#)



Endereço: Av. 12, 570, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 570. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374988, long=-47.318917, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório enterrado do Dreno
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	O reservatório foi desativado, bem como a captação do Dreno.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Respirador com tela de proteção.



Foto 2 - Tubulações para ventilação.



Foto 3 - Interior do reservatório. Apesar de haver água, o reservatório não estava mais em uso.



Foto 4 - Aberturas do reservatório.



Foto 5 - Tampas do reservatório enterrado.



Foto 6 - Tampas do reservatório enterrado.



Foto 7 - Tampas do reservatório enterrado.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A


Novo Item Fiscalizado 12.119 - RES. POÇO 4 - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 4 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 4

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 4](#)



Endereço: R. São João, 208, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 208. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375114, long=-47.3189152, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios do poço 4
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Os reservatórios do poço 4 foram desativados. O poço 4 está abastecendo o novo reservatório do poço 8.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório elevado do poço 4.



Foto 2 - Reservatório elevado do poço 4.



Foto 3 - Reservatórios apoiados.



Foto 4 - Reservatórios apoiados.



Foto 5 - Desativação do reservatório do poço 4.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A


Novo Item Fiscalizado 12.120 - RESERVATÓRIOS POÇO 7 - ANALÂNDIA (Analândia)

RESERVATÓRIOS POÇO 7 - ANALÂNDIA

POÇO 7

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POÇO 7](#)



Endereço: Av. Marginal, 2153, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 2153. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374992, long=-47.3189283, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios do poço 7 - antiga ETA
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	Em elevatório enterrado e dois apoiados.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório enterrado do poço 7.



Foto 2 - Reservatório enterrado do poço 7.



Foto 3 - Reservatórios apoiados do poço 7.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.3] Observações

Vazamentos verificados nesta tubulação, em fiscalização anterior, foram solucionados.

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Neste local havia um vazamento verificado em fiscalização anterior; foi solucionado.



Foto 2 - Local onde havia um vazamento em um dos reservatórios apoiados.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.4] Observações

Reservatórios apoiados permanecem sem o guarda-corpo. Item já apontado.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

Reservatórios apoiados permanecem sem para-raios. Item já apontado.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção no reservatório enterrado.



Foto 2 - Tela de proteção no reservatório enterrado.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Tampas de inspeção dos reservatórios apoiados foram verificadas no Relatório nº 201/2024.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção no reservatório enterrado.



Foto 2 - Tampa de inspeção no reservatório enterrado.



Foto 3 - Tampa de inspeção no reservatório enterrado.



Foto 4 - Tampa de inspeção no reservatório enterrado.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.11] Observações

Reservatórios permanecem sem dispositivo para medição de nível. Item já apontado.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.121 - RES. POÇO 3 - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 3 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 3

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 3](#)



Endereço: R. A, 650, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 650. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375065, long=-47.3189346, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório do poço 3
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

[RES-6.0] Observações

O reservatório está sendo utilizado apenas para armazenamento água de irrigação. Não está abastecendo a rede pública. O poço 3 continua abastecendo o reservatório do poço 6, situado em local próximo.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Placa indicando a finalidade atual do reservatório situado junto ao poço 3.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Placa de identificação do local.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A

Novo Item Fiscalizado 12.122 - POÇO 2 - SÃO CARLOS - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 2 - SÃO CARLOS - ANALÂNDIA

POÇO 2 - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 2 - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Av. 12, 33, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 33. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375026, long=-47.3189356, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 2 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Visão geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento da área.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSB-2.3]

**Foto 1** - Extintor do poço.**[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área**

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]

**Foto 1** - Placa de identificação.**[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção**

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]

**Foto 1** - Laje de concreto do poço.**[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor**

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor no cavalete do poço.



Foto 2 - Macromedidor digital na tubulação de recalque.



Foto 3 - Macromedidor digital na tubulação de recalque.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]**Foto 1** - Manutenção do extintor.**[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**

Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]**Foto 1** - Armazenamento de cloro.**Foto 2** - Bomba dosadora de flúor.**Foto 3** - Armazenamento de cloro.**Foto 4** - Armazenamento de flúor.**Foto 5** - Bombona para armazenamento de produto químico.**Foto 6** - Bombona para armazenamento de produto químico.



Foto 7 - Bombona para armazenamento de produto químico.



Foto 8 - Abrigo dos produtos químicos, situado junto ao reservatório abastecido pelo poço 2.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.123 - POÇO 3 - JARDIM SANTANA - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 3 - JARDIM SANTANA - ANALÂNDIA

POÇO 3 - JARDIM SANTANA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO 3 - JARDIM SANTANA](#)



Endereço: R. A, 650, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 650. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374999, long=-47.3189162, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 3 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	Poço que abastece o reservatório do poço 6.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Visão geral do poço 3 junto ao reservatório, que está desativado para fins de abastecimento público, servindo apenas para armazenar água de irrigação.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor de incêndio no poço.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção recentemente concretada.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor no cavalete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Manutenção do extintor.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.15] Observações	Dosagem realizada no poço 6.
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.124 - RES. ELEVADO POÇO 9 - 100 m³ - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. ELEVADO POÇO 9 - 100 m³ - ANALÂNDIA

RES. ELEVADO POÇO 9 - (100 m³) - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO POÇO 9 - \(100 m³\) - ANALÂNDIA](#)



Endereço: Av. 12, 570, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 570. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375008, long=-47.3189288, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado 100 m3 poço 9 - Sistema Central
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]**

Foto 1 - Reservatório elevado com 100 m³, situado na área onde há o poço 9 e o reservatório caixa do dreno, que foi desativado.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**Conforme****[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****Conforme****Fotos de [RES-6.2]**

Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes**Conforme****[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de [RES-6.4]**

Foto 1 - Escada com guarda-corpo.



Foto 2 - Escada com guarda-corpo.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**Conforme**

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.9] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.10] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro para monitoramento do nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.125 - RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA](#)



Endereço: R. Cinco, 4, Analândia - SP, 13550-122, Brasil. nº 4. . **CEP:** 13550-122 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375084, long=-47.3189173, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado poço 8 - Rosim
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Poço e reservatório 8 - Rosim.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Cercamento da área.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.2] Observações Não havia placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada com guarda-corpo.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.9] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.10] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro para medição do nível.


[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Item não avaliado.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.126 - POÇO 8 - ANTÔNIO ROSIM - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 8 - ANTÔNIO ROSIM - ANALÂNDIA

POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA](#)



Endereço: R. Cinco, 4, Analândia - SP, 13550-122, Brasil. nº 4. . **CEP:** 13550-122 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375026, long=-47.3189319, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 8 - Antônio Rosim
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista do poço e reservatório.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor de incêndio no poço.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área**Não Conforme****[CSB-2.4] Observações**

Não havia placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção**Conforme****Fotos de [CSB-2.5]****Foto 1** - Laje de concreto.**[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor****Conforme****Fotos de [CSB-2.6]****Foto 1** - Macromedidor no cavalete do poço.**[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****Conforme****[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível****Conforme****[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida**

N/A

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

N/A

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações

Item não avaliado.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**Conforme****[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação****Conforme****Fotos de [CSB-2.15]**



Foto 1 - Bombonas para armazenamento de cloro e flúor.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.127 - POÇO 9 - CENTRAL - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 9 - CENTRAL - ANALÂNDIA

POÇO 9 - CENTRAL - ANALÂNDIA

Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: POÇO 9 - CENTRAL - ANALÂNDIA



Endereço: Av. 12, 570, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 570. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375005, long=-47.3189312, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 9 - Central
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	Poço situado na área onde há o antigo reservatório "Caixa do Dreno", desativado em abril de 2025.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Visão geral do poço 9 e reservatório, ambos situados próximo ao reservatório caixa do dreno, que foi desativado.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Conforme
--	----------

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
--------------------------------------	----------

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.



Foto 2 - Macromedidor no cavalete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível.

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações

Item não avaliado.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Bombona para armazenamento de flúor.



Foto 2 - Bombona para armazenamento de cloro.



Foto 3 - Abrigo dos produtos químicos utilizados no poço.


[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.128 - POÇO 5 - NOVA ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 5 - NOVA ANALÂNDIA

POÇO 5 - NOVA ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO 5 - NOVA ANALÂNDIA](#)



Endereço: R. A, 206, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 206. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375034, long=-47.3189282, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 5 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025

Data de término da fiscalização

15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Visão geral da área do poço.



Foto 2 - Abastecimento do reservatório a partir do poço 5.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento da área.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor junto ao painel de comando do poço.



Foto 2 - Extintor.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Manutenção do extintor.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor digital na tubulação de recalque.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Manutenção do extintor.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Armazenamento de cloro.



Foto 2 - Armazenamento de flúor.



Foto 3 - Abrigo de produtos químicos (cloro e flúor).


[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.129 - RES. POÇO 5 - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 5 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 5

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. POÇO 5](#)



Endereço: R. A, 206, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 206. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375065, long=-47.318926, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório do poço 5
Data de início da fiscalização	15/04/2025

Data de término da fiscalização

15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada com guarda-corpo e plataforma de descanso.



Foto 2 - Escada com guarda-corpo e plataforma de descanso.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Aterramento.



Foto 2 - Descida do aterramento.



Foto 3 - Aterramento.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.10] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro para monitoramento do nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
---	----------

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - À direita, descida do extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.130 - RES. POÇO 6 - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 6 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 6

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 6](#)



Endereço: R. Carlos Franceschini, 960-1076, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 960-1076. .
CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375179, long=-47.3189198, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório poço 6
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Este reservatório tipo taça situado na área do poço 6 está desativado e substituirá o reservatório do poço 2.



Foto 2 - Reservatório tipo taça, desativado.



Foto 3 - Reservatório elevado atualmente em operação, abastecido pelos poços 3 e 6.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.4] Observações

Item verificado no Relatório nº 204/2024.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada com guarda-corpo.



Foto 2 - Escada com guarda-corpo.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.7] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.9] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.10] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro para monitoramento do nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
---	----------

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Descida do extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Item verificado no Relatório nº 204/2024.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.131 - EEAT POÇO 7 - ANALÂNDIA (Analândia)

EEAT POÇO 7 - ANALÂNDIA

EEAT POÇO 7 - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT POÇO 7 - ANALÂNDIA](#)



Endereço: Av. Marginal, 2153, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 2153. . CEP: 13550-000 /
Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375002, long=-47.3189322, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT poço 7
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA-4.0] Observações	Elevatória que recalca água do reservatório enterrado para os reservatórios apoiados situados na área do poço 7. Está prevista a desativação dessa elevatória.

Fotos de [EEA-4.0]

**Foto 1** - Acesso à elevatória.**Foto 2** - Bomba da elevatória. Funcionário do DAE informou que há reserva no almoxarifado.**Foto 3** - Bomba da elevatória.**Foto 4** - Bomba da elevatória.**[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****[EEA-4.1] Observações**

Situada na área da antiga ETA, onde atualmente funciona o poço 7.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**Conforme**

Fotos de [EEA-4.2]

**Foto 1** - Escada de acesso à elevatória.**[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva****Conforme****[EEA-4.3] Observações**

Em estoque no almoxarifado.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio**Conforme**

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio na elevatória.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Manutenção do extintor.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 12.132 - POÇO 6 - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 6 - ANALÂNDIA

POÇO 6 - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 6 - ANALÂNDIA](#)



Endereço: R. Carlos Franceschini, 960-1076, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 960-1076. .
CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375184, long=-47.3188693, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 6 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Poço 6.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Cercamento da área.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque N/A

[CSB-2.2] Observações Item já apontado.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor junto ao painel de comando da bomba do poço.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório e poço 6.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor digital na tubulação de recalque.



Foto 2 - Macromedidor no cavalete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Manutenção do extintor.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Armazenamento e dosagem de cloro.



Foto 2 - Armazenamento e dosagem de flúor.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos Conforme

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.133 - POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA - ANALÂNDIA

POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA](#)



Endereço: R. São João, 208, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 208. . CEP: 13550-000 /
Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375019, long=-47.3189156, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 4 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	O poço 4 está recalcando água para o novo reservatório do poço 8 - Antônio Rosim. Os reservatórios existentes na área do poço 4 foram desativados.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Visão geral do poço 4 e dos reservatórios que foram desativados (elevado e apoiados à direita).



Foto 2 - Detalhe da tubulação que encaminha a água para o reservatório do poço 8 - Rosim.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque N/A

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor do poço.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor digital.



Foto 2 - Macromedidor digital.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível.

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Manutenção do extintor.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.15] Observações	Aplicação realizada no novo poço 8 - Rosim.
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.134 - POÇO 1 - ALTO BOA VISTA - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 1 - ALTO BOA VISTA - ANALÂNDIA

POÇO 1 - ALTO BOA VISTA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 1 - ALTO BOA VISTA](#)



Endereço: R. D, 30, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 30. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375024, long=-47.318932, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 1 - Analândia
Data de início da fiscalização	15/04/2025
Data de término da fiscalização	15/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Visão geral do poço 1 junto ao elevatório metálico elevado em operação. O reservatório à direita foi desativado e será removido.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento da área.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor digital.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível.

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Bombonas para armazenamento de produtos químicos.



Foto 2 - Dosagem de flúor.



Foto 3 - Dosagem de cloro.


[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.137 - ETE José Batista Marinho (Analândia)

ETE José Batista Marinho

JOSÉ BATISTA MARINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [JOSÉ BATISTA MARINHO](#)



Endereço: SP-225, 500, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 500. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1350224, long=-47.6584541, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE José Batista Marinho
Data de início da fiscalização	24/04/2025

Data de término da fiscalização

24/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada de esgoto proveniente do Loteamento Cavalinho.



Foto 2 - Calha e gradeamento do tratamento preliminar do efluente proveniente do loteamento Cavalinho.



Foto 3 - Entrada de efluente do restante da cidade.



Foto 4 - Lagoa anaeróbia



Foto 5 - Despejo sobrenadante



Foto 6 - Sobrenadante na lagoa anaeróbia



Foto 7 - Sobrenadante na lagoa anaeróbia



Foto 8 - Lagoa facultativa



Foto 9 - Lagoa facultativa



Foto 10 - Lagoa facultativa



Foto 11 - Lodo seco da lagoa anaeróbia, retirado na limpeza realizada em 2023.



Foto 12 - Saída do efluente da lagoa facultativa.



Foto 13 - Polioxido de Silício.



Foto 14 - Saída do tratamento. Este local estava com muitos detritos em fiscalização realizada em 2024.



Foto 15 - Dosagem de produto químico na saída.



Foto 16 - Retorno do efluente que não cai na calha.



Foto 17 - Efluente após calha parshall da saída e aplicação de produto químico.



Foto 18 - Saída do tanque de contato.



Foto 19 - Tanque de contato



Foto 20 - Saída do efluente



Foto 21 - Tanque de água-pé, teste para melhorar eficiência. Parte pequena do efluente passa por aqui.



Foto 22 - Tanque de água-pé, teste para melhorar eficiência. Parte pequena do efluente passa por aqui.

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	N/A
[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Conforme
[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos	Conforme
[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 36 vezes - última modificação: 05/05/2025 10:53:45)

É base de:

Auto de Notificação 058/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 271/2025 - Relatório de Fiscalização - Analândia - abril/2025

Ofício 623/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 177/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Notificação 195/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/05/2025 14:20:59

Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o Auto de Notificação 058/2025 a partir deste documento.

05/05/2025 14:21:56

Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 076/2025 com o certificado FÁBIO DE MELO SOTELO CPF 399.XXX.XXX-36 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-076/2025

05/05/2025 14:23

(Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO , favor enviar ao prestador junto ao Auto de Notificação correspondente.

Atenciosamente,

CC		Fabio de Melo Sotelo <i>Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil</i>	
Quem já visualizou?		2 ou mais pessoas	
05/05/2025 14:23:36	E-mail para philippe@arespcj.com.br	E-mail entregue, lido (5) 	
07/05/2025 08:58:34	Fábio de Melo Sotelo D1	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.126..	
07/05/2025 08:58:57	Fábio de Melo Sotelo D1	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.125..	
07/05/2025 08:59:30	Fábio de Melo Sotelo D1	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.124..	
07/05/2025 08:59:53	Fábio de Melo Sotelo D1	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.127..	
07/05/2025 09:00:44	Fábio de Melo Sotelo D1	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.131..	
22/05/2025 09:16:31	Fábio de Melo Sotelo D1	finalizou para edição.	