

**Relatório de Fiscalização 112/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
400.717.513.693.773.788

Arespcj

CC

01/07/2025 08:29

Município

Saae - São Carlos

· 163373-6404

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SÃO CARLOS****PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE**

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Carlos

Prefeito: Antonio Donato Netto

Endereço: Rua Episcopal, 575, São Carlos/SP

Telefone: (16) 3362-1000

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Municipal nº 18.483/2017, de 21/12/2017

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Responsável legal: Derike Rafael Contri

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1500, São Carlos/SP

Telefone: (16) 3373-6405

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Maurício Hermann dos Santos – Supervisor de Serviços - SCA

3. FISCALIZAÇÃO

Em 03,04 e 05/06/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução	Detalhamento
RES. VILLENEUVE	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato	
RES. JARDIM ALVORADA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato	
ETE SANTA EUDÓXIA	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato	Providenciar o conserto dos vazamentos identificados em 2 locais: Tubulação de lançamento de esgoto tratado e caixa de distribuição de vazão localizada perto do leito de secagem
ETE ÁGUA VERMELHA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato	Os guarda-corpos e as plataformas de acesso situados sobre o biofiltro e o UASB apresentam um avançado estágio de oxidação. Realizar uma avaliação técnica dessas estruturas para garantir a segurança do trabalho e tomar as providências indicadas por profissional habilitado.

RES. VISTA ALEGRE	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias	Providenciar o cercamento ou tampa com cadeado na base da escada.
RES. PLANALTO VERDE	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias	Instalar o portão de acesso.
POÇO PORTAL DO VALE	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias	Realizar reparo do cercamento danificado.
POÇO VILLENEUVE	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato	Enviar laudo do monitoramento semestral da água bruta nos termos do Art. 42 da Portaria 888/2021
RES. VISTA ALEGRE	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
RES. RECANTO DOS SABIÁS	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
RES. PORTAL DO VALE	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
POÇO VILLENEUVE	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
POÇO JARDINS DO PORTO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
POÇO VILLENEUVE	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias	
RES. PORTAL DO VALE	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias	Tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho.
RES. JARDIM ALVORADA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias	
RES. JARDIM ALVORADA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato	Substituir a tampa de inspeção corroída.
RES. EDUARDO ABDELNUR	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato	Fechar a tampa de inspeção parcialmente aberta.
EEE. JD. GONZAGA	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias	Realizar reparo do cercamento danificado.
POÇO PORTAL DO VALE	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	

ETE SANTA EUDÓXIA	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
ETE ÁGUA VERMELHA	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. TECUMSEH VILLAGE	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. NOVO HORIZONTE	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. MIRANTE BELA VISTA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. JD. GONZAGA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. BOSQUE DOS JATOBÁS	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. ARCOVILLE	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
POÇO VILLENEUVE	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
POÇO EDUARDO ABDELNUR	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	
EEE. NOVO HORIZONTE	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador
EEE. MIRANTE BELA VISTA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador
EEE. JD. GONZAGA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador
ETE SANTA EUDÓXIA	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	

ETE ÁGUA VERMELHA	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
ETE ÁGUA VERMELHA	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias	
POÇO NOVA ESTÂNCIA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias	
POÇO JARDINS DO PORTO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias	
RES. RECANTO DOS SABIÁS	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias	
RES. VISTA ALEGRE	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias	

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estações de Tratamento de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 12.299 - ETE SANTA EUDÓXIA (São Carlos)

ETE SANTA EUDÓXIA

ETE SANTA EUDÓXIA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SANTA EUDÓXIA](#)



Endereço: 66F6+6R - Santa Eudóxia, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.776895, long=-47.7879, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE Santa Eudóxia

Data de início da fiscalização

05/06/2025

Data de término da fiscalização

05/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A Estação possui tratamento preliminar, dois conjuntos de lagoas de estabilização, contendo cada conjunto uma lagoa anaeróbia e uma lagoa facultativa. Vazão média: 15 L/s

Fotos de [ETE-8.0]


**Foto 1** - Chegada do esgoto bruto**Foto 2** - Tratamento preliminar**Foto 3** - Medidor de vazão tipo Parshall (entrada)**Foto 4** - Lagoa anaeróbia 1**Foto 5** - Lagoa facultativa 1**Foto 6** - Lagoa anaeróbia 2



Foto 7 - Lagoa facultativa 2



Foto 8 - Medidor de vazão tipo Parshall (saída)



Foto 9 - Chicanas

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Ausência de placa de identificação

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETE-8.16] Observações

Providenciar o conserto dos vazamentos identificados em 2 locais: Tubulação de lançamento de esgoto tratado (fotos 1,2 e 3) e Caixa de distribuição de vazão localizada perto do leito de secagem (foto 4) .

Fotos de [ETE-8.16]



Foto 1 - Tubulação de lançamento de esgoto tratado



Foto 2 - Detalhe do vazamento aflorando 1



Foto 3 - Detalhe do vazamento aflorando 2



Foto 4 - Caixa de distribuição de vazão localizada perto do leito de secagem


Novo Item Fiscalizado 12.282 - ETE ÁGUA VERMELHA (São Carlos)

ETE ÁGUA VERMELHA

ETE ÁGUA VERMELHA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE ÁGUA VERMELHA](#)



Endereço: 44H7+FJ - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.89757, long=-47.8976167, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Água Vermelha
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A Estação possui tratamento preliminar, UASB, biofiltro e lagoa de estabilização. Vazão média:12 L/s

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Tratamento preliminar em operação



Foto 2 - Vista lateral do tratamento preliminar, composto por grades e caixa de areia



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - Medidor de vazão tipo Parshall (entrada)



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Vista lateral (UASB e biofiltro)



Foto 7 - Vista superior do biofiltro



Foto 8 - Vista superior do UASB



Foto 9 - Leito de secagem de lodo



Foto 10 - Vista da lagoa



Foto 11 - Lagoa



Foto 12 - Medidor de vazão tipo Parshall (saída)

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Ausência de identificação da área

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

Renovação de Licença de Operação – MCE N° solicitação: 93292107
Data da solicitação: 13/11/2024

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[ETE-8.29] Observações**

Os guarda-corpos e as plataformas de acesso situados sobre o biofiltro e o UASB apresentam um avançado estágio de oxidação. Realizar uma avaliação técnica dessas estruturas para garantir a segurança do trabalho e tomar as providências indicadas por profissional habilitado.

Fotos de [ETE-8.29]

Foto 1 - Vista superior do UASB, com guarda-corpos e plataforma de acesso oxidados



Foto 2 - Vista superior do UASB, com guarda-corpos e plataforma de acesso oxidados



Foto 3 - Vista superior do UASB, com guarda-corpos e plataforma de acesso oxidados



Foto 4 - Vista superior do UASB, com guarda-corpos e plataforma de acesso oxidados



Foto 5 - Vista superior do biofiltro, com guarda-corpos e plataforma de acesso oxidados

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto


Novo Item Fiscalizado 12.257 - EEE. MIRANTE BELA VISTA (São Carlos)

EEE. MIRANTE BELA VISTA

EEE. MIRANTE BELA VISTA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. MIRANTE BELA VISTA](#)



Endereço: R. Cel. Leopoldo Prado, 1550 - Vila Prado, São Carlos - SP, 13575-640, Brasil. nº 1550. . CEP: 13575-640 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0398417, long=-47.9037567, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Mirante Bela Vista
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE Mirante Bela Vista



Foto 2 - Placa de identificação da EEE Mirante Bela Vista



Foto 3 - Vista do interior da casa de bombas



Foto 4 - Conjuntos motobombas



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Vista da limpeza de área

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE-7.5] Observações

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Vista do poço de sucção

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.265 - EEE. ARCOVILLE (São Carlos)

EEE. ARCOVILLE

EEE. ARCOVILLE - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. ARCOVILLE - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Domingos Valério, 627 - São Carlos, SP, 13563-825, Brasil. nº 627. . **CEP:** 13563-825 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9563633, long=-47.9294467, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE. Arcoville
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Gradeamento



Foto 3 - Poço pulmão



Foto 4 - Conjuntos motobombas



Foto 5 - Cercamento e limpeza da área



Foto 6 - Vista do interior da EEE. Arcoville

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.280 - EEE. TECUMSEH VILLAGE (São Carlos)

EEE. TECUMSEH VILLAGE

EEE. TECUMSEH VILLAGE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. TECUMSEH VILLAGE](#)



Endereço: R. Interna, 31 - Jardim Tangara, São Carlos - SP, 13568-190, Brasil. nº 31. . CEP: 13568-190 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0053783, long=-47.8517166, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE. Tecumseh Village
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025


Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****Fotos de [EEE-7.0]****Foto 1** - Vista externa da EEE. Tecumseh Village**Foto 2** - Placa de identificação**Foto 3** - Conjuntos motobombas**Foto 4** - Gradeamento**Foto 5** - Vista interna da EEE. Tecumseh Village**[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme**

Novo Item Fiscalizado 12.281 - EEE. BOSQUE DOS JATOBÁS (São Carlos)

EEE. BOSQUE DOS JATOBÁS

EEE. BOSQUE DOS JATOBÁS - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE. BOSQUE DOS JATOBÁS - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Estr. Água Vermelha | S Eudóxia, 110 - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. nº 110. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9001283, long=-47.8955817, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE. Bosque dos Jatobás
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE Bosque dos Jatobás



Foto 2 - Vista interna da EEE Bosque dos Jatobás



Foto 3 - Cesto para retirada de resíduos



Foto 4 - Pannel elétrico



Foto 5 - Vista do interior da casa de bombas



Foto 6 - Vista externa da casa de bombas

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.279 - EEE. NOVO HORIZONTE (São Carlos)

EEE. NOVO HORIZONTE

EEE. NOVO HORIZONTE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. NOVO HORIZONTE](#)



Endereço: R. Miguel Rugiero, 21 - São Carlos, SP, 13570, Brasil. nº 21. . CEP: 13570 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0396905, long=-47.8589974, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE. Novo Horizonte
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****Fotos de [EEE-7.0]****Foto 1** - Placa de identificação**Foto 2** - Conjuntos motobombas**Foto 3** - Poço de sucção**Foto 4** - Vista do interior da EEE. Novo Horizonte**[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro****Não Conforme****[EEE-7.5] Observações**

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador

Fotos de [EEE-7.5]**Foto 1** - Chegada de esgoto bruto**[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme**


Novo Item Fiscalizado 12.278 - EEE. JD. GONZAGA (São Carlos)

EEE. JD. GONZAGA

EEE. JD. GONZAGA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. JD. GONZAGA](#)



Endereço: R. José Scalla, 131 - Vila Monte Carlo, São Carlos - SP, 13572-404, Brasil. nº 131. .
CEP: 13572-404 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0455717, long=-47.8944383, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE. Gonzaga
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - EEE. Gonzaga



Foto 2 - Poço de sucção



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Barrilete

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[EEE-7.1] Observações

Realizar reparo do cercamento danificado.

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca danificada.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE-7.5] Observações

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Captações Subterrâneas

Novo Item Fiscalizado 12.255 - POÇO JARDIM DO PORTO (São Carlos)

POÇO JARDIM DO PORTO

POÇO JARDINS DO PORTO - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JARDINS DO PORTO - SÃO CARLOS](#)

Fiscalizado

Poço Jardim do Porto

Data de início da fiscalização

03/06/2025

Data de término da fiscalização

03/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Cavalete do poço



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 6 - Armazenamento e dosagem de flúor



Foto 7 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 8 - Cabine de energia



Foto 9 - Validade do extintor de incêndio


[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB2.6] Ausência de Macromedidor	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.263 - POÇO VILLENEUVE (São Carlos)

POÇO VILLENEUVE

POÇO VILLENEUVE - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO VILLENEUVE - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Jardim Jockey Club A, 752 - Água Vermelha, São Carlos - SP, 13565, Brasil. nº 752. . CEP: 13565 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9648017, long=-47.9106367, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Villeneuve
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Villeneuve



Foto 2 - Tubo de medição de nível



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Macromedidor



Foto 5 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 6 - Tomada para coleta de água bruta




Foto 7 - Painel de comando e controle



Foto 8 - Limpeza da área

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.260 - POÇO NOVA ESTÂNCIA (São Carlos)

POÇO NOVA ESTÂNCIA

POÇO NOVA ESTÂNCIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO NOVA ESTÂNCIA](#)



Endereço: R. Chile, 357 - Vila Brasília, São Carlos - SP, 13566-610, Brasil. nº 357. . CEP: 13566-610 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.997048, long=-47.8822685, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Nova Instância
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Nova Instância



Foto 2 - Laje de proteção do poço



Foto 3 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 5 - Armazenamento de cloro



Foto 6 - Bomba dosadora de flúor

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor	Não Conforme
[CSB2.6] Observações	Foi furtado.

Novo Item Fiscalizado 12.277 - POÇO EDUARDO ABDELNUR (São Carlos)

POÇO EDUARDO ABDELNUR

POÇO EDUARDO ABDELNUR

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO EDUARDO ABDELNUR](#)



Endereço: R. Pedro Marcílio Perim, 5 - Bela Vista São-Carlense, São Carlos - SP, 13573-751, Brasil. nº 5. . CEP: 13573-751 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.043525, long=-47.9325133, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço Abdenur

Data de início da fiscalização 04/06/2025

Data de término da fiscalização

04/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Abdenur



Foto 2 - Macromedidor



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Tubo de medição de nível



Foto 5 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 6 - Limpeza da área e cercamento do poço, reservatório e estação elevatória de água tratada Abdenur

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio


Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.297 - POÇO SANTA EUDÓXIA (São Carlos)

POÇO SANTA EUDÓXIA

POÇO SANTA EUDÓXIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO SANTA EUDÓXIA](#)



Endereço: R. Roque José Florêncio, 35 - Santa Eudóxia, São Carlos - SP, 13579-000, Brasil. nº 35. . **CEP:** 13579-000 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7647752, long=-47.795012, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Santa Eudóxia
Data de início da fiscalização	05/06/2025
Data de término da fiscalização	05/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Santa Eudóxia



Foto 2 - Laje de proteção do poço



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 5 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 6 - Painel de comando e controle



Foto 7 - Extintor de incêndio

Novo Item Fiscalizado 12.283 - POÇO PORTAL DO VALE (São Carlos)

POÇO PORTAL DO VALE

POÇO PORTAL DO VALE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PORTAL DO VALE](#)



Endereço: Estr. Várzea do Lobo, 18 - Água Vermelha, São Carlos - SP, 13578-000, Brasil. nº 18.
. CEP: 13578-000 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9086887, long=-47.8889938, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Portal do Vale
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**Fotos de CSB2.0****Foto 1** - Portão de acesso**Foto 2** - Bombas dosadoras**Foto 3** - Cavalete do poço portal do vale**Foto 4** - Laje de proteção**Foto 5** - Tomada para coleta de água**Foto 6** - Pannel de comando e controle**[CSB2.1] A área não está devidamente cercada****Não Conforme****[CSB2.1] Observações**

Providenciar reparo nas partes danificadas do cercamento.

Fotos de CSB2.1**Foto 1** - Cerca danificada**[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme**

Estações Elevatórias de Água Tratada


Novo Item Fiscalizado 12.259 - EEAT NOVA ESTÂNCIA - V. NERY (São Carlos)

EEAT NOVA ESTÂNCIA - V. NERY

EEAT NOVA ESTÂNCIA - V. NERY

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT NOVA ESTÂNCIA - V. NERY](#)



Endereço: R. Peru, 552 - Vila Brasília, São Carlos - SP, 13566-620, Brasil. nº 552. . CEP: 13566-620 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.996825, long=-47.88201, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Nova Instância Vila Nery
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Recalque para Vila Nery. Recalque para elevado

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista do interior da casa de bombas



Foto 3 - Recalque para Vila nery



Foto 4 - Recalque para reservatório elevado



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Drenagem de água de lubrificação de gaxetas



Foto 7 - Extintor de incêndio



Foto 8 - Validade do extintor

Novo Item Fiscalizado 12.276 - EEAT ABDENUR (São Carlos)

EEAT ABDENUR

EEAT ABDELNUR - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ABDELNUR - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Pedro Marcílio Perim, 27 - Lot. Res. Eduardo Abdelnur, São Carlos - SP, 13573-751, Brasil. nº 27. . **CEP:** 13573-751 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0434133, long=-47.932535, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Abdenur
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - EEAT Abdenur



Foto 2 - Conjuntos motobombas

Novo Item Fiscalizado 12.267 - EEAT PQ INDUSTRIAL NOVA ESTÂNCIA (São Carlos)

EEAT PQ INDUSTRIAL NOVA ESTÂNCIA

EEAT PQ INDUSTRIAL NOVA ESTÂNCIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT PQ INDUSTRIAL NOVA ESTÂNCIA](#)



Endereço: R. Ernestino Block, 303 - Jardim Hikare, São Carlos - SP, 13564-570, Brasil. nº 303. .
CEP: 13564-570 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9876833, long=-47.9001767, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Parque Industrial Nova Instância
-------------	---------------------------------------

Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista externa da EEAT Parque Industrial Nova Instância



Foto 3 - Vista do interior da EEAT Parque Industrial Nova Instância



Foto 4 - Painel de comando e controle



Foto 5 - Extintor de incêndio



Foto 6 - Drenagem de água de lubrificação de gaxetas

[EEA4.10] Observações

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e

segurança.
Providenciar a
instalação de tampa ou
grade de piso na
abertura com tábuas de
madeira para garantir a
segurança apontada no
relatório 113/2024.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Tábuas de madeira improvisadas


Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 12.256 - RES. JARDINS DO PORTO (São Carlos)

RES. JARDINS DO PORTO

RES. JARDINS DO PORTO - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. JARDINS DO PORTO - SÃO CARLOS](#)



Endereço: 2336+4F Bela Vista São-Carlense, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.99722, long=-47.9387983, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardins do Porto
Data de início da fiscalização	03/06/2025

Data de término da fiscalização

03/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Jardins do Porto



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Saída do tubo extravassor



Foto 4 - Aterramento do SPDA



Foto 5 - Vista da limpeza de área



Foto 6 - Vista do poço e reservatório Jardins do Porto



Foto 7 - Cercamento da área do poço e reservatório Jardim do Porto



Foto 8 - Tampa de inspeção


Novo Item Fiscalizado 12.258 - RES. SÃO CARLOS VIII (São Carlos)

RES. SÃO CARLOS VIII

RES. SÃO CARLOS VIII

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO CARLOS VIII](#)



Endereço: R. Albertina Bonduki Cury, 307 - Vila Nery, São Carlos - SP, 13573-526, Brasil. nº 307. . **CEP:** 13573-526 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.997735, long=-47.866315, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório São Carlos VIII
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)


Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Reservatório São Carlos VIII

**Foto 3** - Laje de fundo**Foto 4** - Vista da limpeza de área**Foto 5** - Escada de acesso e guarda-corpo**Foto 6** - Telemetria**Foto 7** - Vista do cercamento de área**Foto 8** - Vista superior da laje de cobertura**[RES6.10] Observações**

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições. Necessário substituir a tampa de inspeção corroída apontada no relatório 113/2024.

Fotos de RES6.10**Foto 1** - Tampa de inspeção


Novo Item Fiscalizado 12.261 - RES. NOVA ESTÂNCIA APOIADO (São Carlos)

RES. NOVA ESTÂNCIA APOIADO

RES. NOVA ESTÂNCIA APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NOVA ESTÂNCIA APOIADO](#)



Endereço: R. Chile, 357 - Vila Brasília, São Carlos - SP, 13566-610, Brasil. nº 357. . CEP: 13566-610 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9968733, long=-47.8822583, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Nova Estância apoiado
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Nova Instância (apoiado)



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo




Foto 3 - Telemetria



Foto 4 - Vista da área dos reservatórios e poço
Nova Instância



Foto 5 - Vista da cobertura



Foto 6 - Tampa de proteção


Novo Item Fiscalizado 12.262 - RES. NOVA ESTÂNCIA ELEVADO (São Carlos)

RES. NOVA ESTÂNCIA ELEVADO

RES. NOVA ESTÂNCIA ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)


Sistema: [RES. NOVA ESTÂNCIA ELEVADO](#)



Endereço: R. Argentina, 452 - Vila Brasília, São Carlos - SP, 13566-600, Brasil. nº 452. . **CEP:** 13566-600 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9971867, long=-47.8823283, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Nova Estância elevado
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**Fotos de RES6.0****Foto 1** - Vista da laje de fundo**Foto 2** - Escada de acesso e guarda-corpo**Foto 3** - Reservatório Nova Estância (elevado)**Foto 4** - Limpeza da área**Foto 5** - Telemetria**Foto 6** - Vista superior do reservatório


Novo Item Fiscalizado 12.264 - RES. VILLENEUVE (São Carlos)

RES. VILLENEUVE

RES. VILLENEUVE - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILLENEUVE - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Jardim Jockey Club A, 774 - Água Vermelha, São Carlos - SP, 13565, Brasil. nº 774. . **CEP:** 13565 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9643333, long=-47.910805, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Villeneuve
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Villeneuve



Foto 2 - Saída do tubo extravasor



Foto 3 - Aterramento SPDA



Foto 4 - Escada de acesso e guarda-corpo




Foto 5 - Telemetria



Foto 6 - Vista superior do reservatório



Foto 7 - Vista superior do cercamento da área do poço e reservatório

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos na parede externa do reservatório



Foto 2 - Vazamentos na parede externa do reservatório


Novo Item Fiscalizado 12.266 - RES. VISTA ALEGRE (Saae - São Carlos)

RES. VISTA ALEGRE

RES. VISTA ALEGRE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VISTA ALEGRE](#)



Endereço: R. Ray Wesley Herrick, 5315 - São Carlos, SP, 13565, Brasil. nº 5315. . **CEP:** 13565 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9631367, long=-47.9273833, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vista Alegre
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Vista Alegre



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Limpeza da área



Foto 4 - Vista superior do guarda-corpo



Foto 5 - Tampas de proteção e tubulação de ventilação

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência de cercamento da área



Foto 2 - Ausência de cercamento da área

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.268 - RES. PARQUE INDUSTRIAL APOIADO (São Carlos)

RES. PARQUE INDUSTRIAL APOIADO

RES. PARQUE INDUSTRIAL APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. PARQUE INDUSTRIAL APOIADO](#)




Endereço: R. Romildo Bruno, 1500 - Jardim Hikare, São Carlos - SP, 13564-550, Brasil. nº 1500.
. CEP: 13564-550 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9881583, long=-47.90034, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque Industrial apoiado
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0

**Foto 1** - Reservatório Parque Industrial apoiado**Foto 2** - Escada de acesso e guarda-corpo**Foto 3** - Tela de proteção no extravasor**Foto 4** - Telemetria**Foto 5** - Vista superior do reservatório Parque Industrial (apoiado)**Foto 6** - Tampa de proteção


Novo Item Fiscalizado 12.269 - RES. PARQUE INDUSTRIAL ELEVADO (São Carlos)

RES. PARQUE INDUSTRIAL ELEVADO

RES. PARQUE INDUSTRIAL ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE INDUSTRIAL ELEVADO](#)



Endereço: R. Romildo Bruno, 1500 - Jardim Hikare, São Carlos - SP, 13564-550, Brasil. nº 1500.
. CEP: 13564-550 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9880867, long=-47.90037, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque Industrial elevado
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Parque Industrial elevado




Foto 2 - Vista da laje de fundo



Foto 3 - Limpeza da área



Foto 4 - Placa de identificação




Foto 5 - Vista superior do cercamento da área dos reservatórios Parque Industrial




Foto 6 - Telemetria

[RES6.7] Observações

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados apontado no relatório 113/2024


Novo Item Fiscalizado 12.270 - RES. JARDIM ALVORADA (São Carlos)

RES. JARDIM ALVORADA

RES. JARDIM ALVORADA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM ALVORADA](#)



Endereço: R. Flauzino Marques, 340 - Jardim Alvorada, São Carlos - SP, 13562-002, Brasil. nº 340. . **CEP:** 13562-002 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.00258, long=-47.9027417, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim Alvorada
Data de início da fiscalização	03/06/2025
Data de término da fiscalização	03/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Limpeza da área



Foto 3 - Reservatório Jardim Alvorada




Foto 4 - Telemetria



Foto 5 - Cercamento da área



Foto 6 - Vista superior do reservatório



Foto 7 - Reservatório Jardim Alvorada
(vazamento)

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES6.10] Observações	Necessário substituir a tampa de inspeção corroída.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção corroída

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
---	--------------

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na parede externa do reservatório Jardim Alvorada.



Foto 2 - Vazamento na parede externa do reservatório Jardim Alvorada.

Novo Item Fiscalizado 12.273 - RES. PARQUE NOVO MUNDO (São Carlos)

RES. PARQUE NOVO MUNDO

RES. PARQUE NOVO MUNDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE NOVO MUNDO](#)




Endereço: R. José Nunes de Andrade, 359 - Bela Vista São-Carlense, São Carlos - SP, 13573-500, Brasil. nº 359. . **CEP:** 13573-500 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0664133, long=-47.882795, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque Novo Mundo
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0

**Foto 1** - Portão de acesso**Foto 2** - Placa de identificação**Foto 3** - Reservatório Parque Novo Mundo**Foto 4** - Saída do tubo extravasor**Foto 5** - Escada de acesso e guarda-corpo**Foto 6** - Telemetria**Foto 7** - Vista superior


Novo Item Fiscalizado 12.274 - RES. PLANALTO VERDE (São Carlos)

RES. PLANALTO VERDE

RES. PLANALTO VERDE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PLANALTO VERDE](#)



Endereço: R. Leonardo Foschini, 9 - Cidade Aracy, São Carlos - SP, 13573-162, Brasil. nº 9. .
CEP: 13573-162 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0622917, long=-47.9046983, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Planalto Verde
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Planalto Verde



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Saída do tubo extravasor



Foto 4 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 5 - Reservatório Planalto Verde

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Necessário instalar o portão de acesso.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência de portão (roubado)

Novo Item Fiscalizado 12.275 - RES. EDUARDO ABDELNUR (São Carlos)

RES. EDUARDO ABDELNUR

RES. EDUARDO ABDELNUR

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. EDUARDO ABDELNUR](#)

Fiscalizado	Reservatório Eduardo Abdenur
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Endereço: R. Pedro Marcílio Perim, 5 - Bela Vista São-Carlense, São Carlos - SP, 13573-751, Brasil. nº 5. . **CEP:** 13573-751 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0435149, long=-47.9322, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista externa da área do reservatório e poço



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Reservatório Eduardo Abdenur



Foto 4 - Guarda-corpos




Foto 5 - Vista da laje de fundo do reservatório




Foto 6 - Telemetria



Foto 7 - Vista superior do reservatório, poço e EEAT Eduardo Abdenur

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições Não Conforme

[RES6.10] Observações Necessário fechamento da tampa de inspeção parcialmente aberta.

Fotos de RES6.10




Foto 1 - Tampa de inspeção parcialmente aberta

Novo Item Fiscalizado 12.298 - RES. SANTA EUDÓXIA - DISTRITO (São Carlos)

RES. SANTA EUDÓXIA - DISTRITO

RES. SANTA EUDÓXIA - DISTRITO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. SANTA EUDÓXIA - DISTRITO](#)



Endereço: R. Vital Costa, 227 - Santa Eudóxia, São Carlos - SP, 13579-000, Brasil. nº 227. .
CEP: 13579-000 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7647583, long=-47.7950433, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório Santa Eudóxia

Data de início da fiscalização 05/06/2025

Data de término da fiscalização 05/06/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Reservatório Santa Eudóxia



Foto 3 - Guarda-corpos na parte externa do reservatório



Foto 4 - Guarda-corpos na parte interna do reservatório



Foto 5 - Vista da laje de fundo



Foto 6 - Vista da área do reservatório




Foto 7 - Telemetria




Foto 8 - Vista superior do reservatório e poço
Santa Eudóxia

Novo Item Fiscalizado 12.285 - RES. RECANTO DOS SABIÁS (São Carlos)

RES. RECANTO DOS SABIÁS

RES. RECANTO DOS SABIÁS - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. RECANTO DOS SABIÁS - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Interna, 183 - Jardim Jockey Club A, São Carlos - SP, 13565-250, Brasil. nº 183. .
CEP: 13565-250 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9627333, long=-47.88907, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Recanto dos Sabiás
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Recanto dos Sabiás



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpos



Foto 3 - Saída do tubo extravassor



Foto 4 - Vista do interior da área do reservatório



Foto 5 - Vista externa da área cercada

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.284 - RES. PORTAL DO VALE (São Carlos)

RES. PORTAL DO VALE

RES. PORTAL DO VALE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PORTAL DO VALE](#)



Endereço: SP-318, 77 - Água Vermelha, São Carlos - SP, 13566-861, Brasil. nº 77. . **CEP:** 13566-861 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.91113, long=-47.884585, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Portal do Vale
Data de início da fiscalização	04/06/2025
Data de término da fiscalização	04/06/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Portal do Vale



Foto 2 - Vista da área do reservatório



Foto 3 - Placa solar




Foto 4 - Telemetria

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme
[RES6.4] Observações	Tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo na escada

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 5 vezes - última modificação: 07/08/2025 09:12:24)

É base de:

Auto de Notificação 081/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 424/2025 - Relatório de Fiscalização Programada - SAAE São Carlos

Ofício 976/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 275/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/07/2025 11:19:35 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.266..

07/07/2025 08:28:38 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.276..

07/07/2025 08:32:13 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.285..

07/07/2025 08:41:20 Ludimila Turetta D2 emitiu o Auto de Notificação 081/2025 a partir deste documento.

07/07/2025 13:50:27	Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.284..
07/07/2025 14:30:36	Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 112/2025 com o certificado LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
112/2025
07/07/2025 14:31
(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA
Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/07/2025 14:31:11

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (3)