

**Relatório de Fiscalização** 131/2025

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
365.617.538.083.145.185

Arespcj

CC

29/07/2025 13:58

Município

Coden - Nova Odessa

· 19 34768500

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PRESTADOR: CODEN AMBIENTAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Verificação de Não Conformidades

Americana, julho de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Prefeito: Cláudio José Schooder

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro

Telefone: (19) 3476-8600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611, de 20/06/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: CODEN Ambiental - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Responsável legal: Elcio Alvaro Boccaletto

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista

Telefone: (19) 3476-8500

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Rean Gustavo Sobrinho – Diretor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 16 e 26/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Não Conformidade	Prazo para solução
RES. SÃO FRANCISCO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. SÃO FRANCISCO (elevado)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. KLAVIN 2	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. KLAVIN 2 (metálico)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. KLAVIN 1	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. JARDIM SANTA LUZIA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. JARDIM SANTA LUZIA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
EEEE. FORTALEZA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEE. FORTALEZA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEE. BOSQUE DOS EUCALIPTOS	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEE. BOSQUE DOS EUCALIPTOS	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

EEEB SÃO JORGE	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT TERRA NOVA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT SÃO FRANCISCO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO CÓRREGO PALMITAL	CSP-3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
BOOSTER KLAVIN	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
BOOSTER KLAVIN	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto

Novo Item Fiscalizado 12.450 - EEEB BOSQUE DOS EUCALIPTOS (Nova Odessa)

EEEB BOSQUE DOS EUCALIPTOS

EEEB. BOSQUE DOS EUCALIPTOS - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB. BOSQUE DOS EUCALIPTOS - NOVA ODESSA](#)



Endereço: R. Um, 427 - Parque dos Pinheiros, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 427. .

CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.801765, long=-47.327375, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Bosque dos Eucaliptos
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=14E0E2A092701247CF85B11F&itd=3&origem=listagem&highlight=131%2F2025

3/30

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)**Fotos de [EEE-7.0]**

Foto 1 - Vista externa da EEEB Bosque dos Eucaliptos



Foto 2 - Grade



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Casa do gerador e painéis



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Cercamento da área

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.453 - EEEB FORTALEZA (Nova Odessa)

EEEB FORTALEZA

EEEB. FORTALEZA - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB. FORTALEZA - NOVA ODESSA](#)



Endereço: Av. Estr. de Assessor Anhanhera N, 18 - Santa Luiza, Nova Odessa - SP, 13387-540, Brasil. nº 18. . CEP: 13387-540 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7837283, long=-47.2771117, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Fortaleza
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEBE Fortaleza



Foto 2 - Grade



Foto 3 - EEBE Fortaleza



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Talha



Foto 6 - Painele de comando e controle


[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.445 - EEEB SÃO JORGE (Nova Odessa)

EEEB SÃO JORGE

EEEB SÃO JORGE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB SÃO JORGE](#)



Endereço: R. Riachuelo, 1045 - Jardim Bela Vista, Nova Odessa - SP, 13385-006, Brasil. nº 1045. . **CEP:** 13385-006 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.786445, long=-47.29585, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB São Jorge
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - EEEB São Jorge



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Chegada de esgoto bruto



Foto 5 - Cesto para retirada de resíduos, com reserva instalado



Foto 6 - Pannel de comando e controle



Foto 7 - Talha

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

Captação Superficial

Novo Item Fiscalizado 12.454 - CAPT CÓRREGO PALMITAL - NOVA ODESSA (Nova Odessa)

CAPT CÓRREGO PALMITAL - NOVA ODESSA

CAPT CÓRREGO PALMITAL - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT CÓRREGO PALMITAL - NOVA ODESSA](#)



Endereço: R. Toshihiko Nakaoka, 634 - Jardim Consteca, Nova Odessa - SP, 13386-168, Brasil.
nº 634. . **CEP:** 13386-168 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8195917, long=-47.302925, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação córrego Palmital
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista externa da captação córrego Palmital



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Tomada de água


**Foto 4** - Represa**Foto 5** - Extintor de incêndio**Foto 6** - Conjunto motobomba**Foto 7** - Pannel de comando e controle**Foto 8** - Casa de bombas**Foto 9** - Cercamento da área**[CSP3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****Não Conforme****Fotos de CSP3.9****Foto 1** - Ausência de drenagem de água de lubrificação de gaxetas**Foto 2** - Ausência de drenagem de água de lubrificação de gaxetas**Estações Elevatórias de Água Tratada**

Novo Item Fiscalizado 12.455 - EEAT TERRA NOVA (Nova Odessa)

EEAT TERRA NOVA

EEAT TERRA NOVA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT TERRA NOVA](#)



Endereço: Rua Joana Gonçalves Nascimento, 38 - Santa Luiza, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 38. . CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374871, long=-47.3188519, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Terra Nova
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Painel de comando e controle



Foto 4 - Extintor de incêndio

[EEA4.5] Ausência de identificação da área Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.446 - EEAT SÃO FRANCISCO (Nova Odessa)

EEAT SÃO FRANCISCO

EEAT SÃO FRANCISCO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT SÃO FRANCISCO](#)



Endereço: Rua Joana Gonçalves Nascimento, 38 - Santa Luiza, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 38. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7810767, long=-47.2796567, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT São Francisco
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Portão de acesso a EEAT São Francisco, Terra Nova e reservatório



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Drenagem da gaxeta



Foto 4 - Painele de comando e controle



Foto 5 - Extintor de incêndio



Foto 6 - Casa de bombas São Francisco e Terra Nova

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa ilegível


Novo Item Fiscalizado 12.440 - BOOSTER KLAVIN (Nova Odessa)

BOOSTER KLAVIN

BOOSTER KLAVIN

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER KLAVIN](#)



Endereço: R. do Tamboril, 1023 - Jardim Capoava, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 1023. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7981812, long=-47.3158577, accuracy=13.653

Fiscalizado	Booster Klavin
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do booster Klavin



Foto 2 - Vista interna da área do booster Klavin



Foto 3 - Conjunto motobomba



Foto 4 - Painel de comando e controle

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 12.437 - RES. JARDIM SANTA LUZIA (Nova Odessa)

RES. JARDIM SANTA LUZIA

RES. JARDIM SANTA LUZIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM SANTA LUZIA](#)

Fiscalizado	Reservatório Santa Luiza
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Dosagem de cloro



Foto 2 - Tubo extravasor



Foto 3 - Medidor de nível



Foto 4 - Guarda-corpos



Foto 5 - Entrada de água




Foto 6 - Telemetria



Foto 7 - Vista lateral do reservatório Santa Luiza



Foto 8 - Vista superior do reservatório Santa Luiza, EEAT São Francisco e EEAT Terra Nova



Foto 9 - Vista superior do reservatório Santa Luiza

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	O local possui placa não legível.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
[RES6.9] Observações	O extravasor está sem tela de proteção

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção na saída do extravasor




Foto 2 - Ausência de tela de proteção na saída do extravasor

Novo Item Fiscalizado 12.439 - RES. SÃO FRANCISCO (Nova Odessa)

RES. SÃO FRANCISCO

RES. SÃO FRANCISCO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. SÃO FRANCISCO](#)



Endereço: R. Edécio Cavalcante, 52, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 52. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7644014, long=-47.2480173, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório São Francisco elevado
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cercamento da área e reservatório São Francisco



Foto 2 - Reservatório São Francisco elevado



Foto 3 - Vista do interior da área do reservatório São Francisco



Foto 4 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 5 - Base do reservatório elevado São Francisco



Foto 6 - Vista lateral dos reservatórios São Francisco



Foto 7 - Vista superior do reservatório elevado São Francisco

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento próximo a base do reservatório


Novo Item Fiscalizado 12.448 - RES SÃO FRANCISCO APOIADO - NOVA ODESSA (Nova Odessa)

RES SÃO FRANCISCO APOIADO - NOVA ODESSA

RES SÃO FRANCISCO APOIADO - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SÃO FRANCISCO APOIADO - NOVA ODESSA](#)



Endereço: R. Edécio Cavalcante, 41 - São Francisco, Nova Odessa - SP, 13466-044, Brasil. nº 41. . **CEP:** 13466-044 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7643717, long=-47.2479183, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório São Francisco apoiado
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório São Francisco apoiado



Foto 2 - Tubo extravasor



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 4 - Vista externa dos reservatórios São Francisco



Foto 5 - Vista superior do cercamento da área dos reservatórios



Foto 6 - Vista superior do reservatório apoiado São Francisco


Novo Item Fiscalizado 12.451 - RES. KLAVIN 1 (Nova Odessa)

RES. KLAVIN 1

RES. KLAVIN 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. KLAVIN 1](#)



Endereço: Av. Rodolfo Kivitz, 2873 - Res. Altos do Klavin, Nova Odessa - SP, 13382-350, Brasil.
nº 2873. . **CEP:** 13382-350 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7976383, long=-47.3170133, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Klavin 1
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Reservatório Klavin 1



Foto 3 - Tubo extravasor



Foto 4 - Reservatório Klavin 1



Foto 5 - Vista superior do cercamento da área do Centro de Reservação Klavin



Foto 6 - Vista superior do reservatório Klavin 1

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.441 - RES. KLAVIN 2 (Nova Odessa)

RES. KLAVIN 2

RES. KLAVIN 2

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. KLAVIN 2](#)

Endereço: 6M2J+XR, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7975632, long=-47.3179753, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Klavin 2
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Reservatório Klavin 2



Foto 3 - Tubo extravasor



Foto 4 - Entrada de água




Foto 5 - Telemetria



Foto 6 - Vista superior do reservatório Klavin 2

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Realizar reparo dos vazamentos nas paredes do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento - Ponto 1



Foto 2 - Vazamento - Ponto 2



Foto 3 - Vazamento - Ponto 3


Novo Item Fiscalizado 12.442 - RES. KLAVIN 3 (Nova Odessa)

RES. KLAVIN 3

RES. KLAVIN 3

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. KLAVIN 3](#)



Endereço: 6M2J+WQ, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7976674, long=-47.3180069, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Klavin 3
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Klavin 3



Foto 2 - Reservatório Klavin 3



Foto 3 - Entrada do reservatório klavin



Foto 4 - Tubo extravasor



Foto 5 - Vista superior do reservatório Klavin 3


Novo Item Fiscalizado 12.452 - RES. KLAVIN 4 (Nova Odessa)

RES. KLAVIN 4

RES. KLAVIN 4

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. KLAVIN 4](#)



Endereço: 6M2J+WR, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7976717, long=-47.3179133, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Klavin 4
Data de início da fiscalização	16/07/2025
Data de término da fiscalização	16/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Klavin 4



Foto 2 - Saída do tubo extravasor



Foto 3 - Centro de reservação Klavin



Foto 4 - Vista superior do reservatório Klavin 4

Novo Item Fiscalizado 12.629 - RES. 5000 (Nova Odessa)

RES. 5000

RES. 5000

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 5000](#)



Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 500. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374278, long=-47.3188925, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 5000
Data de início da fiscalização	26/07/2025
Data de término da fiscalização	26/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Observações**Imagens da
fiscalização com drone**Fotos de RES6.0****Foto 1** - Vista lateral da área do reservatório
Castelo**Foto 2** - Vista superior do reservatório**Foto 3** - Escada de acesso e guarda-corpo**Foto 4** - Vista superior do reservatório 5000,
Castelo, ETA e sede da CODEN

Novo Item Fiscalizado 12.628 - RES. CASTELO (Nova Odessa)

RES. CASTELO

RES. CASTELO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. CASTELO](#)



Endereço: Rua Eduardo Leekning, 540 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 540. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373834, long=-47.3188862, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Castelo
Data de início da fiscalização	26/07/2025
Data de término da fiscalização	26/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Imagens da
fiscalização com drone

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista lateral do reservatório Castelo



Foto 2 - Vista superior do reservatório Castelo



Foto 3 - Vista superior do reservatório Castelo e
ETA



Foto 4 - Vista superior da ETA

Novo Item Fiscalizado 12.630 - RESERVATÓRIO PÓS ANHANGUERA (Nova Odessa)

RESERVATÓRIO PÓS ANHANGUERA

RES. PÓS ANHANGUERA - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PÓS ANHANGUERA - NOVA ODESSA](#)



Endereço: R. 1, 46 - Recanto Las Palmas, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 46. . CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374358, long=-47.3189135, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Pós Anhanguera
Data de início da fiscalização	26/07/2025
Data de término da fiscalização	26/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Imagens da
fiscalização com drone

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista lateral da área do reservatório Pós Anhanguera



Foto 2 - Vista superior do reservatório Pós Anhanguera



Foto 3 - Reservatório Pós Anhanguera



Foto 4 - Guarda-corpos e escada de acesso

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 3 vezes - última modificação: 31/07/2025 15:45:34)

É base de:

Auto de Notificação 096/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 495/2025 - Relatório de Fiscalização Programada - Nova Odessa

Ofício 1.094/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 381/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

31/07/2025 14:09:26 Ludimila Turetta OUV-SAC realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.437..

31/07/2025 14:24:10 Ludimila Turetta D2 emitiu o Auto de Notificação 096/2025 a partir deste documento.

31/07/2025 15:47:16 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 131/2025 com o certificado LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-
131/2025

31/07/2025 15:47
(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

31/07/2025 15:47:52

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (3)