

Endereço: Praça dos Três Poderes, 01 – Centro

Telefone: (19) 3682-7825

E-mail: imprensa@saojosedoriopardo.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 6337, de 2023

1.2 PRESTADOR

Nome: Superintendência Autônoma de Água de Esgoto

Responsável legal: Daniel Garcia Cobra Monteiro

Endereço: Av. Dep. Eduardo Vicente Nasser, 1125 - Centro

Telefone: [\(19\) 3682-7834](tel:(19)3682-7834)

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

João Pedro da Silva - Engenheiro Civil

Paulo Henrique da Silva Austerino - Químico

3. FISCALIZAÇÃO

Em **19/08/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias

RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA ALTO DO SÃO DOMINGOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA ALTO DO SÃO DOMINGOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES.VILA PEREIRA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES.VILA PEREIRA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES.VILA PEREIRA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	RES6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	EEA4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 12.793 - RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VALE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Otávio Cury, 1 - Vale do Redentor IV, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5909309, long=-46.9057908, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vista 1 #157843984
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Extravasador do Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Entrada da água do Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Tampa de inspeção do Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Tampa de inspeção do Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
[RES6.9] Observações	Não tem tela no extravasor
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento abaixo da tubulação de entrada no Reservatório Vale 1 em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.792 - RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VALE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Aníbal de Sá Pinto, 306 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 306. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5904578, long=-46.9046058, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vale 2 #157843201
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cercamento do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista superior do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Vista superior do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vista lateral do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Vista lateral do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Vista lateral do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 8 - Interior do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 10 - Tubulação de ventilação do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Tampa de inspeção do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 9 - Tampa de inspeção do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Vazamentos na parede lateral do reservatório, dentro da caixa de válvulas

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na parede lateral do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vazamento na parede lateral do Reservatório Vale 2 em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.791 - EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Anibal de Sá Pinto, 306 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 306. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5905414, long=-46.904322, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Santo Antônio #157842121
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bombas na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Painelelétrico na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Vista na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vista na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[EEA4.1] Observações	NC na Ficha do reservatório
[EEA4.5] Ausência de identificação da área	N/A
[EEA4.5] Observações	NC na ficha do reservatório
[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Drenagem inadequada na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Drenagem inadequada na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento vindo do lado externo na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vazamento vindo do lado externo na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEA4.10]




Foto 1 - Materiais de construção e produtos químicos na EEA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 12.790 - RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES. SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO



Endereço: R. Anibal de Sá Pinto, 306 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 306. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5906071, long=-46.9043289, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Santo Antônio #157841363
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Vista superior do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vista lateral do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Vista lateral do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Vista lateral do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Tubulações do Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Alambrado aberto no Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - A entrada/saída das tubulações no reservatório está quebrada no Reservatório Santo Antônio em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.789 - EEA ALTO DO SÃO DOMINGOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

EEA ALTO DO SÃO DOMINGOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

EEA ALTO DO SÃO DOMINGOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ALTO DO SÃO DOMINGOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Gabriel de Andrade, 590 - Jardim Bela Vista, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 590. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.58815, long=-46.8827216, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Altos do São Domingos #157839471
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	EEA que retira água do Reservatório Elevado da Vila Formosa e recalca para o bairro Altos do São Domingos

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - EEA Altos do São Domingos em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Bomba da EEA Altos do São Domingos em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Vista da EEA Altos do São Domingos em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Tubulação da EEA Altos do São Domingos em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vista da EEA Altos do São Domingos em São José do Rio Pardo




Foto 6 - Tubulação da EEA Altos do São Domingos em São José do Rio Pardo

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[EEA4.1] Observações	NC na ficha da EEA Vila Formosa
[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.788 - RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO



Endereço: R. Gabriel de Andrade, 590 - Jardim Bela Vista, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 590. . **CEP:** 13720-000 /
Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5881503, long=-46.8827245, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Vila Formosa #157838847
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Entrada de água do Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Bombas do Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Extravasador do Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Vista superior do Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

NC na Ficha da EEA

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência do SPDA no Reservatório Vila Formosa 2 em São José do Rio Pardo

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível


Não Conforme

RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Doná Olinda Ralston, 595 - Vila Formosa, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 595. . **CEP:** 13720-000 /

Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5884006, long=-46.8829369, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório semi enterrado da Vila Formosa #157837853
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Medidor de nível do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Vista lateral do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista superior do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vista do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Vista superior do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Vista superior do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 9 - Extravasar do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 8 - Vista superior do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 10 - Entrada da água do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

NC na ficha da EEA

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Laje cedendo do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Cobertura provisória onde a laje cedeu do Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Reservatório Vila Formoso 1 em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.786 - EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VILA FORMOSA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Gabriel de Andrade, 590 - Jardim Bela Vista, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 590. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.588435, long=-46.8827657, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Vila Formosa #157837420
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Painel elétrico da EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Medidor de nível da EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Tubulações da EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Medidores de vazão da EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Tubulações da EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Ausência de conservação na EEA Vila Formosa em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.785 - RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MANTOVANI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. João M de Castro - Av. Santos Dumont, 193 - Lot. Jardim Santos Dumont, São José do Rio Pardo - SP, 13720-442, Brasil.
nº 193. . CEP: 13720-442 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6060745, long=-46.8577912, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Mantovani #157833880
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Tubulações do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 5 - uarda-corpo do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 6 - uarda-corpo do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Vista do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo



Foto 8 - Vista superior do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de SPDA no Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Extravasor vazando água do Reservatório Mantovani em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.784 - EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA LUPÉRCIO TORRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Rod. Pref. Lupércio Torres, 990, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 990. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5916148, long=-46.8734229, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Lupercio Torres #157830880
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Cercamento da EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Entrada da EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Bombas da EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Bombas da EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Bomba que atende os imóveis na Rodovia Lupercio Torres EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Painel elétrico da EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Bomba do Reservatório Mantovani na EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo



Foto 8 - Painel elétrico da EEA Lupercio Torres em São José do Rio Pardo

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.783 - EEA VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

EEA VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

EEA VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. José Celentano, 2 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13720-000 /
Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6035933, long=-46.8795594, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Vila Pereira #157828632
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo



Foto 3 - EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Bomba da EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Medidor de vazão do reservatório Vila Pereira 1 na EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Pannel elétrico da EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	N/A
[EEA4.5] Observações	NC na Ficha do Reservatório. Vila Pereira 1
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na tubulação de sucção da bomba da EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vazamento na tubulação de sucção da bomba da EEA Vila Pereira em São José do Rio Pardo

RES.VILA PEREIRA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES.VILA PEREIRA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES.VILA PEREIRA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

Fiscalizado

Reservatório Vila Pereira 2 #157827760

Data de início da fiscalização

19/08/2025

Data de término da fiscalização

19/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Tubulação de ventilação do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Vista lateral do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Vista lateral do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Tubulação do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Vista lateral do Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

NC na ficha do Reservatório Vila Pereira 1

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não foi identificado SPDA

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de SPDA no Reservatório Vila Pereira 2 em São José do Rio Pardo

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.781 - RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES.VILA PEREIRA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. José Celentano, 2 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6035477, long=-46.8798464, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. semi enterrado Vila Pereira 1 #157824931
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista lateral do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Tubulação do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vista lateral do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Vista lateral do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Extravasador do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Vista superior do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção em más condições no Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Tampa de inspeção em más condições no Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Rachadura na laje do Reservatório Vila Pereira 1 em São José do Rio Pardo


Novo Item Fiscalizado 12.780 - EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (São José do Rio Pardo)

EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA Santa Tereza - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Renato Ortega, 97 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 97. . **CEP:** 13720-000 /
Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5954145, long=-46.8776152, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Santa Tereza #157822239
Data de início da fiscalização	19/08/2025
Data de término da fiscalização	19/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista lateral da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Bomba da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Bomba da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Painel elétrico da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Bomba da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Vazamento na gaxeta da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na união da EEA Santa Tereza em São José do Rio Pardo

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 1 vez - última modificação: 20/08/2025 15:39:02)

É base de:

[Auto de Notificação 120/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 579/2025 - Relatório de fiscalização - Rio Pardo](#)

[Ofício 1.225/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 341/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/08/2025 08:28:34

Aline Aparecida Antunes Cornetti D3 emitiu o [Auto de Notificação 120/2025](#) a partir deste documento.

21/08/2025 08:29:13

Aline Aparecida Antunes Cornetti D3 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 162/2025** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- **162/2025**

21/08/2025 08:30 (Encaminhado)

Aline C. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Por favor, para providencias

CC

Obrigada

—

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/08/2025 08:30:37

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (3)

