



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
215.717.564.893.224.365

Arespcj

CC

29/08/2025 14:42

Município

Daae - Araraquara

· 1633-2495

2 setores envolvidos

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: [Fiscalização Programada](#)

Objeto: [FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PRESTADOR: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, Agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araraquara

Prefeito: Luís Cláudio Lapena Barreto

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro

Telefone: (16) 3301-5101

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 8.178 de 09/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Responsável legal: [Wilian Thomaz Maréga](#)

Endereço: Av. José Parisi, 331 - Vila Velosa, Araraquara - SP, 14806-000

Telefone: (16) 3324 9555

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Rogério Debonsi – Técnico em Segurança do Trabalho

Julia Scrochio Rudge Furtado – Chefe da Subdivisão de Manutenção Macânica

Sérgio Egídio da Silva Mussato – Chefe da Subdivisão de Manutenção Geral

Adilson Aparecido de Moura – Chefe da Divisão de Controle de Perdas

Francisco Cerni Neto – Chefe da Subdivisão de Tratamento de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em **27/08/2025** foram realizadas inspeções de campo em subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1, abaixo, resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

Subsistema/Local	Código	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazos
R24 - ETA Paiol - Enterrado concreto	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	-	Imediato
R46 - ETA Paiol - Pulmão	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vazamento verificado em válvula (ver foto no formulário)	Imediato
R16 - ETA Paiol - Enterrado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vazamento verificado no conjunto motobomba que recalca do R16 para o R5A	Imediato
Captação Superficial Paiol	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Placa instalada está apagada	180 dias
Captação Superficial Paiol	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Vazamento verificado em válvula (ver foto no formulário)	Imediato
R42 - DAHMA III	RES-6.2	Ausência de identificação da área	-	180 dias
EEAT - Planalto Novo	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Vazamento verificado em válvula da tubulação de recalque de uma	Imediato

			das bombas da elevatória	
R20 - Planalto Velho	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vazamento estágio inicial por infiltração (ver foto no formulário)	Imediato

5. RECOMENDAÇÕES

A tabela 2, a seguir, contém recomendações ao prestador considerando aspectos e ocorrências observados na Fiscalização.

Tabela 2. Ações recomendadas ao prestador.

Subsistema/Local	Recomendação
R16 ETA Paiol - Enterrado concreto	Tendo em vista que foram verificados pontos com armadura exposta, recomenda-se avaliar a necessidade de corrigir essa e outras patologias na estrutura. Ver fotos no formulário específico da unidade.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 12.828 - R24 - Enterrado concreto - Araraquara (Araraquara)

R24 - Enterrado concreto - Araraquara

R24

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R24](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . CEP: 14804-187 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7603523, long=-48.1991815, accuracy=13.653

Fiscalizado	R24 - Enterrado concreto
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Dentro da ETA paiol

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Ventilação do reservatório.



Foto 4 - Tampa de inspeção.



Foto 5 - Guarda-corpo e escada para manutenção.



Foto 6 - Guarda-corpo e escada para manutenção. Extravasores.



Foto 7



Foto 8 - Tampa de inspeção.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11




Foto 1 - Visualização dos reservatórios da ETA
Paio no CCO, dentre eles o R24

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tela de proteção caindo.



Foto 2 - Tela de proteção não estava vedando corretamente a ventilação.



Foto 3 - Tela de proteção caindo.



Foto 4 - Abertura na tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança


Conforme

R16 - ETA Paiol - Araraquara

R16

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R16](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . **CEP:** 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3755751, long=-47.4719251, accuracy=13.653

Fiscalizado	R16 - ETA Paiol - Araraquara
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório R16, composto por 2 câmaras.



Foto 2 - Reservatório R16.



Foto 3 - Identificação do reservatório.



Foto 5 - Tampa de inspeção.



Foto 7 - Tubo para ventilação com tela de proteção.



Foto 10 - Tampa de inspeção.



Foto 4 - Extravasor de uma das câmaras.



Foto 6 - Tubo para ventilação com tela de proteção.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Tubo para ventilação com tela de proteção.



Foto 11 - Tubo para ventilação com tela de proteção.



Foto 12 - Extravador.



Foto 13 - Conjunto motobomba que complementa o abastecimento do reservatório R5A a partir do R16.



Foto 14 - Saída do reservatório.



Foto 15 - Extravador.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.1] Observações

Dentro da área da ETA Paiol.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Enterrado.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11




Foto 1 - Visualização dos reservatórios da ETA Paioi, incluindo o R16. Verifica-se o nível dos reservatórios.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento verificado no conjunto motobomba que recalca água do R16 para o R5A.



Foto 2 - Vazamento verificado no conjunto motobomba que recalca água do R16 para o R5A.



Foto 3 - Vazamento verificado no conjunto motobomba que recalca água do R16 para o R5A.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[RES6.14] Observações

Tendo em vista que foram verificados pontos com armadura exposta, recomenda-se

avaliar a necessidade de corrigir essas patologias.

Fotos de RES6.14




Foto 1 - Pontos com armadura exposta no exterior do reservatório. Recomenda-se avaliar a necessidade de tratar essa patologia para evitar possíveis vazamentos e infiltrações.

Novo Item Fiscalizado 12.829 - R46 ETA Paiol - Pulmão - Araraquara (Araraquara)

R46 ETA Paiol - Pulmão - Araraquara

RES. R46 - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. R46 - ARARAQUARA](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . CEP: 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7599389, long=-48.199297, accuracy=13.653

Fiscalizado	R46 ETA Paiol - Pulmão - Araraquara
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório pulmão dentro da ETA Paiol, sendo abastecido pelo Poço da ETA Paiol ou pelos reservatórios enterrados da ETA. Não abastece a rede.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placas de identificação.



Foto 2 - Abastecimento do reservatório a partir do poço ETA Paiol.



Foto 3 - Visão geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulação de alimentação do reservatório a partir do poço ETA Paiol



Foto 5 - Saída do reservatório e macromedidor.



Foto 6 - Abastecimento do R46 a partir dos reservatórios enterrados.



Foto 7 - Escadas e descida do SPDA.



Foto 8 - Guarda-corpo na cobertura.



Foto 9 - Extravasor.



Foto 10 - Extravasor.



Foto 11 - Escada para acessar a cobertura.



Foto 12 - Escada a guarda-corpo.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.1] Observações	Dentro da área da ETA Paio.
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento em válvula



Foto 2 - Vazamento em válvula



Foto 3 - Vazamento em válvula

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.854 - R5A - ETA Paiol - Araraquara (Araraquara)

R5A - ETA Paiol - Araraquara

R5A

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R5A](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . CEP: 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3598859, long=-47.5323156, accuracy=13.653

Fiscalizado

R5A - ETA Paiol - Araraquara

Data de início da fiscalização

27/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório que abastece rede de distribuição. É alimentado tanto pelo R46, reservatório pulmão que recebe água do Poço da ETA Paiol, como pelo Reservatório enterrado R16.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação do reservatório.



Foto 2 - Alimentação do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de alimentação do reservatório, proveniente do poço Paiol e reservatório metálico.



Foto 4 - Tubulação proveniente do R16 para complementar o abastecimento do R5A.



Foto 5 - Descida do SPDA.



Foto 6 - Descida do SPDA.



Foto 7 - Ponto de coleta



Foto 8 - Escada na antecâmara do reservatório.



Foto 9 - Escadas no interior do reservatório.



Foto 10 - Escadas para manutenção do reservatório.



Foto 11 - Escadas para manutenção do reservatório.



Foto 12 - Escadas para manutenção do reservatório



Foto 13 - Saída do R5A.




Foto 14 - Visualização dos reservatórios da ETA Paioi, dentre eles o R5A.

[RES6.1] Observações

Dentro da área da ETA
Paiol.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Identificação do reservatório

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.


Novo Item Fiscalizado 12.855 - POÇO ETA PAIOL - Araraquara (Araraquara)

POÇO ETA PAIOL - Araraquara

POÇO ETA PAIOL (ANTIGO PAIOL II)

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ETA PAIOL \(ANTIGO PAIOL II\)](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . **CEP:** 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374965, long=-47.3189297, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO ETA PAIOL - Araraquara
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Poço ETA Paiol.



Foto 2 - Tubulação proveniente do poço para abastecer o reservatório pulmão.



Foto 3 - Tubo para medição do nível do poço.



Foto 4 - Medidor de vazão na saída do poço.



Foto 5 - Tubo para medição do nível.



Foto 6 - Identificação do poço.



Foto 7 - Extintor junto aos painéis de comando e transformadores.



Foto 8 - Painéis de comando do poço.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.1] Observações

Dentro da área da ETA
Paioi.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Proteção do poço.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada para coleta de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

A dosagem e aplicação de cloro e flúor é realizada no reservatório R5A

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Armazenamento de flúor.



Foto 2 - Armazenamento de cloro.



Foto 3 - Identificação do armazenamento de flúor



Foto 4 - Bomba dosadora de produto químico.



Foto 5 - Identificação do armazenamento de cloro



Foto 6 - Tubulação que leva mangueiras para dosagem de produtos químicos no R5A.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações	Bomba no almoxarifado.
[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB2.14] Observações	Laudos de análise em anexo no Relatório
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.830 - Captação Paiol - Araraquara (Araraquara)

Captação Paiol - Araraquara

PAIOL

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [PAIOL](#)



Endereço: Rua Maria Escolástica da Conceição Nazaré, 305 - Jardim Aguas do Paiol, Araraquara - SP, 14804-154, Brasil. nº 305. . **CEP:** 14804-154 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7627777, long=-48.2089125, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Paiol
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)	
[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
Fotos de CSP3.0	



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Vista da área da captação.



Foto 3 - Barramento da captação.



Foto 4 - Poço de sucção e bomba da captação.



Foto 5 - Poço de sucção.



Foto 6 - Extintor.



Foto 7 - Extintor.




Foto 8 - Visualização da captação no CCO.

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de CSP3.5



Foto 1 - Placa apagada.

[CSP3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[CSP3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[CSP3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Conforme

Fotos de CSP3.8



Foto 1 - Outorga da captação.

[CSP3.7] Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP3.13] Observações

Laudos de análise em anexo no Relatório.

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSP3.10] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de CSP3.10



Foto 1 - Vazamento verificado em válvula.



Foto 2 - Vazamento verificado em válvula.

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

R42 - DAHMA III - Araraquara

DAHMA III

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [DAHMA III](#)



Endereço: Av. Fogo-Apagou, 23 - Cidade Jardim, Araraquara - SP, 14805-151, Brasil. nº 23. .
CEP: 14805-151 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3231668, long=-47.6566531, accuracy=13.653

Fiscalizado	R42 - DAHMA III - Araraquara
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório abastecido pelo R5A da ETA Paiol.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Reservatório Dahma III



Foto 3 - Cavalete na entrada do reservatório.
Medidor de vazão instalado.



Foto 4 - Extravasor.



Foto 5 - Escada para manutenção, tubulações de alimentação e extravasor.



Foto 6 - Tubulação na entrada do reservatório.



Foto 7 - Saída do reservatório.



Foto 8 - Abrigo da elétrica da telemetria e extintor.



Foto 9 - Cavalete de abastecimento do reservatório. Recebe água do R5A da ETA Paiol.



Foto 10 - Cavalete na entrada do reservatório

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Cerca

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Guarda-corpo na cobertura do reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria

Fotos de RES6.11




Foto 1 - Monitoramento do nível com telemetria.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.831 - R38 - Planalto Novo - Araraquara (Araraquara)

R38 - Planalto Novo - Araraquara

CENTRO DE RESERVAÇÃO PLANALTO NOVO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CENTRO DE RESERVAÇÃO PLANALTO NOVO](#)



Endereço: Av. Daniel Branco Haddad, 460 - Parque Planalto, Araraquara - SP, 14805-176, Brasil. nº 460. . **CEP:** 14805-176 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7372645, long=-48.1927198, accuracy=13.653

Fiscalizado R38 - Planalto Novo - Araraquara

Data de início da fiscalização 27/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0

**Foto 1** - Placa de identificação.**Foto 2** - Visão geral do reservatório.**Foto 3** - Saída do reservatório para elevatória.**Foto 4** - Abastecimento do reservatório a partir do Poço Planalto e extravasor.**Foto 5** - Abastecimento do reservatório e extravasor.**Foto 6** - Tubulações diversas: abastecimentos, saída e extravasor.**Foto 7** - Guarda-corpo na cobertura.**Foto 8** - Escada com proteção.



Foto 9 - Escada e guarda-corpo.



Foto 10 - Visão geral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de RES6.11




Foto 1 - Visualização do nível do R38 com telemetria.


[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

POÇO PLANALTO - ARARAQUARA

POÇO PLANALTO - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PLANALTO - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Daniel Branco Haddad, 42 - Parque Planalto, Araraquara - SP, 14805-176, Brasil.
nº 42. . **CEP:** 14805-176 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375169, long=-47.3189392, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO PLANALTO - ARARAQUARA
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Portão de acesso.



Foto 3 - Poço com bomba centrífuga vertical.



Foto 4 - Recalque do poço.



Foto 5 - Placa de identificação




Foto 6 - Visualização do poço no CCO.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Muro no perímetro na área



Foto 2 - Muro e portão

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macromedidor na tubulação de recalque do poço

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Bombas dosadoras de cloro e flúor



Foto 2 - Tubulação que leva mangueiras para aplicação de cloro e flúor no reservatório R38, abasteciam pelo poço.



Foto 3 - Armazenamento de flúor.



Foto 4 - Armazenamento de cloro

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Bombas no
almojarifado.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

Fotos de CSB2.10



Foto 1 - Outorga do poço.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Conforme

[CSB2.14] Observações Laudos de análise em anexo ao Relatório.


[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.850 - EEAT - PLANALTO NOVO - Araraquara (Araraquara)

EEAT - PLANALTO NOVO - Araraquara

CENTRO DE RESERVAÇÃO PLANALTO NOVO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [CENTRO DE RESERVAÇÃO PLANALTO NOVO](#)



Endereço: Av. Daniel Branco Haddad, 460 - Parque Planalto, Araraquara - SP, 14805-176, Brasil. nº 460. . **CEP:** 14805-176 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375112, long=-47.3189512, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT - PLANALTO NOVO - Araraquara
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória recalca água do R38 (planalto novo) para R20, Flora e ETA Paiol.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Interior da elevatória.



Foto 2 - Ponte rolante.



Foto 3 - Visão dos 4 conjuntos motobomba.



Foto 4 - 4 bombas, sendo dois recalques com 1 bomba em funcionamento e 1 reserva.



Foto 5 - Tubulação de sucção das bombas, proveniente do R38.



Foto 6 - Painel de comando de bombas da elevatória.



Foto 7 - Painel de comando das bombas.



Foto 8 - Painel de comando das bombas.



Foto 9 - Tubulação que provém do R38 e vai para elevatória Planalto, a qual recalca para o R20, Flora e ETA Paiol.




Foto 10 - Visualização do poço, R38 e elevatória Planalto Novo. Observa-se o funcionamento da elevatória e as possíveis destinações de água recalcada.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.3] Observações

Duas bombas recalcam para o R20 e reservatório Flora e outras duas recalcam para a ETA Paiol, sendo que os dois sistemas funcionam com uma bomba em operação e uma permanece como reserva.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1 - Extintor na elevatória.



Foto 2 - Extintor na elevatória.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento verificado em válvula da tubulação de recalque de uma das bombas da elevatória.



Foto 2 - Identificação da tubulação na qual se verificou vazamento em válvula.



Foto 3 - Vazamento em válvula

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.848 - R20 - Planalto Velho - Araraquara (Araraquara)

R20 - Planalto Velho - Araraquara

PLANALTO VELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [PLANALTO VELHO](#)



Endereço: R. Januário de Farias Jesus, 1132 - Jardim Maria Luiza, Araraquara - SP, 14805-188, Brasil. nº 1132. . **CEP:** 14805-188 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375218, long=-47.3189498, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Planalto Velho - R20
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação do reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de saída do reservatório.



Foto 4 - Alimentação do reservatório.



Foto 5 - Entrada do reservatório vindo do poço Planalto.



Foto 6 - Escadas para acessar a cobertura.




Foto 7 - Visualização da elevatória no CCO.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Muro no perímetro da área



Foto 2 - Portão de acesso.



Foto 3 - Reservatório e muro na entrada.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Descida do SPDA.



Foto 2 - Descida do SPDA.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada externa com guarda-corpo.



Foto 2 - Escada externa com guarda-corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria

Fotos de RES6.11




Foto 1 - Visualização do nível do reservatório no sistema por telemetria.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Identificação do extravasor.



Foto 2 - Identificação do extravasor.



Foto 3 - Saída do extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento em estágio inicial.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.847 - EEAT Planalto Velho - Araraquara (Araraquara)

EEAT Planalto Velho - Araraquara

PLANALTO VELHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [PLANALTO VELHO](#)



Endereço: R. Januário de Farias Jesus, 1132 - Jardim Maria Luiza, Araraquara - SP, 14805-188, Brasil. nº 1132. . **CEP:** 14805-188 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375073, long=-47.318953, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Planalto Velho - Araraquara
-------------	----------------------------------

Data de início da fiscalização	27/08/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/08/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória que
abastece a câmara
superior do R20 -

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bombas da elevatória, que abastece a câmara superior do R20 a partir da câmara inferior.



Foto 2 - Tubulação de recalque.



Foto 3 - Recalque das bombas.



Foto 4 - Painel de comando das bombas.



Foto 5 - Entrada da elevatória, na antecâmara do reservatório Planalto Velho.



Foto 6 - Abastecimento da câmara superior à partir da câmara inferior, pelas bombas da elevatória.




Foto 7 - Visualização das bombas no CCO.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.2] Observações

Situada na antecâmara
do R20.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1 - Extintor na elevatória.


Novo Item Fiscalizado 12.849 - POÇO CRUZES II - Araraquara (Araraquara)

POÇO CRUZES II - Araraquara

POÇO CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CRUZES](#)



Endereço: R. Henrique Lupo, 2001 - Vila Jose Bonifacio, Araraquara - SP, 14802-440, Brasil. nº 2001. . **CEP:** 14802-440 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374973, long=-47.3189352, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO CRUZES II - Araraquara
--------------------	-----------------------------

Data de início da fiscalização	27/08/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/08/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Placa referente à inauguração do poço inicial.



Foto 3 - Placa referente a reinauguração do sistema de produção de água. Já havia poço no local, mas um novo foi perfurado.



Foto 4 - Poço com bomba centrífuga vertical.



Foto 5 - Tubo para medição do nível.



Foto 6 - Medidor de vazão na saída do poço.



Foto 7 - Poço e recalque.



Foto 8 - Alimentação do reservatório a partir do poço.

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Cerca e portão de acesso.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macromena saída do poço.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Não há cloração e fluoretação pois a água do poço é encaminhada para a ETA Fonte. Não abastece a rede.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Tem no almoxarifado.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

Fotos de CSB2.10



Foto 1 - Outorga do poço

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Laudos de análise em anexo no Relatório.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de CSB2.3



Foto 1 - Extintor na cabine elétrica.



Foto 2 - Painel de comando da bomba do poço.



Foto 3 - Extintor na cabine elétrica.


Novo Item Fiscalizado 12.833 - Reservatório Poço Cruzes II - Araraquara (Araraquara)

Reservatório Poço Cruzes II - Araraquara

POÇO CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POÇO CRUZES](#)



Endereço: R. Henrique Lupo, 2001 - Vila Jose Bonifacio, Araraquara - SP, 14802-440, Brasil. nº 2001. . **CEP:** 14802-440 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7595409, long=-48.1786439, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Poço Cruzes II - Araraquara
--------------------	--

Data de início da fiscalização	27/08/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/08/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório abastecido pelo Poço Cruzes II. Não abastece a rede; a água é recalçada para a ETA Fonte.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Alimentação do reservatório e saída.



Foto 3 - Escada com proteção.



Foto 4 - Guarda-corpo na cobertura.



Foto 5 - Extravisor.



Foto 6 - Saída e alimentação do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11




Foto 1 - Visualização do nível do reservatório com telemetria.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.834 - EEAT Cruzes - Araraquara (Araraquara)

EEAT Cruzes - Araraquara

POÇO CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [POÇO CRUZES](#)



Endereço: R. Henrique Lupo, 2001 - Vila Jose Bonifacio, Araraquara - SP, 14802-440, Brasil. nº 2001. . **CEP:** 14802-440 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7595048, long=-48.1786497, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Cruzes - Araraquara
Data de início da fiscalização	27/08/2025
Data de término da fiscalização	27/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bombas da elevatória.



Foto 2 - Recalque das bombas.



Foto 3 - Medidor de pressão no recalque.



Foto 4 - Medidor de vazão no recalque.



Foto 5 - Extintor.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta. Não há aplicação de produtos químicos nesse sistema de produção de água pois a água é encaminhada para a ETA Fonte.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

LAUDOS DE ANÁLISE

Em anexo ao Relatório constam laudos de análise de amostras coletadas na captações inspecionadas.

Fabio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 6 vezes - última modificação: 05/09/2025 08:58:08)

É base de:
[Auto de Notificação 148/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 637/2025 - Relatório de fiscalização - Araraquara](#)
- [Ofício 1.296/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 378/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Relatorio de Analises Captacao Paiol 20814_1_2025_0.pdf (613,74 KB)	3 downloads
Relatorio de Analises Cap Paiol 2025_1_.pdf (771,16 KB)	1 download
Relatorio de Analises Cap Paiol 2025_2_.pdf (947,62 KB)	1 download

Relatorio de Analises Cap Paiol 2025 3 .pdf (770,12 KB)	1 download
Relatorio de Analises Cap Paiol 2025 4 .pdf (770,86 KB)	1 download
Relatorio de Analises Cap Paiol 2025 5 .pdf (1,43 MB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 1 .pdf (777,91 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 2 .pdf (947,71 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 3 .pdf (772,72 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 4 .pdf (776,95 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 5 .pdf (940,21 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 6 .pdf (772,36 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Cruzes 7 .pdf (773,09 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Junho 2025.pdf (609,52 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Maio 2025 1 .pdf (772,56 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Maio 2025 2 .pdf (777,30 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Maio 2025 3 .pdf (939,54 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Maio 2025 4 .pdf (772,19 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Maio 2025 5 .pdf (772,45 KB)	1 download
Relatorio de Analises Poco Planalto Maio 2025 6 .pdf (946,97 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

29/08/2025 14:56:20	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.829..
29/08/2025 15:01:52	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.829..
29/08/2025 15:03:31	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.854..
05/09/2025 08:32:58	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.849..
05/09/2025 08:48:22	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.855..
05/09/2025 08:52:15	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.830..
05/09/2025 08:54:33	Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.852..

10/09/2025 09:17:45

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D2** emitiu o Auto de Notificação 148/2025 a partir deste documento.

**Tramitação 1-
177/2025**

10/09/2025 09:29
(Encaminhado)

Aline C. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Por favor, para providências

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

10/09/2025 09:29:22

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (4)

**Tramitação 2-
177/2025**

11/09/2025 13:18
(Encaminhado)

Aline C. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Por favor, para providências

Obrigada

Att

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

11/09/2025 13:18:15

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2)