



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
755.817.568.213.082.419

Arespcj

CC

02/09/2025 10:55

Município

Araras

· 19 3547-3088

CNPJ 44.215.846/0001-14

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

PRESTADOR: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras - SAEMA

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araras

Prefeito: Irineu Marretto

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral,83 - Centro Araras/SP

Telefone: (19) 3547-3000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.679/2014, de 24/03/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA

Responsável legal: Rubens Franco Jr

Endereço: Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida

Telefone: (19) 3543-5500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Fiscalização e Regulação

2.2 PRESTADOR

Yeda Fernanda Borelli - Chefe de Divisão de Coleta e Tratamento de Esgoto

Magda Cristina da Costa - Técnica em Tratamento de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/08/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao da NC	Prazo para solução
POÇO CASCATA VEROCA	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO CASCATA VEROCA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO CASCATA VEROCA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO MORRO GRANDE	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO MORRO GRANDE	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO PIAPARA	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO PIAPARA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO PIAPARA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
RES. BELA VISTA II - ARARAS	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. BELA VISTA II - ARARAS	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. BELA VISTA II - ARARAS	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. CASCATA VEROCA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. MORRO GRANDE	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias

RES. PIAPARA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
POÇO MORRO GRANDE	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. MORRO GRANDE	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. MORRO GRANDE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. PIAPARA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

1. Sistema de Abastecimento de Água (SAA):

1.1 Captações Subterâneas:

Novo Item Fiscalizado 12.764 - POÇO CASCATA VEROCA (Araras)

POÇO CASCATA VEROCA

POÇO CASCATA VEROCA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CASCATA VEROCA](#)



Endereço: R. Bom Jesus de Guapi, 8340 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, 13607-000, Brasil. nº 8340. . **CEP:** 13607-000 / **Cidade:** Mogi Guaçu, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.2190955, long=-47.2438087, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO CASCATA VEROCA
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Abrigo do cavalete.



Foto 3 - Poço e reservatório ao fundo.



Foto 4 - Cavalete do poço.



Foto 5 - Medidor de vazão.



Foto 6 - Medidor de vazão e torneira de água bruta.



Foto 7 - Torneira onde é inserido o hipoclorito de sódio.



Foto 8 - Armazenamento e bombeamento de hipoclorito de sódio.



Foto 9 - Torneira de água bruta.



Foto 10 - Armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 11 - Extintor de incêndio.



Foto 12 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 13 - Detalhe da torneira de água bruta.



Foto 14 - Detalhe da torneira onde é inserido o hipoclorito de sódio.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Poço sem tubo de medição de nível, apresentando apenas tela de fechamento no local previsto. Necessária a instalação do dispositivo.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Local do tubo de medição de nível.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

Neste poço é realizada apenas a cloração com hipoclorito de sódio, uma vez que a água já apresenta flúor de ocorrência natural.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB2.16] Observações

O laudo do hipoclorito de sódio encontra-se anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

O SAEMA não apresentou a relação de bombas reservas em estoque.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

O SAEMA apresentou outorga vencida, sendo necessária sua regularização. Outorga anexa a este Relatório de Fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Laudo anexo ao presente Relatório de Fiscalização.


Novo Item Fiscalizado 12.766 - POÇO CASCATA PIAPARA (Araras)

POÇO CASCATA PIAPARA

POÇO PIAPARA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PIAPARA](#)



Endereço: R. Bom Jesus de Guapi, 715 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, 13607-000, Brasil. nº 715. . CEP: 13607-000 / Cidade: Mogi Guaçu, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.2229006, long=-47.2315031, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO CASCATA PIAPARA
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista do abrigo do poço.



Foto 3 - Medidor de vazão.



Foto 4 - Torneira de água bruta.



Foto 5 - Tampa de fechamento do cavalete do poço.



Foto 6 - Tubo camisa do poço.



Foto 7 - Tubo camisa.



Foto 8 - Vista das torneiras utilizadas para a aplicação dos produtos de tratamento e, ao fundo, o abrigo do poço.



Foto 9 - Extintor de incêndio.



Foto 10 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 11 - Armazenamento de hipoclorito de sódio e bombas de dosagem.



Foto 12 - Produtos químicos e bombas de dosagem.



Foto 13 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 14 - Flúor.



Foto 15 - Bombas dosadoras



Foto 16 - Cavalete do poço.



Foto 17 - Tubulação de saída do poço, onde é realizado o tratamento da água.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Poço sem tubo de medição de nível, apresentando apenas tela de fechamento no local previsto. Necessária a instalação do dispositivo.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Poço sem tubo medidor de nível.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB2.16] Observações

Os laudos referentes aos produtos químicos utilizados no tratamento encontram-se anexos a este Relatório de Fiscalização.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

O SAEMA não apresentou a relação de bombas reservas disponíveis em estoque.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

O SAEMA apresentou outorga vencida, sendo necessária sua regularização. Outorga anexa a este Relatório de Fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

O laudo de automonitoramento está anexo ao presente Relatório de Fiscalização.


Novo Item Fiscalizado 12.769 - POÇO MORRO GRANDE (Araras)

POÇO MORRO GRANDE

POÇO MORRO GRANDE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO MORRO GRANDE](#)



Endereço: JQF3+7X, Araras - SP, Brasil. . Cidade: Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3770674, long=-47.2435367, accuracy=13.653

Fiscalizado POÇO MORRO GRANDE

Data de início da fiscalização 14/08/2025

Data de término da fiscalização 14/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço.



Foto 2 - Tubo de medição de nível.



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Cavalete com as torneiras.



Foto 5 - Torneira de água bruta.



Foto 6 - Poço e cavaite.



Foto 7 - Cavaite e abrigo dos produtos químicos.



Foto 8 - Placa de identificação.



Foto 9 - Dosagem de hipoclorito de sódio e flúor.



Foto 10 - Tratamento.



Foto 11 - Extintor de incêndio.



Foto 12 - Validade do extintor de incêndio.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB2.16] Observações

Os laudos referentes aos produtos químicos utilizados no tratamento encontram-se anexos a este Relatório de Fiscalização.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

O SAEMA não apresentou a relação das bombas reservas em estoque.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

O SAEMA apresentou outorga vencida, sendo necessária sua regularização. Outorga anexa a este Relatório de Fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

O automonitoramento está anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Tubo do poço aberto, permitindo a entrada de insetos, pequenos animais e outros contaminantes, sendo necessário o seu fechamento.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo do poço aberto.

1.2 Reservatórios:


Novo Item Fiscalizado 12.761 - RES. ROSANA 1 (Araras)

RES. ROSANA 1

RES. ROSANA VELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ROSANA VELHO](#)



Endereço: R. Maria Aparecida Loto Milaré, 302 - Jardim Rosana, Araras - SP, 13603-074, Brasil.
nº 302. . **CEP:** 13603-074 / **Bairro:** Jardim Rosana / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3508339, long=-47.4084283, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. ROSANA 1
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
Fotos de RES6.0	



Foto 1 - Base do reservatório.



Foto 2 - Reservatório Rosana 1 à frente e Reservatório Rosana 2 atrás.



Foto 3 - Vista lateral do reservatório.



Foto 4 - Escada e tubulação.



Foto 5 - Manômetro.



Foto 6 - Escada marinheiro.



Foto 7 - Captor Franklin no topo da escada e extravasor a esquerda.



Foto 8 - Placa de identificação.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Tubulação de alimentação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Ausência de cabo de descida do SPDA, sendo necessária a instalação do sistema completo. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 217/2022.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe para a ausência de cabo do SPDA.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Escada sem guarda-corpo, sendo necessária sua instalação. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 339/2016.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada marinheiro sem guarda-corpo.


Novo Item Fiscalizado 12.762 - RES. ROSANA 2 (Araras)

RES. ROSANA 2

RES. ROSANA NOVO - ARARAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ROSANA NOVO - ARARAS](#)



Endereço: R. Maria Aparecida Loto Milaré, 302 - Jardim Rosana, Araras - SP, 13603-074, Brasil.
nº 302. . **CEP:** 13603-074 / **Bairro:** Jardim Rosana / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3508631, long=-47.4084997, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. ROSANA 2
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação e reservatório ao fundo.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulações e base do reservatório.



Foto 4 - Manômetro.



Foto 5 - Tubulação de alimentação e escada marinheiro.



Foto 6 - Tubulação de chegada da água tratada.



Foto 7 - Tubulação de alimentação.



Foto 8 - Tubulação de saída do reservatório.



Foto 9 - Plataforma de descanso da escada marinheiro.



Foto 10 - Vista frontal do reservatório.



Foto 11 - Detalhe do extravasor no topo do reservatório.



Foto 12 - Detalhe da escada marinheiro.



Foto 13 - Detalhe do topo do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Reservatório com captor Franklin do SPDA, porém sem cabo de descida. Considerando que se encontra ao lado do Reservatório Rosana 1, a não conformidade foi registrada na respectiva ficha.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe do suporte guia do SPDA sem cabo.



Foto 2 - Captor Franklin.

RES. CASCATA VEROCA

RES. CASCATA VEROCA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CASCATA VEROCA](#)



Endereço: R. Bom Jesus de Guapi, 8340 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, 13607-000, Brasil. nº 8340. . **CEP:** 13607-000 / **Cidade:** Mogi Guaçu, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.219244, long=-47.2436387, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. CASCATA VEROCA
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista frontal.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Vista da entrada.



Foto 4 - Captor Franklin



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Base do reservatório.



Foto 7 - Tubulação de alimentação.



Foto 8 - Vista lateral do reservatório.



Foto 9 - Escada.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Escada sem guarda-corpo, sendo necessária sua instalação. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 339/2016.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada sem guarda-corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Reservatório sem medidor de nível, sendo necessária sua instalação.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Reservatório sem extravasor. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 339/2016.


Novo Item Fiscalizado 12.765 - RES. CASCATA PIAPARA (Araras)

RES. CASCATA PIAPARA

RES. PIAPARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PIAPARA](#)



Endereço: R. Bom Jesus de Guapi, 675 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, 13607-000, Brasil. nº 715. . **CEP:** 13607-000 / **Cidade:** Mogi Guaçu, SP

Fiscalizado

RES. CASCATA PIAPARA

Data de início da fiscalização

14/08/2025

Data de término da fiscalização

14/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada do local.



Foto 2 - Escada marinheiro.



Foto 3 - Vista lateral do reservatório.



Foto 4 - Vista frontal.



Foto 5 - Extravasor.



Foto 6 - Base do reservatório.



Foto 7 - Tubulação de alimentação.



Foto 8 - Tubulações de saída.



Foto 9 - Captor Franklin.



Foto 10 - Vista geral do local do reservatório.



Foto 11 - Poço que abastece o reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

O reservatório não conta com medidor de nível, deve ser realizada sua instalação.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Extravasador sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais, sendo necessária sua instalação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasador sem tela de proteção.

Novo Item Fiscalizado 12.768 - RES. MORRO GRANDE (Araras)

RES. MORRO GRANDE

RES. MORRO GRANDE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MORRO GRANDE](#)



Endereço: JQF4+5H Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3770528, long=-47.2435861, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. MORRO GRANDE
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Escada.



Foto 5 - Base do reservatório e tubulações.



Foto 6 - Extravador



Foto 7 - Detalhe da escada.



Foto 8 - Detalhe do captor Franklin e do extravasor.



Foto 9 - Tubulação de saída.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Escada sem guarda-corpo, sendo necessária sua instalação. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 339/2016.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada sem guarda corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Embora o reservatório possua manômetro para medição de nível, o visor encontra-se parcialmente ilegível, sendo necessária sua substituição.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Manômetro.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Extravasador sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais, sendo necessária a instalação do dispositivo.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasador sem tela de proteção.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Identificado vazamento no registro de descarga do reservatório, sendo necessário o devido reparo.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na descarga do reservatório.



Foto 2 - Detalhe do vazamento.



Foto 3 - Local molhado devido ao vazamento.


Novo Item Fiscalizado 12.770 - RES. BELA VISTA II (Araras)

RES. BELA VISTA II

RES. BELA VISTA II - ARARAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BELA VISTA II - ARARAS](#)



Endereço: R. Helison Éden Fioramonte, 338 - Jardim Bela Vista, Araras - SP, 13609-558, Brasil.
nº 338. . **CEP:** 13609-558 / **Bairro:** Jardim Bela Vista / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3902022, long=-47.3750863, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. BELA VISTA II
--------------------	--------------------

Data de início da fiscalização	14/08/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/08/2025
--	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista frontal.



Foto 2 - Escada marinheiro.



Foto 3 - Base do reservatório.



Foto 4 - Manômetro



Foto 5 - Detalhe da escada marinheiro.



Foto 6 - VRP na tubulação de saída.



Foto 7 - Vista traseira do reservatório.



Foto 8 - Vista lateral do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Reservatório com captor do SPDA, porém sem cabo de descida, sendo necessária a instalação completa do sistema.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Captor do SPDA.



Foto 2 - Suportes isoladores sem cabeamento.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Parte da escada marinho encontra-se sem guarda-corpo, sendo necessária a instalação do respectivo dispositivo de segurança.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada marinho.



Foto 2 - Detalhe de parte da escada que não possui guarda corpo.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Reservatório sem tubo extravasor, sendo necessária a instalação do mesmo.

2. Sistema de Esgotamento Sanitário (SES):

2.1 Estação de Tratamento de Esgoto:


Novo Item Fiscalizado 12.767 - ETE PACAEMBU (Araras)

ETE PACAEMBU

ETE PACAEMBU - ARARAS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PACAEMBU - ARARAS](#)



Endereço: R. Noelia Ripp Viola, 10, Araras - SP, 13604, Brasil. nº 10. . **CEP:** 13604 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.321219, long=-47.3421454, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE PACAEMBU
Data de início da fiscalização	14/08/2025
Data de término da fiscalização	14/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE.



Foto 2 - Tratamento e estação elevatória de esgoto tratado.



Foto 3 - Vista geral da ETE.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Gradeamento e canal de areia.



Foto 6 - Entrada do efluente



Foto 7 - Gradeamento.



Foto 8 - Canal para retirada de areia.



Foto 9 - Calha Parshall.



Foto 10 - Medição de vazão.



Foto 11 - Tapa do poço da elevatória de esgoto bruto.



Foto 12 - Poço da elevatória de esgoto bruto.



Foto 13 - Bomba principal da elevatória de esgoto bruto.



Foto 14 - Bomba secundária da elevatória de esgoto bruto.



Foto 15 - Conjuntos moto bombas.



Foto 16 - Casa de bombas da elevatória.



Foto 17 - UASB.



Foto 18 - Tratamento - UASB



Foto 19 - Outro conjunto UASB.



Foto 20 - Filtro Anaeróbio Submerso (FAS).



Foto 21 - Decantador lamelar.



Foto 22 - Vista do tratamento.



Foto 23 - Guarda-corpos e escadas.



Foto 24 - Paineis de controle.



Foto 25 - Extintores de incêndio.



Foto 26 - Validade do extintor menor.



Foto 27 - Validade do extintor maior.



Foto 28 - Gerador.



Foto 29 - Soprador



Foto 30 - Elevatória de esgoto tratado na saída, que realiza o recalque diretamente para a rede coletora de esgoto, a qual conduz o efluente a outra ETE.



Foto 31 - Calha Parshall de saída.



Foto 32 - Poço de efluente tratado da elevatória de saída.

[ETE-8.27] Observações	Será realizada a primeira retirada e destinação do lodo desta ETE.
[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETE-8.23] Observações	Esta ETE não utiliza produtos químicos em seu processo de tratamento.
[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.12] Observações	Esta ETE não possui laboratório.
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme
Fotos de [ETE-8.6]    Foto 1 - EPIs. Foto 2 - Botina de segurança do operador. Foto 3 - Luvas descartáveis.	
[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE-8.20] Observações	Os laudos encontram-se anexos ao presente Relatório de Fiscalização.
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETE-8.25] Observações	O SAEMA não apresentou a licença de operação desta ETE, sendo necessária a sua regularização.

Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 184/2022.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

N/A

[ETE-8.26] Observações

A ETE realiza o recalque do efluente tratado diretamente para a rede coletora de esgoto, que conduz o efluente a outra ETE, e não a um corpo hídrico.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

[ETE-8.3] Observações

O CADRI para transporte do lodo encontra-se anexo a este Relatório de Fiscalização.

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 05/09/2025 09:00:24)

É base de:

[Auto de Notificação 144/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 618/2025 - Relatório de Fiscalização](#)

[Ofício 1.290/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 376/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[CADRI_650002858_corrigido.pdf](#) (14,62 KB)

1 download

[laudo_cloro.pdf](#) (266,35 KB)

0 downloads

[laudo_fluor.pdf](#) (178,72 KB)

0 downloads

[Outorga_DAEE_11_pocos_do_SAEMA.pdf](#) (1,48 MB)

0 downloads

[Relatorio_de_Analises_Entrada_Pacaembu.pdf](#) (185,19 KB)

0 downloads

Relatorio de Analises Saida Pacaembu.pdf (188,23 KB)	0 downloads
Semestre_01_Adutora_Poco_Morro_Grande.pdf (216,52 KB)	1 download
Semestre_01_Adutora_Poco_Piapara.pdf (216,44 KB)	0 downloads
Semestre_01_Adutora_Poco_Veroca.pdf (216,87 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/09/2025 08:18:53 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 emitiu o [Auto de Notificação 144/2025](#) a partir deste documento.

05/09/2025 09:04:27 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 178/2025** com o certificado **NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST** CPF 375.XXX.XXX-95 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 178/2025

05/09/2025 09:09
(Encaminhado)

Nikolas S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Solicito, por gentileza, dar prosseguimento.
Atenciosamente,

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/09/2025 09:09:40 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue, lido (4)