



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
414.017.570.831.958.885

Indaiatuba

• 199 3834-9152
CNPJ 44.733.608/0001-09
CC

Município

Indaiatuba

• 199 3834-9152
CNPJ 44.733.608/0001-09

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

05/09/2025 11:39

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PRESTADOR: SAAE INDAIATUBA

Verificação de Não Conformidades nos sistemas

Americana, 05 de setembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

• Município

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Prefeito: Dr. Custódio Tavares Dias Neto
Vice-Prefeito: Dr. Luiz Carlos Chiaparini
Endereço: Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 – Esplanada II
Telefone: (19) 3834-9152
E-mail: gabinete@indaiatuba.sp.gov.br
Código ARES: 50
Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 6.428 de 09/08/2012

• Prestador

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba - SAAE
Responsável legal: Engº Civil Sandro de Almeida Lopes Coral
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 799 – Bairro Centro
Telefone: (19) 3875-1965

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque— Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Herik Fernando Magri da Costa - Coodenador das ETAs

3. FISCALIZAÇÃO

Em 30 e 31/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código	Item Não Conforme	Prazos
ETA V	5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	180 dias
ETA V	5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA V	5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Ribeirão Barnabé	3.1	A área não está devidamente cercada	180 dias
Captação Ribeirão Barnabé	3.5	Ausência de identificação da área	180 dias
Captação Ribeirão Barnabé	3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Cachoeirinha	3.1	A área não está devidamente cercada	180 dias
Captação Cachoeirinha	3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Cachoeirinha	3.5	Ausência de identificação da área	180 dias
Captação Cachoeirinha	3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Jd Regente	6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
Reservatório Jd. Olinda	6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
Reservatório Lauro Bueno	6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
ETE MAC	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Jd. Araras	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Jd. Araras	7.6	Ausência de identificação da área	180 dias
EEEB Terra Nobre	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Terra Nobre	7.6	Ausência de identificação da área	180 dias
EEEB Mato Dentro	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

EEEB Mato Dentro	7.6	Ausência de identificação da área	180 dias
EEEB Terracota I	7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	180 dias
EEEB Terracota I	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Terracota I	7.6	Ausência de identificação da área	180 dias
EEEB Terracota II	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Terracota II	7.6	Ausência de identificação da área	180 dias
EEEB Terracota III	7.6	Ausência de identificação da área	180 dias

5. ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 12.758 - RESERVATÓRIO - REGENTE (NOVO) (Indaiatuba)

RESERVATÓRIO - REGENTE (NOVO)

RESERVATÓRIO - REGENTE (NOVO)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO - REGENTE \(NOVO\)](#)

Fiscalizado	Reservatório Jardim Regente #157117417
Data de início da fiscalização	30/07/2025
Data de término da fiscalização	30/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório



Foto 2 - Vista lateral do reservatório



Foto 3 - Vista do reservatório



Foto 4 - Vista do reservatório



Foto 5 - Vista geral do reservatório



Foto 6 - Vista dos reservatórios



Foto 7 - Pla de inauguração



Foto 8 - Vista da área

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.759 - RESERVATÓRIO - JD. OLINDA/VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ (Indaiatuba)

RESERVATÓRIO - JD. OLINDA/VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ

RESERVATÓRIO - JD. OLINDA/VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO - JD. OLINDA/VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ](#)

Fiscalizado

Reservatório Jardim Olinda #157117722

Data de início da fiscalização

30/07/2025

Data de término da fiscalização

30/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da fachada da área



Foto 2 - Vista do reservatório



Foto 3 - Vista do reservatório



Foto 4 - Vista do reservatório



Foto 5 - Vista do reservatório

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.760 - RESERVATÓRIO JARDIM AMÉRICA (Indaiatuba)

RESERVATÓRIO JARDIM AMÉRICA

RESERVATÓRIO JARDIM AMÉRICA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM AMÉRICA](#)

Fiscalizado

Reservatório Jardim América #157117906

Data de início da fiscalização

30/07/2025

Data de término da fiscalização

30/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da fachada



Foto 2 - Vista da placa de inauguração



Foto 3 - Vista do reservatório



Foto 4 - Detalhe do reservatório



Foto 5 - Detalhe do aterramento



Foto 6 - Detalhe das tubulações



Foto 7 - Detalhe do guarda-corpo



Foto 8 - Detalhe do acesso

Novo Item Fiscalizado 12.757 - Reservatório Tombadouro (Indaiatuba)

Reservatório Tombadouro

RES. TOMBADOURO - INDAIATUBA

Fiscalizado	Reservatório Tombadoouro #157116239
Data de início da fiscalização	30/07/2025
Data de término da fiscalização	30/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Detalhe da lateral



Foto 3 - Detalhe da lateral



Foto 4 - Detalhe da lateral



Foto 5 - Detalhe da lateral

Novo Item Fiscalizado 12.755 - CÓRREGO CACHOEIRA (Indaiatuba)

Fiscalizado	Captação cachoeirinha #157115147
Data de início da fiscalização	30/07/2025
Data de término da fiscalização	30/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)	
[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da Captação



Foto 2 - Barrilete da elevatória



Foto 3 - Paineis eletricos



Foto 4 - Adutoras



Foto 5 - Tomada dagua



Foto 6 - Manancial



Foto 7 - Conj moto-bombas

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[CSP3.5] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[CSP3.14] Observações	Abrigo da bomba sem cobertura

Novo Item Fiscalizado 12.754 - ETA V - BARNABÉ (Indaiatuba)

ETA V - BARNABÉ

EEAT - ETA V - BARNABÉ

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [EEAT - ETA V - BARNABÉ](#)

Fiscalizado	ETA Barnabé #157113287
Data de início da fiscalização	30/08/2025
Data de término da fiscalização	30/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização	N/A
--	-----

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Decantadores



Foto 2 - Decantadores



Foto 3 - Módulos



Foto 4 - Cana de entrada



Foto 5 - Floculadores



Foto 6 - Vista tanque de contato



Foto 7 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 8 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 9 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 10 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 11 - Canal de entrada e medidor de vazão



Foto 12 - Canal de entrada e medidor de vazão



Foto 13 - Filtros rápidos



Foto 14 - Armazenamento de produto químico



Foto 15 - Vista do módulo



Foto 16 - Vista da sala de bombas e operação



Foto 17 - Sala de bombas desadoras



Foto 18 - Macromedidor



Foto 19 - Laboratório



Foto 20 - Laboratório



Foto 21 - Laboratório



Foto 22 - Laboratório - relatório



Foto 23 - Sala de bombas da EEAT



Foto 24 - Sala de bombas



Foto 25 - Paineis eletricos



Foto 26 - Conjunto moto-bomba



Foto 27 - Casa de armazenamento químico



Foto 28 - Viat do módulo

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Estocagem inadequada

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na chapa dos reatores



Foto 2 - Vazamento nos módulos

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Peças oxidadas



Foto 2 - Tampa em mal estado de conservação

Novo Item Fiscalizado 12.756 - RESERVATÓRIO - LAURO BUENO DE CAMARGO (NOVO) (Indaiatuba)

RESERVATÓRIO - LAURO BUENO DE CAMARGO (NOVO)

RESERVATÓRIO - LAURO BUENO DE CAMARGO (NOVO)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO - LAURO BUENO DE CAMARGO \(NOVO\)](#)

Fiscalizado

Reservatório Lauro Bueno #157115932

Data de início da fiscalização

30/07/2025

Data de término da fiscalização

30/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área



Foto 2 - Vista do reservatório



Foto 3 - Guarda-corpo



Foto 4 - Vista do reservatório



Foto 5 - Vista lateral



Foto 6 - Vista da área

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.817 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - RIB. BARNABÉ (Indaiatuba)

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - RIB. BARNABÉ

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - RIB. BARNABÉ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - RIB. BARNABÉ](#)

Fiscalizado

Córrego Barnabé - ETA V #158682515

Data de início da fiscalização

30/07/2025

Data de término da fiscalização

30/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da captação



Foto 2 - Vista geral da captação



Foto 3 - Vista geral da captação



Foto 4 - Vista geral da captação



Foto 5 - Vista geral da captação



Foto 6 - Vista geral da área

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de CSP3.14



Foto 1 - Ausência de limpeza

ETE MAC

ETE MAC - INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE MAC - INDAIATUBA](#)

Fiscalizado	ETE MAC #158948810
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Laboratório



Foto 2 - Reagentes Químicos



Foto 3 - Reagentes Químicos



Foto 4 - EPIs laboratório



Foto 5 - Chuveiro de emergência



Foto 6 - Relatório de análises



Foto 7 - Vista geral do laboratório



Foto 8 - Vista geral do laboratório



Foto 9 - Vista geral do laboratório



Foto 10 - Vista geral do laboratório



Foto 11 - Tratamento preliminar



Foto 12 - Gradeamento



Foto 13 - Tratamento preliminar



Foto 14 - Elevatória de Esgoto bruto



Foto 15 - Elevatória de Esgoto bruto



Foto 16 - Painéis elétricos



Foto 17 - Elevatória de Esgoto bruto



Foto 18 - Sopradores



Foto 19 - Gradeamento do módulo



Foto 20 - Gradeamento



Foto 21 - Vista geral das unidades



Foto 22 - Tanques de aeração



Foto 23 - Vista geral das unidades



Foto 24 - Tanque de aeração



Foto 25 - Tanque de aeração



Foto 26 - Tanque de aeração



Foto 27 - Comportas divisórias



Foto 29 - Paineis eletricos



Foto 31 - Tanque de aerção



Foto 33 - Praparação de polimeros



Foto 35 - Bombas de lodo



Foto 28 - Caçamba de resíduos



Foto 30 - Paineis eletricos



Foto 32 - Decantadores



Foto 34 - bombas de polimeros



Foto 36 - Centrifuga



Foto 37 - Mistura de lodo



Foto 38 - Caçamba de lodo



Foto 39 - Produtos químicos



Foto 40 - Bombas de lodo



Foto 41 - Bombas de polímeros



Foto 42 - Bombas de polímeros



Foto 43 - Polimeros



Foto 44 - Adensadores de lodo



Foto 45 - Sopradores



Foto 46 - Tanques de produtos químicos



Foto 47 - Bombas dosadoras



Foto 48 - Tanque de contato



Foto 49 - Saída do efluente tratado



Foto 50 - Elevatório de retorno de lodo

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - guarda-corpo oxidado



Foto 2 - caixas oxidadas

Novo Item Fiscalizado 12.858 - EEEB Jardim Araras (Indaiatuba)

EEEB Jardim Araras

EEEB JARDIM ARARAS - INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JARDIM ARARAS - INDAIATUBA](#)

Fiscalizado

EEEB Jardim Araras #159403820

Data de início da fiscalização

31/07/2025

Data de término da fiscalização

31/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da unidade



Foto 2 - Vista geral da área



Foto 3 - Conjunto moto-bomba



Foto 4 - Paines eletricos



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Gradeamento



Foto 7 - Casa de bombas

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Ausência de identificação

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.859 - EEEB Terra Nobre (Indaiatuba)

EEEB Terra Nobre

EEEB - TERRA NOBRE - INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB - TERRA NOBRE - INDAIATUBA](#)



Endereço: R. Mário Tempesta, 292 - Jardim Res. Terra Nobre, Indaiatuba - SP, 13331-671, Brasil. nº 292. . CEP: 13331-671 / Cidade: Indaiatuba, São Paulo

Fiscalizado	EEEB Terra Nobre #159404243
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista da fachada



Foto 2 - Barrilete



Foto 3 - Cesto



Foto 4 - Motor gerador



Foto 5 - Paies elétricos



Foto 6 - Conj moto bomba



Foto 7 - Vista geral da sala de bombas



Foto 8 - Moto gerador

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.860 - EEEB Mato Dentro (Indaiatuba)

EEEB Mato Dentro

EEEB - MATO DENTRO- INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB - MATO DENTRO- INDAIATUBA](#)



Endereço: R. Milton Martins - Mato Dentro, Atibaia - SP, 12944-481, Brasil. . **CEP:** 12944-481 /
Cidade: Atibaia, São Paulo

Fiscalizado	EEEB Mato Dentro #159404557
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral



Foto 2 - Cesto de sólidos



Foto 3 - Conjunto de painéis



Foto 4 - Conj moto-bomba



Foto 5 - Vista geral da casa de bombas



Foto 6 - Inversor de frequência



Foto 7 - Casa de bombas



Foto 8 - Vista geral

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.861 - EEEB Terracota I (Indaiatuba)

EEEB Terracota I

EEEB - TERRACOTA I - INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB - TERRACOTA I - INDAIATUBA](#)

Fiscalizado EEEB Terracota 1 #159405697

Data de início da fiscalização 31/07/2025

Data de término da fiscalização 31/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista do acesso



Foto 2 - Vista geral externa



Foto 3 - Cesto de sólidos



Foto 4 - Cavalete



Foto 5 - Pannel elétrico



Foto 6 - Conj moto bomba

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Sem bomba reserva

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

EEEB Terracota II

EEEB - TERRACOTA II- INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB - TERRACOTA II- INDAIATUBA](#)

Fiscalizado	EEEB Terracota II #159406121
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Casa de bombas



Foto 2 - Vista externa



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Conj moto bomba



Foto 7 - Conj moto bomba



Foto 8 - Conj. moto gerador

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.863 - EEEB Terracota III (Indaiatuba)

EEEB Terracota III

EEEB - TERRACOTA III- INDAIATUBA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB - TERRACOTA III- INDAIATUBA](#)

Fiscalizado EEEB Terracota III #159406355

Data de início da fiscalização 31/07/2025

Data de término da fiscalização 31/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Acesso



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Vista da área



Foto 4 - Cesto de sólidos



Foto 5 - Gerador



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Conj moto-bombas



Foto 8 - Pannel



Foto 9 - conj. moto bomba

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

É base de:

Auto de Notificação 214/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 640/2025 - Aprovação Relatório Indaiatuba
- Ofício 1.537/2025 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 454/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/09/2025 13:55:30	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.832..
05/09/2025 16:40:48	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.858..
05/09/2025 16:42:22	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.859..
05/09/2025 16:45:04	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.860..
09/09/2025 08:46:43	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.863..
09/09/2025 08:51:21	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.862..
09/09/2025 08:52:14	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.861..
09/09/2025 09:15:46	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.832..
09/09/2025 09:34:09	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.832..
09/09/2025 09:34:43	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.832..
10/09/2025 15:09:01	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.832..

10/09/2025 15:10:17

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.757..](#)

**Tramitação 1-
182/2025**

14/10/2025 16:54
(Encaminhado)

Edilincon A. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Segue para dar andamento

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

14/10/2025 16:54:31

E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (4)** ⇐

14/10/2025 16:58:12

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** emitiu o [Auto de Notificação 214/2025](#) a partir deste documento.

14/10/2025 17:00:25

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 182/2025** com o certificado **EDILINCON MARTINS DE ALBUQUERQUE** CPF 898.XXX.XXX-06 conforme [MP nº 2.200/2001](#).