



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
939.517.581.153.263.683

Arespcj

CC

17/09/2025 10:22

Município

Sanebavi - Vinhedo

· 19 38268470

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO

PRESTADOR: SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO

Verificação de Não Conformidades

Americana, Setembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Prefeito: Dr. Dario Pacheco de Moraes

Endereço: Rua João Corazzari, 394 - Centro

Telefone: (19) 3826-7800

E-mail: prefeito@vinhedo.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.570, de 04/07/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo

Responsável legal: Andrea Andrade de Campos

Endereço: Rua Nove de Julho, 533 - Centro

Telefone: (19) 3826-8470 / (19) 3826-8479

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Airton Joaquim Alvez - Assistente Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
EEEB DO TREVISÓ - VINHEDÓ	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB FLAMBOYANT - VINHEDÓ	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB MORADA DO SOL - VINHEDÓ	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB MORADA DO SOL - VINHEDÓ	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE PINHEIRINHO	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE PINHEIRINHO	ETE-8.24	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETE PINHEIRINHO	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE PINHEIRINHO	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P-04 - VILA PLANALTO - VINHEDÓ	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO P-06 - NOVA CANUDOS - VINHEDÓ	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO P-06 - NOVA CANUDOS - VINHEDÓ	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO P-11 - JARDIM MIRIAM - VINHEDÓ	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO P-11 - JARDIM MIRIAM - VINHEDÓ	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO P-20 - AQUÁRIO - VINHEDÓ	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO P-20 - AQUÁRIO - VINHEDÓ	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato

POÇO P-20 - AQUÁRIO - VINHEDO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO P-20 - AQUÁRIO - VINHEDO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO DO MIRIAM - VINHEDO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO DO MIRIAM - VINHEDO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VILA JOÃO - VINHEDO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VILA JOÃO - VINHEDO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 12.942 - ETE PINHEIRINHO (Vinhedo)

ETE PINHEIRINHO

ETE PINHEIRINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PINHEIRINHO](#)

Fiscalizado	ETE Pinheirinho #160315869
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]





Foto 1 - Gradeamento na entrada da Estação de tratamento

Foto 2 - Medidor de vazão na entrada da ETE



Foto 3 - Sistema de içamento para manutenções



Foto 4 - Placa de identificação da Estação de Tratamento de Esgoto Pinheirinho



Foto 5 - Saída do efluente após passagem pelas caixas de areia



Foto 6 - Caixas de areia



Foto 7 - Caçambas para descarte do material retido



Foto 8 - Medidor de pressão após a caixa de areia



Foto 9 - Decantadores



Foto 10 - Tanques de aeração



Foto 11 - Tanques de aeração



Foto 12 - Vertedores



Foto 13 - Decantador II



Foto 14 - Tanque de contato



Foto 15 - Painel na passagem do efluente pelo tanque de contato



Foto 16 - Tanque de contato



Foto 17 - Lançamento do efluente tratado



Foto 18 - Prédio com centrífugas



Foto 19 - Extintores de incêndio da estação



Foto 20 - Sistema de içamento para manutenções



Foto 21 - Centrífuga para desidratação do lodo gerado



Foto 22 - Centrífuga para desidratação do lodo gerado



Foto 23 - Tanques de cloreto férrico



Foto 24 - Tanque de hidróxido de sódio



Foto 25 - Laboratório de análises da ETE



Foto 26 - Laboratório de análises da ETE



Foto 27 - Chuveiro de emergência



Foto 28 - Estocagem de polímeros



Foto 29 - EPI Utilizado



Foto 30 - Informações sobre retirada de EPI



Foto 31 - Produto químico com validade setembro/26

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

Não Conforme

Fotos de [ETE8.24]



Foto 1 - Produto químico com validade maio/25

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

Licença vencida em 13/07, informado via e-mail pela SANEB/AVI que a mesma está em processo de renovação (protocolo 000852/2025-11)

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Vazamentos aparentes



Foto 2 - Vazamentos aparentes



Foto 3 - Vazamento de água ao lado do decantador II

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Presença de plantas e detritos diversos após a etapa de gradeamento



Foto 2 - Más condições de limpeza e conservação



Foto 3 - Presença de plantas e detritos diversos



Foto 4 - Presença de plantas e detritos diversos



Foto 5 - Elevatória de entrada do esgoto na estação em más condições



Foto 6 - Local da elevatória de entrada do esgoto na estação em más condições

Novo Item Fiscalizado 12.943 - EEEB Morada do Sol (Vinhedo)

EEEB Morada do Sol

EEEB MORADA DO SOL - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB MORADA DO SOL - VINHEDO](#)

Fiscalizado	EEEB Morada do Sol #160337002
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Estação elevatória de esgoto Morada do Sol



Foto 2 - Gradeamento e tubulação da estação



Foto 3 - Almojarifado na parte inferior da estação

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE7.6] Observações

Não há identificação da área

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintor vencido em 04/2025

Novo Item Fiscalizado 12.944 - EEEB do Treviso (Vinhedo)

EEEB do Treviso

EEEB DO TREVISÓ - VINHEDÓ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB DO TREVISÓ - VINHEDÓ](#)

Fiscalizado

EEEB do Treviso #160350105

Data de início da fiscalização

05/09/2025

Data de término da fiscalização

05/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Gradeamento



Foto 2 - Sistema de içamento para manutenções



Foto 3 - Painel elétrico da EEEB



Foto 4 - Tubulações e registros da EEEB



Foto 5 - Estação elevatória de esgoto bruto do
Treviso

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação desgastada

Novo Item Fiscalizado 12.945 - EEEB Flamboyant (Vinhedo)

EEEB Flamboyant

EEEB FLAMBOYANT - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB FLAMBOYANT - VINHEDO](#)

Fiscalizado	EEEB Flamboyant #160351440
-------------	----------------------------

Data de início da fiscalização	05/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Sistema de içamento para manutenções



Foto 3 - Tubulação da estação elevatória

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE7.6] Observações

Ausência de placas de identificação

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEE7.12] Observações

Sem acesso, não foi possível verificar


Novo Item Fiscalizado 12.916 - Reservatório elevado do Miriam (Vinhedo)

Reservatório elevado do Miriam

RESERVATÓRIO ELEVADO DO MIRIAM - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DO MIRIAM - VINHEDO](#)



Endereço: R. Ayrton Senna da Silva, 21 - Fazenda Santana, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 21. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0065622, long=-46.9783083, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório elevado do Miriam #160332799

Data de início da fiscalização 05/09/2025

Data de término da fiscalização 05/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Destaque das tubulações do reservatório



Foto 2 - Escada de acesso e guarda corpo



Foto 3 - Reservatório elevado do Miriam



Foto 4 - Reservatório elevado do Miriam

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de para-raios

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Destaque para vazamento na lateral do reservatório



Foto 2 - Destaque para vazamento na lateral do reservatório


Novo Item Fiscalizado 12.917 - Reservatório Apoiado do Miriam (Vinhedo)

Reservatório Apoiado do Miriam

RESERVATÓRIO APOIADO DO MIRIAM - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO DO MIRIAM - VINHEDO](#)



Endereço: R. Ayrton Senna da Silva, 41A - Fazenda Santana, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil.
nº 41A. . CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0065752, long=-46.9782806, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Apoiado do Miriam #160334226
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório apoiado do Miriam



Foto 2 - Escada de acesso e guarda corpo do reservatório



Foto 3 - Tubo extravasor e guarda corpo



Foto 4 - Vista externa do reservatório com a identificação do prestador


Novo Item Fiscalizado 12.918 - Reservatório do Jardim Melle (Vinhedo)

Reservatório do Jardim Melle

RESERVATÓRIO DO JARDIM MELLE - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DO JARDIM MELLE - VINHEDO](#)



Endereço: R. Edgar Genezini, 38 - Fazenda Santana, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 38. .
CEP: 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0101618, long=-46.9706842, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório do Jardim Melle 2 #160335308
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Destaque para as tubulações do reservatório



Foto 2 - Reservatório do Jardim Melle



Foto 3 - Quadro elétrico



Foto 4 - Identificação do prestador no reservatório



Foto 5 - Cercamento da área do reservatório


Novo Item Fiscalizado 12.927 - Reservatório Vila João (Vinhedo)

Reservatório Vila João

RESERVATÓRIO VILA JOÃO - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VILA JOÃO - VINHEDO](#)



Endereço: Av. Flamengo, 11 - Vila Junqueira, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 11. . CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0171053, long=-46.9767492, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vila João #160351886
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório metálico (ainda não está operando)



Foto 2 - Quadros elétricos



Foto 3 - Tampa do reservatório Vila João



Foto 4 - Destaque para tubulações



Foto 5 - Destaque para tubulações e registro



Foto 6 - Tela de proteção na tubulação

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Abertura na tela do alambrado



Foto 2 - Vão sem fechamento entre o portão e o mourão do alambrado

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Pontos de vazamento no reservatório




Foto 2 - Pontos de vazamento no reservatório

Poço P-06 - Nova Canudos

POÇO P-06 - NOVA CANUDOS - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-06 - NOVA CANUDOS - VINHEDO](#)



Endereço: Av. Ana Lombardi Gasparini, 211 - Jardim Nova Canudos, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 211. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.027213, long=-46.9706531, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço P-06 - Nova Canudos #160340201
--------------------	-------------------------------------

Data de início da fiscalização	05/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/09/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Quadros elétricos do poço P-06



Foto 2 - Destaque para elétrica do poço



Foto 3 - Laje de proteção e cavalete do poço

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa de identificação do Poço P-06
desgastada


Novo Item Fiscalizado 12.921 - Poço P-05 - Nova Canudos (Poço do Jorge) (Vinhedo)

Poço P-05 - Nova Canudos (Poço do Jorge)

POÇO P-05 - NOVA CANUDOS (POÇO DO JORGE) - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-05 - NOVA CANUDOS \(POÇO DO JORGE\) - VINHEDO](#)



Endereço: Av. Ana Lombardi Gasparini, 13 - Jardim Nova Canudos, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 13. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0304005, long=-46.97004, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço P-05 - Nova Canudos (Poço do Jorge) #160341265
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Poço P-05 - Nova Canudos



Foto 2 - Quadro elétrico do poço



Foto 3 - Laje de proteção e cavalete do poço



Foto 4 - Dosador de produto químico



Foto 5 - Sistema de aplicação de cloração e/ou fluoretação


Novo Item Fiscalizado 12.922 - Poço P-04 - Vila Planalto (Vinhedo)

Poço P-04 - Vila Planalto

POÇO P-04 - VILA PLANALTO - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-04 - VILA PLANALTO - VINHEDO](#)



Endereço: Rua Monteiro de Barros, 1005 - Barra Funda, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 1005. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0339707, long=-46.9683427, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço P-04 - Vila Planalto #160342952
--------------------	--------------------------------------

Data de início da fiscalização	05/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/09/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Cavalete de água do poço



Foto 3 - Placa de identificação do poço



Foto 4 - Painéis elétricos do poço P-04



Foto 5 - Destaque para as tubulações

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 12.923 - Poço P-18 - Barra Funda (Vinhedo)

Poço P-18 - Barra Funda

POÇO P-18 - BARRA FUNDA - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-18 - BARRA FUNDA - VINHEDO](#)



Endereço: R. Violante Bampa, 525 - Centro, Vinhedo - SP, 13289-692, Brasil. nº 525. . CEP: 13289-692 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0315069, long=-46.978306, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço P-18 - Barra Funda #160345020
-------------	------------------------------------

Data de início da fiscalização	05/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Poço P-18 - Barra Funda



Foto 3 - Placa de identificação do poço



Foto 4 - Dosadores de cloração e/ou fluoretação



Foto 5 - Dosadores de cloração e/ou fluoretação



Foto 6 - Dosadores de cloração e/ou fluoretação



Foto 7 - Destaque para estrutura do poço


Novo Item Fiscalizado 12.924 - Poço P-20 - Aquário (Vinhedo)

Poço P-20 - Aquário

POÇO P-20 - AQUÁRIO - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-20 - AQUÁRIO - VINHEDO](#)



Endereço: R. Luís Bissoto, 109 - Jardim Santa Rosa, Valinhos - SP, 13275-110, Brasil. n° 109. .
CEP: 13275-110 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0058956, long=-46.9833014, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço P-20 - Aquário #160346740
Data de início da fiscalização	05/09/2025
Data de término da fiscalização	05/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Painel elétrico do poço.



Foto 2 - Detalhe da tubulação dos poços.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa de identificação apagada.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento nas tubulações


Novo Item Fiscalizado 12.915 - Poço P-11 - Jardim Miriam (Vinhedo)

Poço P-11 - Jardim Miriam

POÇO P-11 - JARDIM MIRIAM - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-11 - JARDIM MIRIAM - VINHEDO](#)



Endereço: R. Rancho Fundo - Vila Miriam, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. . CEP: 13280-000 /

Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0115219, long=-46.9813988, accuracy=13.653

Fiscalizado

Poço P-11 - Jardim Miriam #160331017

Data de início da fiscalização

05/09/2025

Data de término da fiscalização

05/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação da unidade



Foto 2 - Destaque para a tubulação



Foto 3 - Laje de proteção do poço 11



Foto 4 - Quadro elétrico do poço



Foto 5 - Dosador de produto químico



Foto 6 - Aplicação de cloração e/ou fluoretação



Foto 7 - Destaque para os painéis do poço P-11



Foto 8 - Área do poço devidamente cercada

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Ausência de ponto de coleta da água bruta para análise

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento na tubulação do poço P-11

(editado 2 vezes - última modificação: 22/09/2025 09:07:58)

É base de:

Auto de Notificação 160/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 667/2025 - Aprovação de relatório - Vinhedo

Ofício 1.363/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 394/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Automonitoramento_ETE.pdf (1,88 MB)	2 downloads
Automonitoramento_Pocos.pdf (8,48 MB)	2 downloads
CADRI ETE_PINHEIRINHO.pdf (815,93 KB)	2 downloads
E mail de resposta aos questionamentos_Sanebavi.pdf (4,92 MB)	3 downloads
LO ETE_PINHEIRINHO.pdf (1,61 MB)	3 downloads
Nota fiscal Acido Fluossilicico.pdf (188,44 KB)	0 downloads
Nota fiscal Hipoclorito de sodio.pdf (904,96 KB)	0 downloads
Outorgas_P04_05_11_12_20_C02_04.pdf (490,54 KB)	0 downloads
Outorgas_P06_S01_S02_S03_FLORESTA.pdf (479,50 KB)	0 downloads
Outorga de lancamento Ribeirao Pinheiros.pdf (331,25 KB)	1 download
Outorga de lancamento Rio Capivari.pdf (475,15 KB)	0 downloads
Outorga Poco Capela.pdf (328,71 KB)	0 downloads

[Outorga Poco Distrito.pdf](#) (584,91 KB)

0 downloads

[Outorga P 18.pdf](#) (456,42 KB)

0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

19/09/2025 15:28:37

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 12.942..**

19/09/2025 16:10:21

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D2** emitiu o **Auto de Notificação 160/2025** a partir deste documento.

22/09/2025 09:16:15

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 195/2025** com o certificado **ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI** CPF 374.XXX.XXX-00 conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1- 195/2025

22/09/2025 09:34

(Encaminhado)

Isabella M. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Solicito, por favor, dar prosseguimento nos tramites.

Obrigada!

—
Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

22/09/2025 09:34:37

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (9) ⇐