



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
372.417.585.726.690.526

Arespcj

CC

22/09/2025 17:24

Município

Itapira

· 19 3843-9103

CNPJ 45.281.144/0001-00

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA - SAAE ITAPIRA

Verificação de Não-Conformidades nos Sistemas de Água e esgoto

Americana, setembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itapira

Prefeito: TONINHO BELLINI

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro

Telefone: (19) 38439-100

Código ARES: 83

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de 2019

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ENGº. CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro

Telefone: (19) 3913-9505

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Matheus José Fernandes - Gestor da Divisão de Operação de sistemas

3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/08/2025 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos subsistemas de água e esgoto.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme tabela a seguir:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
POÇO BARÃO	2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO ELEUTÉRIO	2.4	Ausência de Identificação da área	Em até 180 dias
POÇO ELEUTÉRIO	2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA Itapira	5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo - CADRI vencido	Em até 180 dias
ETA Itapira	5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de dosagem de produtos químicos	Imediato
ETE Sede	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Reincidente
ETE Sede	8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE Sede	8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Reincidente
ETE Barão	8.1	A área não está devidamente cercada	Imediato
ETE Barão	8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE Barão	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Barão	8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE Barão	8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE Barão	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ETE Eleutério	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Eleutério	8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE Eleutério	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB II ELEUTERIO	7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

*Não-conformidades apontadas em relatórios anteriores, estando sujeitos à multa.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 12.985 - ETA ITAPIRA (Itapira)

ETA ITAPIRA

ETA ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ITAPIRA](#)

Fiscalizado

ETA Itapira #161148266

Data de início da fiscalização

28/08/2025

Data de término da fiscalização

28/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Conjunto moto-bombas



Foto 2 - Conjunto moto-bombas



Foto 3 - Futura abrigo de produtos químicos



Foto 4 - Abrigo de bombas dosadoras



Foto 5 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 6 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 7 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 8 - Passarela



Foto 9 - Entrada de água bruta



Foto 10 - Entrada de água bruta



Foto 11 - Vista geral da ETA



Foto 12 - Vista geral da ETA



Foto 13 - Vista geral da ETA



Foto 14 - Vista geral da ETA



Foto 15 - Vista geral da ETA



Foto 16 - Vista geral do Laboratório



Foto 17 - Vista geral do Laboratório



Foto 18 - Vista geral do Laboratório



Foto 19 - Vista geral do Laboratório



Foto 20 - Macromedidor



Foto 21 - CCO



Foto 22 - Vista da fachada



Foto 23 - Caçamba de lodo



Foto 24 - Caçamba de lodo



Foto 25 - Centrifuga



Foto 26 - Tratamento de lodo



Foto 27 - Tratamento de lodo



Foto 28 - Armazenamento de lodo



Foto 29 - Armazenamento de lodo



Foto 30 - Armazenamento de lodo

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

CADRI venceu em
06/10/2025

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Sala das bombas
dosadoras com
deterioração das
paredes

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Sala das bombas dosadoras

Novo Item Fiscalizado 12.988 - CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA (Itapira)

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA](#)

Fiscalizado CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA #161151656

Data de início da fiscalização 28/08/2025

Data de término da fiscalização 28/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Conj. moto-bomba



Foto 2 - Conjuntos moto-bomba em manutenção



Foto 3 - Vista da casa de bombas



Foto 4 - Vista geral das bombas



Foto 5 - Vista geral da captação



Foto 6 - Tomada d'água



Foto 7 - Ribeirão da Penha

Novo Item Fiscalizado 12.989 - POÇO BARÃO (Itapira)

POÇO BARÃO

POÇO Nº 01 - DISTRITO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO Nº 01 - DISTRITO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA - ITAPIRA](#)

Fiscalizado	POÇO BARÃO #161159160
--------------------	-----------------------

Data de início da fiscalização	28/08/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/08/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da fachada



Foto 2 - Vista geral da área



Foto 3 - Cavalete



Foto 4 - Detalhe do cavalete



Foto 5 - Dosagem de cloro e fluor



Foto 6 - Dosagem de cloro e fluor



Foto 7 - Dosagem de cloro e fluor



Foto 8 - Vista geral externa

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Limpeza da área

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Ausência de capina

Novo Item Fiscalizado 12.990 - POÇO ELEUTÉRIO (Itapira)

POÇO ELEUTÉRIO

POÇO Nº 01 - DISTRITO DE ELEUTÉRIO - ITAPIRA

Fiscalizado	POÇO ELEUTÉRIO #161159671
Data de início da fiscalização	28/08/2025
Data de término da fiscalização	28/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Área do poço



Foto 2 - Cavalete



Foto 3 - Fachada da área (antigo poço)



Foto 4 - Identificação



Foto 5 - Dosagem de cloro e fluor



Foto 6 - Dosagem de cloro e fluor

[CSB2.4] Ausência de identificação da área Não Conforme

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[CSB2.17] Observações Abrigo das bombas dosadoras com paredes e portinhola deterioradas

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Abri de dosagem cloro e fluor

Novo Item Fiscalizado 12.991 - ETE CENTRAL (Tietê)

ETE CENTRAL

ETA SEDE - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETA SEDE - ITAPIRA](#)

Fiscalizado	ETE CENTRAL ITAPIRA #161160164
Data de início da fiscalização	28/08/2025
Data de término da fiscalização	28/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral da entrada



Foto 2 - Bags para secagem do lodo



Foto 3 - Centrifugas



Foto 4 - Caçambas de lodo



Foto 5 - Mistura de polímeros



Foto 6 - Mistura de polímeros



Foto 7 - Bags para secagem do lodo



Foto 8 - Peneira rotativa



Foto 9 - Captação de lodo flutuante



Foto 10 - Saída de efluente tratado



Foto 11 - Saída e fluente - medição de vazão



Foto 12 - Vista geral da lagoa



Foto 13 - Vazamento de esgoto



Foto 14 - Vazamento de esgoto



Foto 15 - Vista geral da lagoa



Foto 16 - Entrada de esgoto bruto



Foto 17 - Sistema de microorganismos



Foto 18 - Elevatória final



Foto 19 - Vista lagoa aerada



Foto 20 - Vista lagoa aerada

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não Conforme
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE8.25] Observações	LICENÇA VENCIDA EM 19/09/2024
[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[ETE8.16] Observações	Foi constatado vazamento no coletor da ETE

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Detalhe do vazamento do coletor

Novo Item Fiscalizado 13.048 - ETE BARÃO (Itapira)

ETE BARÃO

ETE BARÃO - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BARÃO - ITAPIRA](#)

Fiscalizado	ETE BARÃO #161989254
Data de início da fiscalização	28/08/2025
Data de término da fiscalização	28/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Fachada da ETE



Foto 2 - Acesso principal



Foto 3 - Caixa de entrada



Foto 4 - Lagoa de estabilização



Foto 5 - Lagoa de estabilização



Foto 6 - Tanque de contato (fora de operação)



Foto 7 - Tanque de contato (fora de operação)



Foto 8 - DEscarte de esgoto tratado



Foto 9 - Chuveiro de emergência



Foto 10 - Casa de produto químico



Foto 11 - Gradeamento da EEBB



Foto 12 - Elevatório de esgoto final



Foto 13 - Elevatório de esgoto final



Foto 14 - Conj moto bomba

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - Acesso livre

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Vazamento/transbordamento na caixa de entrada

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Ausência de limpeza



Foto 2 - Ausência de tampa

Novo Item Fiscalizado 13.049 - ETE ELEUTÉRIO (Itapira)

ETE ELEUTÉRIO

ETE ELEUTÉRIO - ITAPIRA

Fiscalizado	ETE ELEUTERIO #161989841
Data de início da fiscalização	28/08/2025
Data de término da fiscalização	28/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)	
[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Fachada da área



Foto 2 - Vista geral das lagoas



Foto 3 - Casa de produto químico



Foto 4 - Caixa de entrada de esgoto



Foto 5 - Caixa de entrada de esgoto



Foto 6 - Vista da lagoa



Foto 7 - Tanque de contato



Foto 8 - Detalhe da lagoa



Foto 9 - Caixa de esgoto tatado



Foto 10 - Tanque de contato

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Vazamento/transbordamento da caixa de entrada

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Ausência de limpeza

EEE-II ELEUTÉRIO - ITAPIRA

EEE II ELEUTÉRIO - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE II ELEUTÉRIO - ITAPIRA](#)

Fiscalizado	EEEB ELEUTERIO #161990204
Data de início da fiscalização	28/08/2025
Data de término da fiscalização	28/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Vis ta de poço de gradeamento



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - conj. moto-bomba



Foto 5 - Vista da área

Fotos de [EEE7.12]

**Foto 1** - Grade em mau estado de conservação**Edilincon Martins de Albuquerque**

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 7 vezes - última modificação: 29/10/2025 16:40:19)

É base de:

[Auto de Notificação 230/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 804/2025 - Aprovação Relatório 199/25](#)[Proc. Administrativo 474/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)[Ofício 1.645/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

01/10/2025 17:23:58

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 12.988..](#)

20/10/2025 14:46:04

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 12.985..](#)

20/10/2025 14:55:36

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 12.991..](#)

20/10/2025 14:56:18	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.991..
20/10/2025 14:57:59	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.049..
21/10/2025 16:30:21	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.989..
21/10/2025 16:31:07	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.990..
21/10/2025 16:31:59	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.048..
21/10/2025 16:33:21	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.050..
21/10/2025 16:42:07	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.985..
21/10/2025 16:45:56	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.991..
21/10/2025 16:59:43	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.991..
21/10/2025 17:06:57	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.049..
21/10/2025 17:07:56	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.048..
29/10/2025 09:23:37	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.985..
29/10/2025 09:25:59	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.990..
29/10/2025 09:30:16	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.048..
29/10/2025 09:35:23	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.048..
29/10/2025 09:49:58	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.991..
29/10/2025 15:20:20	Edilinson Martins de Albuquerque D2 emitiu o Auto de Notificação 230/2025 a partir deste documento.

**Tramitação 1-
199/2025**

29/10/2025 15:21

(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Por gentileza, dar prosseguimento

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

29/10/2025 15:21:17

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 