



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
640.417.588.878.137.277

Arespcj

Município

Brk Ambiental Limeira

CC

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

26/09/2025 08:56

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

PRESTADOR: BRK AMBIENTAL LIMEIRA

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Limeira

Prefeito: MURILO FÉLIX

Endereço: Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro, Limeira - SP

Telefone: (19) 3404-9600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5157/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental Limeira

Responsável legal: JOSÉ MARIO RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Sargento. Pierroti, 136 - Centro, Limeira - SP

Telefone: 0800 771 0001

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cleonildo Aparecido Souza – Coordenador de Estações de Esgoto

Robson Pinheiro – Encarregado de Água e Esgoto

2.3 PODER CONCEDENTE

Carlos Rowe - Encarregado de Apoio

Edmilson André Durigan - Assessor de Política Pública

3. FISCALIZAÇÃO

Em 18/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Nc	Item Não Conforme	Prazo
ETE Tatu	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança*	Imediato

*Tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho, pois não havia grades de proteção nas aberturas do piso superior, antes do a peneira rotativa.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 13.059 - ETE TATU (Limeira)

ETE TATU

ETE TATU

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TATU](#)



Endereço: R. Interna, 158 - Jardim Jose Cortez, Limeira - SP, 13487-417, Brasil. nº 158. . CEP: 13487-417 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5974633, long=-47.3758041, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Tatu
--------------------	----------

Data de início da fiscalização	18/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/09/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]




Foto 1 - Vista superior do tratamento preliminar



Foto 2 - Vista lateral das peneiras rotativas



Foto 3 - Vista superior das peneiras rotativas



Foto 4 - Vista lateral dos desarenadores



Foto 5 - Desarenador em manutenção



Foto 6 - Painéis novos




Foto 7 - CCO (medição de vazão entrada)




Foto 8 - CCO (medição de vazão saída)



Foto 9 - Extintor de incêndio



Foto 10 - EEEB



Foto 11 - Desidratação de lodo primário



Foto 12 - Desidratação de lodo secundário



Foto 13 - Vista lateral do tratamento físico-químico



Foto 14 - Adensador com controle de odor



Foto 15 - Vista superior do tratamento físico-químico



Foto 16 - Decantador primário



Foto 17 - Decantador primário



Foto 18 - Laboratório



Foto 19 - Chuveiro de emergência



Foto 20 - Vista superior do Nereda



Foto 21 - Vista superior do sistema de desinfecção



Foto 22 - Amostra da saída do esgoto tratado



Foto 23 - Vista lateral da saída do esgoto tratado



Foto 24 - Vista da saída do esgoto tratado

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Tomar as providências indicadas por profissional de

segurança do trabalho,
pois não havia grades
de proteção nas
aberturas do piso
superior, antes do a
peneira rotativa.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Ausência de grade de proteção nas aberturas




Foto 2 - Detalhe da abertura

Estação Elevatória de Esgoto Bruto


Novo Item Fiscalizado 13.058 - EEEB GRAMINHA (Limeira)

EEEB GRAMINHA

EEEB GRAMINHA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB GRAMINHA](#)



Endereço: R. Wilsom de Barros Cotrim, 461 - Jardim Res. Antonio Simonetti III, Limeira - SP, 13482-666, Brasil. nº 461. . CEP: 13482-666 / Cidade: Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5917897, long=-47.438948, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Graminha
-------------	---------------

Data de início da fiscalização	18/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/09/2025
---------------------------------	------------

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação




Foto 2 - Vista superior



Foto 3 - Gradeamento mecanizado




Foto 4 - Gradeamento manual e limpeza do local




Foto 5 - Extintor de incêndio




Foto 6 - Licença de Operação



Foto 7 - CLCB



Foto 8 - Calha Parshall




Foto 9 - Poço de sucção



Foto 10 - Barrilete

Novo Item Fiscalizado 13.057 - EEEB SANTA CRUZ (Limeira)

EEEB SANTA CRUZ

EEEB SANTA CRUZ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SANTA CRUZ](#)



Endereço: Via Prefeito Jurandyr Paixão de Campos Freire, 2552 - Jardim Res. Campo Belo, Limeira - SP, 13484-050, Brasil. nº 2552. . **CEP:** 13484-050 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6054536, long=-47.3752065, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Santa Cruz
Data de início da fiscalização	18/09/2025
Data de término da fiscalização	18/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]




Foto 1 - Vista externa da EEEB Santa Cruz



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - EEEB Santa Cruz



Foto 5 - Poço de sucção




Foto 7 - Extintor de incêndio



Foto 9 - CLCB e LO



Foto 4 - Cesto



Foto 6 - Talha elétrica



Foto 8 - Pannel de comando e controle



Foto 10 - Grupo gerador


Novo Item Fiscalizado 13.056 - EEEB LAGOA NOVA (Limeira)

EEEB LAGOA NOVA

EEEB LAGOA NOVA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB LAGOA NOVA](#)



Endereço: 9H7G+R6, Limeira - SP, Brasil. . **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6353955, long=-47.4244709, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB LAGOA NOVA
Data de início da fiscalização	18/09/2025
Data de término da fiscalização	18/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB Lagoa Nova



Foto 2 - Placa de identificação




Foto 3 - Chegada do esgoto Bruto



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Extintores de incêndio




Foto 6 - CLCB e LO




Foto 7 - Conjuntos motobombas



Foto 8 - Talha de içamento




Foto 9 - Painei de comando e controle




Foto 10 - Horímetro




Foto 11 - Vista interna dos guarda-corpos




Foto 12 - Grupo Gerador

Novo Item Fiscalizado 13.054 - EEEB DUAS BARRAS (Limeira)

EEEB DUAS BARRAS

EEEB DUAS BARRAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB DUAS BARRAS](#)

Fiscalizado

EEEB Duas Barras







Data de início da fiscalização

18/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]

**Foto 1** - Vista externa da EEEB Duas Barras**Foto 2** - Vista interna da EEEB Duas Braasas**Foto 3** - Caçamba**Foto 4** - Grupo gerador**Foto 5** - Extintor de incêndio**Foto 6** - Extintor de incêndio, dentro da validade**Foto 7** - Painel de comando e controle**Foto 8** - Horímetro




Foto 9 - Conjuntos motobombas



Foto 10 - Extintor de incêndio



Foto 11 - Extintor dentro da validade



Foto 12 - Cesto




Foto 13 - Chegada de esgoto bruto



Foto 14 - Conjuntos motobombas

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 4 vezes - última modificação: 26/09/2025 11:26:32)

É base de:

[Auto de Notificação 167/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 698/2025 - Relatório de Fiscalização - BRK Limeira

Ofício 1.425/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 405/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/10/2025 08:09:33 Ludimila Turetta **OUV-SAC** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.056..**

03/10/2025 08:11:36 Ludimila Turetta **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 205/2025** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme **MP nº 2.200/2001**.

03/10/2025 08:13:26 Ludimila Turetta **D3** emitiu o **Auto de Notificação 167/2025** a partir deste documento.

Tramitação 1- 205/2025

03/10/2025 08:14
(Encaminhado)

Ludimila T. **D3**

DTO - Diretoria ...
A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/10/2025 08:14:38 E-mail para **vanessa@arespcj.com.br** **E-mail entregue, lido, clicado (3)** ➡