



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
273.017.678.093.103.497

Arespcj

CC

07/01/2026 15:08

Município

Daae - Rio Claro

· 193531-5210

3 setores envolvidos

D1 D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização - DAAE Rio Claro - Dezembro/2025

Fiscalização Programada

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: [Fiscalização Programada](#)

Objeto: [FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

PRESTADOR: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: Gustavo Ramos Perissinoto

Endereço: Rua 3 nº 945 - Centro

Telefone: (19) 3526-7207

E-mail: governo@prefeiturarc.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.129, de 13/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Responsável legal: Leandro Tresoldi

Endereço: Avenida 8A, 360, Cidade Nova

Telefone: (19) 9290-6424

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Anderson Antônio Jesus de Sousa – Coordenador de Tratamento e Distribuição

Renato Piccilin Lopes – Engenheiro Civil / Líder de Equipe – Departamento de Obras e Manutenção

3. FISCALIZAÇÃO

Em **17/12/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. As inspeções foram complementadas por imagens aéreas obtidas com auxílio de drone, realizadas em 29/08/2024.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1, abaixo, resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

LOCAL / SUBSISTEMA	CÓDIGO	NÃO CONFORMIDADE	DETALHAMENTO	PRAZO
RES. SEBASTIÃO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Cerca ausente ou com aberturas	180 dias
RES. FIGUEIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Mato alto no local, necessitando de capina regular. Também consta essa não conformidade no Relatório nº 178/2024, referente a abertura na cobertura (chapéu) do reservatório metálico. Caso tenha sido solucionado, prestador deve enviar comprovação.	Imediato
RES. JARDIM PAINEIRAS	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		180 dias
RES. JARDIM PAINEIRAS	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		180 dias
EEAT BATOVI	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Considerando que há apenas uma bomba instalada e o espaço é reduzido, o prestador deve comprovar a existência de bomba reserva ou instrumento que possibilite a pronta substituição quando necessário (p. ex. ata de registro de preço).	180 dias

RES. BATOVI II	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		180 dias
RES. BATOVI II	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Ausência de tela de proteção no extravasor.	Imediato
RES. BATOVI II	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	O extravasor estava vazando	Imediato
RES. NOVA RIO CLARO SEMI ENTERRADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Ausência de tela de proteção no extravasor.	Imediato

A inspeção também permitiu verificar a adequação de não conformidades apontadas em relatórios anteriores, considerando que o presatador executou reformas em algumas unidades. A Tabela 2 exibe os **apontamentos solucionados**.

Tabela 2. Não conformidades **solucionadas**.

LOCAL / SUBSISTEMA	CÓDIGO	NÃO CONFORMIDADE	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS	RELATÓRIO
RES. JARDIM PAINEIRAS	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vazamentos cessaram com a reforma	49/2023
RES. JARDIM PAINEIRAS	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	A reforma tratou as corrosões no reservatório.	49/2023
RES. NOVA RIO CLARO SEMI ENTERRADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vazamentos cessaram com a reforma	49/2023 e 178/2024
RES. SEBASTIÃO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Reforma do reservatório incluiu adequação.	178/2024
RES. SEBASTIÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Reforma do reservatório incluiu adequação.	178/2024
RES. SEBASTIÃO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Reforma do reservatório incluiu adequação.	178/2024

Por fim, a tabela 3 apresenta as não conformidades ainda **pendentes, vencidas ou em aberto**, para os subsistemas/unidades inspecionados.

Tabela 3. Não conformidades **pendentes**, apontadas em Fiscalizações anteriores.

LOCAL / SUBSISTEMA	CÓDIGO	NÃO CONFORMIDADE	DETALHAMENTO	RELATÓRIO
--------------------	--------	------------------	--------------	-----------

RES. SEBASTIÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não conformidade pendente, apontada no relatório nº 178/2024. Não foi verificado para-raios novamente.	178/2024
RES. SEBASTIÃO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Não há dispositivo para medição do nível e não há telemetria no reservatório.	178/2024
RES. FIGUEIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não conformidade pendente, apontada no relatório nº 178/2024. Não foi verificado para-raios novamente.	178/2024
RES. FIGUEIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Não há dispositivo para medição do nível e não há telemetria no reservatório.	178/2024
RES. FIGUEIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não conformidade apontada no Relatório 178/2024, referente a abertura verificada na cobertura	178/2024
ETA II	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA		111/2025
ETA II	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo		111/2025
ETA II	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes		111/2025

Observa-se que, dentre as não conformidades listadas na tabela 3, parte já foi notificada e/ou advertida, havendo também itens ainda em aberto.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.669 - RES. DISTRITO DE FERRAZ (Daae - Rio Claro)

RES. DISTRITO DE FERRAZ

DISTRITO DE FERRAZ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [DISTRITO DE FERRAZ](#)



Endereço: R. 1A, 303 - Ajapi, Rio Claro - SP, Brasil. nº 303. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.257343, long=-47.5901093, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Distrito de Ferraz #176326074
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório passou por reforma, incluindo limpeza, impermeabilização, tratamento de vazamentos e pintura.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Visão geral do reservatório.



Foto 4 - Escada para acessar a cobertura.



Foto 5 - Para-raios na cobertura



Foto 6 - Para-raios na cobertura

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.

Novo Item Fiscalizado 13.675 - RES. SEBASTIÃO - RIO CLARO (Rio Claro)

RES. SEBASTIÃO - RIO CLARO

SEBASTIÃO


Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEBASTIÃO](#)

Fiscalizado	RES. SERBASTIÃO #176349917
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório passou por reforma, incluindo limpeza,



Endereço: Av. 18 Jc, 7 - Jardim Centenário, Rio Claro - SP, 13503-500, Brasil. nº 7. . **CEP:** 13503-500 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4168929, long=-47.5885157, accuracy=13.653

impermeabilização,
tratamento de
vazamentos e pintura.
De acordo com o
prestador, a reforma
também incluiu
substituição ou
adequações da
cobertura/chapéu do
reservatório.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação. Apesar do indicado, trata-se apenas de reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Extravasor.



Foto 4 - Tubulações de saída e alimentação do reservatório.



Foto 5 - Escada com proteção

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Abertura na cerca



Foto 2 - Ausência de cerca no perímetro. De acordo com funcionário do DAAE, a cerca foi removida por obras de loteamento que estão sendo iniciadas ao lado.



Foto 3 - Abertura na cerca.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Não conformidade pendente, apontada no relatório nº 178/2024. Não foi verificado para-raios novamente.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada com proteção.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES6.11] Observações	Não conformidade apontada no Relatório nº 178/2024, ainda pendente.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
Fotos de RES6.12	
Foto 1 - Extravasor.	
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES6.13] Observações	Não conformidade apontada no relatório nº 178/2024. De acordo com o prestador, a reforma incluiu a adequação.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES6.10] Observações	Não conformidade apontada no relatório nº 178/2024. De acordo com o prestador, a reforma incluiu a adequação.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[RES6.14] Observações	Não conformidade apontada no relatório nº 178/2024, referente a corrosões na

cobertura. De acordo com o prestador, a reforma incluiu a adequação.


Novo Item Fiscalizado 13.676 - RES. JARDIM CENTENÁRIO - RIO CLARO (Rio Claro)

RES. JARDIM CENTENÁRIO - RIO CLARO

JARDIM CENTENÁRIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM CENTENÁRIO](#)



Endereço: Av. 6 Jc, 60 - Jardim Centenário, Rio Claro - SP, 13503-506, Brasil. nº 60. . CEP: 13503-506 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4138138, long=-47.5825859, accuracy=13.653

Fiscalizado	#176355816
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada e placa de identificação. Apesar da indicação, trata-se apenas de reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Escada com proteção.



Foto 4 - Tubulações do reservatório.



Foto 5 - Telemetria.



Foto 6 - Visão geral do reservatório




Foto 7 - Muro no perímetro.



Foto 8 - Tubulação de saída.



Foto 9 - Tubulação de saída.



Foto 10 - Válvula de alívio.



Foto 11 - Válvula de alívio.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.


Novo Item Fiscalizado 13.677 - RESERVATÓRIO FIGUEIRA - RIO CLARO (Daae - Rio Claro)

RESERVATÓRIO FIGUEIRA - RIO CLARO

RES. FIGUEIRA - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. FIGUEIRA - RIO CLARO](#)



Endereço: Av. 58 JF, 255 - Jardim Figueira, Rio Claro - SP, 13504-326, Brasil. nº 255. . **CEP:** 13504-326 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Fiscalizado	#176359023
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório passou por reforma, incluindo limpeza, impermeabilização, tratamento de vazamentos e pintura.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação. Apesar do indicado, trata-se apenas de reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Escada com proteção.




Foto 4 - Extravasador




Foto 5 - Extravasador, alimentação e saída do reservatório.



Foto 6 - Nesta foto observa-se reparos executados para combater vazamentos existentes anteriormente.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Não conformidade já apontada no Relatório nº 178/2024.
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada com proteção

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES6.11] Observações	Não conformidade já apontada no Relatório nº 178/2024.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar. Relatório 178/2024 atestou adequação.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar. Relatório 178/2024 atestou adequação.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES6.14] Observações	É necessário manter capina regular na área. Não conformidade também apontada no Relatório 178/2024, referente a abertura verificada na cobertura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Mato alto no local.



Foto 2 - Mato alto no local.



Foto 3 - Mato alto no local.

Novo Item Fiscalizado 13.678 - RES. JARDIM PAINEIRAS - RIO CLARO (Rio Claro)

RES. JARDIM PAINEIRAS - RIO CLARO

JARDIM PAINEIRAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM PAINEIRAS](#)



Endereço: Pa, 626 - Jardim Panorama, Rio Claro - SP, 13504-657, Brasil. nº 626. . **CEP:** 13504-657 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Fiscalizado	#176361986
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório. Apesar da indicação na placa, trata-se apenas de reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório, que passou por reformas envolvendo o tratamento de aberturas e fissuras, impermeabilização e pintura. Observa-se remendos executados onde havia pontos de vazamentos.



Foto 3 - Visão geral do reservatório




Foto 4 - Extravasor.




Foto 5 - Para-raios.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
---	----------

Fotos de RES6.7




Foto 1 - Para raios na cobertura




Foto 2 - Para raios

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.3] Observações	Não conformidade solucionada.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[RES6.14] Observações	Não conformidade solucionada.

Novo Item Fiscalizado 13.680 - EEAT BATOVI (Rio Claro)

EEAT BATOVI

EEAT BATOVI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BATOVI](#)



Endereço: Av. 3, 366 - Jardim Sigal, Rio Claro - SP, 13504, Brasil. nº 366. . **CEP:** 13504 /
Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3831464, long=-47.6148495, accuracy=13.653

Fiscalizado #176366461

Data de início da fiscalização 17/12/2025

Data de término da fiscalização 17/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Acesso à casa de bomba.



Foto 2 - Bomba da elevatória.



Foto 3 - Bomba da elevatória.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Prestador deve informar se possui bomba reserva em estoque ou contrato que permita a pronta substituição no caso de problema com a bomba.

Novo Item Fiscalizado 13.681 - RES. DISTRITO DE BATОВI - RIO CLARO (Daae - Rio Claro)

RES. DISTRITO DE BATОВI - RIO CLARO

RES. DISTRITO DE BATОВI - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO DE BATОВI - RIO CLARO](#)



Endereço: Av. 3, 366 - Jardim Sigal, Rio Claro - SP, 13504, Brasil. nº 366. . **CEP:** 13504 /
Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3830417, long=-47.6146231, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Batovi #176365532
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Entrada da área onde o reservatório está situado.



Foto 3 - Visão geral do reservatório.



Foto 4 - Entrada do reservatório.




Foto 5 - Saída do reservatório.




Foto 6 - Extravasor.



Foto 7 - Elevatória situada junto ao reservatório.



Foto 8 - Foi realizada reforma no reservatório, envolvendo tratamento de fissuras e impermeabilização.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme

Fotos de RES6.10




Foto 1 - Tampa de inspeção.

Novo Item Fiscalizado 13.682 - Res. Batovi II (Daae - Rio Claro)

Res. Batovi II

Fiscalização no Reservatório



Endereço: Av. 3, 80 - Jardim Sigal, Rio Claro - SP, 13504-764, Brasil. nº 80. . **CEP:** 13504-764 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3793664, long=-47.61529, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Batovi II #176367488
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório que abastece algumas ligações situadas na parte alta do distrito Batovi.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de alimentação do reservatório, a partir de elevatória situado junto ao Reservatório Batovi . Observa-se extravasamento



Foto 4 - Entrada do reservatório.



Foto 5 - Placa de identificação



Foto 6 - Visão geral do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Não se aplica.
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES6.4] Observações	Não se aplica.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Necessário instalar tela de proteção no extravasor.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no extravasor.


Novo Item Fiscalizado 13.704 - RES. NOVA RIO CLARO SEMIENTERRADO (Rio Claro)

RES. NOVA RIO CLARO SEMIENTERRADO

NOVA RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [NOVA RIO CLARO](#)



Endereço: R. 27 Nr, 96 - Jardim Nova Rio Claro, Rio Claro - SP, 13502-325, Brasil. nº 96. . **CEP:** 13502-325 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Fiscalizado	Semi enterrado 200m3 #176352293
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório. Foi realizada manutenção no reservatório, envolvendo tratamento de fissuras, impermeabilização e pintura.



Foto 2 - Reservatório recuperado. Havia vazamentos generalizados causados por infiltrações.



Foto 3 - Reservatório e casa de bombas, que recalca para outro reservatório situado em cota superior.



Foto 4 - Tampa de inspeção reformada e tubulação de alimentação



Foto 5 - Tampa de inspeção bem conservada.



Foto 6 - Extravasor



Foto 7 - Saída do reservatório



Foto 8 - Saída do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[RES6.1] Observações	Não conformidade já apontada no Relatório nº 178/2024.
[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.2] Observações	Não conformidade já apontada no Relatório nº 178/2024.
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Não se aplica.
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Display de telemetria, situado dentro da casa de bombas

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Necessário instalar tela de proteção

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES6.3] Observações

Não conformidade solucionada, apontada nos relatórios nº 49/2023 e 178/2024.

ETA II - RIO CLARO

ETA II - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA II - RIO CLARO](#)



Endereço: Estr. do Daae, 7453 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13507-899, Brasil. nº 7453. .

CEP: 13507-899 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3277719, long=-47.5450777, accuracy=13.653

Fiscalizado	#176333254
Data de início da fiscalização	17/12/2025
Data de término da fiscalização	17/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[ETA-5.0] Observações

A inspeção teve como objetivo verificar as adequações realizadas para estocagem de produtos químicos e instalação de novos guarda corpos.

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Local onde antes ficavam tanques para armazenamento de produtos em situações inadequadas.



Foto 2 - Tanques para armazenamento de produtos químicos foram removidos



Foto 3



Foto 4 - Houve demolição de laje neste local



Foto 5



Foto 6 - Novos Guarda-corpos



Foto 7 - Novo local para armazenamento e dosagem de produtos químicos.



Foto 8 - Tanques para armazenamento de produtos químicos utilizados no tratamento.



Foto 9



Foto 10 - Armazenamento de Flúor



Foto 11 - Armazenamento de PAC



Foto 12 - Armazenamento de PAC



Foto 13 - Modulo de armazenamento e dosagem de Dióxido de cloro, utilizado na pré cloração



Foto 14 - Armazenamento de dióxido de cloro, utilizado na pré cloração




Foto 15 - Identificação do dióxido de cloro




Foto 16 - Dióxido de cloro




Foto 17 - Saída do cloro para aplicação na entrada da água bruta.



Foto 18 - Saída do PAC, flúor e Dióxido de cloro



Foto 19 - Saída dos produtos químicos, encaminhados ao tratamento



Foto 20 - Calha para subida das tubulações que transportam produtos químicos.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETA-5.2] Observações	Item já apontado em Fiscalizações anteriores, ainda pendente.
[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos	Conforme
[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[ETA-5.13] Observações	Item apontado em Fiscalizações anteriores, ainda pendente.

(editado 8 vezes - última modificação: 09/01/2026 10:39:18)

É base de:

Auto de Notificação 019/2026 - Fiscalização Programada

Este item foi mencionado em:

Memorando 016/2026 - Relatório de Fiscalização - DAAE Rio Claro - dezembro/2026

Ofício 088/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 034/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Tramitação 1-017/2026

09/01/2026 10:37

(Encaminhado)

Fábio S. D1

D2 - Médias e Gr...

A/C Fábio S.

CC

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/01/2026 10:39:52

Fábio de Melo Sotelo **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 017/2026** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme **MP nº 2.200/2001**.

09/01/2026 10:41:14

Fábio de Melo Sotelo | D2 | emitiu o [Auto de Notificação 019/2026](#) a partir deste documento.

Tramitação 2-017/2026

09/01/2026 10:43

(Encaminhado)

Fábio S. D2

DT0 - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO , por gentileza enviar ao prestador junto ao Auto de Notificação.

Obrigado!

Att.

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/01/2026 10:43:06

E-mail para **vanessa@arespcj.com.br**

E-mail entregue, lido, clicado (3) ➡

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/02/2026 08:54:04 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc