



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
358.917.690.174.497.026

Arespcj

CC

21/01/2026 14:44

Município

Atibaia Saneamento

· 11 3090-3683

2 setores envolvidos

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA

PRESTADOR: ATIBAIA SANEAMENTO

Verificação de Não Conformidades

Americana, janeiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Atibaia

Prefeito: Daniel da Rocha Martini

Endereço: Av. da Saudade nº 252 - Centro

Telefone: (11) 4414-2000

E-mail: prefeito@atibaia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.954 de 2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Atibaia Saneamento

Responsável legal: Mateus Banaco

Endereço: Rua Aniceto Tavares, nº 88 - Estoril

Telefone: (11) 3090-3683

E-mail: mbanaco@igua.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Filipe Pasqualini Perez – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Água e Esgoto

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cleberon Feliz dos Santos - Supervisor Operacional
Fabrison de Jesus Oliveira - Encarregado de Servios Auxiliares
Candida Nathaly Cordeiro Souto - Supervisora Operacional
Rhayssa de Brito Silva - Coordenadora Tcnico-Operacional

3. FISCALIZAO

Em 16/01/2026, foram realizadas inspeoes de campo nos subsistemas de esgoto para verificao de No Conformidades, conforme Resoluo ARES-PCJ n 48 de 28/02/2014.

Os formulrios detalhados da fiscalizao encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENO: O prestador deve analisar os formulrios de fiscalizao e verificar os detalhes, fotos e comentrios dos apontamentos realizados.

4. NO CONFORMIDADES

Nas inspeoes realizadas foram identificadas no conformidades novas, nos termos da Resoluo ARES-PCJ n 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as no conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informaoes sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequao das no conformidades pelo prestador,  necessrio que sejam abertos e lidos cada formulrio de fiscalizao.

Tabela 1

Subsistema	Cdigo No Conforme	Item No Conforme	Prazo
ESTORIL	ETE-8.16	Existncia de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB TERCEIRO CENTENRIO - ATIBAIA	EEE-7.6	Ausncia de identificao da rea	Em at 180 dias
EEEB ALVINPOLIS B	EEE-7.12	Ausncia de manuteno, limpeza, conservao e segurana	Imediato
EEEB ALVINPOLIS B	EEE-7.4	Ausncia de extintor de incndio	Imediato

ANEXOS

FORMULRIOS DE FISCALIZAO

Item Fiscalizado 13.798 - EEE Jd. Pinheiros (Atibaia)

EEE Jd. Pinheiros

EEEB JARDIM DOS PINHEIROS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JARDIM DOS PINHEIROS](#)



Endereço: Av. Cinamomos, 1 - Jardim dos Pinheiros, Atibaia - SP, 12945-470, Brasil. nº 1. .
CEP: 12945-470 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1099853515625, long=-46.5223274230957, accuracy=13.653

Fiscalizado	Pinheiros #180718722
Data de início da fiscalização	16/01/2026
Data de término da fiscalização	16/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Entrada



Foto 2 - Casa de máquinas



Foto 3 - Estrutura de içamento para manutenção das bombas



Foto 4 - Área interna



Foto 5 - Conjunto de motobomba e reserva



Foto 6 - Gerador da elevatória



Foto 7 - Extintor de incêndio



Foto 8 - Validade do extintor de incêndio



Foto 9 - Gradeamento grosseiro


Item Fiscalizado 13.799 - EEE Ângelo Nardini (Atibaia)

EEE Ângelo Nardini

EEE ÂNGELO NARDINI - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ÂNGELO NARDINI - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Ângelo Nardini, 181 - Lot. Jardim Morumbi, Atibaia - SP, 12945-390, Brasil. nº 181.
. CEP: 12945-390 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1094518, long=-46.5228204, accuracy=13.653

Fiscalizado Ângelo Nardini #180720624

Data de início da fiscalização 16/01/2026

Data de término da fiscalização 16/01/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Fachada da EEE



Foto 2 - Entrada da Casa de Máquinas



Foto 3 - Gradeamento Grosso



Foto 4 - Estrutura de içamento para manutenção das bombas



Foto 5 - Barrilete



Foto 6 - Local das bombas submersas



Foto 7 - Extintor de incêndio




Foto 8 - Gerador de energia elétrica

EEE Jd. Ipês

EEEB JARDIM YPÊ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JARDIM YPÊ](#)



Endereço: R. Leticia Bonini, 300 - Lot. Loanda, Atibaia - SP, 12945-240, Brasil. nº 300. . CEP: 12945-240 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1061965, long=-46.5228874, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ipes #180722258
Data de início da fiscalização	16/01/2026
Data de término da fiscalização	16/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Fachada da EEE



Foto 2 - Identificação da área



Foto 3 - Gradeamento Grossoiro



Foto 4 - Gerador de energia elétrica



Foto 5 - Barrilete



Foto 6 - Conjunto motobomba




Foto 7 - Extintor de incêndio


Item Fiscalizado 13.801 - EEE Terceiro Centenário (Atibaia)

EEE Terceiro Centenário

EEEB TERCEIRO CENTENÁRIO - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB TERCEIRO CENTENÁRIO - ATIBAIA](#)



Endereço: Av. Terceiro Centenário, 1259 - Jardim Terceiro Centenario, Atibaia - SP, 12944-650, Brasil. nº 1259. . **CEP:** 12944-650 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1072688, long=-46.5331395, accuracy=13.653

Fiscalizado Terceiro centenário #180723372

Data de início da fiscalização 16/01/2026

Data de término da fiscalização 16/01/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

Área da EEE fica dentro das dependências da Estação Elevatória de Água Bruta do SAAE

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Entrada das elevatórias



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Gradeamento Grosso



Foto 4 - Dentro da casa de bombas (painel elétrico)



Foto 5 - Conjunto motobomba



Foto 6 - Extintor de incêndio



Foto 7 - Gerador de energia elétrica

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE7.6] Observações

Não há identificação da área como Estação Elevatória de Esgoto

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Casa de bombas


Item Fiscalizado 13.802 - EEE São João (Atibaia)

EEE São João

EEEB SÃO JOÃO - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÃO JOÃO - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Camilo Almendra, 157 - Ponte, Atibaia - SP, 12944-300, Brasil. nº 157. . CEP: 12944-300 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Fiscalizado	São João #180724867
Data de início da fiscalização	16/01/2026
Data de término da fiscalização	16/01/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

Prestador estava sem as chaves da Casa de Bombas

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Fachada da EEE



Foto 2 - Área interna e gerador de energia elétrica



Foto 3 - Entrada da Casa de Máquinas


Item Fiscalizado 13.803 - EEE Jd. Alvinópolis II (Atibaia)

EEE Jd. Alvinópolis II

EEEB ALVINÓPOLIS B

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ALVINÓPOLIS B](#)



Endereço: Av. Delegado Humberto Fernandes de Castro, 486 - Jardim do Alvinopolis II, Atibaia - SP, 12951-731, Brasil. nº 486. . **CEP:** 12951-731 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1082919, long=-46.5585972, accuracy=13.653

Fiscalizado	Alvinopolis II B #180727512
Data de início da fiscalização	16/01/2026
Data de término da fiscalização	16/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

De acordo com o prestador, a EEE possui bomba submersa reserva na forma de reserva em estoque (bomba fria). Além disso, seguindo com as informações indicadas pelo prestador, essa EEE será desativada num futuro próximo e o esgoto será conduzido para a EEE Onofre 04.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Fachada da EEE



Foto 2 - Área interna



Foto 3 - Acesso ao gradeamento grosseiro e a bomba submersa



Foto 4 - Área interna

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não possui extintor de incêndio.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Necessita realizar roçada

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Área interna com mato alto


Item Fiscalizado 13.804 - EEE Santo Antônio (Atibaia)

EEE Santo Antônio

EEE SANTO ANTONIO - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SANTO ANTONIO - ATIBAIA](#)



Endereço: Rod. Fernão Dias, 253 - Jardim São Felipe, Atibaia - SP, 12952-589, Brasil. nº 253. .
CEP: 12952-589 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1229509, long=-46.5770891, accuracy=13.653

Fiscalizado Santo Antônio #180731265

Data de início da fiscalização 16/01/2026

Data de término da fiscalização 16/01/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

Conjunto de bombas
submersas (uma
reserva)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Fachada da EEE



Foto 2 - Casa de máquinas



Foto 3 - Barrilete



Foto 4 - Bombas submersas



Foto 5 - Gradeamento grosseiro



Foto 6 - Gerador da elevatória



Foto 7 - Extintor de incêndio

Novo Item Fiscalizado 13.796 - ETE Estoril (Atibaia)

ETE Estoril

ESTORIL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ESTORIL](#)



Endereço: R. Pedro Salgado, 108 - Recreio Estoril, Atibaia - SP, 12944-140, Brasil. nº 108. .
CEP: 12944-140 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1099692, long=-46.5652295, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Estoril #180699509
Data de início da fiscalização	16/01/2026
Data de término da fiscalização	16/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Macromedidor de entrada



Foto 2 - Estrutura de entrada do efluente na estação



Foto 3 - Gradeamento mecanizado



Foto 4 - Gradeamento mecanizado



Foto 5 - Caçamba para material retido no gradeamento



Foto 6 - Sistema de bombeamento



Foto 7 - Painel elétrico das bombas (3 em funcionamento + 1 reserva)



Foto 8 - Gradeamento fino



Foto 9 - Vista geral dos tanques de tratamento



Foto 10 - Gradeamento fino



Foto 12 - Caçamba para material retido no gradeamento e tubulação de passagem do efluente



Foto 15 - Tanque anóxico



Foto 17 - Painéis elétricos dos aeradores



Foto 11 - Decantadores



Foto 13 - Desarenador



Foto 14 - Painel elétrico do desarenador



Foto 16 - Tanque de aerção



Foto 18 - Saída do efluente para decantador



Foto 19 - Centro de Controle Operacional



Foto 20 - Controle dos tanques da ETE



Foto 21 - Sala dos sopradores



Foto 22 - Sopradores funcionam em revezamento



Foto 23 - Extintor de incêndio disponível na sala dos sopradores



Foto 24 - Detalhe do extintor de incêndio



Foto 25 - Painéis elétricos da ETE



Foto 26 - Bombas da recirculação do lodo (1 em funcionamento e 1 reserva)



Foto 27 - Decantador



Foto 28 - Vertedores



Foto 29 - Tanque de água de reúso e os demais não estão em utilização



Foto 30 - Macromedidor de saída do efluente tratado



Foto 31 - Tratamento terciário com UV



Foto 32 - Painel elétrico do tratamento terciário



Foto 33 - Saída do efluente tratado



Foto 34 - Extintor de incêndio disponível



Foto 35 - Preparação de polímero



Foto 36 - Bombas no sistema de secagem do lodo



Foto 37 - Centrifugas, sendo uma em funcionamento, uma reserva e uma para utilização futura após ampliações



Foto 38 - Equipamentos para utilização futura, após ampliações



Foto 39 - Extintor de incêndio disponível na secagem do lodo



Foto 40 - Painéis elétricos



Foto 41 - Chuveiro de emergência ao lado do laboratório



Foto 42 - Instalações do laboratório



Foto 43 - Instalações do laboratório

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Vazamento visível no tanque do tratamento biológico



Foto 2 - Vazamento visível no tanque do tratamento biológico



Foto 3 - Vazamento nos fundos do tanque anóxico



Foto 4 - Vazamento na lateral dos aeradores



Foto 5 - Vazamento na lateral dos tanques

Filipe Pasqualini Perez
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 6 vezes - última modificação: 06/02/2026 08:10:27)

É base de:

[Auto de Notificação 050/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 106/2026 - Aprovação de relatórios de fiscalização](#)

[Ofício 264/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 081/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

CADRI n 60003018_val 27 01 31.pdf (39,22 KB)	2 downloads
ETE Estoril Dez Relatorio de Analises 123677 1 2025 SAIDA.pdf (1,17 MB)	1 download
ETE Estoril Dez Relatorio de Analises 123678 1 2025 ENTRADA.pdf (1,17 MB)	1 download
ETE Estoril Nov Relatorio de Analises 118311 1 2025 SAIDA 2 .pdf (1,16 MB)	1 download
ETE Estoril Nov Relatorio de Analises 118312 1 2025 ENTRADA.pdf (1,16 MB)	1 download
ETE Estoril Out Relatorio de Analises 102999 1 2025 SAIDA.pdf (1,17 MB)	2 downloads
ETE Estoril Out Relatorio de Analises 103000 1 2025 ENTRADA 2 .pdf (1,16 MB)	3 downloads
LO ETE Estoril N 60006219 24 10 2027.pdf (18,38 KB)	2 downloads
Outorga de lancamento ETE Estoril Portaria DAEE N 4891 Nov Lanc.pdf (85,28 KB)	3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/02/2026 13:43:56 Filipe Pasqualini Perez **D3** emitiu o [Auto de Notificação 050/2026](#) a partir deste documento.

06/02/2026 08:16:06 Filipe Pasqualini Perez **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 032/2026** com o certificado **FILIPES PASQUALINI PEREZ CPF 384.XXX.XXX-44** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-032/2026

06/02/2026 08:26

(Encaminhado)

Filipe P. **D3**

DTO - Diretoria ...

CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**,

Favor encaminhar para providências.

Grato,

—
Filipe Pasqualini Perez
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2026 08:26:25 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)**