



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
735.817.703.866.814.326

Ares-pcj

arespcj@arespcj.com.br

CC

06/02/2026 11:04

Município

SAAE ATIBAIA

· 11 44143500

2 setores envolvidos

**D2** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

## Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA

PRESTADOR: Saneamento Ambiental de Atibaia

Verificação de Não Conformidades

Americana, Janeiro de 2026

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

#### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia

Prefeito: Daniel da Rocha Martini

Endereço: Av. da Saudade, 252 - Centro, Atibaia - SP, 12940-560

Telefone: (11) 4414-2000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.954, de 27/12/2010

#### 1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento Ambiental de Atibaia

Responsável legal: José Francisco Alves Pinto

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite

Telefone: (11) 4414-3500

### 2. EQUIPE TÉCNICA

#### 2.1 ARES-PCJ

Filipe Pasqualini Perez – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Água e Esgoto

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

#### 2.2 PRESTADOR

João Henrique da Silva Bueno - Técnico em Automação

Felipe de Oliveira Bueno - Técnico em Eletrotécnica

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/01/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

### 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

**Tabela 1**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RES. FAZENDA PORTO (CAIXA VERDE)	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. FAZENDA PORTO (CAIXA VERDE)	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. FAZENDA PORTO (CAIXA BRANCA)	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. CENTRAL (ETA I)	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. CENTRAL (ETA I)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL - ATIBAIA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEA CENTRAL	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA CENTRAL	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EA FLAMBOYANT	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EA ARCO ÍRIS	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CENTRAL	ETA-5.18	Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Em até 180 dias
CENTRAL	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias

CENTRAL	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
CENTRAL	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
BOOSTER JARDIM DOS PINHEIROS	EEA-4.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
BOOSTER JARDIM DOS PINHEIROS	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BOOSTER JARDIM DOS PINHEIROS	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
BOOSTER JARDIM DOS PINHEIROS	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
BOOSTER E EA FAZENDA PORTO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

## ANEXOS

### FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.831 - ETA Central (Atibaia)

#### ETA Central

CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [CENTRAL](#)



Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite, Atibaia - SP, 12941-606, Brasil.  
nº 11. . **CEP:** 12941-606 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.1164933, long=-46.5463824, accuracy=13.653

**Fiscalizado** ETA Central #181496817

**Data de início da fiscalização** 22/01/2026

**Data de término da fiscalização** 22/01/2026

**Observações Gerais**

Fotos de [ETA-5.0]



**Foto 1** - Laboratório da ETA Central



**Foto 2** - Laboratório da ETA Central



**Foto 3** - Equipamento de proteção individual disponível no laboratório (luvas e máscara)



**Foto 4** - Controle de operações das bombas e reservatórios



**Foto 5** - Canal de entrada da água



**Foto 6** - Calha entrada com aplicação de sulfato de alumínio



**Foto 7** - Canal de entrada da água



**Foto 8** - Segunda entrada da água, proveniente da mesma adutora



**Foto 9** - Tanques de floculação



**Foto 10** - Tanques de floculação



**Foto 11** - Decantador



**Foto 12** - Filtros (quatro de cada um dos lados do prédio administrativo da ETA)



**Foto 13** - Dosador de sulfato



**Foto 14** - Tanque com cal



**Foto 15** - Armazenagem de produtos químicos



**Foto 16** - Destaque para etiqueta com informações de validade dos produtos químicos



**Foto 17** - Tanque de armazenamento e dosador de fluor



**Foto 18** - Chuveiro de emergência



**Foto 19** - Dosador de cloro



**Foto 20** - Bombas da ETA Central



**Foto 21** - Talhas para manutenção



**Foto 22** - Extintor de incêndio disponível



**Foto 23** - Destaque para a etiqueta do extintor



**Foto 24** - Mangueira de aplicação do cloro



**Foto 25** - Preparação de cal



**Foto 26** - Tanque sulfato



**Foto 27** - Vista aérea da ETA Central (à esquerda) e da ETA nova (à direita)



**Foto 28** - Vista aérea da ETA



Foto 29 - Vista aérea dos tanques da ETA Central



Foto 30 - Vista aérea dos tanques da ETA Central



Foto 31 - Vista aérea dos tanques da ETA Central



Foto 32 - Vista aérea dos tanques da ETA Central



Foto 33 - Vista aérea da ETA Nova (ainda não está operando)



Foto 34 - Vista aérea da ETA Nova (ainda não está operando)



Foto 35 - Vista aérea da ETA Nova (ainda não está operando)

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Foi informado durante a fiscalização que o medidor de entrada fica na adutora mas não há medidor na saída do tratamento

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.18]



Foto 1 - Vertedores desnivelados



Foto 2 - Vertedores desnivelados

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo Não Conforme

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida Não Conforme

[ETA-5.20] Observações o SAAE está em tratativas para a emissão da LO, porém para tal é necessária a implantação do tratamento de lodo na ETA


Novo Item Fiscalizado 13.832 - EEAT da ETA (Atibaia)

EEAT da ETA

EEA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA CENTRAL](#)



Endereço: Av. Juca Peçanha, 17 - Cidade Satélite, Atibaia - SP, 12941-041, Brasil. nº 17. . CEP: 12941-041 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1166403, long=-46.5450447, accuracy=13.653

Fiscalizado Elevatória ETA #181501314

Data de início da fiscalização 22/01/2026

Data de término da fiscalização 22/01/2026

## Observações Gerais

### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Possui 3 bombas centrífugas e 1 submersa

#### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Bombas centrífugas e tubulação de bomba submersa



**Foto 2** - Conjunto motobomba



**Foto 3** - Conjunto de tubulações de recalque



**Foto 4** - Tubulação de recalque

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

[EEA4.8] Observações

Tubulação enferrujada

#### Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento grande na válvula



Foto 2 - Vazamento na flange das tubulações

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Tubulações enferrujadas


Novo Item Fiscalizado 13.835 - Reservatório Semienterrado - ETA Central (Atibaia)

### Reservatório Semienterrado - ETA Central

RES. CENTRAL (ETA I)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CENTRAL \(ETA I\)](#)



Endereço: Av. Juca Peçanha, 17 - Cidade Satélite, Atibaia - SP, 12941-041, Brasil. nº 17. . CEP: 12941-041 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1161676, long=-46.5453543, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Semienterrado - ETA Central  
#181503297

Data de início da fiscalização

22/01/2026

Data de término da fiscalização

22/01/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Tubulação de entrada da água



**Foto 2** - Lateral do reservatório



**Foto 3** - Escada de acesso à parte superior do reservatório



**Foto 4** - Lateral do reservatório



**Foto 5** - Vista aérea do reservatório semienterrado da ETA Central



**Foto 6** - Vista aérea do reservatório semienterrado da ETA Central



**Foto 7** - Parte superior do reservatório

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

Fotos de RES6.3



**Foto 1** - Vazamento entrada de água do reservatório

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

Realizar a manutenção das tampas e retirada do material

#### Fotos de RES6.14



**Foto 1** - Tampa com as laterais quebradas



**Foto 2** - Tampa com as laterais quebradas e material elétrico exposto



**Foto 3** - Tampa com as laterais quebradas


Novo Item Fiscalizado 13.837 - EEAT Reservatório Central (Atibaia)

#### EEAT Reservatório Central

EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL - ATIBAIA](#)



Endereço: Av. Horácio Netto, 100 - Samambaia Parque Res., Atibaia - SP, 12945-010, Brasil. nº 100. . CEP: 12945-010 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1161553, long=-46.5448704, accuracy=13.653

**Fiscalizado** booster central #181504132

**Data de início da fiscalização** 22/01/2026

**Data de término da fiscalização** 22/01/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

##### [EEA4.0] Observações

Sistema funciona como booster na rede e não mais como elevatória

#### Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da casa de bombas



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Vista lateral dos equipamentos



Foto 4 - Conjunto motobomba 1



**Foto 5** - Vazamento normal da água de lubrificação das gaxetas da bomba 2



**Foto 6** - Conjunto motobomba 2



**Foto 7** - Conjunto motobomba 3

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

Fotos de [EEA4.8]



**Foto 1** - Vazamento excessivo de água de lubrificação das gaxetas



**Foto 2** - Vazamento excessivo de água de lubrificação das gaxetas


Novo Item Fiscalizado 13.839 - Booster Jardim dos Pinheiros (Atibaia)

### Booster Jardim dos Pinheiros

BOOSTER JARDIM DOS PINHEIROS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER JARDIM DOS PINHEIROS](#)



Endereço: R. das Rosas, 242 - Jardim dos Pinheiros, Atibaia - SP, 12945-530, Brasil. nº 242. .  
**CEP:** 12945-530 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.1111021, long=-46.5136833, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Booster Jardim dos Pinheiros #181509423
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/01/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/01/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

##### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Bomba do booster



**Foto 2** - Extintor disponível



**Foto 3** - painel elétrico do booster



**Foto 4** - Destaque para a bomba

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

**Não Conforme**

##### Fotos de [EEA4.1]



**Foto 1** - Cerca de delimitação do local danificada

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

**Não Conforme**

Fotos de [EEA4.5]



**Foto 1** - Ausência de placa de identificação do sistema

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

Fotos de [EEA4.8]



**Foto 1** - Vazamento na bomba 2

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

Fotos de [EEA4.10]



**Foto 1** - Necessidade de roçagem no local


Novo Item Fiscalizado 13.847 - Res. Fazenda Porto (Caixa Branca) (Atibaia)

**Res. Fazenda Porto (Caixa Branca)**

RES. FAZENDA PORTO (CAIXA BRANCA)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. FAZENDA PORTO \(CAIXA BRANCA\)](#)



Endereço: R. dos Jequitibás, 80 - Guaxinduva, Atibaia - SP, 12945-673, Brasil. nº 80. . CEP: 12945-673 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.0973329, long=-46.4937046, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Res. Fazenda Porto (Caixa Branca) #181516884
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/01/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/01/2026

**Observações Gerais**

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)**

**Fotos de RES6.0**



**Foto 1** - Escada de acesso para o reservatório



**Foto 2** - Lateral do reservatório Fazenda Porto (caixa branca)



**Foto 3** - Tubulação da lateral do reservatório



**Foto 4** - Vista da lateral do reservatório



**Foto 5** - Vista aérea do reservatório



**Foto 6** - Para-raios



**Foto 7** - Tampa do reservatório



**Foto 8** - Vista aérea do reservatório



**Foto 9** - Tubo extravasor



**Foto 10** - Reservatório Fazenda do Porto (caixa branca)



**Foto 11** - Reservatório Fazenda do Porto (caixa branca)

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

## Fotos de RES6.2



**Foto 1** - Ausência de placa de identificação do sistema

[RES6.11] Observações

Medição feita por  
telemetria


Novo Item Fiscalizado 13.848 - Res. Fazenda Porto (Caixa Verde) (Atibaia)

### Res. Fazenda Porto (Caixa Verde)

RES. FAZENDA PORTO (CAIXA VERDE)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. FAZENDA PORTO \(CAIXA VERDE\)](#)



Endereço: R. das Jacutingas, 50 - Guaxinduva, Atibaia - SP, 12945-843, Brasil. nº 50. . **CEP:** 12945-843 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.11696434020996, long=-46.54619216918945, accuracy=13.653

**Fiscalizado** Res. Fazenda Porto (Caixa Verde) #181517583

**Data de início da fiscalização** 22/01/2026

**Data de término da fiscalização** 22/01/2026

**Observações Gerais**

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Fachada da entrada da área do reservatório



**Foto 2** - Fachada da entrada da área do reservatório



**Foto 3** - Vista lateral do reservatório



**Foto 4** - Vista lateral do reservatório



**Foto 5** - Vista aérea da área do reservatório



**Foto 6** - Vista aérea do reservatório



**Foto 7** - Destaque para tampa do reservatório



**Foto 8** - Parte superior do reservatório



**Foto 9** - Escada de acesso na lateral

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa gasta, não identifica a área

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Necessita realizar roçada


Novo Item Fiscalizado 13.849 - EEAT Fazenda Porto (Caixa Branca) (Atibaia)

### EEAT Fazenda Porto (Caixa Branca)

BOOSTER E EA FAZENDA PORTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER E EA FAZENDA PORTO](#)



Endereço: R. dos Jequitibás, 80 - Guaxinduva, Atibaia - SP, 12945-673, Brasil. nº 80. . CEP: 12945-673 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.11696434020996, long=-46.54619216918945, accuracy=13.653

Fiscalizado EEAT Fazenda Porto (Caixa Branca) #181517584

Data de início da fiscalização 22/01/2026

Data de término da fiscalização 22/01/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

##### Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral interna da EEAT



Foto 2 - Vista geral interna da EEAT



Foto 3 - Motor 1



Foto 4 - Extintor de incêndio

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

##### Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Necessária a limpeza geral da casa de bombas (muita terra)




Foto 2 - Necessária a remoção de enxame de abelhas

## Booster Flamboyant

EA FLAMBOYANT

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA FLAMBOYANT](#)



Endereço: R. dos Jequitibás, 80 - Guaxinduva, Atibaia - SP, 12945-673, Brasil. nº 80. . CEP: 12945-673 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.097332000732422, long=-46.49370574951172, accuracy=13.653

Fiscalizado	Booster Flamboyant #181536006
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

##### Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Tubulações do booster



Foto 2 - Extintor disponível



Foto 3 - Painel elétrico do booster



Foto 4 - Vista externa do booster

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



**Foto 1** - Drenagem inadequada da água de lubrificação das gaxetas



**Foto 2** - Drenagem inadequada da água de lubrificação das gaxetas


Novo Item Fiscalizado 13.856 - EA Arco-Íris (Atibaia)

### EA Arco-Íris

EA ARCO ÍRIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA ARCO ÍRIS](#)



Endereço: R. Madri, 104 - Centro, Atibaia - SP, 12947-794, Brasil. nº 104. . **CEP:** 12947-794 /  
**Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.1500005, long=-46.5380581, accuracy=13.653

**Fiscalizado** booster arco iris #181539048

**Data de início da fiscalização** 22/01/2026

**Data de término da fiscalização** 22/01/2026

**Observações Gerais**

Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Tubulações e fiação da EEAT



**Foto 2** - Tubulações e fiação da EEAT



**Foto 3** - Tubulações e fiação da EEAT



**Foto 4** - Painel elétrico



**Foto 5** - Placa de identificação



**Foto 6** - Tampa de inspeção



**Foto 7** - Vista geral interna da EEAT



**Foto 8** - Vista geral interna da EEAT



**Foto 9** - Fachada da EEAT

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Necessária uma roçada da área


Novo Item Fiscalizado 13.858 - EA Alpes (Atibaia)

### EA Alpes

BOOSTER DOS ALPES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER DOS ALPES](#)



Endereço: Av. Santana, 4071 - Itapetinga, Atibaia - SP, 12946-001, Brasil. n° 4071. . CEP: 12946-001 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.159462, long=-46.5471296, accuracy=13.653

Fiscalizado EA Alpes #181541062

Data de início da fiscalização 22/01/2026

Data de término da fiscalização 22/01/2026

Observações Gerais

## Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Tampa do poço



**Foto 2** - Painel elétrico



**Foto 3** - Painel elétrico



**Foto 4** - Parte interna do poço com a elevatória



**Foto 5** - Poço com a elevatória



**Foto 6** - Localização do poço


## Novo Item Fiscalizado 13.861 - Reservatório Alpes (Atibaia)

### Reservatório Alpes

RES. ALPES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ALPES](#)



Endereço: R. Três, 245 - Estancia Santa Maria do Portao, Atibaia - SP, 12948-194, Brasil. nº 245. . **CEP:** 12948-194 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.1698266, long=-46.5439154, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Reservatório Alpes #181544142
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/01/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/01/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

##### [RES6.0] Observações

Reservatório em propriedade particular, na data da fiscalização não foi possível acessar o local

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Placa de identificação

#### Novo Item Fiscalizado 13.864 - Booster Água Verde (Atibaia)

#### Booster Água Verde

BOOSTER ÁGUA VERDE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER ÁGUA VERDE](#)



Endereço: R. Yor Moacir Carvalho, 85 - Vila Helena, Atibaia - SP, 12941-593, Brasil. nº 85. .  
**CEP:** 12941-593 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.1554337, long=-46.5494012, accuracy=13.653

**Fiscalizado** Booster Água Verde #181546263

**Data de início da fiscalização** 22/01/2026

**Data de término da fiscalização** 22/01/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

##### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Local de funcionamento do booster



**Foto 2** - Painel elétrico



**Foto 3** - Destaque para a parte interna do painel elétrico



**Foto 4** - Bombas do booster



Foto 5 - Bombas do booster



Foto 6 - Extintor de incêndio disponível



Foto 7 - Destaque para a etiqueta do extintor

**Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 2 vezes - última modificação: 06/02/2026 14:26:50)

É base de:

[Auto de Notificação 051/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 111/2026 - Relatório de Fiscalização Programada - Atibaia](#)

[Ofício 267/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 083/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício...documentos.pdf](#) (1,71 MB)

2 downloads

Quem já visualizou?

06/02/2026 11:09:40 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.832..**

06/02/2026 11:10:36 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.832..**

06/02/2026 11:20:45 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.849..](#)

06/02/2026 11:53:55 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.847..](#)

06/02/2026 11:57:10 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.831..](#)

06/02/2026 11:58:09 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 emitiu o [Auto de Notificação 051/2026](#) a partir deste documento.

06/02/2026 14:20:18 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 050/2026** com o certificado **ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI** CPF **374.XXX.XXX-00** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-  
050/2026**

06/02/2026 14:24

(Encaminhado)

Isabella M. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Boa tarde, Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Segue relatório de Atibaia (SAAE) para dar prosseguimento.

—  
**Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2026 14:24:46 E-mail para [vanessa@arespcj.com.br](mailto:vanessa@arespcj.com.br) E-mail entregue, lido, clicado (3) ←