



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
473.717.725.500.176.281

[Arespcj](#)

CC

03/03/2026 12:00

Município

[Araraquara](#)

· 16 3301-5101

CNPJ 45.276.128/0001-10

Ciclo de Fiscalização\*: 1

## Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO ARARAQUARA

Prestador: ECOARES Ambiental LTDA

Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços  
Americana, março de 2025

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADORES

### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araraquara

Prefeito: Luís Cláudio Lapena Barreto

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro (6º andar)

Telefone: (16) 3301-5255

E-mail: [prefeitomunicipal@araraquara.sp.gov.br](mailto:prefeitomunicipal@araraquara.sp.gov.br)

Lei de definição do ente regulador: Lei Municipal nº 8.178, de 09 de abril de 2014

### 1.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

ECOARES Ambiental LTDA

Responsável legal: Antônio Carlos Leonel de Carvalho

Cargo: Administrador

Endereço: Rua do Rocio, 220, CJ 22, Vila Olimpia, São Paulo - SP

E-mail: [antonio.carvalho@estre.com.br](mailto:antonio.carvalho@estre.com.br)

Responsável legal: Rinaldo Alexandre Coelho

Cargo: Administrador

Endereço: Rua Sete de Setembro, 1500, Centro, Ribeirão Preto - SP

E-mail: [racoelho@gruposesse.com.br](mailto:racoelho@gruposesse.com.br)

## **2. EQUIPE TÉCNICA QUE CONDUZIU A FISCALIZAÇÃO**

### **2.1 ARES-PCJ**

Fabricio Lopes de Bastos – Analista de Regulação e Fiscalização

Luis Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

### **2.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**

*Concessionária ECOARES Ambiental*

Marcos Gonzaga – Diretor

Cristina Souza – Coordenadora de Operações

*Poder Concedente*

Douglas Cristiano Agostoni – Chefe de Divisão - Serviços Públicos

## **3. FISCALIZAÇÃO**

Em 25/02/2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme Resolução ARES-PCJ nº 370 de 21/12/2020, bem como o estabelecido no Contrato de Concessão nº 6.050/2024 e seus anexos, em particular o Termo de Referência, parte integrante do Anexo A do Contrato de Concessão.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

## **4. CONSTATAÇÕES**

*Implantação de Infraestrutura e Investimentos*

Observa-se que estão previstas para execução, durante o primeiro ano da Concessão, diversas ações de implantação, modernização e adequação de infraestrutura no Município de Araraquara. Dentre elas, destacam-se:

1. Adequações na Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos;
2. Adequação e modernização da Planta de Triagem de Recicláveis.

Tais obrigações encontram-se previstas, respectivamente, nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência.

Ressalta-se que, embora ainda haja prazo remanescente para a conclusão dessas intervenções, até o momento não foi constatado o início da execução das obras. Considerando a proximidade ao prazo estabelecido para conclusão das intervenções, reforça-se a necessidade de observância ao cronograma contratual, a fim de garantir a adequada prestação dos serviços, dentro dos parâmetros estabelecidos.

Reforçamos ainda que a Cláusula 14 do Contrato de Concessão estabelece diversos requisitos em relação à elaboração de projetos e à execução de obras, entre os quais destacamos:

*"14.2. Os projetos executivos a serem apresentados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA deverão ser previamente verificados por Organismo de Inspeção acreditado nos termos das normas aplicáveis. [...]"*

*14.2.3. Previamente ao início de cada uma das obras concernentes ao objeto da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, para conhecimento, o respectivo projeto devidamente elaborado conforme as*

*normas aplicáveis. [...]*

*14.5. As obras necessárias à execução do objeto da CONCESSÃO deverão ser iniciadas a partir da entrega do respectivo projeto pela CONCESSIONÁRIA e aceite pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto nas subcláusulas anteriores, comprometendo-se a CONCESSIONÁRIA a empregar todos os recursos necessários para atender às obrigações previstas no CONTRATO nos prazos determinados."*

#### *Unidade de Transbordo*

Durante a inspeção, constatou-se a presença de volume significativo de resíduos no pátio superior, a ausência de caçambas operacionais na área inferior (verificando-se apenas a existência de caçambas destinadas ao armazenamento de pneus), bem como a ocorrência de líquido percolado em pontos da unidade.

Nesse contexto, reforça-se a necessidade de execução tempestiva das intervenções previstas para a área no primeiro ano da Concessão, conforme estabelecido no instrumento contratual.

Adicionalmente, recomenda-se a revisão e o aprimoramento dos procedimentos operacionais atualmente adotados na unidade, com vistas à redução do acúmulo de resíduos no local e à garantia de condições adequadas de operação.

#### *PEV Parque São Paulo*

Durante a inspeção, foi identificada a necessidade de melhorias nas condições de limpeza do local, incluindo a remoção de resíduos dispersos e a execução de roçada da vegetação.

Constataram-se, ainda, danos no isolamento da área, bem como a presença de vegetação que compromete a adequada visualização do totem de identificação implantado no local.

Adicionalmente, verificou-se a existência de volume significativo de lâmpadas fluorescentes acondicionadas no interior de caçamba roll-on, sem a devida segregação dos demais resíduos. Ressalta-se que a estrutura básica apresentada na Proposta Técnica da Concessionária contempla a disponibilização e manutenção de coletor específico para lâmpadas em todos os PEVs do Município.

#### *PEV Jardim Capri, PEC Hotencias e PEV Victorio de Santi*

De forma geral, constatou-se a necessidade de aprimoramento das condições de limpeza das áreas, especialmente no que se refere à execução de roçada, de modo a não comprometer a adequada utilização dos PEVs pelos munícipes.

Adicionalmente, no que se refere ao PEV Hortências, verificou-se a existência de danos no cercamento da área, demandando as devidas providências de manutenção.

#### *Envio de informações*

Por meio do Ofício ARES-PCJ nº 018/2026 foi solicitado o envio de esclarecimentos a respeito da eventual execução de atividades de exploração de fontes alternativas e complementares de receita, bem como, se aplicável, o envio do plano comercial de exploração das receitas extraordinárias. Posteriormente a

Concessionária solicitou, por meio do Protocolo 085/2026, dilação de prazo para apresentação das informações, o qual foi deferido por esta Agência. Entretanto, decorrido o prazo, e até a elaboração deste relatório não foi identificado o envio dos esclarecimentos solicitados.

## 5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização, constantes nos anexos.**

**Tabela 1. Resumo das Não Conformidades identificadas**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
PEV VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA	PEV-4.1	Não manter condições adequadas de limpeza na área	Imediato
PEV PARQUE SÃO PAULO - ARARAQUARA	PEV-4.1	Não manter condições adequadas de limpeza na área	Imediato
PEV PARQUE SÃO PAULO - ARARAQUARA	PEV-4.3	Não manter isolamento adequado na área	Em até 90 dias
PEV PARQUE SÃO PAULO - ARARAQUARA	PEV-4.4	Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos	Em até 90 dias
PEV PARQUE SÃO PAULO - ARARAQUARA	PEV-4.7	Não manter segregação adequada entre resíduos perigosos e demais resíduos	Em até 30 dias
PEV JARDIM CAPRI - ARARAQUARA	PEV-4.1	Não manter condições adequadas de limpeza na área	Imediato
PEC HORTENCIAS - ARARAQUARA	PEV-4.1	Não manter condições adequadas de limpeza na área	Imediato
PEC HORTENCIAS - ARARAQUARA	PEV-4.3	Não manter isolamento adequado na área	Em até 90 dias
Ausência de resposta do prestador às solicitações contidas no Ofício ARES-PCJ nº 018/2026	CGE-1.11	Não enviar documentação de natureza técnica, operacional ou contábil no prazo estipulado	Imediato

## ANEXOS


Novo Item Fiscalizado 14.048 - Transbordo RSU - Araraquara

**Transbordo RSU - Araraquara**

UNIDADE DE TRANSBORDO - ARARAQUARA

Checklist: [Unidade de Transbordo](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRANSBORDO - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av Gervásio Brito Francisco, 650 - Jardim Altos de Pinheiros III, Araraquara - SP, 14811-650, Brasil. nº 650. . **CEP:** 14811-650 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.7674727, long=-48.120677, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Transbordo RSU - Araraquara #186368461
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/02/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/02/2026

**Observações Gerais**

**Constatações (Unidade de Transbordo)**

[TRB6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

**Fotos de [TRB6.0]**



**Foto 1** - Visão geral, área inferior



**Foto 2** - Visão geral, área inferior



**Foto 3** - Visão geral, área inferior



**Foto 4** - Visão geral, área inferior



**Foto 5** - Visão geral, área inferior



**Foto 6** - Visão geral, área inferior



**Foto 7** - Visão geral, área inferior



**Foto 8** - Visão geral, área inferior



**Foto 9** - Escoamento de líquido percolado, área inferior



**Foto 10** - Visão geral, área superior



**Foto 11** - Visão geral, área superior



**Foto 12** - Visão geral, área superior



**Foto 13** - Visão geral, área superior



**Foto 14** - Visão geral, área superior



**Foto 15** - Visão geral, área superior



**Foto 16** - Visão geral, área superior



**Foto 17** - Acúmulo de resíduos, área superior



**Foto 18** - Acúmulo de resíduos, área superior



**Foto 19** - Acúmulo de resíduos, área superior



**Foto 20** - Acúmulo de resíduos, área superior



**Foto 21** - Acúmulo de resíduos, área superior



**Foto 22** - Visão geral, área superior



**Foto 23** - Escoamento de líquido percolado, área superior



**Foto 24** - Visão geral, área superior. Presença de resíduos perigosos, lâmpadas fluorescentes.



**Foto 25** - Visão geral, área superior



**Foto 26** - Balança Rodoviária



**Foto 27** - Balança Rodoviária


Novo Item Fiscalizado 14.050 - Unidade de Triagem RCC - Araraquara

### Unidade de Triagem RCC - Araraquara

UNIDADE DE TRIAGEM RCC - ARARAQUARA

Checklist: [Aspectos Operacionais](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRIAGEM RCC - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av Gervásio Brito Francisco, 691 - Vila Xavier, Araraquara - SP, 14811-650, Brasil. nº 691. . **CEP:** 14811-650 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7668969, long=-48.1231842, accuracy=13.653

Fiscalizado Unidade de Triagem RCC - Araraquara #186374135

Data de início da fiscalização 25/02/2026

Data de término da fiscalização 25/02/2026

Observações Gerais

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [OP2.0]



Foto 1 - Visão geral



Foto 2 - Visão geral



Foto 3 - Visão geral



Foto 4 - Visão geral



Foto 5 - Visão geral



Foto 6 - Visão geral



Foto 7 - Visão geral



Foto 8 - Visão geral



Foto 9 - Visão geral

Novo Item Fiscalizado 14.052 - ATT Resíduos Verdes - Araraquara

### ATT Resíduos Verdes - Araraquara

ATT RESÍDUOS VERDES - ARARAQUARA

Checklist: [Aspectos Operacionais](#)

Sistema: [ATT RESÍDUOS VERDES - ARARAQUARA](#)

<b>Fiscalizado</b>	ATT Resíduos Verdes - Araraquara #186375654
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/02/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/02/2026
<b>Observações Gerais</b>	Transbordo de Resíduos verdes e Madeira

#### Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

#### Fotos de [OP2.0]



Foto 1 - Visão geral



Foto 2 - Visão geral



**Foto 3** - Visão geral



**Foto 4** - Visão geral



**Foto 5** - Visão geral



**Foto 6** - Visão geral



**Foto 7** - Visão geral



**Foto 8** - Visão geral



**Foto 9** - Visão geral


Novo Item Fiscalizado 14.056 - PEV Parque São Paulo - Araraquara

**PEV Parque São Paulo - Araraquara**

PEV PARQUE SÃO PAULO - ARARAQUARA

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [PEV PARQUE SÃO PAULO - ARARAQUARA](#)



Endereço: R. Maria Brambilia Passos, 930 - Vila Xavier, Araraquara - SP, 14811-350, Brasil. nº 930. . **CEP:** 14811-350 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

**Fiscalizado** PEV Parque São Paulo - Araraquara #186378174

**Data de início da fiscalização** 25/02/2026

**Data de término da fiscalização** 25/02/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

#### Fotos de [PEV4.0]



**Foto 1** - Visão geral, externa



**Foto 2** - Visão geral, externa



**Foto 3** - Visão geral, externa



**Foto 4** - Totem de identificação, encoberto por vegetação



**Foto 5** - Visão geral, interna



**Foto 6** - Visão geral, interna



**Foto 7** - Visão geral, interna



**Foto 8** - Visão geral, interna



**Foto 9** - Aspecto geral, limpeza e roçada



**Foto 10** - Aspecto geral, limpeza e roçada



**Foto 11** - Aspecto geral, limpeza e roçada



**Foto 12** - Aspecto geral, limpeza e roçada



**Foto 13** - Visão geral, interna



**Foto 14** - Visão geral, interna



Foto 15 - Caçamba roll on



Foto 16 - Caçamba roll on



Foto 17 - Caçamba roll on



Foto 18 - Caçamba roll on



Foto 19 - Limpeza e roçada



Foto 20 - Isolamento da unidade



Foto 21 - Isolamento da unidade



Foto 22 - Visão geral, interna



Foto 23 - Visão geral, interna



Foto 24 - Visão geral, interna

[PEV4.1] Não manter condições adequadas de limpeza na área

Não Conforme

Fotos de [PEV4.1]



**Foto 1** - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada.



**Foto 2** - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada.

[PEV4.3] Não manter isolamento adequado na área

**Não Conforme**

Fotos de [PEV4.3]



**Foto 1** - Danos no cercamento da unidade

[PEV4.4] Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos

**Não Conforme**

[PEV4.4] Observações

Unidade conta com identificação, entretanto a mesma se encontra encoberta por vegetação, impossibilitando sua visualização adequada.

Fotos de [PEV4.4]



**Foto 1** - Placa de identificação encoberta por vegetação



**Foto 2** - Visão geral externa, indicando impossibilidade de visualização adequada da identificação

[PEV4.7] Não manter segregação adequada entre resíduos perigosos e demais resíduos

**Não Conforme**

Fotos de [PEV4.7]



**Foto 1** - Presença de lâmpadas fluorescentes no interior de caçamba roll on, sem segregação adequada



**Foto 2** - Presença de lâmpadas fluorescentes no interior de caçamba roll on, sem segregação adequada


Novo Item Fiscalizado 14.058 - PEV Jardim Capri - Araraquara

**PEV Jardim Capri**

PEV JARDIM CAPRI - ARARAQUARA

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [PEV JARDIM CAPRI - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Tocantins, 274 - Jardim Brasil (Vila Xavier), Araraquara - SP, 14811-078, Brasil. nº 274. . **CEP:** 14811-078 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

**Fiscalizado** PEV Jardim Capri - Araraquara #186381952

**Data de início da fiscalização** 25/02/2026

**Data de término da fiscalização** 25/02/2026

**Observações Gerais**

**Constatações (Ecoponto ou Pev)**

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



**Foto 1** - Visão geral, externa



**Foto 2** - Visão geral, interna



**Foto 3** - Visão geral, interna



**Foto 4** - Visão geral, interna



**Foto 5** - Visão geral, interna



**Foto 6** - Visão geral, interna



**Foto 7** - Visão geral, interna



**Foto 8** - Visão geral, interna



**Foto 9** - Visão geral, interna



**Foto 10** - Visão geral, interna



Foto 11 - Visão geral, interna



Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, interna



Foto 14 - Visão geral, interna



Foto 15 - Caçambas brooks, RCC



Foto 16 - Caçamba roll on



Foto 17 - Caçamba roll on



Foto 18 - Caçamba roll on

[PEV4.1] Não manter condições adequadas de limpeza na área

Não Conforme

Fotos de [PEV4.1]



Foto 1 - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada



Foto 2 - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada



**Foto 3** - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada



**Foto 4** - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada


## Novo Item Fiscalizado 14.059 - PEC Hortências - Araraquara

### PEC Hortências

PEC HORTENCIAS - ARARAQUARA

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [PEC HORTENCIAS - ARARAQUARA](#)



Endereço: R. Prof. Celestino Boschiero, 851 - Parque das Hortencias, Araraquara - SP, 14808-516, Brasil. nº 851. . **CEP:** 14808-516 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.8090019, long=-48.1329732, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	PEC Hortências - Araraquara #186385486
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/02/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/02/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



**Foto 1** - Visão geral, externa



**Foto 2** - Visão geral, interna



**Foto 3** - Visão geral, interna



**Foto 4** - Visão geral, interna



**Foto 5** - Visão geral, interna



**Foto 6** - Visão geral, interna



**Foto 7** - Visão geral, interna



**Foto 8** - Visão geral, interna



**Foto 9** - Caçamba roll on



**Foto 10** - Visão geral, interna



Foto 11 - Visão geral, interna



Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, interna



Foto 14 - Visão geral, interna



Foto 15 - Visão geral, interna



Foto 16 - Visão geral, externa

[PEV4.1] Não manter condições adequadas de limpeza na área

Não Conforme

Fotos de [PEV4.1]



Foto 1 - Necessidade de execução de roçada



Foto 2 - Necessidade de execução de roçada

[PEV4.3] Não manter isolamento adequado na área

Não Conforme

Fotos de [PEV4.3]



**Foto 1** - Cercamento da unidade danificado, próximo ao portão de acesso.


## Novo Item Fiscalizado 14.060 - PEV Victorio de Santi - Araraquara

### PEV Victorio de Santi

PEV VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [PEV VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Henrique Cincerre, 15 - Jardim Victorio Antonio de Santi II, Araraquara - SP, 14808-697, Brasil. nº 15. . **CEP:** 14808-697 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

<b>Fiscalizado</b>	PEV Victorio de Santi - Araraquara #186388556
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/02/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/02/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



**Foto 1** - Visão geral, externa



**Foto 2** - Visão geral, interna



**Foto 3** - Visão geral, interna



**Foto 4** - Visão geral, interna



**Foto 5** - Visão geral, interna



**Foto 6** - Visão geral, interna



**Foto 7** - Visão geral, interna



**Foto 8** - Caçambas brooks, RCC



**Foto 9** - Visão geral, interna



**Foto 10** - Caçamba roll on



Foto 11 - Caçamba roll on



Foto 12 - Visão geral, interna

[PEV4.1] Não manter condições adequadas de limpeza na área

Não Conforme

Fotos de [PEV4.1]



Foto 1 - Espalhamento de resíduos e necessidade de roçada



Foto 2 - Necessidade de roçada



Foto 3 - Necessidade de roçada

Novo Item Fiscalizado 14.095 - Ausência de resposta do prestador às solicitações contidas no Ofício ARES-PCJ nº 018/2026 - Araraquara

**Ausência de resposta do prestador às solicitações contidas no Ofício ARES-PCJ nº 018/2026**

Condições Gerais - RSU

**Fiscalizado**

Ausência de resposta do prestador às solicitações contidas no Ofício ARES-PCJ nº 018/2026 - Araraquara #187588439

**Data de início da fiscalização**

04/03/2026

**Data de término da fiscalização**

04/03/2026

**Observações Gerais**

## Constatações (Condições Gerais - RSU)

[CGE1.11] Não enviar documentação de natureza técnica, operacional ou contábil no prazo estipulado

Não Conforme

[CGE1.11] Observações

Ausência de resposta do prestador ECOARES Ambiental SPE às solicitações contidas no Ofício ARES-PCJ nº 018/2026, relacionadas à execução de atividades potencialmente enquadradas como receitas extraordinárias.

**Luis Felipe Ventura de Almeida**

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 17/03/2026 10:47:59)

É base de:

[Auto de Notificação 087/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 202/2026 - Aprovação de Relatório de Fiscalização - Araraquara](#)

[Ofício 574/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 149/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/03/2026 08:14:32 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 emitiu o [Auto de Notificação 087/2026](#) a partir deste documento.

17/03/2026 11:06:18 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 079/2026](#) com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF 400.XXX.XXX-01 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-  
079/2026**

17/03/2026 11:20

(Encaminhado)

Luis A. D4

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Solicito encaminhamento para o prestador ECOARES, com cópia ao Prefeito e Secretaria de Obras de Araraquara.

Att,

—  
**Luis Felipe Ventura de Almeida**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/03/2026 11:20:49

E-mail para [vanessa@arespcj.com.br](mailto:vanessa@arespcj.com.br)

E-mail entregue, clicado (2) ⇐

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 25/05/2026 13:42:06 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc