



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
346.017.746.200.886.023

Arespcj

CC

27/03/2026 11:01

Município

Campinas

· 19 2116-0718

CNPJ 51.885.242/0001-40

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Prestador: Secretaria de Serviços Públicos
Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços
Americana, março de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADORES

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Campinas

Prefeito: Dario Jorge Gioli Saad

Endereço: Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas - SP

Telefone: (19) 2116-0552

E-mail: gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei municipal nº 14.241, de 10 de abril de 2012

1.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

Secretaria de Serviços Públicos

Responsável legal: Ernesto Dimas Paulella

Cargo: Secretário de Serviços Públicos

Endereço: Rua Padre Manuel Bernardes, 1275 – Parque Taquaral - Campinas - SP

E-mail: ernesto.paulella@campinas.sp.gov.br

Telefone: (19) 3744-4681

2. EQUIPE TÉCNICA QUE CONDUZIU A FISCALIZAÇÃO

2.1 ARES-PCJ

Débora Faria Fonseca Francato – Analista de Regulação e Fiscalização

Luis Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

Flávio Aparecido da Silva - Chefe de Setor Coleta Seletiva

Macarena Caroca - Agente Administrativo

3. FISCALIZAÇÃO

No dia 19 de março de 2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 370, de 21/12/2020.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS

4. CONSTATAÇÕES

Planejamento

Observa-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico de Campinas, o qual teve sua revisão instituída pelo Decreto nº 23.265, de 21 de março de 2024, estabelece em seu item 6.2 diversas metas para os serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos. Entre essas, destacam-se as diretrizes relacionadas às atividades de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis, com metas de curto prazo (2025–2028), em especial: “coletar 5% do total de RSD de materiais recicláveis” por meio do serviço porta a porta; “coletar 2% do total de RSD de materiais recicláveis” por meio de PEVs; e “ampliar para 18 ecopontos”. Tais diretrizes potencialmente convergem ainda para o alcance da meta que estabelece o percentual total de recuperação de materiais recicláveis em 17%, para o horizonte de curto prazo.

Dentro desse contexto, reforça-se a necessidade de manutenção e fortalecimento contínuo das ações relacionadas as metas citadas, considerando que o município ainda pode apresentar desempenho inferior aos parâmetros estabelecidos. É relevante ainda a realização de monitoramento sistemático dos serviços, a fim de promover a convergência às metas previstas.

Legislação

Entre a legislação municipal, destacam-se a Lei nº 7.058, de 8 de julho de 1992, que estabelece normas para a limpeza urbana no município de Campinas, e a Lei nº 6.355, de 26 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a taxa de coleta e destinação de lixo. Embora tais leis tenham sido objeto de alterações posteriores, verifica-se que, potencialmente, ainda não incorporam de forma plena diretrizes e instrumentos previstos em marcos regulatórios mais recentes, como a Lei Federal nº 12.305/2010, a Lei Federal nº 11.445/2007, na redação da Lei Federal nº 14.026/2020 e as normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em especial a NR ANA nº 01/2021 e a NR ANA nº 07/2024.

Observa-se, por exemplo, que não foi identificada a previsão de mecanismos de cobrança social relacionados à Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos. Nesse sentido, recomenda-se a avaliação de oportunidades de atualização do arcabouço normativo municipal, de modo a promover maior alinhamento às diretrizes nacionais vigentes.

Ecopontos

Verifica-se que os Ecopontos visitados não dispõem, de forma sistemática, de registros de controle de acesso. Adicionalmente, nos Ecopontos Jardim Pacaembu e Via Norte, observou-se a presença de volumes relevantes de resíduos diversos dispostos juntamente aos RCC, indicando oportunidades de aprimoramento nos procedimentos de segregação e controle operacional.

Ressalta-se que o adequado controle de acesso é uma medida relevante para o aprimoramento da gestão operacional, possibilitando maior rastreabilidade dos fluxos e melhor dimensionamento dos serviços. No caso específico dos RCC, a manutenção de segregação adequada é fundamental para viabilizar sua recuperação e reaproveitamento, ampliando o potencial de reciclagem e contribuindo para a eficiência e sustentabilidade do sistema.

Unidade de Transbordo

Durante a vistoria realizada na unidade, constatou-se que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) disponível no local encontra-se com o prazo de validade expirado, sendo necessária a sua regularização junto ao órgão competente, a fim de garantir a conformidade com as normas de segurança.

Adicionalmente, foram identificadas oportunidades de melhoria no sistema de drenagem de águas pluviais da unidade. Observou-se a obstrução parcial das canaletas laterais, o que pode comprometer o adequado escoamento da água, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Dessa forma, recomenda-se a realização de serviços de limpeza e desobstrução das canaletas laterais, bem como a manutenção preventiva periódica do sistema de drenagem, de modo a evitar possíveis impactos negativos na operação da unidade.

Observou-se ainda a presença de animais (cavalos) no local, o que pode representar risco adicional às condições de segurança e à regularidade das atividades desenvolvidas na área. Recomenda-se a devida verificação e a adoção de medidas preventivas cabíveis, a fim de evitar possíveis interferências na operação.

Unidade de triagem – São Caetano

Foi realizada visita à Unidade de Triagem “São Caetano”, anteriormente localizada nas dependências da URM e atualmente instalada em área próxima ao Aterro Delta A. Embora a instalação no local tenha sido indicada como de natureza transitória, destaca-se a importância da manutenção de condições adequadas de limpeza, organização e conservação, de modo a contribuir para a eficiência operacional das atividades, a qualidade dos materiais triados e a segurança da operação.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades (NCs) identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao NC	Prazo para solução
------------	-----------	--------------	--------------------

UNIDADE DE TRANSBORDO DELTA A - CAMPINAS	TRB-6.5	Não providenciar e manter vigente, se aplicável, a licença do Corpo de Bombeiros	Em até 90 dias
ECOPONTO VIA NORTE - CAMPINAS	PEV-4.5	Não manter controle adequado de recebimento de resíduos	Em até 90 dias
ECOPONTO VIA NORTE - CAMPINAS	PEV-4.6	Não manter segregação adequada dos resíduos recebidos	Em até 30 dias
ECOPONTO PARQUE SÃO JORGE - CAMPINAS	PEV-4.5	Não manter controle adequado de recebimento de resíduos	Em até 90 dias
ECOPONTO JARDIM PACAEMBU - CAMPINAS	PEV-4.5	Não manter controle adequado de recebimento de resíduos	Em até 90 dias
ECOPONTO JARDIM PACAEMBU - CAMPINAS	PEV-4.6	Não manter segregação adequada dos resíduos recebidos	Em até 30 dias
ECOPONTO JARDIM EULINA - CAMPINAS	PEV-4.5	Não manter controle adequado de recebimento de resíduos	Em até 90 dias
TRIAGEM SÃO CAETANO - CAMPINAS	TRI-5.1	Não manter condições adequadas de limpeza na unidade	Imediato
TRIAGEM SÃO CAETANO - CAMPINAS	TRI-5.2	Não manter condições adequadas de conservação da unidade	Em até 30 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 14.320 - Unidade de Transbordo Delta A (Campinas)

Unidade de Transbordo Delta A

UNIDADE DE TRANSBORDO DELTA A - CAMPINAS

Checklist: [Unidade de Transbordo](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRANSBORDO DELTA A - CAMPINAS](#)



Endereço: R. Onze, 218 - Cidade Satélite Íris, Campinas - SP, 13056-051, Brasil. . **CEP:** 13056-051 / **Bairro:** Cidade Satélite Íris / **Cidade:** Campinas, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.919111, long=-47.1482656, accuracy=13.653

Fiscalizado

Unidade de Transbordo Delta A - Campinas
#190717878

Data de início da fiscalização	19/03/2026
Data de término da fiscalização	19/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Unidade de Transbordo)

[TRB6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [TRB6.0]



Foto 1 - Visão geral, área superior



Foto 2 - Visão geral, área superior



Foto 3 - Visão geral, área superior



Foto 4 - Visão geral, área superior



Foto 5 - Visão geral, área superior



Foto 6 - Visão geral, área superior



Foto 7 - Visão geral, área superior



Foto 8 - Visão geral, área superior



Foto 9 - Drenagem



Foto 10 - Drenagem



Foto 11 - Visão geral, área inferior



Foto 12 - Drenagem



Foto 13 - Drenagem



Foto 14 - Visão geral, área inferior



Foto 15 - Visão geral, área inferior



Foto 16 - Drenagem



Foto 17 - Drenagem



Foto 18 - Drenagem



Foto 19 - Visão geral, área inferior



Foto 20 - Visão geral, área inferior



Foto 21 - Visão geral, área superior



Foto 22 - Visão geral, área superior



Foto 23 - Balança rodoviária



Foto 24 - Sistema eletrônico de pesagem

[TRB6.5] Não providenciar e manter vigente, se aplicável, a licença do Corpo de Bombeiros

Não Conforme

Fotos de [TRB6.5]



Foto 1 - AVCB afixado na área de pesagem.
Validade expirada

Novo Item Fiscalizado 14.321 - Triagem São Caetano (Campinas)

Triagem São Caetano

UNIDADE DE TRIAGEM SÃO CAETANO - CAMPINAS



Endereço: 3VM2+RC, Campinas - SP, Brasil. . **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9154391, long=-47.1489064, accuracy=13.653

Fiscalizado	Unidade de Triagem São Caetano - Campinas #190722310
Data de início da fiscalização	19/03/2026
Data de término da fiscalização	19/03/2026
Observações Gerais	Cooperativa estava instalada previamente na URM. Prestador informa que a cooperativa foi alocada no local atual de forma temporária, até a finalização do processo de expansão da área da URM.

Constatações (Unidade de Triagem)

[TRI5.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [TRI5.0]



Foto 1 - Visão geral, recebimento de resíduos



Foto 2 - Visão geral, recebimento de resíduos



Foto 3 - Visão geral, externa



Foto 4 - Visão geral, externa



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna



Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, externa



Foto 9 - Visão geral, interna



Foto 10 - Visão geral, interna



Foto 11 - Visão geral, interna



Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, interna



Foto 14 - Visão geral, interna



Foto 15 - Visão geral, interna



Foto 16 - Visão geral, externa



Foto 17 - Visão geral, externa



Foto 18 - Visão geral, externa



Foto 19 - Visão geral, externa



Foto 20 - Visão geral, externa



Foto 21 - Visão geral, externa

[TRI5.1] Não manter condições adequadas de limpeza na unidade

Não Conforme

[TRI5.1] Observações

Se observa a presença de espalhamento de resíduos na área externa (descoberta) da unidade

Fotos de [TRI5.1]



Foto 1 - Área externa, espalhamento de resíduos



Foto 2 - Área externa espalhamento de resíduos

[TRI5.2] Não manter condições adequadas de conservação da unidade

Não Conforme

[TRI5.2] Observações

Se observa
conservação e
drenagem inadequada
do acesso a unidade
de triagem

Fotos de [TRI5.2]



Foto 1 - Acesso a unidade de triagem



Foto 2 - Acesso a unidade de triagem


Novo Item Fiscalizado 14.322 - Eco ponto Jardim Pacaembu (Campinas)

Eco ponto Jardim Pacaembu

ECOPONTO JARDIM PACAEMBU - CAMPINAS

Checklist: [Eco ponto ou Pev](#)

Sistema: [ECOPONTO JARDIM PACAEMBU - CAMPINAS](#)



Endereço: R. Dante Suriani, 2-382 - Chácara Cneo, Campinas - SP, 13033-160, Brasil. nº 2. .
CEP: 13033-160 / **Bairro:** Chácara Cneo / **Cidade:** Campinas, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9049378, long=-47.1048938, accuracy=13.653

Fiscalizado

Ecoponto Jardim Pacaembu - Campinas
#190731329

Data de início da fiscalização

19/03/2026

Data de término da fiscalização

19/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1 - Visão geral, externa



Foto 2 - Visão geral, isolamento



Foto 3 - Visão geral, interna



Foto 4 - Visão geral, interna



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna



Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, interna



Foto 9 - Visão geral, caçamba roll on



Foto 10 - Visão geral, caçamba roll on



Foto 11 - Visão geral, isolamento



Foto 12 - Visão geral, caçamba brooks



Foto 13 - Visão geral, caçamba brooks



Foto 14 - Visão geral, interna

[PEV4.5] Não manter controle adequado de recebimento de resíduos

Não Conforme

[PEV4.5] Observações

Não foi identificado a realização de registro do material recebido ou dos usuários utilizando o local.

[PEV4.6] Não manter segregação adequada dos resíduos recebidos

Não Conforme

[PEV4.6] Observações

Se observa a presença de volume significativo de resíduos diversos, depositados em

caçambas destinadas
ao recebimento de
RCC.

Fotos de [PEV4.6]



Foto 1 - Caçamba brooks



Foto 2 - Caçamba brooks


Novo Item Fiscalizado 14.323 - Ecoponto Jardim Eulina (Campinas)

Ecoponto Jardim Eulina

ECOPONTO JARDIM EULINA - CAMPINAS

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [ECOPONTO JARDIM EULINA - CAMPINAS](#)



Endereço: Av. Mal. Rondon, 2296-2382 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 13063, Brasil. nº 2296-2382. . **CEP:** 13063 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8919117, long=-47.1011056, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Jardim Eulina - Campinas #190734635
Data de início da fiscalização	19/03/2026
Data de término da fiscalização	19/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A



Foto 1 - Visão geral, externa



Foto 2 - Visão geral, acesso



Foto 3 - Visão geral, cercamento



Foto 4 - Visão geral, interna



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna



Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, interna



Foto 9 - Visão geral, interna



Foto 10 - Visão geral, interna

[PEV4.5] Observações

Não foi identificado a realização de registro do material recebido ou dos usuários utilizando o local.


Novo Item Fiscalizado 14.324 - Ecoponto Via Norte (Campinas)

Ecoponto Via Norte

ECOPONTO VIA NORTE - CAMPINAS

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [ECOPONTO VIA NORTE - CAMPINAS](#)



Endereço: Rua dos Cambarás, 610 - Parque Via Norte, Campinas - SP, 13064-740, Brasil. nº 610. . **CEP:** 13064-740 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8819424, long=-47.1252176, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Via Norte - Campinas #190737530
--------------------	--

Data de início da fiscalização	19/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1 - Visão geral, externa



Foto 2 - Visão geral, isolamento



Foto 3 - Visão geral, interna



Foto 4 - Visão geral, interna



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna



Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 9 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 10 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 11 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, interna



Foto 14 - Visão geral, interna

[PEV4.5] Não manter controle adequado de recebimento de resíduos

Não Conforme

[PEV4.5] Observações

Não foi identificado a realização de registro do material recebido ou dos usuários utilizando o local.

[PEV4.6] Não manter segregação adequada dos resíduos recebidos

Não Conforme

[PEV4.6] Observações

Se observa a presença de volume significativo de resíduos diversos, depositados em caçambas destinadas ao recebimento de RCC.

Fotos de [PEV4.6]



Foto 1 - Caçamba brooks




Foto 2 - Caçamba brooks

Ecoponto Parque São Jorge

ECOPONTO PARQUE SÃO JORGE - CAMPINAS

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)
Sistema: [ECOPONTO PARQUE SÃO JORGE - CAMPINAS](#)



Endereço: R. Armando Fragnan, 600 - Parque São Jorge, Campinas - SP, 13064-818, Brasil. nº 600. . **CEP:** 13064-818 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8962828, long=-47.1563111, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Parque São Jorge - Campinas #190740946
Data de início da fiscalização	19/03/2026
Data de término da fiscalização	19/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1 - Visão geral, externa



Foto 2 - Visão geral, interna



Foto 3 - Visão geral, interna



Foto 4 - Visão geral, interna



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna




Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, interna



Foto 9 - Visão geral, interna



Foto 10 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 11 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 14 - Visão geral, isolamento



Foto 15 - Visão geral, isolamento



Foto 16 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 17 - Visão geral, caçambas brooks



Foto 18 - Visão geral, caçambas brooks

[PEV4.5] Não manter controle adequado de recebimento de resíduos

Não Conforme

[PEV4.5] Observações

Não foi identificado a realização de registro do material recebido ou dos usuários utilizando o local.

—
Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 30/03/2026 11:02:58)

É base de:

[Auto de Notificação 100/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 270/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização - Campinas](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/03/2026 08:09:05 Luis Felipe Ventura de Almeida **D4** emitiu o [Auto de Notificação 100/2026](#) a partir deste documento.

30/03/2026 11:07:25 Luis Felipe Ventura de Almeida **D4** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 104/2026** com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF **400.XXX.XXX-01** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
104/2026**

30/03/2026 11:29
(Encaminhado)

Luis A. **D4**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**,

Segue Relatório de Fiscalização para providências. Favor encaminhar para o Departamento de Limpeza Urbana de Campinas (silma.ferreira@campinas.sp.gov.br e flavio.silva@campinas.sp.gov.br).

Atenciosamente,

—
Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/03/2026 11:29:14 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)**

12/05/2026 15:01:14 Vanessa Naccarato Piffer **DTO** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.321..](#)