



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
901.517.764.330.330.179

Arespcj

CC

17/04/2026 10:37

Município

Brk Ambiental Rio Claro

· 19 98165-8943

CNPJ 08.630.227/0001-22

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização - BRK Rio Claro - Abril/2026

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

PRESTADOR: BRK Ambiental Rio Claro

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: Gustavo Ramos Perissinoto

Endereço: Rua 3 nº 945 - Centro

Telefone: (19) 3526-7207

E-mail: governo@prefeiturarc.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.129, de 13/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental Rio Claro

Responsável legal: Mariana Sanches Luiz

Endereço: Rodovia Constantine Peruchi, Km 175, Jardim do Horto

Telefone: (19) 2112-5521

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR - BRK AMBIENTAL

Nilto Candido Faustino – Coordenador de Operações

Antonio Carlos Cruz – Encarregado de Estações de Tratamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 16/04/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. O Prestador deve abrir os formulários para verificar detalhes das não conformidades apontadas ou informações observadas na Fiscalização.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 14.692 - ETE BATOVI (Rio Claro)

ETE BATOVI

ETE BATOVI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BATOVI](#)



Endereço: Av. Cinco Batovi, 473 - Jardim Sigal, Rio Claro - SP, 13504, Brasil. nº 473. . CEP: 13504 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.387307, long=-47.6139597, accuracy=13.653

Fiscalizado	#195757496
Data de início da fiscalização	16/04/2026
Data de término da fiscalização	16/04/2026
Observações Gerais	

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE Batovi.



Foto 2 - Portão de acesso.



Foto 3 - Fossas, primeira etapa do tratamento.



Foto 4 - UASB e filtro aerado submerso (FAS)



Foto 5 - Elevatória após as fossas.



Foto 6 - Cesto peneira da elevatória.



Foto 7 - UASB



Foto 8 - Filtro aerado submerso (FAS)



Foto 9 - Sopradores.



Foto 10 - Chicana de cloração



Foto 11 - Aplicação de hipoclorito de sódio.



Foto 12 - Tanque de cloração (chicanas) e FAS ao fundo.



Foto 13 - Bomba para recirculação de lodo,



Foto 14 - Saída de efluente após a chicana de cloração.



Foto 15 - Saída do efluente após o tanque de cloração;



Foto 16 - Entrada do efluente no tanque de cloração após o filtro aerado.



Foto 17 - Abrigo dos sopradores e do cloro.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - Portão de acesso. Há cerca e alarme com sensores de movimento em todo o perímetro.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE8.10]



Foto 1 - Placa de identificação.

[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [ETE8.2]



Foto 1 - Elevatória de esgoto interna.

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva

Conforme

Fotos de [ETE8.5]



Foto 1 - Duas bombas submersas.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

Fotos de [ETE8.28]



Foto 1 - Display do medidor de vazão da saída da ETE.



Foto 2 - Calha parshall na saída com medidor de vazão.



Foto 3 - Calha parshall na saída com medidor de vazão.



Foto 4 - Calha parshall



Foto 5 - Display do medidor de vazão.

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.11] Observações

Não utilizado.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETE8.27] Observações

Lodo coletado com caminhão limpa fossa e enviado para a ETE Flores para tratamento.

Fotos de [ETE8.27]



Foto 1 - Pontos de remoção de lodo do UASB.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETE8.23]



Foto 1 - Hipoclorito de sódio.



Foto 2 - Identificação do hipoclorito.

[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE8.12] Observações

Não há laboratório na ETE.

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETE8.4]



Foto 1 - Chuveiro de emergência.

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETE8.25]



Foto 1 - Licença de Operação da ETE.



Foto 2 - LO

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETE8.9]



Foto 1 - Extintor.

[ETE8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETE8.17]



Foto 1 - Validade do extintor.


Novo Item Fiscalizado 14.693 - EEE BOA VISTA - RIO CLARO (Rio Claro)

EEE BOA VISTA - RIO CLARO

EEE BOA VISTA - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE BOA VISTA - RIO CLARO](#)



Endereço: Av. 100 Boa Vista, 566 - Boa Vista, Rio Claro - SP, 13504-691, Brasil. nº 566. . **CEP:** 13504-691 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3789227, long=-47.5951788, accuracy=13.653

Fiscalizado	#195766757
Data de início da fiscalização	16/04/2026
Data de término da fiscalização	16/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Poço de sucção.



Foto 3 - Acesso à casa de bombas.



Foto 4 - Bombas centrífugas.



Foto 5 - FISPQ de Cal aplicada na caçamba.



Foto 6 - CLCB da edificação.



Foto 7 - Gradeamento preliminar.



Foto 8 - Ficha sobre a CAL aplicada na caçamba.



Foto 9 - Sucção das bombas.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Cercamento.



Foto 3 - Cercamento.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Placa de identificação.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Gradeamento grosseiro.



Foto 2 - Gradeamento grosseiro.



Foto 3 - Caçamba para disposição de sólidos contidos pelo gradeamento.

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Conforme

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Duas bombas centrífugas.



Foto 2 - Painel de comando das bombas.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintor na casa de bombas.


Novo Item Fiscalizado 14.694 - EEE FLORES (Rio Claro)

EEE FLORES

FLORES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [FLORES](#)



Endereço: JCF6+XQ Rio Claro, SP, Brasil. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.379043579101562, long=-47.58894729614258, accuracy=13.653

Fiscalizado

#195782232

Data de início da fiscalização

16/04/2026

Data de término da fiscalização

16/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Acesso à elevatória.



Foto 2 - Acesso à casa de bombas.



Foto 3 - Bombas centrífugas



Foto 4 - Bomba submersa.



Foto 5 - Poços de sucção.



Foto 6 - Entrada do esgoto bruto na elevatória.



Foto 7 - Caçambas e CAL.



Foto 8 - Pannel de controle das bombas.



Foto 9 - Painele de controle das bombas.



Foto 10 - Recalque do esgoto para a ETE.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Muro no perímetro.



Foto 2 - Muro no perímetro.



Foto 3 - Muro no perímetro e portão.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE7.2]



Foto 1 - Escada para acessar a casa de bombas.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Gradeamento grosseiro.



Foto 2 - Gradeamento grosseiro.



Foto 3 - Gradeamento grosseiro.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Bombas centrífugas.



Foto 2 - Bomba submersa.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintores da elevatória.

Novo Item Fiscalizado 14.696 - ETE FLORES (Rio Claro)

ETE FLORES

ETE FLORES

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE FLORES](#)



Endereço: R. Jacutinga, 5220 - Santa Maria, Rio Claro - SP, 13504-714, Brasil. nº 5220. . CEP: 13504-714 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3757324, long=-47.5880975, accuracy=13.653

Fiscalizado #195770617

Data de início da fiscalização 16/04/2026

Data de término da fiscalização 16/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Portão de acesso à ETE.



Foto 2 - Visualização da ETE em sistema.




Foto 3 - Visualização da vazão de entrada, PH e condutividade.



Foto 4 - Novo tratamento preliminar, cuja operação foi iniciada em 1º de abril. Por se tratar de uma nova unidade, que substituiu a antiga, foi elaborado formulário específico de investimentos para detalhar a unidade.



Foto 5 - Entrada do efluente nos reatores UASB após o tratamento preliminar.



Foto 6 - 4 módulos de reatores UASB.



Foto 7 - Saída do tratamento preliminar.



Foto 8 - Unidade de tratamento preliminar e tubulação que encaminha o efluente para os reatores.



Foto 9 - Reator I



Foto 10 - Placa de identificação dos reatores.



Foto 11 - Reatores UASB.



Foto 12 - Entrada nos reatores.



Foto 13 - Tanque de aeração.



Foto 14 - Saída de um dos reatores UASB.



Foto 15 - Sistema neutralizador de odores.



Foto 16 - Reatores UASB



Foto 17 - Identificação dos decantadores, etapa final do tratamento, após a aeração.



Foto 18 - Decantadores.



Foto 19 - Decantadores.



Foto 20 - Decantadores e aeradores atrás.



Foto 21 - Ponto de saída do efluente tratado.



Foto 22 - Um dos pontos de saída do efluente tratado, após os decantadores.



Foto 23 - Um dos pontos de saída do efluente tratado, após os decantadores.



Foto 24 - Saída de esgoto tratado dos decantadores.



Foto 25 - Visão geral da ETE



Foto 26 - Etapa de aeração.



Foto 27 - Tanque de aeração.



Foto 28 - Reator III



Foto 29 - Reator IV



Foto 30 - Reator II



Foto 31 - Canaleta para descarte e transporte de lodo dos reatores 2 e 4, encaminhando-o para a unidade de centrífugas.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE8.10]



Foto 1 - Placa de identificação da ETE.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

Fotos de [ETE8.28]



Foto 1 - Visualização da vazão de entrada no tratamento preliminar.



Foto 2 - Calha parshall no tratamento preliminar.

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.11] Observações

Não utilizado.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETE8.27] Observações

O lodo dos reatores é encaminhado para as centrífugas conforme a necessidade demonstrada pelas análises de operação.

Fotos de [ETE8.27]



Foto 1 - Um dos pontos de descarte de lodo de um dos reatores



Foto 2 - Canaleta para escoamento do lodo dos reatores



Foto 3 - Poço de lodo antes das centrífugas



Foto 4 - Caçamba para disposição do lodo ressecado pelas centrífugas.



Foto 5 - Caçamba para disposição do lodo ressecado pelas centrífugas.



Foto 6 - Tanques para mistura de polímero, na ocasião do tratamento.



Foto 7 - Centrífugas.



Foto 8 - Centrífugas.



Foto 9 - Centrífugas.



Foto 10 - Abrigo das centrífugas.



Foto 11 - Estocagem de polímeros utilizados no tratamento de lodo.



Foto 12 - Identificação do polímero.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETE8.23]



Foto 1 - Armazenamento do produto utilizado para neutralização de odores.



Foto 2 - Ficha do produto utilizado para neutralização de odores.



Foto 3 - Solução (catalisador metabólico) utilizada para reduzir a geração de lodo.

[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETE8.12]



Foto 1 - Laboratório da ETE, onde são realizadas análises básicas.



Foto 2 - Bancada do laboratório.

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETE8.4]



Foto 1 - Chuveiro de emergência no laboratório.

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETE8.25]



Foto 1 - LO da ETE.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

Fotos de [ETE8.3]



Foto 1 - CADRI para transporte de lodo.

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETE8.9]



Foto 1 - Extintor junto às centrífugas de lodo




Foto 2 - Extintor nas salas dos operadores.

Novo Item Fiscalizado 14.697 - EEE Prisma (Rio Claro)

EEE Prisma

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto



Endereço: JFX5+VG, Rio Claro - SP, Brasil. . Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3502693, long=-47.5411517, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Prisma #195811543
Data de início da fiscalização	16/04/2026
Data de término da fiscalização	16/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEE7.0] Observações

Elevatória construída pelo empreendedor do Loteamento. BRK recebeu a unidade, mas ainda não está em operação.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Muro e portão de acesso.



Foto 2 - Visão geral.



Foto 3 - Visão geral.



Foto 4 - Gradeamento preliminar e calha parshall.



Foto 5 - Poço com cesto peneira.



Foto 6 - Gerador.



Foto 7 - Painel de controle das bombas.



Foto 8 - Licença prévia.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Cesto peneira.



Foto 2 - Gradeamento preliminar.



Foto 3 - Gradeamento preliminar.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Duas bombas submersa.



Foto 2 - Duas bombas submersa.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintor da elevatória.


Novo Item Fiscalizado 14.698 - EEEE Corporate Park (Rio Claro)

EEEE Corporate Park

CORPORATE PARK

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [CORPORATE PARK](#)



Endereço: Estr. p/ Ajapi, 400 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-602, Brasil. nº 400. .

CEP: 13505-602 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.350269317626953, long=-47.54115295410156, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEE Corporate Park #195813952
--------------------	--------------------------------

Data de início da fiscalização	16/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	16/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Visão geral da elevatória.



Foto 3 - Gerador.



Foto 4 - LO do loteamento.



Foto 5 - Painel de comando das bombas.



Foto 6 - Bombas centrífugas.



Foto 7 - Sucção das bombas.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Portão de acesso. Muro no perímetro.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Cesto peneira.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Duas bombas centrífugas.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintor no abrigo do gerador.


Novo Item Fiscalizado 14.699 - EEE TREVO (Rio Claro)

EEE TREVO

TREVO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [TREVO](#)



Endereço: Av. Brasil, 4633 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-000, Brasil. nº 4633. . **CEP:** 13505-000 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3557486, long=-47.5499695, accuracy=13.653

Fiscalizado #195815368

Data de início da fiscalização 16/04/2026

Data de término da fiscalização 16/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Abrigo gerador e painéis de comando.



Foto 3 - Gerador.



Foto 4 - Paineis de comando das bombas.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Cercamento no perímetro.



Foto 2 - Cercamento no perímetro.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação da elevatória.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Cesto peneira.



Foto 2 - Cesto peneira.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEE7.3] Observações

Duas bombas submersas.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Poço de uma das bombas.



Foto 2 - Poço da outra bomba.



Foto 3 - Poço de sucção de uma das bombas.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintor da elevatória.



Foto 2 - Extintor da elevatória.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Laudos de análise do efluente na entrada e saída da ETE Batovi;
- Laudos de análise do efluente de entrada e saída da ETE Flores;
- Outorgas de lançamento de efluente das ETES Batovi e Flores

Fabio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 3 vezes - última modificação: 24/04/2026 11:08:02)

Este item foi mencionado em:

- Memorando 382/2026 - Relatórios de Fiscalização BRK Rio Claro - Abril 2026
- Ofício 1.000/2026 - Encaminhamento de Ofício

ETE_Batovi_Entrada_06_02_2026.pdf (5,13 MB)	0 downloads
ETE_Batovi_Entrada_07_04_2026.pdf (3,92 MB)	0 downloads
ETE_Batovi_Entrada_11_03_2026.pdf (7,58 MB)	0 downloads
ETE_Batovi_Saida_06_02_2026.pdf (5,68 MB)	0 downloads
ETE_Batovi_Saida_07_04_2026.pdf (4,19 MB)	0 downloads
ETE_Batovi_Saida_11_03_2026.pdf (6,88 MB)	0 downloads
ETE_Flores_Entrada_05_02_2026.pdf (3,05 MB)	0 downloads
ETE_Flores_Entrada_05_03_2026.pdf (3,10 MB)	0 downloads
ETE_Flores_Saida_05_02_2026.pdf (3,34 MB)	0 downloads
ETE_Flores_Saida_05_03_2026.pdf (3,40 MB)	0 downloads
out_lancamento_ETE_Batovi_Portaria_7861_2023_2033.pdf (322,75 KB)	0 downloads
Out_lancamento_ETE_Flores_Portaria_4114_de_2023.pdf (61,16 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 11:58:39	Fábio de Melo Sotelo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.692..
24/04/2026 14:01:05	Fábio de Melo Sotelo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.696..

24/04/2026 14:03:05

Fábio de Melo Sotelo D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.692..](#)

04/05/2026 11:42:54

Fábio de Melo Sotelo D3 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 140/2026** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Tramitação 1-
140/2026**

04/05/2026 11:43

(Encaminhado)

Fábio S. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Encaminho o relatório para providências.

Atenciosamente,

—

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

04/05/2026 11:43:43

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 