



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
464.617.769.702.521.867

Arespcj

CC

23/04/2026 15:50

Município

SAEMAS - Sertãozinho

· 16 3946-4646

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

PRESTADOR: Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (Saemas)

Verificação de Não Conformidades com auxílio exclusivo de drone

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Sertãozinho.

Prefeito: José Alberto Gimenez.

Endereço: Rua Aprígio de Araújo, 837 - Centro, Sertãozinho - SP.

Telefone: (16) 2105-3000.

E-mail: gabinete@sertaozinho.sp.gov.br.

Convênio de Cooperação com o ente regulador: nº 05/2024.

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (Saemas).

Responsável legal: Alex Fabian Cardin de Sousa.

Endereço: Rua Jordão Borghetti, nº 250, São João, Sertãozinho - SP - CEP 14.170-120.

Telefone: (16) 3946-4646.

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização.

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10 de março de 2026 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios do município, com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
RES. RAP S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. RAP S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. RAP S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P52 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P52 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P48 - SERTÃOZINHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. P48 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P46 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P43 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P40 - SERTÃOZINHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. P40 - SERTÃOZINHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias

RES. P40 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. P39 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P38 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P34 - SERTÃOZINHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. P34 - SERTÃOZINHO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. P34 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P34 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. P33 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P30 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P25 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato

5. ADEQUAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas adequações de não conformidades constantes do Auto de Notificação 32/2026 e relacionadas abaixo:

Sistema	Código NC	Descrição da Não Conformidade	Status
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	CANCELADO
RES. RAP S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	RESOLVIDO

ANEXOS


FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatório P 25 - Sertãozinho

RES. P25 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P25 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. José Aparecido Olímpio, 419 - Conj. Hab. Maurilio Biagi, Sertãozinho - SP, 14177-310, Brasil. nº 419. . **CEP:** 14177-310 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054764, long=-47.8100465, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 25 #190790403
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção.



Foto 4 - Tampa de inspeção.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Tubo extravasor.



Foto 10 - Tampa de inspeção.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Corrigir a corrosão na lateral e proteger com pintura.

Fotos de RES6.14




Foto 1 - Início de corrosão na lateral do reservatório.




Foto 2 - Início de corrosão na lateral do reservatório.




Foto 3 - Início de corrosão na lateral do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 14.333 - Reservatório P30 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P30 - Sertãozinho

RES. P30 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P30 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Joaquim Pereira da Silva, 330 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14171, Brasil. nº 330. . **CEP:** 14171 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054448, long=-47.8100159, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 30 #190790550
--------------------	-------------------

Data de início da fiscalização	10/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/03/2026
--	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Tubo extravasor.



Foto 10 - Tubo extravasor.



Foto 11 - Captor tipo Franklin.



Foto 12 - Tubulações de ventilação e descida do SPDA.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório.



Foto 15 - Vista geral do reservatório.



Foto 16 - Vista geral do reservatório.



Foto 17 - Vista geral do reservatório.



Foto 18 - Vista geral do reservatório.



Foto 19 - Tubo extravasor.



Foto 20 - Tubulação de ventilação.



Foto 21 - Tampa de inspeção.



Foto 22 - Vista geral do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de barra de rodapé no guarda-corpo.



Foto 2 - Ausência de barra de rodapé no guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas tubulações de ventilação.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Corrigir a corrosão próxima à tampa de inspeção e proteger com pintura. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão próxima à tampa de inspeção.



Foto 2 - Corrosão próxima à tampa de inspeção.



Foto 3 - Corrosão próxima à tampa de inspeção.


Novo Item Fiscalizado 14.334 - Reservatório P33 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P33 - Sertãozinho

RES. P33 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P33 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. Hideo Takada, 155 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-200, Brasil. nº 155. . **CEP:** 14177-200 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054485, long=-47.810021, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 33 #190790664
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Entrada protegida com tela.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Guarda-corpo do reservatório metálico.



Foto 11 - Tampa de inspeção.



Foto 12 - Tampa de inspeção.



Foto 13 - Tubulação de ventilação com tela.



Foto 14 - Tubo extravasor.



Foto 15 - Tubo extravasor.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar e corrigir os guarda-corpos.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Instalar barra de rodapé no gaurda-corpo do reservatório metálico.


- Metálico

Novo Item Fiscalizado 14.481 - Reservatório P33 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P33 - Sertãozinho

RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. Hideo Takada, 155 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-200, Brasil. nº 155. . CEP: 14177-200 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205473117476004, long=-47.81009998658271, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório p33 concreto Sertãozinho #192087760
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório e da linha de vida no topo.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.




Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Drenagem de laje.



Foto 9 - Extravasor.



Foto 10 - Extravasor.



Foto 11 - Tampa de inspeção.



Foto 12 - Captor do SPDA.



Foto 13 - Captor tipo Franklin.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Cabo de descida do SPDA rompido.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção.



Foto 2 - Tampa de inspeção com buraco aberto.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Providenciar tubulação de ventilação no reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Tampa de inspeção com buraco para ventilação. Adequar conforme a norma de referência.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Providenciar o fechamento da tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10




Foto 1 - Tampa de inspeção semi aberta.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na estrutura de concreto.



Foto 2 - Vazamento na estrutura de concreto.

- Concreto


Novo Item Fiscalizado 14.335 - Reservatório P34 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P34 - Sertãozinho

RES. P34 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P34 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Sebastião Sampaio, 645 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-050, Brasil. nº 645. .
CEP: 14160-050 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054431, long=-47.8100284, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 34 #190790773
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Tubo Extravador.




Foto 9 - Tubo extravasor.



Foto 10 - Tubulação de ventilação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Adequar o guarda-corpo superior.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Adequar guarda-corpo superior com travas intermediária e rodapé.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela nas aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Adequar a tubulação de ventilação.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Tubulação de ventilação danificada.



Foto 2 - Tubulação de ventilação danificada.



Foto 3 - Tubulação de ventilação danificada.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Fechar a tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta.


Novo Item Fiscalizado 14.336 - Reservatório P38 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P38 - Sertãozinho

RES. P38 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P38 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Francisco Prizon, 402 - Distrito Industrial 3, Sertãozinho - SP, 14175-332, Brasil. nº 402. . **CEP:** 14175-332 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054398, long=-47.810019, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 38 #190791240
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Tubo Extravador.



Foto 9 - Tubulação de ventilação.



Foto 10 - Aplicação de cloro e fluor.



Foto 11 - Luz de identificação com fio cortado.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de SPDA.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na parte superior do reservatório, já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Instalar guarda-corpo nas proximidades da tampa de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção na tubulação de ventilação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Tampa de inspeção aberta, mas corrigida pelo prestador.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta.



Foto 2 - Tampa de inspeção aberta.



Foto 3 - Evidência do fechamento enviada pelo prestador por e-mail em 02/04/2026.



Foto 4 - Evidência do fechamento enviada pelo prestador por e-mail em 02/04/2026.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Recomenda-se corrigir a instalação da lâmpada de sinalização que está com o fio cortado.

Fotos de RES6.14




Foto 1 - Lâmpada de sinalização desativada.

Reservatório P39 - Sertãozinho

RES. P39 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P39 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. João Adami, 378 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-238, Brasil. nº 378. . **CEP:** 14177-238 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.20546, long=-47.810028, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 39 #190791344
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 12 - Vista do guarda-corpo superior.



Foto 13 - Tubo extravasor.



Foto 14 - Tubulação de ventilação.



Foto 15 - Tampa de inspeção.



Foto 16 - Tampa de inspeção.



Foto 17 - Vista superior do reservatório.



Foto 18 - Tampa de inspeção.



Foto 19 - Vista geral do reservatório.



Foto 20 - Vista geral do reservatório.



Foto 21 - Vista geral do reservatório.



Foto 22 - Vista geral do reservatório.



Foto 23 - Vista geral do reservatório.



Foto 24 - Vista geral do reservatório.



Foto 25 - Vista geral do reservatório.



Foto 26 - Tubo extravasor.



Foto 27 - Ponto de conexão fechado.



Foto 28 - Tampa de inspeção.



Foto 29 - Tubulação de ventilação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de SPDA.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela.



Foto 2 - Tubulação de ventilação sem tela.

Novo Item Fiscalizado 14.338 - Reservatório P40 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P40 - Sertãozinho

RES. P40 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P40 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Antônio Carotini, 1855 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14170-710, Brasil. nº 1855. . **CEP:** 14170-710 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054511, long=-47.8100112, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 40 #190791855
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção e aberturas por corrosão.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - SPDA, guarda-copro e tubulação de ventilação.



Foto 9 - Receptor de descarga atmosférica.



Foto 10 - Tubulação de ventilação.



Foto 11 - Tubo extravasor.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Guarda-corpo do topo possui apenas a travessa superior (corrimão). Instalar travessa intermediária e de rodapé. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.



Foto 1 - Guarda-corpo do topo apenas com travessa superior.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Remover o material no interior do tubo extravasor e corrigir a portinhola de proteção.

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Corrigir a portinhola de proteção.



Foto 2 - Remover material de possível ninho do interior do extravasor e fazer a limpeza.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Instalar tela na saída do extravasor. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor com proteção de vedação comprometida.



Foto 2 - Presença de possível ninho no interior do extravasor. Deve ser removido e limpo.



Foto 3 - Tubulação de ventilação sem tela.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Realizar o fechamento da tampa.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção semiaberta.



Foto 2 - Tampa de inspeção semiaberta.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Corrigir as aberturas ocasionadas por corrosão no entorno da tampa de inspeção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Aberturas ocasionadas por corrosão.



Foto 2 - Aberturas ocasionadas por corrosão.



Foto 3 - Aberturas ocasionadas por corrosão.



Foto 4 - Aberturas ocasionadas por corrosão.



Foto 5 - Aberturas ocasionadas por corrosão.



Foto 6 - Aberturas ocasionadas por corrosão.




Foto 7 - Aberturas ocasionadas por corrosão.


Novo Item Fiscalizado 14.330 - Reservatório P43 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P43 - Sertãozinho

RES. P43 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P43 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Rubens Cláudio Guimarães Pagnano, 1941 - Jardim Campo Belo, Sertãozinho - SP, 14178-057, Brasil. nº 1941. . **CEP:** 14178-057 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205469, long=-47.8100507, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 43 #190790263
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Tampa de inspeção, extravasor e guarda-corpo.



Foto 10 - Tubulação de ventilação.



Foto 11 - Tampa de inspeção.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório.



Foto 15 - Vista geral do reservatório.



Foto 16 - Extravasor.



Foto 17 - Guarda-corpo.



Foto 18 - Tubulação de ventilação.



Foto 19 - Tampa de inspeção.



Foto 20 - Guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações


Instalar tela de proteção nas tubulações de ventilação e tampa de inspeção com vão de abertura.

Reservatório P44 - Sertãozinho

RES. P44 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P44 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Crescência Carolo Balbo, 1373 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-680, Brasil. nº 1373. . CEP: 14160-680 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054651, long=-47.8100246, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 44 #190791958
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório substituído por um novo e não representa mais as condições registradas pelo drone no dia 10/03/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Ponto de corrosão da estrutura.



Foto 10 - Ponto de corrosão da estrutura.



Foto 11 - Ponto de corrosão da estrutura.



Foto 12 - Ponto de corrosão da estrutura.

Reservatório P46 - Sertãozinho

RES. P46 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P46 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Rua Jordão Borghetti, 50 - São João, Sertãozinho - SP, 14170-350, Brasil. nº 50. .
CEP: 14170-350 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Fiscalizado	Res 46 #190792442
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Tampa de inspeção.



Foto 7 - Tampa de inspeção e guarda-corpo superior.



Foto 8 - Tubulação de ventilação.




Foto 9 - Tubo extravasor.



Foto 10 - Tubo extravasor.



Foto 11 - Ponto de acesso fechado.



Foto 12 - Ponto de acesso fechado.




Foto 13 - Ponto de aplicação de produtos químicos.



Foto 14 - Tubulação de aplicação de produtos químicos.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
[RES6.9] Observações	Instalar tela de proteção contra entrada de insetos em todas as aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção.

Novo Item Fiscalizado 14.341 - Reservatório P47 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P47 - Sertãozinho

RES. P47 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P47 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. José Antônio Angelote, 145 - Jardim Primeiro de Maio, Sertãozinho - SP, 14161, Brasil. nº 145. . **CEP:** 14161 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054434, long=-47.8100168, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 47 #190792605
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório de concreto.



Foto 4 - Vista geral do reservatório de concreto.



Foto 5 - Vista geral do reservatório de concreto.



Foto 6 - Vista geral do reservatório de concreto.



Foto 7 - Vista geral do reservatório de concreto.



Foto 8 - Vista geral do reservatório de concreto.



Foto 9 - Vista geral do reservatório de concreto.




Foto 10 - Tampa de inspeção, local de aplicação de produtos químicos e tubulação de ventilação com tela.



Foto 11 - Captor tipo Franklin.



Foto 12 - Captor tipo Franklin.



Foto 13 - Extravador.




Foto 14 - Extravador.



Foto 15 - Drenagem da laje.



Foto 16 - Vista geral do reservatório metálico (novo).



Foto 17 - Vista geral do reservatório metálico (novo).



Foto 18 - Vista geral do reservatório metálico (novo).



Foto 19 - Vista geral do reservatório metálico (novo).



Foto 20 - Vista geral do reservatório metálico (novo).



Foto 21 - Extravasor.



Foto 22 - Tampa de inspeção.



Foto 23 - Tubulação de ventilação.



Foto 24 - Tubulação de ventilação.

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Cabeamento cortado na segunda anélha.



Foto 2 - Captor tipo Franklin.



Foto 3 - Cabeamento cortado na segunda anélha.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo no topo do reservatório de concreto.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo no topo do reservatório de concreto.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.12] Observações

Extravasor identificado com auxílio do drone.

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.




Foto 2 - Extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos no extravasor, ou prolongar a tubulação de saída até o chão.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Novo reservatório metálico ainda não operando. Recomenda-se o fechamento total da tampa de inspeção para início de operação.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Consertar vazamento do reservatório. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

Novo Item Fiscalizado 14.342 - Reservatório P48 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P48 - Sertãozinho

RES. P48 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P48 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Voluntário Otto Gomes Martins, 28 - Jardim Soljumar, Sertãozinho - SP, 14170-620, Brasil. nº 28. . **CEP:** 14170-620 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205446, long=-47.8100126, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 48 #190792720
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório 1.



Foto 4 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 5 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 6 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 7 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 8 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 9 - Tampa de inspeção e guarda-corpo do reservatório 1.



Foto 10 - Local de aplicação de produtos químicos.



Foto 11 - Extravador do reservatório 1.



Foto 12 - Extravador do reservatório 1.



Foto 13 - Tubulação de ventilação do reservatório 1.



Foto 14 - Vista superior do reservatório 2.



Foto 15 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 16 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 17 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 18 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 19 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 20 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 21 - Tampa de inspeção e guarda-corpo do reservatório 2.



Foto 22 - Extravador do reservatório 2.



Foto 23 - Extravador do reservatório 2.



Foto 24 - Tubulação de ventilação do reservatório 2.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos em todas as aberturas dos reservatórios.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação do reservatório 1 sem tela.



Foto 2 - Tubulação de ventilação do reservatório 2 sem tela.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Fechar a tampa de inspeção semiaberta no reservatório 2.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção semiaberta no reservatório 2.



Foto 2 - Tampa de inspeção semiaberta no reservatório 2.


Novo Item Fiscalizado 14.344 - Reservatório P52 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P52 - Sertãozinho

RES. P52 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P52 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Josélia Ida Saran Sverzut, 1868 - Jardim Bothanico, Sertãozinho - SP, 14170-545, Brasil. nº 1868. . **CEP:** 14170-545 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054396, long=-47.8100393, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 52 #190793661
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.




Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Guarda-corpo.



Foto 10 - Extravasor.



Foto 11 - Ponto de conexão.




Foto 12 - Tubulações de ventilação.



Foto 13 - Tubulações de ventilação.



Foto 14 - Tampa de inspeção.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo para acessar a tampa de inspeção oposta à escada.

Fotos de RES6.4




Foto 1 - Ausência de guarda-corpo para acessar a tampa de inspeção oposta à escada.



Foto 2 - Ausência de guarda-corpo para acessar a tampa de inspeção oposta à escada.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação.



Foto 2 - Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação.


Novo Item Fiscalizado 14.343 - Reservatório RAP – S. JOAO / VERA - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório RAP – S. JOAO / VERA - Sertãozinho

RES. RAP – S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RAP – S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. José Bonini, 135 - Centro, Sertãozinho - SP, 14170-420, Brasil. nº 135. . CEP: 14170-420 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054452, long=-47.8100164, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res RAP São João/Vera #190792845
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.




Foto 9 - Tampa de inspeção.



Foto 10 - Tampa de inspeção.



Foto 11 - Tampa de inspeção.



Foto 12 - Tubulação de ventilação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Instalar sistema SPDA completo. Já apontado no Relatório de Fiscalização 034/2026.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo para acessar a tampa de inspeção oposta à escada e instalar barra de rodapé no guarda-corpo existente.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo para acessar a tampa de inspeção oposta à escada.



Foto 2 - Instalar barra de rodapé no guarda-corpo existente.



Foto 3 - Instalar barra de rodapé no guarda-corpo existente.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES6.3] Observações

Vazamento na mangueira de nível apontado no Relatório de fiscalização 34/2026 corrigido.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Mangueira de nível corrigida.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Adequar o chapéu da tubulação de ventilação.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Chapéu de proteção da tubulação de ventilação necessitando de raparo.


Novo Item Fiscalizado 14.328 - Reservatório ALCÍDIO BALBO - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório ALCÍDIO BALBO - Sertãozinho

RES. ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: RXQH+8J - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054624, long=-47.8100424, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Alcídio Balbo #190789894
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Captor tipo Franklin.



Foto 11 - Captor tipo Franklin.



Foto 12 - Detalhe do respiro.



Foto 13 - Detalhe do respiro.



Foto 14 - Detalhe do respiro.



Foto 15 - Detalhe do extravasor.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Fechar completamente a tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção semiaberta.




Foto 2 - Tampa de inspeção semiaberta.

Reservatório CARLOS SALLA - Sertãozinho

RES. CARLOS SALLA - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CARLOS SALLA - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Gerson Petri, 112 - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, 14179-784, Brasil. nº 112.
CEP: 14179-784 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054513, long=-47.8100357, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Carlos Salla #190790114
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatórios desativados.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório elevado.




Foto 6 - Tampa de inspeção do elevado.



Foto 7 - Guarda-corpo do elevado.



Foto 8 - Guarda-corpo do elevado.



Foto 9 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 10 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 11 - Extravaseiro do elevado.



Foto 12 - Vista superior do reservatório apoiado.



Foto 13 - Tampa de inspeção do apoiado.



Foto 14 - Extravasor do apoiado.



Foto 15 - Respiro do apoiado.



Foto 16 - Vista geral do reservatório apoiado.



Foto 17 - Vista geral do reservatório apoiado.



Foto 18 - Vista geral do reservatório apoiado.



Foto 19 - Vista geral do reservatório apoiado.



Foto 20 - Vista geral do reservatório apoiado.



Foto 21 - Tampa de inspeção do apoiado.




Foto 22 - Vista da obra do poço 55.

EEE 04 ETE - SERTÃOZINHO

EEE 04 ETE - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 04 ETE - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: VXXC+C2 - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054268, long=-47.8101231, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE 04 ETE #190994885
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEE.



Foto 2 - Chegada do esgoto.




Foto 3 - Triturador de material instalado (vermelho).



Foto 4 - Funcionário realizando a limpeza do gradeamento.



Foto 5 - Poço de sucção.



Foto 6 - Gradil de piso instalado para proteção.



Foto 7 - Gradil de piso instalado para proteção.




Foto 8 - Gradil de piso instalado para proteção.



Foto 9 - Linha de recalque.


Novo Item Fiscalizado 14.331 - ETE SERTÃOZINHO - SEDE - SERTÃOZINHO (Sertãozinho)

ETE SERTÃOZINHO - SEDE - SERTÃOZINHO

ETE SERTÃOZINHO - SEDE - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SERTÃOZINHO - SEDE - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: VXV9+X9 - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Fiscalizado	ETE Sertãozinho #190788576
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral da ETE.



Foto 2 - Vista geral da ETE.



Foto 3 - Vista geral da ETE.



Foto 4 - Vista geral da ETE.



Foto 5 - Vista geral da ETE.



Foto 6 - Vista geral da ETE.



Foto 7 - Vista do tratamento preliminar, UASBs e secagem de lodo.



Foto 8 - Vista do secador de lodo.



Foto 9 - Vista do tratamento preliminar.



Foto 10 - Vista do tratamento preliminar.



Foto 11 - Detalhe dos guarda-corpos do preliminar.



Foto 12 - Detalhe dos guarda-corpos do preliminar.



Foto 13 - Vista dos UASBs.



Foto 14 - Vista dos UASBs.



Foto 15 - Detalhes do UASB.



Foto 16 - Detalhes do UASB.




Foto 17 - Vista dos UASBs.



Foto 18 - Saídas dos UASBs.



Foto 19 - Vista dos UASBs.




Foto 20 - Detalhes do UASB.




Foto 21 - Detalhes do UASB.



Foto 22 - Vista das lagoas anaeróbia e facultativa.



Foto 23 - Entrada na lagoa anaeróbia.




Foto 24 - Saída do tratamento com escada de aeração.




Foto 25 - Condição do corpo hídrico à jusante do lançamento.




Foto 26 - Condição do corpo hídrico à jusante do lançamento.


Novo Item Fiscalizado 14.327 - ETE CRUZ DAS POSSES - DISTRITO CRUZ DAS POSSES - SERTÃOZINHO (Sertãozinho)

ETE CRUZ DAS POSSES - DISTRITO CRUZ DAS POSSES - SERTÃOZINHO

ETE CRUZ DAS POSSES - DISTRITO CRUZ DAS POSSES - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CRUZ DAS POSSES - DISTRITO CRUZ DAS POSSES - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: W4M7+R2 - Cruz das Poses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054482, long=-47.8100247, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE Cruz das Poses #190789144

Data de início da fiscalização

10/03/2026

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]

**Foto 1** - Vista geral da ETE e cercamento.**Foto 2** - Vista geral da ETE e cercamento.**Foto 3** - Vista do tratamento preliminar.**Foto 4** - Detalhe do gradeamento de entrada.**Foto 5** - Detalhe da calha Parshall de entrada.**Foto 6** - Vista da lagoa anaeróbia 01.**Foto 7** - Detalhe do tubo de saída 01 da lagoa anaeróbia 01.**Foto 8** - Detalhe do tubo de saída 01 da lagoa anaeróbia 01.



Foto 9 - Vista do tanque de secagem de lodo.



Foto 10 - Vista da lagoa anaeróbia 02 seca.



Foto 11 - Vista das lagoas facultativas.



Foto 12 - Vista do tanque de contato e escada de aeração final.



Foto 13 - Detalhe das calhas Parshall de entrada e saída do tanque de contato.



Foto 14 - Detalhe da escada de aeração final.



Foto 15 - Lançamento do efluente tratado.




Foto 16 - Detalhe do lançamento do efluente tratado.



Foto 17 - Detalhe do lançamento do efluente tratado.



Foto 18 - Detalhe do lançamento do efluente tratado.



Foto 19 - Vista da lagoa facultativa 02.



Foto 20 - Vista da lagoa facultativa 01 seca.



Foto 21 - Vista geral da ETE e cercamento.



Foto 22 - Vista geral da ETE e cercamento.

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[ETE8.16] Observações

Vazamento nas duas lagoas de tratamento já apontado no Auto de Notificação 193/2024.

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Lagoa anaeróbia 02 seca.



Foto 2 - Lagoa facultativa 01 seca.

(editado 2 vezes - última modificação: 24/04/2026 10:59:26)

É base de:

Auto de Notificação 133/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 374/2026 - Relatório de fiscalização programada de Sertãozinho

Ofício 933/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 279/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 08:58:57

André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.344..](#)

24/04/2026 09:10:05

André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.343..](#)

24/04/2026 09:16:02

André Aukar B. de Camargo D2 emitiu o [Auto de Notificação 133/2026](#) a partir deste documento.

24/04/2026 11:00:56

André Aukar B. de Camargo D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 147/2026** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 1-147/2026

24/04/2026 11:01

(Encaminhado)

André C. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Para providências, por gentileza.

Grato

—

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 11:01:51

E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)

