



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
467.617.780.029.334.585

Arespcj

CC

05/05/2026 14:42

Município

Santo Antônio De Posse

· 19 3896-9004

CNPJ 45.331.196/0001-35

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

PRESTADOR: Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente
Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços
Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Prefeito: José Ricardo Cortez

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351

E-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei de Ratificação nº 2.543/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente

Responsável legal: Danilo Linares

Endereço: Rua Ademir Antônio Gallo, 33

E-mail: servicospublicos@pmsaposse.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabricao Lopes de Bastos – Analista de Regulação e Fiscalização

Luis Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS

Danilo Linares – Secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/04/2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme Resolução ARES-PCJ nº 370 de 21/12/2020.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. CONSTATAÇÕES

Área de destinação de resíduos

Foi realizada inspeção em área anexa à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município, onde atualmente ocorre a destinação de resíduos da construção civil, resíduos volumosos, resíduos verdes, entre outros. Não foi identificado a existência de licenciamento ambiental para a referida área. Ademais, verificou-se que a segregação precária entre os diferentes tipos de resíduos pode comprometer sua destinação final adequada, bem como elevar os custos operacionais associados ao manejo e à disposição.

Destaca-se, ainda, a relevância da implantação de procedimentos de triagem e segregação na origem, bem como da manutenção de registros sistemáticos de utilização da área (tipologia, volume e frequência de recebimento de resíduos), para fins de planejamento, controle operacional e eventual responsabilização dos geradores pelos custos associados à gestão dos resíduos ali dispostos.

Descarte irregular

Foi observada a existência de uma área de descarte irregular de resíduos, de significativa extensão, no município, localizada próxima à Rodovia Aziz Lian (item fiscalizado nº 14.809). Além da necessidade de realização de limpeza corretiva, destaca-se a relevância da manutenção contínua de ações de educação ambiental e de fiscalização, de forma a prevenir novas ocorrências e promover o adequado gerenciamento dos resíduos.

Planejamento

Observa-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Santo Antônio de Posse, aprovado pela Lei Municipal nº 3.224, de 14 de maio de 2019, estabelece, entre suas metas para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a implantação de ecoponto, destinado ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Considerando a previsão de implantação e a potencial relevância dessa infraestrutura para a redução de descartes irregulares e para o aprimoramento da gestão desses materiais no município recomenda-se a priorização de sua implementação, em consonância com as diretrizes do PMSB.

Adicionalmente, o PMSB estabelece como objetivo de curto prazo a “regulamentação da gestão dos resíduos de construção civil e entulhos, por meio de Termo de Referência, com a definição de regras, responsabilidades e áreas licenciadas, entre outros aspectos”. Nesse contexto, reforça-se a relevância da

efetiva responsabilização dos geradores de resíduos de construção civil, alinhado-se com o princípio do poluidor-pagador, abrangendo tanto a destinação ambientalmente adequada quanto o custeio das etapas de manejo pelos próprios geradores.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades (NCs) novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema/local	Código NC	Descricao NC	Prazo para adequação
Descarte irregular (-22.6144, -46.9043)	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Contentor PEAD - R. Pref. Pedro Ferreira Alves	OP-2.2	Não manter condições adequadas de conservação em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço	Em até 30 dias
Área de destinação de resíduos - ETE	DFI-7.2	Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido	Imediato


ANEXOS

Formulários de fiscalização

Novo Item Fiscalizado 14.784 - Unidade de triagem - Cooperposse (Santo Antônio De Posse)

Unidade de triagem - Cooperposse

Limpeza Urbana



Endereço: Av. Jose Amauri Bortolotto, 1255 - Jardim das Nações, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 1255. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6119676, long=-46.9230669, accuracy=13.653

Fiscalizado

Unidade de triagem - Cooperposse #196755425

Data de início da fiscalização

23/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1 - Visão geral, externa



Foto 2 - Material aguardando triagem



Foto 3 - Visão geral, interna




Foto 4 - Visão geral, interna



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna



Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, interna



Foto 9 - Visão geral, interna



Foto 10 - Visão geral, interna



Foto 11 - Visão geral, interna



Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, interna




Foto 14 - Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Validade jan/2027



Foto 15 - Certificado de controle de pragas



Foto 16 - Visão geral, interna




Foto 17 - Visão geral, interna



Foto 18 - Visão geral, interna

Contentor PEAD - R. Pref. Pedro Ferreira Alves

Aspectos Operacionais



Endereço: R. Pref. Pedro Ferreira Alves, 86, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 86. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6063596, long=-46.9255717, accuracy=13.653

Fiscalizado	Contentor PEAD - R. Pref. Pedro Ferreira Alves #196839070
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.2] Não manter condições adequadas de conservação em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço	Não Conforme
---	--------------

[OP2.2] Observações	Contentor se encontra danificado
---------------------	----------------------------------

Fotos de [OP2.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 14.803 - Limpeza Urbana - Bosque Ernesto Coser (Santo Antônio De Posse)

Limpeza Urbana - Bosque Ernesto Coser

Limpeza Urbana



Endereço: R. Prof. Aristides Gurjão, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6071826, long=-46.9252384, accuracy=13.653

Fiscalizado	Limpeza Urbana - Bosque Ernesto Coser #196838072
-------------	---

Data de início da fiscalização	23/04/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/04/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 14.804 - Praça Benedito Luiz de Lima Sobrinho (Santo Antônio De Posse)

Praça Benedito Luiz de Lima Sobrinho

Limpeza Urbana



Endereço: Rua dos Lirios, 5, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 5. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6030741, long=-46.9059208, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça Benedito Luiz de Lima Sobrinho #196838070
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 14.805 - Contentor PEAD - R. Francisco Glicério (Santo Antônio De Posse)

Contentor PEAD - R. Francisco Glicério

Coleta de Resíduos



Endereço: R. Francisco Glicério, 168, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-142, Brasil. nº 168. .
CEP: 13830-142 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6061076, long=-46.9188329, accuracy=13.653

Fiscalizado

Contentor PEAD - R. Francisco Glicério
#196838068

Data de início da fiscalização

23/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1




Foto 2

Novo Item Fiscalizado 14.806 - Praça Coronel David Batista (Santo Antônio De Posse)

Praça Coronel David Batista

Limpeza Urbana



Endereço: R. Francisco Glicério, 168, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-142, Brasil. nº 168. .
CEP: 13830-142 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6060848, long=-46.9188784, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça Coronel David Batista #196838071
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 14.807 - Praça Jackson Veloso Silva (Santo Antônio De Posse)

Praça Jackson Veloso Silva

Limpeza Urbana



Endereço: R. Benedicta Furigo, 243, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 243. .

CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6017276, long=-46.9031698, accuracy=13.653

Fiscalizado

Praça Jackson Veloso Silva #196838076

Data de início da fiscalização

23/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 14.809 - Descarte irregular (-22.6144, -46.9043) (Santo Antônio De Posse)

Descarte irregular (-22.6144, -46.9043)

Limpeza Urbana



Endereço: Rod. Pref. Aziz Lian, 889, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 889. .

CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6159528, long=-46.9117504, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular (-22.6144, -46.9043) #196838114
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10


[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 14.953 - Área de destinação de resíduos - ETE (Santo Antônio De Posse)

Área de destinação de resíduos - ETE

Destinação Final



Endereço: 92P9+JH, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. . **CEP:** 13830-000 /
Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Fiscalizado	Área de destinação de resíduos - ETE #198883205
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	Área anexa a ETE do município. Recebimento de RCC, material verde e resíduos volumosos.

Constatações (Destinação Final)

[DFI7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [DFI7.0]



Foto 1 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 2 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 3 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 4 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 5 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 6 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 7 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 8 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 9 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 10 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 11 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 12 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 13 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 14 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 15 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 16 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 17 - Visão geral, resíduos diversos



Foto 18 - Britador de RCC



Foto 19 - Visão geral, RCC



Foto 20 - Visão geral, RCC



Foto 21 - Visão geral, RCC



Foto 22 - Visão geral, RCC



Foto 23 - Visão geral, RCC



Foto 24 - Registro de cargas dispostas na área

[DFI7.2] Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido

Não Conforme

[DFI7.2] Observações

Foi observado a destinação de resíduos diversos (resíduos verdes, volumosos, recicláveis etc.) no local, sem segregação adequada. Não foi identificado licenciamento da área.

Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 4 vezes - última modificação: 13/05/2026 10:16:25)

É base de:

[Auto de Notificação 183/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 431/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização RSU - Santo Antônio de Posse](#)

[Ofício 1.115/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 342/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/05/2026 09:11:43 Luis Felipe Ventura de Almeida **D4** emitiu o [Auto de Notificação 183/2026](#) a partir deste documento.

13/05/2026 10:25:39 Luis Felipe Ventura de Almeida **D4** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 165/2026** com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF **400.XXX.XXX-01** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
165/2026**

13/05/2026 10:30
(Encaminhado)

Luis A. **D4**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**

Favor encaminhar ao prestador.

Att,

—
Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/05/2026 10:30:42 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, clicado (2)**