



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
432.117.798.008.056.243

 Arespcj

Município

Brk Ambiental Limeira

CC

3 setores envolvidos

D3 DTO DG

Ciclo de Fiscalização*: 1

26/05/2026 10:06

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

PRESTADOR: BRK LIMERIA

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Limeira

Prefeito: MURILO FÉLIX

Endereço: Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro, Limeira - SP

Telefone: (19) 3404-9600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5157/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental Limeira

Responsável legal: JOSÉ MARIO RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Sargento. Pierroti, 136 - Centro, Limeira - SP

Telefone: 0800 771 0001

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alexandre Leite – Gerente de Operações

Vagner Pancini da Silva – Coordenador de Produção de Água

2.3 PODER CONCEDENTE

Carlos Rowe - Encarregado de Apoio

3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/04/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários do apontamento realizado.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume a não conformidade nova identificada. Para maiores detalhes e informações sobre o apontamento, inclusive para entendimento e adequação da não conformidade pelo prestador, é necessário que seja aberto e lido cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Item Não Conforme	Prazos
Reservatório ETA I	RES 6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação Superficial


Novo Item Fiscalizado 14.884 - CAPTAÇÃO RIO JAGUARI E RIBEIRÃO DO PINHAL (Limeira)

CAPTAÇÃO RIO JAGUARI E RIBEIRÃO DO PINHAL

CAPTAÇÃO RIO JAGUARI E RIBEIRÃO DO PINHAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIO JAGUARI E RIBEIRÃO DO PINHAL](#)



Endereço: 8PQC+2W, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. . **CEP:** 13150-000 / **Cidade:** Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6624064, long=-47.2777419, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Rio Jaguari e Ribeirão Pinhal
Data de início da fiscalização	28/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026
Observações Gerais	Investimentos realizados: Reforma da ponte rolante.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista frontal da reforma para construção do vestiário e refeitório



Foto 2 - Obras para construção do refeitório




Foto 3 - Obras para construção do vestiário



Foto 4 - Rio Jaguari




Foto 5 - Ribeirão do Pinhal



Foto 6 - Tomada de água



Foto 8 - Sonda multiparâmetros



Foto 7 - Vista externa da captação



Foto 9 - Vista lateral do poço de sucção




Foto 10 - Vista interna da captação



Foto 11 - Extintor de incêndio




Foto 12 - Reforma da ponte rolante




Foto 13 - Vista da casa de bombas da captação




Foto 14 - Display dos sensores do poço, medição de vazão e nível




Foto 15 - Display dos medidores de vazão da captação



Foto 16 - Laboratório de controle

Estação Elevatória de Água Bruta


Novo Item Fiscalizado 14.883 - EEAB SÃO LUCAS (Limeira)

EEAB SÃO LUCAS

EEAB SÃO LUCAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB SÃO LUCAS](#)



Endereço: 9M4X+HR, Limeira - SP, Brasil. . **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6435691, long=-47.300394, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAB Sao Lucas
Data de início da fiscalização	28/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - RHO



Foto 3 - Chegada da água da captação



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - EEAB São Lucas



Foto 6 - Extintor de incêndio



Foto 7 - Conjuntos motobombas



Foto 8 - Reforma da ponte rolante




Foto 9 - Guarda-corpos



Foto 10 - Painel de comando e controle




Foto 11 - AVCB

Estação de Tratamento de Água


Novo Item Fiscalizado 14.889 - ETA - LIMEIRA (Limeira)

ETA - LIMEIRA

ETA - LIMEIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - LIMEIRA](#)



Endereço: R. Albino Conte, 137 - Parque Expedicionario Hipolito, Limeira - SP, 13486-487, Brasil. nº 137. . **CEP:** 13486-487 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.564538, long=-47.366732, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA
Data de início da fiscalização	28/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026
Observações Gerais	Investimentos realizados: Injeção de poliuretano nas paredes externas da ETA, pintura de parte da ETA, medidores de vazão e painel da linha de PAC e da entrada, Painele dos floculadores com 12 inversores de frequência. Investimentos em andamento: Remodelação do Centro de Controle Operacional.

Fotos de [ETA-5.0]




Foto 1 - CCO - Tela mostrando a medição de vazão na entrada da ETA




Foto 2 - CCO - Tela mostrando a medição de vazão na saída da ETA




Foto 3 - Vista superior da entrada de água bruta




Foto 4 - Vista superior da ETA



Foto 5 - Medidores da linha de PAC



Foto 6 - Painel e display dos medidores da linha de PAC




Foto 7 - Floculadores



Foto 8 - Painel dos floculadores com 12 inversores



Foto 9 - Decantadores



Foto 11 - Filtros



Foto 13 - Laboratório



Foto 15 - Turbidímetro da água bruta



Foto 17 - Armazenamento de flúor e PAC



Foto 10 - Vertedores de água decantada



Foto 12 - Extintor de incêndio




Foto 14 - Monitoramento do processo



Foto 16 - Equipamentos de processo Turbidez
Bruta, Cloro , Flúor,pH



Foto 18 - Armazenamento de Dióxido de Cloro



Foto 19 - Medidor de vazão instalado na adutora de água bruta



Foto 20 - Vistal lateral da pintura 1



Foto 21 - Vistal lateral da pintura 2




Foto 22 - Vistal lateral da pintura 3



Foto 23 - Vistal lateral da pintura 4



Foto 24 - Vistal lateral da pintura 5




Foto 25 - Chuveiro de emergência

[ETA-5.18] Observações

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados apontado no Relatório 207.21. Prazo no sistema de fiscalização até 31.12.29

Estação Elevatória de Água Tratada


Novo Item Fiscalizado 14.886 - EEAT ETA LIMEIRA (Limeira)

EEAT ETA LIMEIRA

EEAT ETA LIMEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA LIMEIRA](#)



Endereço: Rod. Anhangüera, 558 - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP, 13486-199, Brasil. nº 558. . **CEP:** 13486-199 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5638178, long=-47.366751, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT ETA
Data de início da fiscalização	27/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista do interior da EEAT ETA



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Display dos medidores de vazão



Foto 4 - Painel de comando e controle



Foto 5 - Vista externa da EEAT ETA




Foto 6 - Vista lateral da EEAT ETA

Novo Item Fiscalizado 14.885 - BOOSTER GINO (Limeira)

BOOSTER GINO

BOOSTER GINO - LIMEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER GINO - LIMEIRA](#)



Endereço: Rua Farmaceutico Jacob Fanelli, 743 - Vila Sao Joao, Limeira - SP, 13480-720, Brasil. nº 743. . **CEP:** 13480-720 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5678117, long=-47.4124137, accuracy=13.653

Fiscalizado	Booster Gino
Data de início da fiscalização	28/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026
Observações Gerais	Investimentos realizados: Booster construído em 2025 e em operação para reforço no abastecimento do CR Gino. Opera em função da pressão.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do booster




Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Barrilete



Foto 4 - Conjunto motobomba



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Display do medidor de pressão



Foto 7 - Vista externa da casa de bomba



Foto 8 - Entrada de água




Foto 9 - Cercamento da área


Reservatórios

RES. ETA I - LIMEIRA

RES. ETA I - LIMEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA I - LIMEIRA](#)



Endereço: R. Albino Conte, 137 - Parque Expedicionario Hipolito, Limeira - SP, 13486-487, Brasil. nº 137. . **CEP:** 13486-487 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5641467, long=-47.366626, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório ETA I
Data de início da fiscalização	28/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório ETA I



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Tubulação de ventilação



Foto 4 - Tampas de inspeção



Foto 5 - Vista da cobertura do reservatório

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampas de inspeção com partes oxidadas



Foto 2 - Tampas de inspeção com partes oxidadas


Novo Item Fiscalizado 14.887 - RES. ETA II - LIMEIRA (Limeira)

RES. ETA II - LIMEIRA

RES. ETA II - LIMEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA II - LIMEIRA](#)



Endereço: R. Albino Conte, 1 - Parque Expedicionario Hipolito, Limeira - SP, 13486-487, Brasil.
nº 1. . **CEP:** 13486-487 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5637541, long=-47.3668815, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório ETA II
Data de início da fiscalização	28/04/2026
Data de término da fiscalização	28/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista lateral do reservatório



Foto 3 - Tampa de inspeção




Foto 2 - Reservatório ETA II




Foto 4 - Tubulação de ventilação



Foto 5 - Vista da cobertura do reservatório



Foto 6 - Placa de identificação

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 5 vezes - última modificação: 26/05/2026 10:38:17)

É base de:

[Auto de Notificação 209/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 541/2026 - Relatório de Fiscalização - Limeira](#)

[Ofício 1.285/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 407/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/05/2026 14:43:30

Ludimila Turetta **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 240/2026** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

27/05/2026 14:45:16

Ludimila Turetta **D3** emitiu o [Auto de Notificação 209/2026](#) a partir deste documento.

Tramitação 1- 240/2026

27/05/2026 14:48

(Encaminhado)

Vanessa Naccarato Piffer - DG

Para providências.

Ludimila T. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Obs: Enviar para BRK Limeira e Prefeitura Municipal de Limeira (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento/Sr. FÁBIO LUCCAS ROSA JÚNIOR)

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/05/2026 14:48:50

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2) 