



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
319.317.817.873.637.053

Arespcj

CC

18/06/2026 09:56

Município

Daae - Rio Claro

· 193531-5210

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização - DAAE Rio Claro

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

PRESTADOR: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: Gustavo Ramos Perissinoto

Endereço: Rua 3 nº 945 - Centro

Telefone: (19) 3526-7207

E-mail: governo@prefeiturarc.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.129, de 13/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Responsável legal: Leandro Tresoldi

Endereço: Avenida 8A, 360, Cidade Nova

Telefone: (19) 9290-6424

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Ananias Rios Souza Junior – Eletricista

Bruno Bovo Marcheti – Mecânico

3. FISCALIZAÇÃO

Em **17/06/2026** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1, abaixo, resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

LOCAL / SUBSISTEMA	CÓDIGO	NÃO CONFORMIDADE	DETALHAMENTO	PRAZO
EEAT ETA I	EEA-4.5	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
EEAT CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Água de lubrificação de uma das bombas estava extravasando. Ver fotos no formulário.	Imediato
EEAT CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Grade de proteção de uma das bombas estava corroída e soltando. Ver fotos no formulário.	Imediato
EEAT ETA II RIO CLARO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
EEAT RES. ELEVADO ETA II	EEA-4.5	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
EEAT RES. ELEVADO ETA II	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Ausência de proteção nas aberturas para sucção das bombas, deixando o tanque suscetível à entrada de detritos e animais. Ver fotos no formulário.	Imediato

Também verificou-se que não conformidades apontadas em Fiscalizações anteriores continuam pendentes, sem adequação, exibidas na Tabela 2.

Tabela 2. Não conformidades verificadas em inspeções anteriores sem adequação.

LOCAL / SUBSISTEMA	CÓDIGO	NÃO CONFORMIDADE	DETALHAMENTO	RELATÓRIO	NOTIFICAÇÃO	ADVERTÊNCIA
--------------------	--------	------------------	--------------	-----------	-------------	-------------

ETA I	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Infiltrações nos decantadores.	111/2025	83/2025	58/2026
ETA II	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Infiltrações nas saídas dos filtros.	111/2025	83/2025	58/2026
ETA I	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo		111/2025	83/2025	58/2026
ETA II	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo		111/2025	83/2025	58/2026

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 15.556 - EEAT ETA I RIO CLARO (Rio Claro)

EEAT ETA I RIO CLARO

EEAT ETA I RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA I RIO CLARO](#)



Endereço: Av. 6 A, 316 - Cidade Nova, Rio Claro - SP, 13506-765, Brasil. nº 316. . **CEP:** 13506-765 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375015, long=-47.3189444, accuracy=13.653

Fiscalizado	#205360348
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória situada na ETA I, contendo 4 bombas centrífugas e 1 bomba submersa.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da elevatória.



Foto 2 - Casa de bombas.



Foto 3 - Painéis de comando das bombas.



Foto 4 - Display da telemetria.



Foto 5 - Display dos medidores de vazão.



Foto 6 - Acesso à casa de bombas.



Foto 7 - Casa de bombas.



Foto 8 - Casa de bombas.



Foto 9 - Identificação da bomba 6.



Foto 10 - Bomba 5.



Foto 11 - Bomba 4.



Foto 12 - Acesso à casa de bombas.



Foto 13 - Bomba submersa.



Foto 14 - Bomba submersa.



Foto 15 - Painel da bomba submersa.



Foto 16 - Recalque da bomba submersa.



Foto 17 - Recalque da bomba submersa.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 2 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 3 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 4 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 5 - Tanque que recebe a água de lubrificação das bombas.



Foto 6 - Bomba para drenar o tanque receptor.



Foto 7 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1 - Extintor na parte externa da elevatória



Foto 2 - Extintor no interior da elevatória



Foto 3 - Extintores na elevatória


Novo Item Fiscalizado 15.557 - ETA I ENTERRADO (Rio Claro)

ETA I ENTERRADO

ETA I ENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ETA I ENTERRADO](#)



Endereço: Av. 6 A, 316 - Cidade Nova, Rio Claro - SP, 13506-765, Brasil. nº 316. . **CEP:** 13506-765 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375082, long=-47.3189491, accuracy=13.653

Fiscalizado	#205364727
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	17/06/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	17/06/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório enterrado.



Foto 2 - Tampas de inspeção junto à elevatória..



Foto 3 - Visão geral do reservatório. ETA à direita.



Foto 4 - Reservatório enterrado.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria

Novo Item Fiscalizado 15.558 - RIBEIRÃO CLARO (Rio Claro)

RIBEIRÃO CLARO

RIBEIRÃO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [RIBEIRÃO CLARO](#)



Endereço: HFR5+8W, Rio Claro - SP, Brasil. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375082, long=-47.3189491, accuracy=13.653

Fiscalizado #205373105

Data de início da fiscalização 17/06/2026

Data de término da fiscalização 17/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSP3.0] Observações

A Captação possui a "casa velha" com 2 bombas e a "casa nova" com 3 bombas.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Entrada e identificação.



Foto 2 - Tomada de água da



Foto 3 - Bomba da



Foto 4 - Bomba da



Foto 5 - Bomba da



Foto 6 - Painel das bombas da



Foto 7 - Entrada da casa de bombas nova.



Foto 9 - Display dos medidores de vazão das duas casas de bombas.



Foto 12 - Painéis das bombas da casa nova.



Foto 14 - Bomba em estoque



Foto 8 - Bomba da



Foto 10 - Bomba da casa nova.



Foto 11 - Bomba 5.



Foto 13 - Identificação de uma das bombas.



Foto 15 - Casa de bombas velha



Foto 16 - Casa de bombas nova



Foto 17 - Sucção da casa de bombas nova.

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSP3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[CSP3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de CSP3.9



Foto 1 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 2 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 3 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 4 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 5 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 6 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 7 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSP3.8] Observações

Em anexo ao Relatório.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP3.13] Observações

Em anexo ao Relatório

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de CSP3.4



Foto 1 - Extintor na



Foto 2 - Extintor na


Novo Item Fiscalizado 15.559 - EEAT CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (Rio Claro)

EEAT CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO

EEAT CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO](#)



Endereço: R. Meridian, 173 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-610, Brasil. nº 173. . **CEP:** 13505-610 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374922, long=-47.3189444, accuracy=13.653

Fiscalizado #205386341

Data de início da fiscalização 17/06/2026

Data de término da fiscalização 17/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Na elevatória, 3 bombas abastecem reservatórios da rede de distribuição e outras 3 abastecem o distrito industrial.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Acesso à elevatória.



Foto 2 - Bombas da elevatória.



Foto 3 - Bombas da elevatória.



Foto 4 - Identificação de uma das bombas.



Foto 5 - Identificação da uma das bombas.



Foto 6 - Identificação de uma das bombas.



Foto 7 - Bomba que recalca para o distrito industrial.



Foto 8 - Bomba que recalca para o distrito industrial.



Foto 9 - Painel das bombas maiores, (rede de distribuição).



Foto 10 - Painel das bombas menores (distrito industrial).

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 2 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 3 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 4 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 5 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento em uma das bombas



Foto 2 - Identificação da bomba.



Foto 3 - Vazamento.



Foto 4 - Vazamento.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Grade corroída, soltando.



Foto 2 - Identificação da bomba onde se encontra a grade danificada.

Novo Item Fiscalizado 15.560 - RIO CORUMBATAÍ (Rio Claro)

RIO CORUMBATAÍ

RIO CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [RIO CORUMBATAÍ](#)



Endereço: MCFV+MJ, Rio Claro - SP, Brasil. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374977, long=-47.3189587, accuracy=13.653

Fiscalizado

#205418006

Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSP3.0] Observações

Captação que abastece a ETA II, composta por duas casas de bombas: "velha" e "nova".

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Tomada de água da captação.



Foto 2 - Tomada de água da captação.



Foto 3 - Casa de bombas velha, com 2 bombas centrífugas em operação



Foto 4 - Painel de bomba da casa velha



Foto 5 - Painel de bomba da casa nova



Foto 6 - Bomba da casa nova



Foto 7 - Bomba da casa velha



Foto 8 - Local onde havia bomba submersa na casa de bombas velha. Foi removida por problemas recorrentes.



Foto 9 - Sucção casa de bombas nova.



Foto 10 - Casa de bombas .



Foto 11 - Painele de uma das bombas da casa nova.



Foto 12 - Painele de comando de bomba.



Foto 13 - Painele de comando de bomba.



Foto 14 - Painele de comando em manutenção.



Foto 15 - Display da telemetria.



Foto 16 - Acesso Casa de Bombas nova



Foto 17 - Interior da casa de bombas nova.



Foto 18 - Bomba passando por inspeção de vibração.

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de CSP3.5



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSP3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[CSP3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de CSP3.9



Foto 1 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 2 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 3 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 5 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 7 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 9 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 11 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 4 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 6 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 8 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 10 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSP3.8] Observações

Em anexo ao Relatório

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP3.13] Observações

Em anexo ao Relatório

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de CSP3.4



Foto 1 - Extintor em uma das casas de bombas.



Foto 2 - Extintor


Novo Item Fiscalizado 15.561 - EEAT ETA II RIO CLARO (Rio Claro)

EEAT ETA II RIO CLARO

EEAT ETA II RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA II RIO CLARO](#)



Endereço: Av. Brasil, 754 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-151, Brasil. nº 754. . CEP: 13505-151 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375266, long=-47.3189444, accuracy=13.653

Fiscalizado #205429804

Data de início da fiscalização 17/06/2026

Data de término da fiscalização 17/06/2026

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Barriletes da elevatória.



Foto 2 - Barriletes da elevatória



Foto 3 - Interior da elevatória.



Foto 4 - Casa de bombas da elevatória.



Foto 5 - Tubulações de recalque.



Foto 6 - Bombas que recalcam para centro de distribuição e distrito industrial.



Foto 7 - Painéis de comando das bombas.



Foto 8 - Painéis de comando das bombas



Foto 9 - Display da telemetria.



Foto 10 - Acesso à casa de bombas



Foto 11 - Bombas que recalcam para Ajapi.



Foto 12 - Painéis das bombas que recalcam para o Ajapi.



Foto 13 - Bomba passando por inspeção de vibração.



Foto 14 - Recalque Ajapi.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 2 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 3 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.



Foto 4 - Tubulação para drenar a água de lubrificação das gaxetas.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1 - Extintor



Foto 2 - Extintor



Foto 3 - Extintor

Novo Item Fiscalizado 15.562 - EEAT RES. ELEVADO ETA II (Rio Claro)

EEAT RES. ELEVADO ETA II

EEAT RESERVATÓRIO ELEVADO ETA II - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT RESERVATÓRIO ELEVADO ETA II - RIO CLARO](#)



Endereço: Estr. do Daae, 7453 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13507-899, Brasil. nº 7453. .
CEP: 13507-899 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375066, long=-47.3189605, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT CASTELO ETA II #205524979
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória que
abastece Reservatório
elevado da ETA II

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Acesso à elevatória.



Foto 2 - Reservatório abastecido pela elevatória.



Foto 3 - Bombas da elevatória.



Foto 4 - Bomba passando por inspeção de
vibração.



Foto 5 - Recalque das bombas em direção ao reservatório.



Foto 6 - Bombas da elevatória.



Foto 7 - Sucção das bombas.



Foto 8 - Bombas da elevatória.



Foto 9 - Painel de comando das bombas



Foto 10 - Reservatório abastecido pela elevatória.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1 - Extintor próximo à entrada da elevatória.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Apontamento referente à falta de proteção nas aberturas para sucção das bombas, deixando o tanque vulnerável à entrada de animais ou detritos. Indica-se proteger com tela, tampa ou outro dispositivo.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Tanque de sucção deve ser protegido com tela ou outro dispositivo. Podem cair detritos ou animais no tanque.


Novo Item Fiscalizado 15.566 - ETA I - RIO CLARO (Rio Claro)

ETA I - RIO CLARO

ETA I - RIO CLARO

Checklist: Fiscalização na ETA

Sistema: **ETA I - RIO CLARO**



Endereço: Av. 8 A, 360 - Cidade Nova, Rio Claro - SP, 13506-760, Brasil. nº 360. . **CEP:** 13506-760 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737497, long=-47.3189637, accuracy=13.653

Fiscalizado	#205559457
Data de início da fiscalização	18/06/2026
Data de término da fiscalização	18/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Corredor que abriga painéis de comando dos filtros: área foi reformada.



Foto 2 - Inspeção sendo realizada nos painéis dos filtros.



Foto 3 - Área reformada.



Foto 4 - Área reformada.

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes N/A

[ETA-5.13] Observações Verificou-se que infiltrações na ETA, apontadas em fiscalizações anteriores, continuam pendentes. e sem solução.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Infiltrações nos decantadores.



Foto 2 - Infiltrações nos decantadores.



Foto 3 - Infiltrações nos decantadores.

Novo Item Fiscalizado 15.567 - ETA II - RIO CLARO (Rio Claro)

ETA II - RIO CLARO

ETA II - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA II - RIO CLARO](#)



Endereço: MFC3+GX, Rio Claro - SP, Brasil. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375079, long=-47.3189412, accuracy=13.653

Fiscalizado	#205561516
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/06/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/06/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[ETA-5.13] Observações

Verificou-se que vazamentos nas saídas dos filtros, já apontados em Fiscalizações anteriores, não foram solucionados.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamentos nas saídas dos filtros decorrentes de infiltrações.



Foto 2 - Vazamentos nas saídas dos filtros decorrentes de infiltrações.



Foto 3 - Vazamentos nas saídas dos filtros decorrentes de infiltrações.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Outorgas das captações superficiais inspecionadas;
- Relatórios de análise da água bruta das captações.

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 5 vezes - última modificação: 22/06/2026 15:16:19)

É base de:

Este item foi mencionado em:

- Memorando 633/2026 - Relatório de Fiscalização - DAAE Rio Claro - junho/2026
- Ofício 1.538/2026 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 461/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO



Outorga_Corumbatai_2...



Outorga_Ribeirao_Cla...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 18/06/2026 11:19:54

Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.562..**
- 18/06/2026 11:21:12

Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.558..**
- 18/06/2026 11:22:12

Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.560..**
- 18/06/2026 11:22:31

Fábio de Melo Sotelo D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.558..**
- 22/06/2026 15:20:08

Fábio de Melo Sotelo D2 emitiu o **Auto de Notificação 246/2026** a partir deste documento.
- 22/06/2026 15:21:53

Fábio de Melo Sotelo D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 274/2026** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO CPF 399.XXX.XXX-36** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1-274/2026

22/06/2026 15:22

(Encaminhado)

Fábio S. D2

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

, por gentileza encaminhar ao prestador junto ao Auto de Notificação.

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

22/06/2026 15:22:44

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 24/06/2026 09:03:18 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc