



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
943.217.827.438.986.565

Arespcj

CC

Município

Itapira

· 19 3843-9103

CNPJ 45.281.144/0001-00

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

29/06/2026 11:38

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA - SAAE ITAPIRA

Verificação de Não-Conformidades nos Sistemas de Água e esgoto

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itapira

Prefeito: TONINHO BELLINI

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro

Telefone: (19) 38439-100

Código ARES: 83

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de 2019

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ENGº. CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro

Telefone: (19) 3913-9505

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Matheus José Fernandes - Gestor da Divisão de Operação de sistemas

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02/06/2026 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos subsistemas de água e esgoto.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme tabela a seguir:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
ETA Itapira	5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo - CADRI vencido	Vencida*
ETA Itapira	5.13	Existência de vazamentos - Registros dos filtros	Imediato
ETA Itapira	5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETE Sede	8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE Sede	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Vencida*
ETE Sede	8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE Sede	8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Captação Ribeirão da Penha	3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEE Milico	7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE Milico	7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE Milico	7.4	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE Milico	7.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE JARDIM ESMERALDA	7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE JARDIM ESMERALDA	7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

EEE JARDIM ESMERALDA	7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE MACUMBE	7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE MACUMBE	7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEE ANTONIO ROSARIO	7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

*Não-conformidades apontadas em relatórios anteriores, estando sujeitos à advertência e multa.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 15.452 - EEE MACUMBE (Itapira)

EEE MACUMBE

EEE MACUMBE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE MACUMBE](#)



Endereço: R. Rui Barbosa, 370 - Santa Cruz, Itapira - SP, 13974-340, Brasil. nº 370. . CEP: 13974-340 / Cidade: Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.437841415405273, long=-46.82433319091797, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Macumbe #203291234
Data de início da fiscalização	02/06/2026
Data de término da fiscalização	02/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]




Foto 1 - Vista externa da EEE Macumbe



Foto 2 - Chegada do esgoto



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Casa de bombas



Foto 5 - Conjuntos motobombas



Foto 6 - Painel de comando e controle

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[EEE7.1] Observações

Ha 4 pontos danificados no cercamento.

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Cercamento danificado 1



Foto 2 - Cercamento danificado 2



Foto 3 - Cercamento danificado 3



Foto 4 - Cercamento danificado 4

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintor com validade expirada (fev/26)


Novo Item Fiscalizado 15.453 - ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (SEDE) (Itapira)

ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (SEDE)

ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (SEDE)

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS \(SEDE\)](#)



Endereço: R. do Cubatão, 1417 - Cubatão, Itapira - SP, 13972-330, Brasil. nº 1417. . CEP: 13972-330 / Cidade: Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4374342, long=-46.8062221, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE #203291245

Data de início da fiscalização

02/06/2026

Data de término da fiscalização

02/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Fachada da ETE



Foto 3 - Tratamento de lodo



Foto 5 - Plataforma de dragagem de lodo



Foto 7 - Tanques de polímeros



Foto 2 - Tanque de contato



Foto 4 - Bags de secagem de lodo



Foto 6 - Prensa de lodo




Foto 8 - Bags de secagem



Foto 9 - Coleta de lodo adensado



Foto 10 - Bombeamento de lodo



Foto 11 - Vista da lagoa de aeração



Foto 12 - Vista da lagoa de aeração



Foto 13 - Canal de entrada de esgoto bruto



Foto 14 - Vista da lagoa



Foto 15 - Estação elevatória de esgoto bruto



Foto 16 - Canal de efluente tratado



Foto 17 - Medição na saída



Foto 18 - Macromedidor de vazão

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE8.13] Observações

Já apontado nos relatórios anteriores

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Não Conforme

[ETE8.3] Observações

CADRI vencido em
17/11/2025

[ETE8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [ETE8.17]



Foto 1 - validade expirada

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Indícios de vazamento



Foto 2 - Indícios de vazamento



Foto 3 - Indícios de vazamento

Novo Item Fiscalizado 15.454 - EEE ANTONIO ROSARIO (Itapira)

EEE JOSE ROSARIO

EEE JOSÉ ROSÁRIO - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JOSÉ ROSÁRIO - ITAPIRA](#)



Endereço: R. Almeida Júnior, 216 - Cubatão, Itapira - SP, 13972-356, Brasil. nº 216. . **CEP:** 13972-356 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4416072, long=-46.8203821, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Antônio Rosário #203291246
Data de início da fiscalização	02/06/2026
Data de término da fiscalização	02/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE Antônio Rosário



Foto 2 - Portão de acesso da EEE Antônio Rosário



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Conjuntos motobombas



Foto 5 - Painele de comando e controle



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Sistema de içamento para limpeza do cesto de resíduos

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintor com validade expirada (fev/26)


Novo Item Fiscalizado 15.455 - EEE JARDIM ESMERALDA (Itapira)

EEE JARDIM ESMERALDA

EEE JARDIM ESMERALDA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM ESMERALDA](#)



Endereço: R. Professora Abigail de Castro Parreira, 514 - Itapira, SP, 13976-661, Brasil. nº 514.
. CEP: 13976-661 / Cidade: Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4124328, long=-46.8362027, accuracy=13.653

Fiscalizado EEE Esmeralda #203291171

Data de início da fiscalização 02/06/2026

Data de término da fiscalização 02/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE Jardim Esmeralda



Foto 2 - Talha para içamento do cesto do gradeamento



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Vista do cesto da elevatória



Foto 5 - Placa de identificação



Foto 6 - Conjuntos motobombas



Foto 7 - Extintor de incêndio



Foto 8 - Pannel de comando e controle

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Cercamento danificado

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE7.11] Observações

Efetuar limpeza do cesto.

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintor com validade expirada (fev/26)




Foto 2 - Extintor com validade expirada (fev/26)

ETA ITAPIRA

ETA ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ITAPIRA](#)



Endereço: R. Rui Barbosa, 968 - Santa Cruz, Itapira - SP, 13974-340, Brasil. nº 968. . **CEP:** 13974-340 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4418888092041, long=-46.82045364379883, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA #203291170
--------------------	----------------

Data de início da fiscalização	02/06/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/06/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Elevatórias de água tratada



Foto 2 - Sala de bombas dosadoras



Foto 3 - Entrada de água bruta



Foto 4 - Medição de vazão na entrada



Foto 5 - Floculadores



Foto 6 - Decantadores



Foto 7 - Decantadores



Foto 8 - Laboratório



Foto 9 - Medição de vazão



Foto 10 - Produtos químicos



Foto 11 - Armazenamento de ácido clorídrico



Foto 12 - Armanezamento de Clorito



Foto 13 - Chuveiro de emergência



Foto 14 - Tratamento de lodo da ETA



Foto 15 - Caçambas de lodo



Foto 16 - Tanque de polímeros

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

CADRI vencido em
06/10/2025. Não-
conformidade já
apontada nos relatórios
anteriores

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Registro com vazamento




Foto 2 - Registro com vazamento

Novo Item Fiscalizado 15.457 - EEE MILICO (Itapira)

EEE MILICO

EEE MILICO



Endereço: R. Milico, 423 - Cubatão, Itapira - SP, 13972-343, Brasil. nº 423. . **CEP:** 13972-343 /
Cidade: Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4425526, long=-46.8176261, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Milico #203291169
Data de início da fiscalização	02/06/2026
Data de término da fiscalização	02/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE Milico



Foto 2 - Barrilete



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Conjunto motobomba



Foto 5 - Talha de içamento

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Cercamento danificado

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.458 - CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA (Itapira)

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA](#)



Endereço: 9M4X+7V Limeira - SP, Brasil. . **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.644304275512695, long=-47.3002815246582, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Ribeirão da Penha #203291172
Data de início da fiscalização	02/06/2026
Data de término da fiscalização	02/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0




Foto 1 - Vista externa da captação Ribeirão da Penha



Foto 2 - Ribeirão da Penha



Foto 3 - Guarda-corpos na tomada de água



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Vista superior da tomada de água



Foto 6 - Poço de sucção




Foto 7 - Conjuntos motobombas



Foto 8 - Painel de comando e controle



Foto 10 - Talha para içamento de bombas



Foto 9 - Extintor de incêndio



Foto 11 - Display dos medidores de vazão

[CSP3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de CSP3.11



Foto 1 - Validade expirada (fev/26)



Foto 2 - Validade expirada (fev/26)

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Eng°. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 3 vezes - última modificação: 29/06/2026 11:50:28)

É base de:

[Auto de Notificação 260/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 686/2026 - Aprovação Relatório de Fiscalização - Itapira](#)

[Ofício 1.671/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 490/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

02/07/2026 09:01:36 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.453..](#)

02/07/2026 09:04:17 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.456..](#)

02/07/2026 09:59:49 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.454..](#)

02/07/2026 10:03:37 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.454..](#)

06/07/2026 08:39:12 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.454..](#)

Tramitação 1-293/2026

06/07/2026 08:40
(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO segue para providencias

—

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

06/07/2026 08:40:00 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (4) ←

06/07/2026 08:43:23 Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 260/2026](#) a partir deste documento.

