



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
416.417.843.095.272.468

Arespcj

CC

17/07/2026 14:32

Município

Águas Do Mirante - Piracicaba

· 19 34012400

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PRESTADOR: ÁGUAS DO MIRANTE

Verificação de Não Conformidades

Americana, julho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Prefeito: Hélio Donizete Zanatta

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233

Telefone: (19) 3403-1000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012

1.2. PRESTADOR

Nome: Águas do Mirante

Responsável Legal: Daniel Fernando Mantovani

Endereço: Rua Treze de Maio, 1816

Telefone: 0800 772 9611

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2. PRESTADOR - ÁGUAS DO MIRANTE

2.3. PARCEIRO PÚBLICO - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE

Juliano Henrique Ferrarezi - Analista de Laboratório

Vivaldo de Souza Oliveira - Analista de Laboratório

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/06/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistem a	Código NC	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazo Solucao
ETE ÁRTE MIS	ETE- 8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	1. Tratamento preliminar interrompido.	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 15.658 - ETE ÁRTEMIS (Piracicaba)

ETE ÁRTEMIS

ETE ÁRTEMIS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE ÁRTEMIS](#)



Endereço: 864J+3R - Artemis, Piracicaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Fiscalizado	ete ártemis #206226445
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Acesso ao tratamento preliminar



Foto 2 - Visão superior - tanques de aeração



Foto 3 - Visão geral lateral - taques de aeração



Foto 4 - Recirculação do lodo



Foto 5 - Gerador e energia



Foto 6 - Sala de sopradores



Foto 7 - Tanque de contato de cloro com chicanas



Foto 8 - Medidor parshall na saída do efluente com sensor de macromedição



Foto 9 - Tanque de hipoclorito de sódio



Foto 10 - Alambrados com cerca



Foto 11 - Extintor com validade regular



Foto 12 - Identificação da ETE

[ETE8.14] Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas

N/A

[ETE8.14] Observações

Acesso precário ao sistema de tratamento preliminar. O Prestador apresentou resolução antes do fechamento do relatório.

Fotos de [ETE8.14]



Foto 1 - Escada de acesso com estrutura oxidada



Foto 2 - Detalhe de estrutura oxidada



Foto 3 - Melhoria de acesso ao tratamento preliminar - evidência do prestador

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

1. Tratamento preliminar interrompido.
2. Dosagem final de cloro interrompida. O Prestador apresentou resolução do Ponto 2.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Sistema de tratamento preliminar em manutenção



Foto 2 - Sistema de tratamento preliminar em manutenção (2)



Foto 3 - Tanque de contato do cloro sem passagem do efluente tratado.



Foto 4 - Tanque de contato do cloro funcionando - evidência do prestador

Estação Elevatória de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 15.659 - EEE - RESIDENCIAL TERRAS DE ÁRTEMIS (Piracicaba)

EEE - RESIDENCIAL TERRAS DE ÁRTEMIS

EEE - RESIDENCIAL TERRAS DE ÁRTEMIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - RESIDENCIAL TERRAS DE ÁRTEMIS](#)



Endereço: 866M+8V Artemis, Piracicaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6892312, long=-47.7652947, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee residencial ártemis #206232981
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Gradeamento



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Linhas de sucção



Foto 5 - Acesso para manutenção



Foto 6 - Dois conjuntos motobombas instalados



Foto 7 - Linha de recalque



Foto 8 - Extintor com validade regular


Novo Item Fiscalizado 15.660 - EEE - ÁRTEMIS II (Piracicaba)

EEE - ÁRTEMIS II

EEE - ÁRTEMIS II

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - ÁRTEMIS II](#)



Endereço: R. Víctor Delamuta, 026 - Estância Lago Azul (Artemis), Piracicaba - SP, 13432-300, Brasil. nº 026. . **CEP:** 13432-300 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6719036, long=-47.7718048, accuracy=13.653

Fiscalizado eee ártemis ii #206236350

Data de início da fiscalização 23/06/2026

Data de término da fiscalização 23/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Cercamento - muro de alvenaria



Foto 3 - Extintor com validade regular



Foto 4 - Painelelétrico



Foto 5 - Poço de sucção com dois conjuntos motobomba instalados



Foto 6 - Gradeamento com cesto



Foto 7 - Acesso para manutenção


Novo Item Fiscalizado 15.661 - EEE - LAGO AZUL (Piracicaba)

EEE - LAGO AZUL

EEE - LAGO AZUL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - LAGO AZUL](#)



Endereço: R. José Aléssio Fuzatto, 149 - Artemis, Piracicaba - SP, 13432-364, Brasil. nº 149. .
CEP: 13432-364 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.660158, long=-47.7757086, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee lago azul #206239699
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Acesso para manutenção



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Painel elétrico

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Não havia gradeamento grosseiro no momento da inspeção. O Prestador enviou evidências de resolução antes do fechamento do relatório.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Poço de sucção - chegada do esgoto sem gradeamento



Foto 2 - Gradeamento instalado - evidência do prestador

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEE7.3] Observações

Havia apenas um conjunto instalado. O prestador enviou evidência de resolução da não conformidade antes da emissão do relatório de fiscalização.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Um conjunto motobomba instalado



Foto 2 - Segundo conjunto instalado antes da emissão do envio do relatório de fiscalização.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[EEE7.4] Observações

Local destinado a extintor sem o equipamento. O Prestador enviou evidências de resolução antes do fechamento do relatório.

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Local destinado a extintor sem o equipamento



Foto 2 - Extintor instalado - evidência do prestador


Novo Item Fiscalizado 15.663 - EEE - Ártemis IV (Piracicaba)

EEE - Ártemis IV

EEE - Ártemis IV

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - Ártemis IV](#)



Endereço: R. Torrinha, 414 - Artemis, Piracicaba - SP, 13432-575, Brasil. nº 414. . **CEP:** 13432-575 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6653134, long=-47.7914318, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee ártemis iv #206245875
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa - identificação existente



Foto 2 - Gerador de energia



Foto 3 - Cercamento da área



Foto 4 - Cercamento de área com muro de alvenaria



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Acesso para manutenção



Foto 7 - Gradeamento com cesto



Foto 8 - Painelelétrico



Foto 9 - Conversor do macromedidor


Novo Item Fiscalizado 15.664 - EEE Ártemis III (Piracicaba)

EEE Ártemis III

EEE ÁRTEMIS III

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ÁRTEMIS III](#)



Endereço: R. Conchal, 520 - Artemis, Piracicaba - SP, 13432-599, Brasil. nº 520. . **CEP:** 13432-599 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6689941, long=-47.7858647, accuracy=13.653

Fiscalizado ártemis 3 #206247821

Data de início da fiscalização 23/06/2026

Data de término da fiscalização 23/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Gerador de energia



Foto 3 - Acesso para manutenção



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Extintor com validade regular



Foto 6 - Painel elétrico



Foto 7 - Conversor do macromedidor

Novo Item Fiscalizado 15.665 - EEE - ÁRTEMIS I (Piracicaba)

EEE - ÁRTEMIS I

EEE - ÁRTEMIS I

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - ÁRTEMIS I](#)



Endereço: R. Atilio Delamuta, 37 - Jardim Itacaba (Artemis), Piracicaba - SP, 13432-136, Brasil.
nº 37. . **CEP:** 13432-136 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6917434, long=-47.7766967, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee ártemis I #206251877
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Portão de acesso com serpentina



Foto 3 - Gerador de energia



Foto 4 - Acesso para manutenção



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Extintor com validade regular



Foto 7 - Painelelétrico



Foto 8 - Conversor do macromedidor

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Não havia gradeamento no momento da inspeção. Antes do fechamento do relatório o prestador enviou evidência de resolução.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Gradeamento retirado para manutenção



Foto 2 - Gradeamento instalado - evidência do prestador

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 3 vezes - última modificação: 20/07/2026 08:23:53)

É base de:

[Auto de Notificação 281/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 774/2026 - Relatório de Fiscalização 321/2026](#)

[Ofício 1.787/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 522/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Tramitação 1- 321/2026

17/07/2026 15:33
(Respondido)

Débora F. D3

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Prezado Paulo Marcos Faria Maciel - D3, boa tarde.

De acordo.

Cordialmente,

—
Débora Faria Fonseca Francato
Coordenadora de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/07/2026 15:33:31

E-mail para paulo.marcos@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

17/07/2026 16:34:38

Paulo Marcos Faria Maciel **D3** emitiu o [Auto de Notificação 281/2026](#) a partir deste documento.

17/07/2026 17:03:25

Paulo Marcos Faria Maciel **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 321/2026** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF **089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2-321/2026

17/07/2026 17:04
(Encaminhado)

Paulo M. **D3**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**,

segue, para providências,
Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

17/07/2026 17:04:21

E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)** ⇐

20/07/2026 08:22:36

Paulo Marcos Faria Maciel **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.661..](#)