



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
357.217.852.826.876.633

Arespcj

CC

Município

Dae - Jundiaí

· 11 45891300

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

28/07/2026 20:51

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PRESTADOR: DAE S.A. – Água e Esgoto (DAE Jundiaí)

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Prefeito: Gustavo Martinelli

Endereço: Av. da Liberdade, S/N - Jardim Botânico

Telefone: (11) 4589-8428

E-mail: gmartinelli@jundiai.sp.gov.br | ugcc-expediente@jundiai.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 8.266/2014, de 16/06/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: DAE S.A. – Água e Esgoto (DAE Jundiaí)

Responsável legal: Daniel Bocalão Júnior (Diretor Presidente)

Endereço: Avenida Alexandre Ludke, 1500, Vila Bandeirantes

Telefone: (19) 4589-1300

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização (DTO)

2.2 PRESTADOR

Alba Romana - Gerente de Tratamento de Esgoto - DAE Jundiaí

Daniele Bertaco Ramirez - Eng. Ambiental Sanitarista - GTE - DAE Jundiaí

André Santos do Amaral - Chefe de Seção do Recalque de Esgoto - REC - DAE Jundiaí

3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/07/2026, foram realizadas inspeções de campo nas unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário do município de Jundiaí, operados pela DAE Jundiaí S/A, para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

5. OBSERVAÇÕES FINAIS

O não apontamento de novas não conformidades decorrente da presente fiscalização não exime o prestador de serviços do contínuo aprimoramento da operação nas unidades visitadas, bem como a manutenção do atendimento às previsões legais exigidas pelos demais órgãos de controle.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estações elevatórias de esgoto

Novo Item Fiscalizado 15.968 - EEE CENTENÁRIO II - JUNDIAÍ (Jundiaí)

EEE CENTENÁRIO II - JUNDIAÍ

EEE CENTENÁRIO II

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE CENTENÁRIO II](#)



Endereço: R. Luiz Henrique Stackfleth, 220 - Parque Centenário, Jundiaí - SP, 13214-781, Brasil. nº 220. . CEP: 13214-781 / Cidade: Jundiaí, São Paulo

Fiscalizado	#211365212
Data de início da fiscalização	28/07/2026
Data de término da fiscalização	28/07/2026

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

Esta EEE recalca para a rede de esgotamento da bacia da ETE Jundiaí. A EEE possui duas linhas de entrada. Ambas possuem gradeamento grosso e médio.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE e placa de identificação.



Foto 2 - Cesto de gradeamento de uma das linhas de entrada.



Foto 3 - Duas linhas de entrada da EEE.



Foto 4 - Tela de cobertura do tanque de acúmulo e, ao fundo, chegada de esgoto.



Foto 5 - Tela de cobertura do tanque de acúmulo.



Foto 6 - Fundo do tanque de acúmulo e bombas submersas.




Foto 7 - Duas chegadas de esgoto no tanque de acúmulo.



Foto 8 - Barrilete de recalque e medidor de vazão da EEE.



Foto 9 - Extintor de incêndio da EEE.



Foto 10 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 11 - Medidor de vazão na saída do recalque.




Foto 12 - Tela do sistema de telemetria da EEE Centenário II.



Foto 13 - Vista aérea da EEE.



Foto 14 - Vista aérea da EEE.



Foto 15 - Vista externa da EEE e placa de identificação.



Foto 16 - Vista geral da EEE.



Foto 17 - Painel elétrico e de comando da EEE.



Foto 18 - Medidor de vazão da EEE.




Foto 19 - Bacias de contribuição das unidades fiscalizadas em 27/07/2026.



Foto 20 - Detalhe da bacia de contribuição de direcionamento do esgoto pela EEE Centenário II.


Novo Item Fiscalizado 15.969 - EEE CENTENÁRIO I (NOVA E ANTIGA) - JUNDIAÍ (Jundiaí)

EEE CENTENÁRIO I (NOVA E ANTIGA) - JUNDIAÍ

EEE CENTENÁRIO I

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE CENTENÁRIO I](#)



Endereço: R. José Franco Moraes Junior, 361 - Chácara São Francisco, Jundiaí - SP, 13214-793, Brasil. n° 361. . **CEP:** 13214-793 / **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Fiscalizado #211368988

Data de início da fiscalização 28/07/2026

Data de término da fiscalização 28/07/2026

Observações Gerais

[EEE7.0] Observações

A EEE Centenário I é constituída por 2 casa de bombas: uma nova, com 2 conjuntos motobomba, e uma antiga com 3 bombas. Existem duas entradas de esgoto, uma do bairro e outra vinda da EEE Corrupira. A EEE Centenário I também recalca para a rede na bacia de esgotamento da ETE Jundiáí.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Entrada da EEE e placa da obra de reforma e ampliação.



Foto 2 - Vista aérea geral da área da EEE.



Foto 3 - Vista aérea geral da área da EEE.




Foto 4 - Tela do sistema de telemetria da EEE Centenário I, com detalhe para as duas casas de bomba.




Foto 5 - Bacias de contribuição das unidades fiscalizadas em 27/07/2026.



Foto 6 - Detalhe da bacia de contribuição da EEE Centenário I.



Foto 7 - Chegada de esgoto 1 da EEE.



Foto 8 - Chegada de esgoto 1 da EEE.



Foto 9 - Novo canal de chegada do esgoto e preliminar (gradeamento e caixa desarenadora) para a nova casa de bombas.



Foto 10 - Tanque de sucção da nova casa de bombas.



Foto 11 - Entrada da nova casa de bombas.



Foto 12 - Painéis elétricos e de comando da nova casa de bombas.



Foto 13 - Extintores de incêndio do local.



Foto 14 - Conjuntos motobomba novos da EEE.



Foto 15 - Conjuntos motobomba novos da EEE.



Foto 16 - Motor do conjunto motobomba 1



Foto 17 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto 1.



Foto 18 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto 1.



Foto 19 - Placa de especificações técnicas da bomba do conjunto 1.



Foto 20 - Visor do medidor de vazão da nova casa de bombas.



Foto 21 - Vista geral dos conjuntos motobomba.



Foto 22 - Segunda entrada de esgoto, direcionado para o tanque pulmão, após passar por gradeamento.



Foto 23 - Gradeamento na segunda entrada de esgoto.



Foto 24 - Tanque pulmão, coberto com tela para evitar entrada de materiais que possam danificar os equipamentos.



Foto 25 - Vista geral do tanque pulmão e, ao fundo, antiga casa de bombas (ainda em operação).



Foto 26 - Vista interna dos conjuntos motobomba da antiga casa de bombas.




Foto 27 - Barrilete de recalque da antiga casa de bombas.



Foto 28 - Um dos conjuntos motobomba (do meio) da EEE.



Foto 29 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba do meio.



Foto 30 - Placa de especificações técnicas da bomba do conjunto motobomba do meio.



Foto 31 - Medidor de vazão para casos de extravasamento de esgoto.



Foto 32 - Vista externa da antiga casa de bombas.



Foto 33 - Sala operacional e banheiro da EEE.



Foto 34 - Abrigo do segundo gerador da EEE.




Foto 35 - Segundo gerador da EEE.


Novo Item Fiscalizado 15.971 - EEE CORRUPIRA - JUNDIAÍ (Jundiaí)

EEE CORRUPIRA - JUNDIAÍ

EEE CORRUPIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE CORRUPIRA](#)



Endereço: Av. Nicola Accieri, 695 - Jardim Celeste, Jundiaí - SP, 13214-800, Brasil. nº 695. .

CEP: 13214-800 / **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.12019, long=-46.9260367, accuracy=13.653

Fiscalizado #211378008

Data de início da fiscalização 28/07/2026

Data de término da fiscalização 28/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

A EEE Corrupira recebe esgoto da sua própria bacia de contribuição, mas também o excedente da ETE São José, sendo tal vazão recalçada por uma EEE própria na ETE. A EEE Corrupira, por sua vez, recalca para a rede da bacia de esgotamento da EEE Centenário I.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE Corrupira.




Foto 2 - Vista externa da EEE Corrupira.



Foto 3 - Vista externa da EEE Corrupira.



Foto 4 - Vista externa da EEE Corrupira.



Foto 5 - Vista aérea da EEE Corrupira.




Foto 6 - Bacias de contribuição das unidades fiscalizadas em 27/07/2026.




Foto 7 - Tela do sistema de telemetria da EEE Corrupira.



Foto 8 - Entrada do esgoto e, ao fundo, casa de bombas.



Foto 9 - Conjuntos motobomba da EEE.



Foto 10 - Conjuntos motobomba da EEE.



Foto 11 - Barrilete de recalque.



Foto 12 - Placa de especificações técnicas do motor de um dos conjuntos motobomba.



Foto 13 - Placa de especificações técnicas da bomba de um dos conjuntos motobomba.



Foto 14 - Cesto de gradeamento.



Foto 15 - Tanque de sucção.



Foto 16 - Painéis elétricos e de comando da EEE.



Foto 17 - Visor do medidor de vazão da saída.



Foto 18 - Extintor de incêndios do local.



Foto 19 - Gerador instalado no local.



Foto 20 - Gerador instalado no local.



Foto 21 - Medidor de vazão da saída.



Foto 22 - Detalhe da bacia de contribuição da EEE Corrupira.

Novo Item Fiscalizado 15.972 - EEE (ETE) SÃO JOSÉ - JUNDIAÍ (Jundiaí)

EEE (ETE) SÃO JOSÉ - JUNDIAÍ

EEE (ETE) SÃO JOSÉ - JUNDIAÍ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE \(ETE\) SÃO JOSÉ - JUNDIAÍ](#)



Endereço: Rio Acima, Jundiaí - SP, Brasil. . **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Fiscalizado #211388657

Data de início da fiscalização 28/07/2026

Data de término da fiscalização 28/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

Esta EEE fica situada na área da ETE São José e é responsável por recalcar o excedente de esgoto que chega na ETE para a EEE Corrupira.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Vista da EEE.




Foto 3 - Cesto reserva utilizado na EEE.



Foto 4 - Vista da EEE.



Foto 5 - Painéis elétricos e de comando da EEE.



Foto 6 - Medidor de vazão da EEE.



Foto 7 - Foto aérea da ETE São José e indicação do local da EEE.



Foto 8 - Gerador situado na ETE.

ETE


Novo Item Fiscalizado 15.974 - ETE SÃO JOSÉ - JUNDIAÍ (Jundiaí)

ETE SÃO JOSÉ - JUNDIAÍ

ETE SÃO JOSÉ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SÃO JOSÉ](#)



Endereço: Av. São José da Pedra Santa, 349 - Região Metropolitana de Jundiaí, Jundiaí - SP, Brasil. nº 349. . **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1058533, long=-46.94079, accuracy=13.653

Fiscalizado

#211383052

Data de início da fiscalização

28/07/2026

Data de término da fiscalização

28/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista aérea geral da ETE São José.



Foto 2 - Vista área da ETE São José.



Foto 3 - Vista área da ETE São José.



Foto 4 - Entrada do esgoto e EEE de recalque para o início do tratamento.



Foto 5 - Entrada do esgoto e EEE de recalque para o início do tratamento.



Foto 6 - Tratamento preliminar (gradeamento e caixa desarenadora)



Foto 7 - Calha Parshal e medidor de vazão.



Foto 8 - Visa dos tanques de aeração da ETE.



Foto 9 - Vista dos tanques de aeração da ETE.



Foto 10 - Vista dos tanques de aeração da ETE.




Foto 11 - Vista aérea dos tanques de tratamento do efluente.




Foto 12 - Bacias de contribuição das unidades fiscalizadas em 27/07/2026.



Foto 13 - Detalhe da bacia de contribuição da ETE São José.




Foto 14 - Tela do sistema de telemetria da ETE São José.



Foto 15 - Sistema de desinfecção (chicanas) da ETE.



Foto 16 - Sistema de desinfecção (chicanas) da ETE.



Foto 17 - Saída do efluente pós tratamento



Foto 18 - Equipamentos reservas de aeração dos tanques da ETE.



Foto 19 - Painéis elétricos e de comando da ETE.



Foto 20 - Produtos químicos armazenados na ETE.



Foto 21 - Produtos químicos armazenados na ETE.



Foto 22 - Sistema de dosagem de produtos químicos.



Foto 23 - Identificação do produto químico.

Novo Item Fiscalizado 15.973 - ETE FERNANDES - JUNDIAÍ (Jundiaí)

ETE FERNANDES - JUNDIAÍ

ETE FERNANDES

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE FERNANDES](#)



Endereço: Av. Luís Pereira dos Santos - Corrupira, Jundiaí - SP, 13214-820, Brasil. . CEP: 13214-820 / **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Fiscalizado #211395106

Data de início da fiscalização 28/07/2026

Data de término da fiscalização 28/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral da entrada e identificação da ETE.



Foto 2 - Placa de identificação da ETE.



Foto 3 - Vista geral externa da ETE.



Foto 4 - Vista aérea geral da ETE.




Foto 5 - Bacias de contribuição das unidades fiscalizadas em 27/07/2026.



Foto 6 - Detalhe da bacia de contribuição da ETE Fernandes.



Foto 8 - Vista aérea da estação elevatória na chegada do esgoto na ETE.




Foto 7 - Tela do sistema de telemetria da ETE Fernandes.



Foto 9 - EEE na chegada do esgoto na ETE.



Foto 10 - Vista geral da EEE.



Foto 11 - Vista interna do tanque de sucção da EEE.



Foto 12 - Vista aérea da ETE e tanques de tratamento.



Foto 13 - Vista aérea da ETE e tanques de tratamento.



Foto 14 - Vista aérea do tratamento preliminar.




Foto 15 - Vista geral do tratamento preliminar.



Foto 16 - Gradeamento fino.



Foto 17 - Calha Parshall e medidor de vazão.



Foto 18 - Um dos dois tanques de aeração.



Foto 19 - Equipamento reserva da ETE.



Foto 20 - Equipamento reserva da ETE.



Foto 21 - Equipamento reserva da ETE.



Foto 22 - Tanque de contato para desinfecção.



Foto 23 - Saída do efluente, pós desinfecção.



Foto 24 - Medidor de vazão na saída.



Foto 25 - Um dos extintores de incêndio da ETE.



Foto 26 - Cestos de desaguamento do material retido no gradeamento fino.



Foto 27 - Dosagem de hipoclorito para desinfecção.



Foto 28 - Identificação e validade do hipoclorito.



Foto 29 - Vista geral dos painéis elétricos e de comando da ETE.

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização (DTO) - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 3 vezes - última modificação: 26/08/2026 16:47:03)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 927/2026 - Relatório de Fiscalização 332/2026 - DAE Jundiá](#)

CADRI N 3600000134 ETE Sao Jose Val 06 31.pdf (1,023,77 KB)	0 downloads
Certificado de Destinacao Final CDF 60787 26 Junho 26.pdf (443,13 KB)	1 download
Laudos_das_ETEs.rar (9,66 MB)	0 downloads
LO ETE Fernandes Val 17 12 2029.pdf (49,37 KB)	0 downloads
LO ETE Sao Jose Val 26 03 2028.pdf (38,55 KB)	1 download
Outorga Lancamento Validade 22 01 2036.pdf (372,20 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/08/2026 10:48:15 Diego Ruiz Soares **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 332/2026** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF 387.XXX.XXX-00 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-332/2026

28/08/2026 10:49
(Encaminhado)

Diego S. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**, segue para providências.

Como não foram constatadas novas não conformidades, não foi gerado Auto de Notificação.

Obrigado.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização (DTO) - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/08/2026 10:49:10 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido (2)**