



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
672.017.876.828.852.308

Ares Pcj

CC

25/08/2026 15:34

Município

Brk Ambiental Limeira

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

PRESTADOR: BRK Ambiental - Limeira S.A

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Limeira

Prefeito: MURILO FÉLIX

Endereço: Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro, Limeira - SP

Telefone: (19) 3404-9600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5157/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental Limeira

Responsável legal: JOSÉ MARIO RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Sargento. Pierroti, 136 - Centro, Limeira - SP

Telefone: 0800 771 0001

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cleonildo Aparecido Souza – Coordenador de Estações de Esgoto
Robson Pinheiro – Encarregado de Água e Esgoto
José Gilberto Coelho – Supervisor de Operações
Lucas Kirchleitner de Oliveira Ferreira da Silva Herrfeld - Estagiário

2.3 PODER CONCEDENTE

Carlos Ernesto Rowe - Encarregado de Apoio
Fábio Leandro Ferraz Peixoto - Encarregado de Apoio

3. FISCALIZAÇÃO

Em 25/08/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 16.275 - ETE TATU (Limeira)

ETE TATU

ETE TATU

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TATU](#)



Endereço: R. Interna, 154 - Jardim Res. Campo Belo, Limeira - SP, 13481-149, Brasil. nº 334. .

CEP: 13481-149 / Bairro: Jardim Residencial Campo Belo / Cidade: Limeira, SP

Fiscalizado	ETE Tatu
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Fluxograma do processo de tratamento da ETE Tatu



Foto 2 - Entrada do esgoto bruto



Foto 3 - Vista superior do tratamento preliminar



Foto 4 - Gradeamento fino



Foto 5 - Desarenadores



Foto 6 - Rampa de distribuição dos resíduos das elevatórias de esgoto para os geobags



Foto 7 - Geobag 1



Foto 8 - Ponto de recebimento de efluente de banheiros químicos



Foto 9 - Chuveiro de emergência



Foto 10 - Vista da tela do centro de controle operacional indicando a vazão de entrada




Foto 11 - Vista da tela do centro de controle operacional indicando a vazão de saída



Foto 12 - Vista superior da elevatória



Foto 13 - Extintor de incêndio



Foto 14 - Desaguamento do lodo



Foto 15 - Vista lateral do tratamento físico-químico



Foto 16 - Vista da saída do decantador primário



Foto 17 - Vista superior do Nereda



Foto 18 - Vista superior do sistema de desinfecção



Foto 19 - Amostra do efluente tratado



Foto 20 - Vista da saída do efluente tratado

Estação Elevatória de Esgoto Bruto


Novo Item Fiscalizado 16.274 - EEEB JOSE CORTEZ (Limeira)

EEEB JOSE CORTEZ

EEEB JOSE CORTEZ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JOSE CORTEZ](#)



Endereço: R. Bélgica, 30 - Jardim Jose Cortez, Limeira - SP, 13487-407, Brasil. nº 30. . CEP: 13487-407 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5953803, long=-47.3789464, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB José Cortez
--------------------	------------------

Data de início da fiscalização	25/08/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	25/08/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto José Cortez




Foto 2 - Gerador e placa de identificação



Foto 3 - Vista do interior da estação elevatória de esgoto José Cortez



Foto 4 - Vista interna do poço de sucção



Foto 5 - Extintores de incêndio

EEEB ALTO DO LAGO

EEEB ALTO DO LAGO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ALTO DO LAGO](#)



Endereço: R. Valdomiro Wolf, 181 - Res. Rubi, Limeira - SP, 13481-255, Brasil. nº 1981. . **CEP:** 13481-255 / **Bairro:** Residencial Rubi / **Cidade:** Limeira, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.6116385, long=-47.4304736, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Alto do Lago
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Alto do Lago



Foto 2 - Vista do interior da estação elevatória de esgoto Alto do Lago



Foto 3 - Gradeamaneto e desarenador



Foto 4 - Gerador




Foto 5 - Certificado de licença do corpo de bombeiros (CLCB)



Foto 6 - Painel de comando e controle



Foto 7 - Extintores de incêndio

Novo Item Fiscalizado 16.272 - EEEB INTERLAGOS (Limeira)

EEEB INTERLAGOS

EEEB INTERLAGOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB INTERLAGOS](#)



Endereço: R. Elis Regina, 92 - Res. Nobreville, Limeira - SP, 13481-696, Brasil. nº 92. . CEP: 13481-696 / Cidade: Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6198336, long=-47.4297176, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Interlagos
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista do interior da estação elevatória de esgoto Interlagos



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - Vista do gradeamento e desarenador



Foto 5 - Extintores de incêndio



Foto 6 - Gerador



Foto 7 - Pannel de comando e controle




Foto 8 - Certificado de licença do corpo de bombeiros (CLCB) e Licença de operação




Foto 9 - Vista do interior da estação elevatória de esgoto Interlagos

EEEB RUBI

EEEB RUBI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RUBI](#)



Endereço: R. Marcelo Alves Teixeira, 42 - Res. Morada das Acácias, Limeira - SP, 13481-256, Brasil. nº 42. . **CEP:** 13481-256 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6114301, long=-47.432894, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Rubi
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Rubi



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - Vista do interior da estação elevatória de esgoto Rubi



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Pannel de comando e controle



Foto 7 - Extintor de incêndio

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 3 vezes - última modificação: 26/08/2026 08:35:01)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 928/2026 - Relatório de Fiscalização - Limeira](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Tramitação 1-
365/2026**

28/08/2026 10:45

(Encaminhado)

Vanessa P. D3

DTO - Diretoria ...

CC

Encaminhamento ao setor.

—
Vanessa Naccarato Piffer
Assistente Administrativa

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas