



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
603.317.877.506.621.794

Arespcj

CC

Município

Brk Ambiental Rio Claro

· 19 98165-8943

CNPJ 08.630.227/0001-22

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

26/08/2026 10:24

Relatório de Fiscalização - BRK Rio Claro

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

PRESTADOR: BRK Ambiental Rio Claro

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: Gustavo Ramos Perissinoto

Endereço: Rua 3 nº 945 - Centro

Telefone: (19) 3526-7207

E-mail: governo@prefeiturarc.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.129, de 13/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental Rio Claro

Responsável legal: Mariana Sanches Luiz

Endereço: Rodovia Constantine Peruchi, Km 175, Jardim do Horto

Telefone: (19) 2112-5521

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR - BRK AMBIENTAL

Caio Guirau – Coordenador Engenharia

Nilto Candido Faustino – Coordenador Operações

Fabio Antonio Onjua – Supervisor Operação Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 25/08/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. O Prestador deve abrir os formulários para verificar detalhes das não conformidades apontadas ou informações observadas na Fiscalização.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 16.258 - ETE FERRAZ (Rio Claro)

ETE FERRAZ

ETE FERRAZ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE FERRAZ](#)



Endereço: R. 4 Ferraz, 640 - Ajapi, Rio Claro - SP, 13508-758, Brasil. nº 640. . CEP: 13508-758 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2588399, long=-47.586017, accuracy=13.653

Fiscalizado	#215478010
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[ETE8.0] Observações

ETE composto por fossa, UASB e vala de filtração.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Portão de acesso



Foto 3 - Fossas.



Foto 4 - Entrada do efluente.



Foto 5 - Fossas.



Foto 6 - UASB.



Foto 7 - UASB.



Foto 8 - Saída do UASB para a vala de filtração



Foto 9 - Vala de filtração.



Foto 10 - Tubulação para inspeção da vala de filtração.



Foto 11 - Lançamento final.



Foto 12 - Lançamento.



Foto 13 - Calha parshall no lançamento.



Foto 14 - Lançamento no Rio Corumbataí.



Foto 15 - Gradeamento grosseiro na entrada.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE8.10] Ausência de identificação da área	Conforme
[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE8.2] Observações	Não há elevatória na ETE.
[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva	N/A
[ETE8.5] Observações	Não há elevatória na ETE.
[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme

[ETE8.28] Observações	Calha parshall.
[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE8.11] Observações	Não utilizado.
[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Conforme
[ETE8.27] Observações	Remoção e limpeza com caminhão limpa fossa.
[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETE8.23] Observações	Não são utilizados produtos químicos no tratamento.
[ETE8.24] Produtos químicos vencidos	N/A
[ETE8.24] Observações	Não são utilizados produtos químicos no tratamento.
[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE8.12] Observações	Não há laboratório no local.
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Conforme


Novo Item Fiscalizado 16.261 - EEE VILA INDUSTRIAL (Rio Claro)

EEE VILA INDUSTRIAL

VILA INDUSTRIAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [VILA INDUSTRIAL](#)



Endereço: Av. 4 VI, 107-169 - Vila Industrial, Rio Claro - SP, 13506-356, Brasil. nº 107-169. .
CEP: 13506-356 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3771848, long=-47.5351024, accuracy=13.653

Fiscalizado #215500812

Data de início da fiscalização 25/08/2026

Data de término da fiscalização 25/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Visão geral da elevatória.



Foto 4 - Extintor.Pai



Foto 5 - Painel de comando,



Foto 6 - Calha parshall e medidor de vazão na entrada.



Foto 7 - Gradeamento na entrada do efluente.



Foto 8 - Bombas da elevatória.



Foto 9 - Poço de sucção.



Foto 10 - Bombas da elevatória.



Foto 11 - Recalque das bombas.



Foto 12 - Portão.



Foto 13 - Abrigo do gerador

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio	Conforme

EEE TERRAS DE AJAPI

TERRAS DE AJAPI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [TERRAS DE AJAPI](#)



Endereço: R. 6, 381 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, Brasil. nº 381. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2839181, long=-47.5434155, accuracy=13.653

Fiscalizado	#215484640
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Portão de acesso



Foto 3 - Visão geral.



Foto 4 - Gerador



Foto 5 - Painéis da elevatória.



Foto 6 - Paine de comando.



Foto 7 - Extintor.



Foto 8 - Poços e talha para içamento.



Foto 9 - Cesto peneira



Foto 10 - Poço das bombas



Foto 11 - Barrilete.



Foto 12 - Abrigo do gerador e dos painéis.



Foto 13 - Caçamba com cal para inibir odor.



Foto 14 - Visão geral.



Foto 15 - Placa de identificação.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio	Conforme


Novo Item Fiscalizado 16.263 - ETE AJAPI (Rio Claro)

ETE AJAPI

ETE AJAPI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE AJAPI](#)



Endereço: PC8J+HX Rio Claro, SP, Brasil. . **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2836032, long=-47.5676119, accuracy=13.653

Fiscalizado #215490622

Data de início da fiscalização 25/08/2026

Data de término da fiscalização 25/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[ETE8.0] Observações

6 lagoas, sendo 2 sequências independentes contendo uma lagoa anaeróbia, uma facultativa e uma de maturação cada. O efluente é dividido para cada conjunto de lagoas após o tratamento preliminar a calha parshall na entrada.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Portão de acesso



Foto 3 - Entrada do efluente com gradeamento, caixa de areia e calha parshall.



Foto 4 - Entrada do efluente.



Foto 5 - Gradeamento grosseiro



Foto 6 - Calha parshall e medidor de vazão na entrada.



Foto 7 - Saída do tratamento preliminar após a calha parshall



Foto 8 - Saída do tratamento preliminar.



Foto 9 - Saída do tratamento preliminar em direção às lagoas.



Foto 10 - Lagoa anaeróbia e facultativa ao fundo.



Foto 11 - Lagoa de maturação. De acordo com o prestador, os aguapés auxiliam na remoção de nitrogênio e fósforo presentes no efluente.



Foto 12 - Saída de uma das lagoas de maturação.



Foto 13 - Saída de uma das lagoas de maturação.



Foto 14 - Saídas de uma das lagoas de maturação.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE8.10] Ausência de identificação da área	Conforme
[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE8.2] Observações	Não há elevatória na ETE.
[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva	N/A
[ETE8.5] Observações	Não há elevatória na ETE.
[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE8.11] Observações	Não utilizado.
[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Conforme
[ETE8.27] Observações	Última remoção realizada em 2019. De acordo com o prestador, foi realizada batimetria das lagoas em 2025.
[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETE8.23] Observações	Não são utilizados produtos químicos no tratamento.
[ETE8.24] Produtos químicos vencidos	N/A
[ETE8.24] Observações	Não são utilizados produtos químicos no tratamento.
[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE8.12] Observações	Não há laboratório no local.
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme


Novo Item Fiscalizado 16.264 - EEE MARGARETH (Rio Claro)

EEE MARGARETH

MARGARETH

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [MARGARETH](#)



Endereço: Av. 1 Im., 456 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-812, Brasil. nº 456. . CEP: 13505-812 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Fiscalizado #215504029

Data de início da fiscalização 25/08/2026

Data de término da fiscalização 25/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Poços e talha para içamento.



Foto 4 - Poço com cesto peneira.



Foto 5 - Poço com cesto peneira.



Foto 6 - Portão de acesso.



Foto 7 - Painel de comando.



Foto 8 - Telemetria.



Foto 9 - Extintor.



Foto 10 - Painel de comando.



Foto 11 - Poços e talha para içamento.



Foto 12 - Abrigo do gerador

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Novo Item Fiscalizado 16.265 - EEE SANTA CLARA - RIO CLARO (Rio Claro)

EEE SANTA CLARA - RIO CLARO

EEE SANTA CLARA - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SANTA CLARA - RIO CLARO](#)



Endereço: R. M 4, 18 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-070, Brasil. nº 18. . **CEP:** 13505-070 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3698067, long=-47.5625907, accuracy=13.653

Fiscalizado #215518505

Data de início da fiscalização 25/08/2026

Data de término da fiscalização 25/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Barrilete das bombas



Foto 4 - Poço do cesto peneira e talha para içamento.



Foto 5 - Poço de sucção com duas bombas.



Foto 6 - Portão de acesso.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme


Novo Item Fiscalizado 16.267 - EEE São Caetano (Rio Claro)

EEE São Caetano

EEEB SÃO CAETANO - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÃO CAETANO - RIO CLARO](#)



Endereço: Av. 4 SCT, 410 - Jd. São Caetano II, Rio Claro - SP, 13505-193, Brasil. nº 410. . **CEP:** 13505-193 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3643344, long=-47.5741547, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE São Caetano #215525861
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Poços e talha para içamento.



Foto 4 - Poço do cesto peneira



Foto 5 - Barrilete das bombas



Foto 6 - Extintor.



Foto 7 - Gerador.



Foto 8 - Paine de comando.



Foto 9 - Painel.



Foto 10 - Visão geral.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio	Conforme


Novo Item Fiscalizado 16.268 - EEE REGINA PICELLI (Rio Claro)

EEE REGINA PICELLI

REGINA PICELLI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [REGINA PICELLI](#)



Endereço: R. 2 RP, 235 - Boa Esperança, Rio Claro - SP, 13505-227, Brasil. nº 235. . **CEP:** 13505-227 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3700857, long=-47.5722578, accuracy=13.653

Fiscalizado #215521805

Data de início da fiscalização 25/08/2026

Data de término da fiscalização 25/08/2026

Observações Gerais

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Portão de acesso



Foto 3 - Elevatória.



Foto 4 - Bombas da elevatória.



Foto 5 - Gerador



Foto 6 - Extintor.



Foto 7 - Bombas da elevatória.



Foto 8 - Poço de sucção



Foto 9 - Poço do cesto peneira



Foto 10 - Cesto peneira



Foto 11 - Caçamba com detritos removidos pelo cesto peneira e cal aplicada inibir o odor.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
--	----------

[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
--	----------

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
---	----------

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
--	----------

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
--	----------

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio	Conforme
---	----------


Novo Item Fiscalizado 16.276 - EEE PROGRESSO 1 (Rio Claro)

EEE PROGRESSO 1

PROGRESSO 1

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [PROGRESSO 1](#)



Endereço: R. M-19A, 1721 - Jardim Progresso, Rio Claro - SP, 13505-530, Brasil. nº 1721. .
CEP: 13505-530 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3712987, long=-47.5818876, accuracy=13.653

Fiscalizado	#215530681
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Visão geral da elevatória.



Foto 3 - Visão geral da elevatória.



Foto 4 - Poços e talha para içamento.



Foto 5 - Placa de identificação.



Foto 6 - Poço de sucção.



Foto 7 - Poço do cesto peneira



Foto 8 - Poço do cesto peneira



Foto 9 - Poço do cesto peneira



Foto 10 - Poços e talha para içamento.




Foto 11 - Abrigo do gerador e dos painéis.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme

Novo Item Fiscalizado 16.277 - EEE PROGRESSO II (Rio Claro)

EEE PROGRESSO II

PROGRESSO II



Endereço: Av. 2, 1814 - Boa Esperança, Rio Claro - SP, 13505-552, Brasil. nº 1814. . **CEP:** 13505-552 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3692967, long=-47.5809947, accuracy=13.653

Fiscalizado	#215533854
Data de início da fiscalização	25/08/2026
Data de término da fiscalização	25/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Poços e talha para içamento.



Foto 4 - Cesto peneira no poço de entrada do efluente.



Foto 5 - Cesto peneira.



Foto 6 - Poço de sucção com duas bombas.



Foto 7 - Painel de comando.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Licenças de Operação das ETEs Ajapi e Ferraz;
- Outorgas de lançamento das ETEs Ajapi e Ferraz;
- Protocolos de solicitação da renovação das outorgas ao SP Águas;
- Relatórios Analíticos mensais das ETEs;
- Plantas com os resultados da batimetria realizada nas lagoas da ETE Ajapi.

Fabio de Melo Sotelo




Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 1 vez - última modificação: 26/08/2026 16:38:38)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 934/2026 - Relatórios de Fiscalização - BRK Rio Claro - Agosto/2026](#)

[Ofício 2.192/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/08/2026 09:43:52

Fábio de Melo Sotelo **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 366/2026** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF **399.XXX.XXX-36** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1-366/2026

28/08/2026 09:45

(Encaminhado)

Fábio S. **D3**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por gentileza encaminhar o Relatório.

Obrigado!

Att,

—
Fabio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/08/2026 09:45:00

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2)