Relatório de Fiscalização 221/2026

Acompanhe via internet em **https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/** usando o código:
758.517.792.963.561.138

Ares Pcj

CC

Município
Araras
· 19 3547-3088
CNPJ 44.215.846/0001-14

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

20/05/2026 13:59

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ARARAS

PRESTADOR: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras - SAEMA

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araras
Prefeito: Irineu Marretto
Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral,83 - Centro Araras/SP
Telefone: (19) 3547-3000
Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.679/2014, de 24/03/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA
Responsável legal: Rubens Franco Jr
Endereço: Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida
Telefone: (19) 3543-5500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Fiscalização e Regulação

2.2 PRESTADOR

Magda Cristina da Costa - Técnica em Tratamento de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/04/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código NC	Descrição da NC	Prazo para solução
EEAT BELA VISTA ARARAS	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT BELVEDERE - ARARAS	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT JARDIM FÁTIMA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT JARDIM FÁTIMA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT NAÇÕES	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO BELA VISTA - ARARAS	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO BOSQUE DOS YPÊS - ARARAS	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. UNIARARAS II	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO BELA VISTA - ARARAS	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO BELA VISTA - ARARAS	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA:

Novo Item Fiscalizado 14.781 - EEAB Nova Olinda (Araras)

EEAB Nova Olinda

EEAB NOVA OLINDA - ARARAS

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAB NOVA OLINDA - ARARAS



Endereço: Rua Das Tulipas, 321 - Jardim Sao Nicolau, Araras - SP, 13602-022, Brasil. nº 321. .
CEP: 13602-022 / **Bairro:** Jardim Sao Nicolau / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3653089, long=-47.3964324, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAB Nova Olinda
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Fachada da EEAB.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Sistema de bombeamento.



Foto 4 - O sistema possui três pontos de sucção, porém conta com apenas uma bomba instalada.



Foto 5 - Painel de controle.



Foto 6 - Bomba principal ao centro e bomba reserva à esquerda, sem tubulação instalada.



Foto 7 - Extintor de incêndio.



Foto 8 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 9 - Fundos da EEAB.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA4.3] Observações	Embora exista um conjunto motobomba instalado, o equipamento encontra-se sem tubulação conectada. O local, contudo, dispõe de uma baia com tubulação instalada, para a qual o conjunto poderá ser realocado.


ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA:

Novo Item Fiscalizado 14.786 - EEAT Bela Vista (Araras)

EEAT Bela Vista

EEAT BELA VISTA ARARAS

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT BELA VISTA ARARAS



Endereço: R. José Otavio Fontanetti, 951 - Bom Jesus, Araras - SP, 13609-530, Brasil. nº 951. .
CEP: 13609-530 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3830522, long=-47.3748412, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Bela Vista
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação, esta EEAT fica no mesmo local.



Foto 2 - Vista da EEAT.



Foto 3 - Conjuntos motobomba.



Foto 4 - Bomba 1.



Foto 5 - Bomba 2.



Foto 6 - Painel de controle.



Foto 7 - Extintor de incêndio.



Foto 8 - Validade do extintor de incêndio.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	Drenagem inadequada da água da gaxeta, sendo necessária sua adequação.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem da lubrificação da gaxeta da Bomba 1.




Foto 2 - Detalhe da drenagem da gaxeta.

Novo Item Fiscalizado 14.794 - EEAT Dalla Costa (Araras)

EEAT Dalla Costa

EEAT DALLA COSTA - ARARAS

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT DALLA COSTA - ARARAS



Endereço: R. José Otavio Fontanetti, 951 - Bom Jesus, Araras - SP, 13609-530, Brasil. nº 49. .
CEP: 13609-530 / **Bairro:** Bom Jesus / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3827245, long=-47.3750666, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Dalla Costa
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista da EEAT.



Foto 3 - Bomba 1



Foto 4 - Bomba 2



Foto 5 - Painel de controle.



Foto 6 - Extintor de incêndio.



Foto 7 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 8 - Sistema de bombeamento.



Foto 9 - Tubulação de recalque para abastecimento do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.783 - EEAT Belvedere (Araras)

EEAT Belvedere

EEAT BELVEDERE - ARARAS

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água

Sistema: EEAT BELVEDERE - ARARAS



Endereço: R. Cruz e Souza, 3 - Jardim Belvedere, Araras - SP, 13601-120, Brasil. nº 425. . **CEP:** 13601-120 / **Bairro:** Jardim Belvedere / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3639049, long=-47.3894488, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Belvedere
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Sistema de recalque.



Foto 4 - Bomba 1



Foto 5 - Bomba 2.



Foto 6 - Bomba 3.



Foto 7 - Extintor de incêndio.



Foto 8 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 9 - Painéis elétricos.



Foto 10 - Painel de Controle.



Foto 11 - Vista dos conjuntos motobomba.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	Drenagem inadequada da água da gaxeta, sendo necessária sua adequação.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem da gaxeta.




Foto 2 - Detalhe do vazamento na drenagem da gaxeta.

Novo Item Fiscalizado 14.801 - EEAT Jardim Fátima (Araras)

EEAT Jardim Fátima

EEAT JARDIM FÁTIMA

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT JARDIM FÁTIMA



Endereço: Av. da Saudade, 278 - Jardim Nossa Sra. de Fatima, Araras - SP, 13607-005, Brasil. nº 272. . **CEP:** 13607-005 / **Bairro:** Jardim Nossa Senhora de Fatima / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3659538, long=-47.376826, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Jardim Fátima
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjuntos motobomba.



Foto 2 - Painel de controle.



Foto 3 - Vista dos três conjuntos motobomba instalados.



Foto 4 - Bombas 1 e 2.



Foto 5 - Bomba 3.



Foto 6 - Extintor de incêndio.



Foto 7



Foto 8 - Placa do SAEMA.



Foto 9 - Vista da EEAT.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA4.5] Observações	A placa de identificação refere-se a outra unidade, uma vez que o local só possui uma

	estação elevatória de água tratada. Deve ser providenciada a instalação da placa correta.

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa com a identificação incorreta.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	A bomba central apresenta drenagem insuficiente da água das gaxetas, sendo necessária sua adequação.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem insuficiente.



Foto 2 - Água de lubrificação das gaxetas escoando sobre a fiação elétrica.




Foto 3 - Detalhe do vazamento na drenagem da gaxeta.

Novo Item Fiscalizado 14.799 - EEAT Parque das Nações (Araras)

EEAT Parque das Nações

EEAT NAÇÕES

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT NAÇÕES



Endereço: R. José Sotini, 755 - Jardim Ouro Verde II, Araras - SP, 13607-500, Brasil. nº 755. .
CEP: 13607-500 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3812636, long=-47.3611508, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Parque das Nações
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista da EEAT.



Foto 2 - EEAT e reservatório.



Foto 3 - Bomba 1.



Foto 4 - Bomba 2.



Foto 5 - Conjunto motobomba.



Foto 6 - Extintor de incêndio.



Foto 7 - Painel elétrico.



Foto 8 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 9 - Barrilete das bombas.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA4.5] Observações	A placa de identificação refere-se a outra unidade, uma vez que o local não corresponde a uma captação subterrânea. Deve ser providenciada a instalação da placa correta.

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa de identificação incorreta.


RESERVATÓRIOS:

Novo Item Fiscalizado 14.788 - Reservatório Bela Vista (Araras)

Reservatório Bela Vista

RESERVATÓRIO BELA VISTA - ARARAS

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: RESERVATÓRIO BELA VISTA - ARARAS



Endereço: R. José Otavio Fontanetti, 951 - Bom Jesus, Araras - SP, 13609-530, Brasil. nº 951. .
CEP: 13609-530 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3828788, long=-47.375008, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Bela Vista
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Placa de identificação, o reservatório fica no mesmo local.



Foto 3 - Tubulação de saída.



Foto 4 - Extravasor.



Foto 5 - Vista lateral do reservatório.



Foto 6 - Escada.



Foto 7 - Vista traseira.



Foto 8 - Tubulações de saída.



Foto 9 - Tubulação de sucção da EEAT.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.11] Observações	O reservatório não possui medição de nível. Deve ser

	providenciada sua instalação.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	O extravasor encontra-se sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais, devendo ser providenciada sua instalação. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 151/2023, no subsistema RES. APOIADO DALLA COSTA / BOSQUE DOS IPÊS – Araras.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	O reservatório apresenta vazamentos em todo o seu perímetro, sendo necessária a adoção das medidas corretivas cabíveis para sua completa vedação.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vista dos vazamentos.



Foto 2 - Detalhe do vazamento perto da escada.



Foto 3 - Detalhe de outros dois vazamentos.



Foto 4 - Vazamentos no reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES6.14] Observações	A cobertura do reservatório encontra-se completamente comprometida por oxidação, sendo necessária sua substituição imediata.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista interna do extravasor, evidenciando abertura na cobertura do reservatório.



Foto 2 - Cobertura oxidada.



Foto 3 - Cobertura do reservatório desprendendo-se do corpo da estrutura em razão do avançado processo de oxidação.



Foto 4 - Cobertura severamente corroída em razão do avançado processo de oxidação.




Foto 5 - Aberturas na cobertura decorrentes do avançado processo de corrosão.

Novo Item Fiscalizado 14.792 - Reservatório Bosque dos Ypês. (Araras)

Reservatório Bosque dos Ypês.
RESERVATÓRIO BOSQUE DOS YPÊS - ARARAS

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: RESERVATÓRIO BOSQUE DOS YPÊS - ARARAS



Endereço: R. José Otavio Fontanetti, 951 - Bom Jesus, Araras - SP, 13609-530, Brasil. nº 951. .
CEP: 13609-530 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3827723, long=-47.374962, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Bosque dos Ypês.
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista frontal do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de saída.



Foto 4 - Tubulação de saída e tampa de acesso ao reservatório.



Foto 5 - Tubulação com flange cega.



Foto 6 - Extravasor.



Foto 7 - Outra tubulação de saída.



Foto 8 - Escada marinheiro.



Foto 9 - Guarda-corpo.



Foto 10 - Vista lateral.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.


[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.11] Observações	O reservatório não possui medição de nível. Deve ser providenciada sua instalação.

Novo Item Fiscalizado 14.795 - Reservatório Dalla Costa (Araras)

Reservatório Dalla Costa

RESERVATÓRIO DALLA COSTA - ARARAS

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: RESERVATÓRIO DALLA COSTA - ARARAS



Endereço: R. José Otavio Fontanetti, 951 - Bom Jesus, Araras - SP, 13609-530, Brasil. nº 49. .
CEP: 13609-530 / **Bairro:** Bom Jesus / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3826889, long=-47.3750247, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Dalla Costa
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de alimentação.



Foto 4 - Tubulação de saída.



Foto 5 - Manômetro indicando nível da célula superior.



Foto 6 - Manômetro indicando nível da célula inferior.



Foto 7 - Saída do extravasor e descarga.



Foto 8 - Escada marinheiro.



Foto 9 - Tubulação do extravasor.



Foto 10 - Captor Franklin do SPDA.



Foto 11 - Vista da lateral do reservatório.



Foto 12 - Tubulação de abastecimento.



Foto 13 - Válvulas da tubulação de abastecimento do reservatório.



Foto 14 - Entrada de água.



Foto 15 - Vista traseira do reservatório.



Foto 16 - Guarda-corpo.



Foto 17 - Tubulação de recalque da EEAT que abastece a célula superior.


Novo Item Fiscalizado 14.797 - Reservatório Uniararas I (Araras)

Reservatório Uniararas I

RES. UNIARARAS I

Checklist: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RES. UNIARARAS I



Endereço: JJFH+J4 Araras - Jardim Europa, Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3759687, long=-47.3721663, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Uniararas I
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório.



Foto 2 - Tubulação na base do reservatório.



Foto 3 - Derivação que abastece o reservatório II



Foto 4 - Placa do reservatório.



Foto 5 - Vista lateral do reservatório.



Foto 6 - Símbolo do SAEMA.



Foto 7 - Vista da cúpula do reservatório.



Foto 8 - Vista da base do reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Tela do CCO com a indicação do nível do reservatório. (Jd. Universitário - Taça).


Novo Item Fiscalizado 14.798 - Reservatório Uniararas II (Araras)

Reservatório Uniararas II

RES. UNIARARAS II

Checklist: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RES. UNIARARAS II



Endereço: Bosque "Prof. Dr. José Antonio Mendes" - Av. Dr. Maximiliano Baruto, 500 - Jardim Universitario, Araras - SP, 13607-339, Brasil. . **CEP:** 13607-339 / **Bairro:** Jardim Universitario / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3757981, long=-47.3720837, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Uniararas II
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Escada marinheiro e tubulações do reservatório.



Foto 2 - Tubulações.



Foto 3 - Detalhe da escada e passarelas de descanso.



Foto 4 - Placa do reservatório.



Foto 5 - Símbolo do SAEMA.



Foto 6 - Vista frontal.



Foto 7 - Lateral do reservatório.



Foto 8 - Manômetro com o nível.



Foto 9 - Cobertura do reservatório.



Foto 10 - Vista traseira do reservatório.



Foto 11 - Extravasor envolto com fechamento metálico.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Tela do CCO com a indicação do nível do reservatório. (Jd. Universitário -1000m3).

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	O reservatório apresenta vazamentos no corpo e na tubulação de entrada, devendo ser providenciados os reparos necessários.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na tubulação de entrada do reservatório.



Foto 2 - Vazamento no corpo do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 14.800 - Reservatório Parque das Nações I (Araras)

Reservatório Parque das Nações I

RES. NAÇÕES I

Checklist: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RES. NAÇÕES I



Endereço: R. José Sotini, 765 - Jardim Ouro Verde II, Araras - SP, 13607-500, Brasil. nº 765. .
CEP: 13607-500 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3813544, long=-47.3610307, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque das Nações I
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Escada marinheiro.



Foto 3 - Tubulação de saída.



Foto 4 - Manômetro para medição do nível.



Foto 5 - Tubulação de abastecimento.



Foto 6



Foto 7



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Tubulação de sucção da EEAT.



Foto 10 - Extravasor.

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 22/05/2026 16:21:56)

É base de:

Auto de Notificação 201/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 507/2026 - Relatório de Fiscalização - Araras

Ofício 1.239/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 401/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/05/2026 14:53:25	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 emitiu o Auto de Notificação 201/2026 a partir deste documento.
22/05/2026 16:23:28	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 221/2026** com o certificado **NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST** CPF **375.XXX.XXX-95** conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-221/2026

22/05/2026 16:24

(Encaminhado)

Nikolas S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada, Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Para providências, por gentileza.

Atenciosamente

_

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist

Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/05/2026 16:24:05	E-mail para **vanessa@arespcj.com.br** E-mail entregue, lido (2)

1Doc