

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS**

PRESTADOR: SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A

Relatório R2 – Não Conformidades

Americana, junho de 2014



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1. Município	3
1.2. Prestador.....	3
2. EQUIPE TÉCNICA	3
2.1. ARES-PCJ	3
2.2. Prestador.....	3
3. FISCALIZAÇÃO.....	4
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA	5
3.1.1. Captação (CAP)	5
3.1.2. Estação de Tratamento de Água (ETA) – ETA 03 e ETA 04	6
3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES	7
3.2.1. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE Piçarrão.....	7
4. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
ANEXOS	9
RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO	9

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. Município

Prefeitura Municipal de Campinas

Prefeito: **JONAS DONIZETTE FERREIRA**

Vice-Prefeito: HENRIQUE MAGALHÃES TEIXERA

Endereço: Av. Anchieta, 200

Telefone: (19) 2116-0718

E-mail: gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br

Código ARES: 26

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 14.241, de 10/04/2012

1.2. Prestador

Nome: SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.

Responsável legal: ARLY DE LARA ROMÃO

Endereço: Av. da Saudade, 500

Telefone: (19) 3735-5000

E-mail: presidencia@sanasa.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ

Fernando Girardi de Abreu – Engº Ambiental

Nathalia Blanco Gaiarim – Estagiária de Engenharia Ambiental

2.2. Prestador

Renato Rosseto – *Gerente de Operações de Esgoto*

Vladimir Pastore - *Gerente de Operação de Água*

Uildson Carlos Alberto de Oliveira - *Coordenador do Setor de Tratamento de Esgoto*

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/06/2014 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

4

- Captação Rio Atibaia;
- ETA 3 e 4;
- ETE Piçarrão.




Figura 1 - Sistemas fiscalizados em 26/06/2014

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

3.1.1. Captação (CAP)

Local	Rio Atibaia – Rod Dom Pedro I
Latitude	22°54'15"S
Longitude	46°58'28"O
Altitude	650m
Número de bombas	13
Potência instalada	7800 CV



Figura 2 - Estação de captação de água do Rio Atibaia

3.1.2. Estação de Tratamento de Água (ETA) – ETA 03 e ETA 04

Local	Avenida Antonio Carlos Couto de Barros
Latitude	22°53'29"S
Longitude	46°59'34"O
Altitude	740m
Vazão nominal	3.500 l/s
Tipo	Convencional




Figura 3 - Imagem de satélite da Estação de Tratamento de Água – ETA 3 e 4

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES

3.2.1. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE Piçarrão

Local	Rua Joaquim Tarcísio G. Zambon s/n
Latitude	22°53'58"S
Longitude	47°08'57"O
Vazão	556 l/s
Tipo	reator anaeróbio de fluxo ascendente

7



Figura 4 - Imagem de satélite da ETE Piçarrão

4. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

ANEXOS

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Campinas

Nome: Captação Rio Atibaia

NÃO CONFORMIDADES

Não foram verificadas não conformidades na unidade inspecionada.

Data da inspeção: 24/06/2014



Vista geral da captação no Rio Atibaia



Vista da casa de bombas da Captação do Rio Atibaia

ETA

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Campinas

Nome: ETA 3 e 4

NÃO CONFORMIDADES

Não foram verificadas não conformidades na unidade inspecionada.

Data da inspeção: 24/06/2014



Vista geral da Estação de Tratamento de Água 3 e 4

ETE

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Campinas

Nome: ETE Piçarrão

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 24/06/2014



Figura 1 - Chegada do efluente



Figura 2 - Reatores anaeróbios



Figura 3 - Aeradores



Figura 4 - Decantadores