

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
COSMÓPOLIS**

PRESTADOR: DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE COSMÓPOLIS

Relatório R7 –Não Conformidades

Americana, junho de 2016



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO.....	3
1.2 PRESTADOR	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR	3
3. FISCALIZAÇÃO	3
4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA INSPEÇÃO	4
5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO	5
ANEXOS	6

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Prefeito: JOSÉ PIVATTO

Endereço: Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro

Telefone: (19) 3872-6921

E-mail: secretaria@cosmopolis.sp.gov.br

Código ARES: 09

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.324, de 07/12/2010

3

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto de Cosmópolis

Responsável legal: CELSO EVANGELISTA MARTINS

Endereço: Rua Dr. Campos Sales, 370 - Centro

Telefone: (19) 3812-8011

E-mail: dae@cosmopolis.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Ambiental

2.2 PRESTADOR

Alexandre Francisco de Almeida – Coordenador de ETA e ETE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/06/2017 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos seguintes locais:

- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Bosquinho;
- Captação Superficial – Rio Pirapitingui;
- Estação de Tratamento de Água – ETA Pirapitingui;
- Reservatório Santo Rizzo I;
- Reservatório Santo Rizzo II;
- Reservatório 30 de novembro;
- Reservatório Beto Spana;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Recanto das Laranjeiras;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Bela Vista 3;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Bela Vista 4.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA INSPEÇÃO

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água			
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
Captação Superficial – Rio Pirapitingui	3.5	Ausência de identificação da área	Vencida/Reincidente
Captação Superficial – Rio Pirapitingui	3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT Bosquinho	4.4	Ausência de extintor de incêndio	Vencida/Reincidente
ETA Pirapitingui	5.6	Ausência de identificação da área	Vencida/Reincidente
ETA Pirapitingui	5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
Reservatório 30 de novembro	6.2	Ausência de identificação da área	Vencida/Reincidente
Reservatório Santo Rizzo I	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	Vencida/Reincidente
Reservatório Santo Rizzo II	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vencida/Reincidente
Reservatório Beto Spana	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB Bela Vista 4	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Vencida/Reincidente
EEEB Recanto das Laranjeiras	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Vencida/Reincidente
EEEB Recanto das Laranjeiras	7.6	Ausência de identificação da área	Vencida/Reincidente
		Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Vencida/Reincidente
EEEB Bela Vista 3	7.3		
EEEB Bela Vista 3	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Vencida/Reincidente
EEEB Bela Vista 3	7.6	Ausência de identificação da área	Vencida/Reincidente

5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO

No Sistema de Informação de Fiscalização Unificado da ARES PCJ, ainda consta como **VENCIDAS**, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

5

LOCAL	RELATÓRIO	ITEM	DESCRIÇÃO
EEAT Santo Rizzo e Centro	R2 e R4	4.5	Ausência de identificação da área
Reservatório Monte Castelo	R3 e R4	6.2	Ausência de identificação da área

Ressalta-se que as não conformidades vendidas estão sujeitas as sanções previstas na Resolução ARES PCJ nº71 de 11/12/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

NC RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: Santo Rizzo II

Coordenadas



Latitude : -22.64701 Longitude : -47.182116 Altitude : 618.0 m Accuracy : 9.0 m
--

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Santo Rizzo II

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Vencida

Item 6.3



Informações complementares: Existem vários pontos com vazamentos nesse reservatório.

Data da inspeção: 06/27/2017

Powered by www.doForms.com



Município: Cosmópolis

Nome: ETA Pirapitingui

Coordenadas



Latitude : -22.656507
Longitude : -47.194261
Altitude : 530.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)




Descrição(1): Aspecto geral da ETA Pirapitingui

Imagem(2)



Descrição(2): Chegada água bruta

Imagem(3)



Descrição(3): Resultados do monitoramento da ETA

Imagem(4)



Descrição(4): Laboratório

NÃO CONFORMIDADES

Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Vencida

Data da inspeção: 06/26/2017

Powered by www.doForms.com



Município: Cosmópolis

Nome: Santo Rizzo I

Coordenadas



Latitude : -22.646729 Longitude : -47.182306 Altitude : 611.0 m Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Santo Rizzo I

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 12217/1994). Prazo: Vencida

Item 6.4



Data da inspeção: 06/26/2017


Powered by www.doForms.com



Município: Cosmópolis

Nome: Beto Spana

Coordenadas



Latitude : -22.63313
Longitude : -47.16935
Altitude : 630.0 m
Accuracy : 14.0 m

Imagem(1)




Descrição(1): Reservatório Beto Spana

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3



Informações complementares: Recomenda-se limpeza da área.

Data da inspeção: 06/26/2017

Powered by www.doForms.com



Município: Cosmópolis

Nome: 30 novembro

Coordenadas



Latitude : -22.633464
Longitude : -47.204505
Altitude : 594.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório 30 de novembro

NÃO CONFORMIDADES


Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Vencida



Município: Cosmópolis

Nome: Rio Pirapitingui

Coordenadas



Latitude : -22.656552 Longitude : -47.194433 Altitude : 546.0 m Accuracy : 14.0 m
--

Imagem(1)



Descrição(1): Conjuntos moto bomba

Imagem(2)



Descrição(2): Conjuntos moto bomba

Imagem(3)



Descrição(3): Rio Pirapitingui

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 3.4



Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Vencida
Data da inspeção: 06/27/2017

Powered by www.doForms.com

NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: EEAT Bosquinho

Coordenadas



Latitude : -22.641674
Longitude : -47.196743
Altitude : 601.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Conjuntos de recalque

Imagem(2)



Descrição(2): Painel elétrico

Imagem(3)



Descrição(3): EEAT Bosquinho

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Vencida

Data da inspeção: 06/26/2017

Powered by www.doForms.com



Município: Cosmópolis

Nome: EEEB Recanto das Laranjeiras

Coordenadas



Latitude : -22.639332
Longitude : -47.171691
Altitude : 563.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB Recanto das Laranjeiras

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: No momento da inspeção, não havia chave do cadeado para abertura do portão de acesso.


Data da inspeção: 06/26/2017



Município: Cosmópolis


Nome: EEEB Bela Vista 3

Coordenadas



Latitude : -22.650437 Longitude : -47.198715 Altitude : 546.0 m Accuracy : 11.0 m
--

Imagem(1)



Descrição(1): Aspecto geral EEEB Bela Vista 3

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Vencida

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Vencida

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Vencida

Informações complementares: No momento inspeção, ausência de chave do cadeado.

Mas segundo informação do DAE, o vazamento apontado no R5 foi consertado.

Data da inspeção: 06/26/2017

NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: EEEB Bela Vista 4

Coordenadas



Latitude : -22.653946 Longitude : -47.182851 Altitude : 621.0 m Accuracy : 14.0 m
--

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB Bela Vista 4

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Vencida

Informações complementares: No momento da inspeção, ausência de chave do cadeado.

Data da inspeção: 06/27/2017