

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE SALTO**

**PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO – SAAE E
CONASA SANESALTO**

Relatório R7 – Não-Conformidades

Americana, Março de 2017



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO	3
1.2 PRESTADOR.....	3
2. EQUIPE TÉCNICA	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR.....	3
3. FISCALIZAÇÃO	4
4. NÃO-CONFORMIDADES.....	5
ANEXOS	6

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Salto

Prefeito: JOSÉ GERALDO GARCIA

Vice-Prefeito: WAGNER CORREIA DA SILVA

Endereço: Rua Nove de Julho, 1053 - Vila Nova

Telefone: (11) 4602-8500

E-mail: gabineteprefeito@salto.sp.gov.br

Código ARES: 40

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 3.250/2014, de 20/02/2014

3

1.2 PRESTADOR

Nome: CONASA-SANESALTO SANEAMENTO S.A

Responsável legal: André Cortes Velloso – Superintendente

Endereço: Rua 9 de Julho, 849 – Centro

Telefone: (11) 4029-3700, ramal 30

Email: andre.veloso@conasa.com

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^a Ambiental

2.2 PRESTADOR

Fabio Vecchiato – Coordenador de Operações SANESALTO

Cleber Cleidson da Silva – Assistente Técnico SAAE Salto

3. FISCALIZAÇÃO

No dia 22/03/2017, foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

4

- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB 1;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB 2;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB 3;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Guarau 1;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Guarau 2;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Buru 1;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Buru 2;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Rondon;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Nações;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Final;
- Estação de Tratamento de Esgoto – Santa Isabel;

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO-CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas Não Conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

NÃO-CONFORMIDADES - Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)				
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO	ANEXO
EEEB Rondon	7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias	Página 20

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto

Nome: EEEB 1

Coordenadas



Latitude : -23.204519 Longitude : -47.286003 Altitude : 0.0 m Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Visão EEEB 1

Imagem(2)




Descrição(2): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB 1



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto

Nome: EEEB 2

Coordenadas



Latitude : -23.21104
Longitude : -47.292177
Altitude : 527.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB 2

Imagem(2)



Descrição(2): EEEB 2


NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Informações complementares: Segundo SANESALTO, a área não está cercada por ordem da prefeitura à época da instalação da EEEB. Como medida alternativa, há cadeados impedindo acesso à EEEB. Como não há espaço para colocação de extintor de incêndio, recomenda-se que os veículos de manutenção da SANESALTO possuam extintor para casos de emergência nesta EEEB.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB 2



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto

Nome: EEEB 3

Coordenadas



Latitude : -23.210431
Longitude : -47.290892
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB 3


NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Informações complementares: Extintor de incêndio vence em março/2017. Bomba reserva em manutenção desde 18/03/17.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB 3



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto

Nome: EEEB Guarau 1

Coordenadas



Latitude : -23.215262 Longitude : -47.313712 Altitude : 530.0 m Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)




Descrição(1): EEEB Guarau 1

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização Guarau 1



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto
Nome: EEEB Guarau 2
Coordenadas



Latitude : -23.203092
Longitude : -47.307157
Altitude : 497.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB Guarau 2
Imagem(2)




Descrição(2): Extintor de incêndio e licença do Corpo de Bombeiros

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.
Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB Guarau 2




NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto
Nome: EEEB Buru1
Coordenadas



Latitude : -23.173781
Longitude : -47.318319
Altitude : 507.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Entrada EEEB Buru1

Imagem(2)




Descrição(2): Interior EEEB Buru1

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB Buru 1




NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto
Nome: EEEB Buru 2
Coordenadas



Latitude : -23.175433
Longitude : -47.326724
Altitude : 498.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB Buru 2

Imagem(2)



Descrição(2): EEEB Buru 2 - interior

Imagem(3)




Descrição(3): Extintor de incêndio e licença do Corpo de Bombeiros

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB Buru 2



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto
Nome: EEEB Final
Coordenadas



Latitude : -23.200217
Longitude : -47.307654
Altitude : 503.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB Final
Imagem(2)



Descrição(2): Extintor de incêndio e licença Corpo de Bombeiros


NÃO CONFORMIDADES

Não há não Conformidades.

Informações complementares: Extintor de incêndio expira em março/2017. Recomenda-se uso de máscaras por parte dos trabalhadores na limpeza da grade.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB Final




NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto
Nome: EEEB Nações
Coordenadas



Latitude : -23.192123
Longitude : -47.264308
Altitude : 554.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)




Descrição(1): Painel elétrico, extintor de incêndio e licença do Corpo de Bombeiros

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB Nações



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto
Nome: EEEB Rondon
Coordenadas



Latitude : -23.218029
Longitude : -47.281911
Altitude : 548.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEEB Rondon
Imagem(2)



Descrição(2): Extintor de incêndio e licença Corpo de Bombeiros

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.11: Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação (Art. 5.3 da NBR 12208/1992).
Prazo: Em até 180 dias


Item 7.11



Informações complementares: Segundo SANESALTO, gradeamento irá passar por manutenção. Enviar a ARES-PCJ relatório fotográfico com cesto reinstalado.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização EEEB Rondon





Município: Salto

Nome: ETE Santa Isabel

Coordenadas



Latitude : -23.193921
Longitude : -47.334319
Altitude : 511.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagens(1)



Descrição: Decantador Secundário

Imagens(2)



Descrição: Tanque de aeração em funcionamento

NÃO CONFORMIDADES

Não há Não Conformidades.

Data da inspeção: 03/22/2017

Localização ETE Santa Isabel

