

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
COSMÓPOLIS**

PRESTADOR: DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE COSMÓPOLIS

Relatório R8 – Não Conformidades

Americana, setembro de 2017



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO.....	3
1.2 PRESTADOR	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR	3
3. FISCALIZAÇÃO	3
4. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO	4
ANEXOS	5

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Prefeito: JOSÉ PIVATTO

Endereço: Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro

Telefone: (19) 3872-6921

E-mail: secretaria@cosmopolis.sp.gov.br

Código ARES: 09

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.324, de 07/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto de Cosmópolis

Responsável legal: CELSO EVANGELISTA MARTINS

Endereço: Rua Dr. Campos Salles, 370 - Centro

Telefone: (19) 3812-8011

E-mail: dae@cosmopolis.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Eng^o Ambiental

2.2 PRESTADOR

Alexandre Francisco de Almeida – Coordenador de ETA e ETE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 13/08/2017 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades resolvidas pelo DAE, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos seguintes locais:

- Captação Superficial – Rio Pirapitingui;
- Reservatório Santo Rizzo I;
- Reservatório 30 de novembro;
- Reservatório Monte Castelo;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEBB Recanto das Laranjeiras;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEBB Bela Vista 3;

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO

As informações apresentadas pelo DAE foram validadas na fiscalização realizada nos locais mencionados acima. Em relação as inspeções realizadas nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Sistema de Informação de Fiscalização Unificado da ARES PCJ, consta em aberto, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades :

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água			
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
ETA Pirapitingui	5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	13/01/2018
Reservatório Santo Rizzo II	6.3	Existência de vazamentos aparentes	12/02/2018 ⁽¹⁾
Reservatório Beto Spana	6.3	Existência de vazamentos aparentes	12/02/2018 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prazo prorrogado conforme solicitado pelo DAE.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: Rio Pirapitingui

Coordenadas



Latitude : -22.656655
Longitude : -47.194438
Altitude : 511.0 m
Accuracy : 13.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Manancial rio Pirapitingui

Imagem(2)



Descrição(2): Aspecto geral da captação (instalação da placa de identificação)

Imagem(3)



Descrição(3): Conjuntos motobomba

Imagem(4)



Descrição(4): Painel de comando e controle

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares:

Os extintores e a placa de identificação apontados em fiscalizações anteriores foram instalados pelo DAE. No momento da inspeção, o DAE informou que os extintores foram retirados para recarga e as fotos com os extintores no local foram enviadas pelo DAE em 26/09/2017, antes da conclusão desse relatório.

Data da inspeção: 09/13/2017

NC RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: Monte Castelo

Coordenadas



Latitude : -22.643946
Longitude : -47.192759
Altitude : 583.0 m
Accuracy : 3.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Monte Castelo

Imagem(2)



Descrição(2): Instalação da placa de identificação

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: A placa de identificação apontada nas fiscalizações anteriores foi instalada.

Data da inspeção: 09/13/2017



Município: Cosmópolis

Nome: Santo Rizzo

Coordenadas



Latitude : -22.646638
Longitude : -47.182323
Altitude : 599.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Santo Rizzo

Imagem(2)



Descrição(2): Escada de acesso instalada com guarda corpo

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: A não conformidade de ausência de guarda corpo na escada de acesso apontada nas fiscalizações anteriores foi resolvida pelo DAE.

O DAE informou que toda manutenção em reservatório é realizada com uso de EPI e acompanhada pelo técnico de segurança da Prefeitura.

O DAE optou por instalar outra escada de acesso, em vez de instalar o guarda corpo na escada existente.

A ARES solicitou retirada da escada sem guarda corpo do guarda corpo ou restrição do acesso. Também reforçou que todo trabalho em altura em reservatórios deve ser realizado com alguma medida de proteção (sistema de ancoragem ou a instalação de guarda-corpo do ponto de chegada da escada na cobertura até a abertura de inspeção, ou seja guarda-corpo que limite a área de trânsito.

NC RESERVATORIO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: 30 de novembro

Coordenadas



Latitude : -22.633393
Longitude : -47.204487
Altitude : 615.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório 30 de novembro

Imagem(2)



Descrição(2): Placa de identificação

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: A placa de identificação apontada em fiscalizações anteriores foi instalada pelo DAE.

Data da inspeção: 09/13/2017

NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: EEEB Bela Vista 3

Coordenadas



Latitude : -22.650528
Longitude : -47.198733
Altitude : 552.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Aspecto geral da área - EEEB Bela Vista 3

Imagem(2)



Descrição(2): Identificação da área

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: As não conformidades de placa de identificação e ausência de conjunto moto-bomba reserva foi resolvida pelo DAE. Mas no momento da inspeção de validação, o DAE informou que no dia 12/09, uma das bombas apresentou problemas e foi levada para reparo. O DAE apresentou relatório fotográfico com o conjunto moto-bomba instalado antes da emissão desse relatório, por isso essa não conformidade não será apontada novamente.

Data da inspeção: 09/13/2017

Powered by www.doForms.com

NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Cosmópolis

Nome: EEEB Recanto das Laranjeiras

Coordenadas



Latitude : -22.639314
Longitude : -47.171507
Altitude : 583.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Aspecto geral da área - EEEB Recanto das Laranjeiras

Imagem(2)



Descrição(2): Placa de identificação

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: A placa de identificação apontada nas fiscalizações anteriores foi instalada pelo DAE.

Data da inspeção: 09/13/2017

Powered by www.doForms.com