

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

PRESTADOR: DAAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIO CLARO PARCEIRA: BRK AMBIENTAL RIO CLARO S/A

Relatório RV14 – Visita técnica Americana, novembro de 2019





SUMÁRIO

1. IDI	DENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1	MUNICÍPIO	3
1.2	PRESTADOR	3
	QUIPE TÉCNICA	
	ARES-PCJ	
	PRESTADOR	
	ISITA	
ANEYO		



1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: JOÃO TEIXEIRA JUNIOR

Vice-Prefeito: MARCO ANTONIO MELLI BELLAGAMBA

Endereço: Rua 03 nº 945- 2º andar- Centro

Telefone: (19) 3526-7196

E-mail: gabinete@prefeiturarc.sp.gov.br

Código ARES: 10

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.129, de 13/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: DAAE – Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Rio Claro

Responsável legal: PAULO BORTOLOTI

Endereço: Av. 8A, nº 360 - Cidade Nova

Telefone: (19) 3531-5200

E-mail: daaerc@daaerioclaro.sp.gov.br

1.3 PARCEIRA

Nome: BRK Ambiental Rio Claro

Responsável legal: ALAÍDE BARBOSA MARTINS

Endereço: Rodovia Constantine Peruchi, Km 175, Jardim do Horto

Telefone: (19)2112-5521

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Camilla Badini – Analista de Regulação e Fiscalização – Engenheira Civil Ludmilla Turetta - Analista de Regulação e Fiscalização – Engenheira Ambiental



2.2 PRESTADOR

Alexandre Leite – Gerente de Operações da BRK Ambiental Wagner Pancini – Operações da BRK Ambiental



3. VISITA

Em 27/11/2019 foi realizada visita dos seguintes subsistemas de esgoto operados pela BRK Ambiental - Rio Claro

- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Jardim Conduta;
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Jardim Novo
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Jardim Palmeiras
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Jardim Flores
- Estação Elevatória de Esgoto EEE Jardim Flores



ANEXOS

FORMULÁRIOS DE VISITA



Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Rio Claro Nome: ETE Jardim Conduta



Latitude: -22.428135 Longitude: -47.55009 Altitude: 564.0 m Accuracy: 17.0 m















































Na visita atual foi identificada a realização da pintura dos guarda corpos da estação e também estava em andamento a troca do fundo dos decantadores por módulos lamelares de plástico. O prestador também informou que foi realizada a compra de um gerador móvel que está armazenado na unidade em questão.

Na última visita realizada nesta estação havia sido apontado um vazamento em algumas das paredes que fazem interface com a calha de saída do efluente tratado. Esta não conformidade foi devidamente solucionada e não foram identificadas outras irregularidades na ocasião desta inspeção.

Data da Inspeção: 27/11/2019



Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Rio Claro Nome: ETE Jardim Novo

Coordenadas



Latitude: -22.459661 Longitude: -47.591098 Altitude: 545.0 m Accuracy: 8.0 m











































A Estação de Tratamento de Esgoto encontra-se com as suas estruturas civis concluídas e em plena operação. Apenas um dos desarenadores não estava funcionando no momento da visita por questão de manutenção preventiva, segundo informações do Prestador.

A BRK também informou que está testando a instalação de um monitoramento automático continuo do efluente final.

Não foram identificadas Não Conformidades na unidade em questão.

Data da Inspeção: 27/11/2019



ETE JARDIM PALMEIRAS

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Rio Claro

Nome: ETE Jardim Palmeiras

Coordenadas



Latitude : -22.430007 Longitude : -47.589785 Altitude : 562.486249 m

Accuracy: 6.0 m



























Conforme imagens acima, não foi identificada nenhuma melhoria nesta unidade. Durante o momento da inspeção foi observado que alguns dos aeradores superficiais não estavam funcionando.

Data da Inspeção: 27/11/2019



ETE JARDIM FLORES

Agência Reguladora ARES-PCJ



18

Município: Rio Claro Nome: ETE Jardim Flores

Coordenadas



Latitude: -22.378839 Longitude: -47.588522 Altitude: 593.327958 m Accuracy: 16.0 m



























Na ocasião da última visita, a unidade ainda estava passando pelas obras de reforma do UASB. Nesta visita foi constatada a conclusão dos serviços na estrutura e também a restituição de parte dos guarda corpos retirados para a execução destas obras. Além disso também foi identificada a pintura de toda a unidade.

Data da Inspeção: 27/11/2019



ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Rio Claro Nome: EEE Jardim Flores

Coordenadas



Latitude: -22.374668 Longitude: -47.588658 Altitude: -570.568921 m Accuracy: -12.0m















Não foi constatada nenhuma melhoria e/ou Não Conformidade na unidade em questão.

Data da Inspeção: 27/11/2019