

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Município de Valinhos

Abril de 2019



Sumario

CAPÍTULO I – RUA JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA, 41	1
1. OBJETIVO	3
2. EQUIPAMENTO INSTALADO	3
Figura 1 – Fo <mark>to do</mark> local da instalação do Datalogger modelo Multilog LX	GPRS3
3. PERÍODO DE MONITORAMENTO	4
4. CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER	4
5. PR <mark>OGRAMAÇÃO RELATIV</mark> A AO ALARME	4
Tabela 1 – Limites de pressões para condições de acionamento de l	-
Tabe <mark>la 2 – Contato do responsável para</mark> o envio de alarmes	
6. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITO	
Tabela 3 - Descrição das pressões no período monitorado	
6.1.Representação gráfica das pressões monitoradas (horas)	
6.2. Ocorrências no período de pressões de zero a 10 mca	
Tabela 4 – Pressões entre zero a 10 mca	6
6.3. Ocorrências no período de pressões acima de 50 mca	6
6.4. Ocorrências no período de pressões negativas	6
7. GRAFICOS	7
7.1.Gráfico de monitoramento no período de 09/04/2019 a 13/04/2019	7
7.2. Gráfico de monitoramento no período de 14/04/2019 a 20/04/2019	8
7.3. Gráfico de monitoramento no período de 21/04/2019 a 27/04/2019	9
7.4.Gráfico de monitoramento n <mark>o p</mark> eríodo de 28/04/2019 a 04/05/2019	10
7.5.Gráfico de monitoramento no período de 05/05/2019 a 10/05/2019	11
8. CONCLUSÃO	12
CAPÍTULO II – RUA SEBASTIÃO GON <mark>Ç</mark> ALVES FILHO, LOTE D5C	13
1. OBJETIVO	15
2. EQUIPAMENTO INSTALADO	15

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \ nsengenharia@uol.com.br$



	Figura 1 – Foto do local da instalação do Datalogger modelo Multilog	LX GPRS15
3	. PERÍODO DE MONITORAMENTO	16
4	CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER	16
5	PROGRAMAÇÃO RELATIVA AO ALARME	16
	Tabela 1 – Limites de pressões para condições de acionamento o	•
	Tabela 2 – Contato do responsável para o envio de alarmes	16
6	. PR <mark>ESSÕES REGISTR</mark> ADAS DURANTE O PERÍODO DE MON	
	Tabela <mark>3 - Descrição das pressões</mark> no período monitorado	17
	6.1.Representação gráfica das pressões monitoradas (horas)	17
	6.2. Ocorrências no período de pressões de zero a 10 mca	18
	Tab <mark>ela 4 – Pressões entre zero a 10 mc</mark> a	18
	6.3. Ocorrências no período de pressões acima de 50 mca	18
	Ta <mark>bela 5 – Pressões acima de 50</mark> mca	18
	6. <mark>4. Ocorrências no período de</mark> pressões negativas	18
7	. GRAFICOS	19
	7 <mark>.1.Gráfico de monitoramen</mark> to no período de 09/04/2019 a 13/04/2019	19
	7 <mark>.2.Gráfico de monitoramen</mark> to no período de 14/04/2019 a 20/04/2019	20
	7 <mark>.3.Gráfico de monitoramen</mark> to no período de 21/04/2019 a 27/04/2019	21
	7. <mark>4.Gráfico de monitorament</mark> o no período de 28/04/2019 a 04/05/2019	22
	7.5. Gráfico de monitoramento no período de 05/05/2019 a 10/05/2019	23
8	CONCLUSÃO	24
CA	PITULO III <mark>– COMPÊNDIO DAS P</mark> RESSÕES REGISTRADAS NO M	UNICÍPIO25
1	. PRESSÕESREGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MON	
	Tabela 1 - Descrição das pressões <mark>no</mark> período monitorado	26
	1.1 Representação gráfica das pressões monitoradas (horas)	26

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \hspace{0.2cm} nsengenharia@uol.com.br$



CAPÍTULO I – RUA JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA, 41

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \hspace{0.2cm} nsengenharia@uol.com.br$



Contratante: Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ.

Município regulado: Valinhos - SP

Operador do sistema: DAEV - Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos

Endereço da instalação: Rua José Ezequiel da Silva, 41

Coordenadas Geográficas: 22° 58'37" S 46°59'56" O Altitude 680 m

Data da instalação: 09/04/2019

Data da remoção: 10/05/2019



1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento sistemático de pressões no sistema de abastecimento de água do município de Valinhos.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS com 1 canal de pressão analógico e 1 canal de vazão digital pulso seco, com o número de celular, 19- 998081347 que resultou em nível de cobertura de 24 (CSQ) no teste realizado no dia da instalação, desta forma não foram previstos problemas de comunicação no envio dos dados e alarmes devido à boa cobertura.

Figura 1 – Foto do local da instalação do Datalogger modelo Multilog LX GPRS



Fonte: N S Engenharia (2019)

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP



3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 09 de abril de 2019 e retirado dia 10 de maio de 2019.

4. CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER

Registro de pressão configurado para coletar dados de pressão a cada 15 minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGR<mark>AMAÇÃO RELATIVA A</mark>O ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser acionado o responsável pela gestão do sistema de distribuição de água todas as vezes que ocorressem anomalias com relação a seguinte condição mostrada na **Tabela 1.**

Tabela 1 – Limites de pressões para condições de acionamento de responsável

Pressão Mínima	Pressão Máxima
10 mca	50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos respectivos números de telefonia móvel.

Tabela 2 – Contato do responsável para o envio de alarmes

Nome	Empresa	Número do Telefone
Marcio	DAEV	19-997885086




6. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 742:45:00 horas. As pressões registradas estão resumidas da seguinte forma:

Tabela 3 - Descrição das pressões no período monitorado

Descrição	Horas	%
Pressão negativa	00:00:00	00,00
Pressão entre 0 a 10 mca	00:45:00	00,10
Pressão entre 10 a 50 mca	742:00:00	99,90
Pressão maior que 50 mca	00:00:00	00,00
Total de horas monitoradas	742:45:00	100,00

6.1.Representação gráfica das pressões monitoradas (horas)



N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \hspace{0.2cm} nsengenharia@uol.com.br$



6.2. Ocorrências no período de pressões de zero a 10 mca

A seguir, na **Tabela 4,** listamos as 3 ocorrências de pressões entre zero a 10 mca.

Tabela 4 – Pressões entre zero a 10 mca

Data	Hora da ocorrência	Pressão (mca)
02/05/2019	09:45	8,50
02/05/2019	10:00	7,90
02/05/2019	10:15	7,50

6.3. Ocorrências no período de pressões acima de 50 mca

Não houve registros de pressões acima de 50 no período de monitoramento.

6.4. Ocorrências no período de pressões negativas


Não houve registros de pressões negativas no período de monitoramento.

Os gráficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.



7. GRAFICOS

7.1. Gráfico de monitoramento no período de 09/04/2019 a 13/04/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.2. Gráfico de monitoramento no período de 14/04/2019 a 20/04/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.3. Gráfico de monitoramento no período de 21/04/2019 a 27/04/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.4. Gráfico de monitoramento no período de 28/04/2019 a 04/05/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.5. Gráfico de monitoramento no período de 05/05/2019 a 10/05/2019



N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



8. CONCLUSÃO

O endereço monitorado no ano de 2017 apresentou a seguinte conclusão.

As pressões registradas no período d<mark>e monitoramento estão</mark> em desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressões:

Máxima: 69.70mca

Mínima: 43,60 mca

Média: 64,32 mca

O endereço monitorado está to<mark>talmente em desacordo com as normas</mark> de pressões na rede de distribuição estabelecidas pela ARES-PCJ. O operad<mark>or do sistema deverá elaborar estudos</mark> para adequação das pressões e atender as normas estabelecidas.

As pressões registradas no período de monitoramento apresentam um ICP - Índice de Conformidade de Pressão de 100,00 %, estando, portanto, em conformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Tabela 5 - Registro anual de pressões

ANO	Máxima (mca)	Mínima (mca)	Média (mca)	ICP (%)
2017	69,70	43,60	6 <mark>4,3</mark> 2	00,00
2019	33,50	7,50	28,22	100,00

Mogi Mirim, 14 de maio de 2019


Eng.º Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \hspace{0.2cm} nsengenharia@uol.com.br$





CAPÍTULO II – RUA SEBASTIÃO GONÇALVES FILHO, LOTE D5C

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \hspace{0.2cm} nsengenharia@uol.com.br$



Contratante: Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ.

Município regulado: Valinhos - SP

Operador do sistema: DAEV - Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos

Endereço da instalação: Rua Sebastião Gonçalves Filho, LOTE D5C

Coordenadas Geográficas: 23° 01'12" S 47°01'31" O Altitude 720 m

Data da instalação: 09/04/2019

Data da remoção: 10/05/2019



1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento sistemático de pressões no sistema de abastecimento de água do município de Valinhos.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS com 1 canal de pressão analógico e 1 canal de vazão digital pulso seco, com o número de celular, 19- 995568317 que resultou em nível de cobertura de 24 (CSQ) no teste realizado no dia da instalação, desta forma não foram previstos problemas de comunicação no envio dos dados e alarmes devido à boa cobertura.

Figura 1 – Foto do local da instalação do Datalogger modelo Multilog LX GPRS



Fonte: N S Engenharia (2019)

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia <mark>09 de</mark> abril de 2019 e retirado dia 10 de maio de 2019.

4. CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER

Registro de pressão configurado para coletar dados de pressão a cada 15 minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMAÇÃO RELAT<mark>IVA AO ALARME</mark>

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser acionado o responsável pela gestão do sistema de distribuição de água todas as vezes que ocorressem anomalias com relação a seguinte condição mostrada na **Tabela 1.**

Tabela 1 – Limites de pressões para condições de acionamento de responsável

Pressão Mínima	Pressão Máxima	
10 mca	50 mca	

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos respectivos números de telefonia móvel.

Tabela 2 – Contato do responsável para o envio de alarmes

Nome	Empresa	Número do Telefone
Marcio	DAEV	19-997885086




6. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 743:00:00 horas. As pressões registradas estão resumidas da seguinte forma:

Tabela 3 - Descrição das pressões no período monitorado

Descrição	Horas	%
Pressão n <mark>egativa</mark>	00:15:00	00,03
Pressão entr <mark>e 0 a 10 mca</mark>	28:15:00	03,80
Pressão entr <mark>e 10 a 50 mca</mark>	47:45:00	06,43
Pressão ma <mark>ior que 50 mca</mark>	666:45:00	89,47
Total de hor <mark>as monitoradas</mark>	743:00:00	100,00

6.1. Representação gráfica das pressões monitoradas (horas)



N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \ nsengenharia@uol.com.br$



6.2. Ocorrências no período de pressões de zero a 10 mca

A seguir, na **Tabela 4,** listamos 5 das 113 ocorrências de pressões entre zero a 10 mca.

Tabela 4 – Pressões entre zero a 10 mca

Data	Hora da ocorrência	Pressão (mca)
18/04/2019	08:45	0,20
18/04/2019	09:00	0,30
18/04/2019	<mark>09</mark> :15	0,30
18/04/2019	09 <mark>:</mark> 30	0,30
18/04/2019	09:45	0,30

6.3. Ocorrências no período de pressões acima de 50 mca

A seguir, na **Tabela 5,** listamos 5 das 2.667 ocorrências de pressões acima de 50 mca.

Tabela 5 - Pressões acima de 50 mca

Data	Hora da ocorrência	Pressão (mca)
16/04/2019	12:30	52,80
17/04/2019	12:30	51,20
19/04/2019	12:30	50,90
20/04/2019	12:30	51,20
21/04/2019	12:30	53,00

6.4. Ocorrências no período de pressões negativas

Houve um registro de pressão negativa no período de monitoramento, no dia 18 de abril, às 14:30 horas (-0,20 mca).

Os gráficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.


Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

 $Tel.-(19)-3804\text{-}1818 \ nsengenharia@uol.com.br$



7. GRAFICOS

7.1.Gráfico de monitoramento no período de 09/04/2019 a 13/04/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.2. Gráfico de monitoramento no período de 14/04/2019 a 20/04/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.3. Gráfico de monitoramento no período de 21/04/2019 a 27/04/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.4. Gráfico de monitoramento no período de 28/04/2019 a 04/05/2019




N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



7.5. Gráfico de monitoramento no período de 05/05/2019 a 10/05/2019



N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP



8. CONCLUSÃO

As pressões registradas no período de monitoramento apresentam um ICP - Índice de Conformidade de Pressão de 6,00 %, estando, portanto, em desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressões:

Máxima: 55,90 mca

Mínima: - 0,20 mca

Média: 52,34 mca

Os registros de pressões abaixo de 10,00 mca e negativas ocorridas nos dias 14/4/19 e 7/5/19, foram em decorrência de manutenção corretiva na rede de distribuição.

Os registros de pressões acima de 50,00 mca totalizam 89,47 % do período monitorado, sugere se que sejam efetuados estudos para que se reduza a pressão na rede de distribuição para níveis compatíveis com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ

Mogi Mirim, 14 de maio de 2019

Eng.º Neiroberto Silva



CAPITULO III – COMPÊNDIO DAS PRESSÕES REGISTRADAS NO MUNICÍPIO

N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP



1. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 1.485:45:00horas, sendo que as pressões máxima, mínima e média registradas foram, respectivamente, 55,90 mca, - 0,20 mca e 40,28 mca.


O ICP – Índice de Conformidade de Pressão médio é de 53,00 %.

As pressões registradas estão resumidas da seguinte forma:

Tabela 1 - Descrição das pressões no período monitorado

Descrição	Horas	%
Pressão negativa	00:15:00	00,02
Pressão entre 0 a 10 mca	29:00:00	01,95
Pressão entre 10 a 50 mca	789:45:00	53,15
Pressão maior que 50 mca	666:45:00	44,88
Total	1.485:45:00	100,00

1.1 Representação gráfica das pressões monitoradas (horas)



N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda EPP.

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114Mogi Mirim/SP