



ANÁLISE TERMOGRÁFICA

SAAE - Indaiatuba

1. OBJETIVO

Apresentar ao SAAE a Inspeção Termográfica realizada nos equipamentos de sua fábrica em Indaiatuba-SP

2. INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA

Termovisor FLIR Systems E60 - 76800 Pixels Software para análise FLIR Tools

3. METODOLOGIA

- 1- Coleta de dados
- 2- Análise e detecção de defeitos
- 3- Diagnósticos
- 4- Relatório de resultados e recomendações

4. PERÍODO MONITORADO

10 de Agosto de 2017

INDICE

Apresentação	3
Tabela de Alarmes	5
Análise Gerencial	6
Equipamentos em Alarme	7
Informações Técnicas	8
Informações Técnicas (Equipamentos Mecânicos)	-
Equipamentos Monitorados	12
Anexo	-

Ronival Silva

Análista Responsável





APRESENTAÇÃO

1. PRINCÍPIOS DA TERMOGRAFIA

Termografia ou termovisão, como algumas vezes é denominada, é uma técnica de monitoramento baseada na medição remota e interpretação da radiação infravermelha que é emitida por um corpo, permitindo identificar regiões, ou pontos, onde a temperatura encontra-se alterada com relação a um padrão preestabelecido, constituindo - se, assim, em uma poderosa ferramenta no diagnóstico de falhas ou problemas no sistema inspecionado.



O uso dessa tecnologia de monitoramento reduz os custos de manutenção das instalações, aumenta a disponibilidade dos equipamentos e melhora o desempenho dos processos produtivos.

Os benefícios resultantes da Implantação de um Programa Preditivo por Inspeção Infravermelha na Industria são:

- Identificar defeitos ou anomalias antes de ocorrer uma falha do sistema produtivo.
- Aumentar a segurança e confiabilidade dos sistemas.
- Diminuir a frequência e duração das intervenções conetivas emergenciais.
- · Aumentar a eficiência e eficácia da manutenção e reduzir os custos associados.
- Reduzir os estoques em almoxarifado de peças sobressalentes.
- · Aumentar a vida útil dos equipamentos e instalações.
- · Reduzir custos operacionais.
- Aumentar a qualidade do produto ou serviço fornecido.
- · Reduzir os riscos de incêndio devido a defeito em equipamentos ou instalações.

1.1 PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- **Equipamentos**: Seccionadoras, Disjuntores, Transformadores (potencia, potencial e corrente), Capacitores, Fusíveis, Rele Térmico, Reatores, Equipamentos Eletrônicos de Potencia, Descarregadores de sobretensão, Cabos e outros.
- Conexões: Barramentos, Bornes, Terminações, Bucha de passagem, Emendas, Bays de distribuição e outros.
- **Painéis :** Painéis de distribuição, Painéis de comando, CCMs, Banco de Capacitores, Drivers, Acionamento de Motores de Grande Porte, Banco de Resistências e outros.

1.2 GRAU DE SEVERIDADE

Severidade	Cor	Descrição
Normal		Não apresenta aquecimento
Pouco Aquecido		Quando os níveis de temperatura estiverem um pouco acima do normal. Realizar acompanhamento. Intervir se houver elevação da temperatura
Aquecido		Quando os níveis de temperatura medidos estiverem acima do normal. Programar intervenção para evitar a elevação da temperatura.
Muito Aquecido		Quando os níveis de temperatura medidos estiverem elevados. Programar intervenção urgente.
Não Coletado		Quando o equipamento não pode ser coletado, pois estava parado ou em manutenção





MATERIAL TÉCNICO

1. MÁXIMA TEMPERATURA ADMISSÍVEL (MTA)

Os valores de temperatura máxima admissível para cada componente podem ser obtidos a partir das especificações técnicas dos mesmos ou através de contato com o fabricante.

Em casos de não possuir estas informações, deve-se fixar o valor de 90 graus Celsius como referência para conexões e componentes metálicos e 70 graus para cabos isolados.

2. PRIORIDADES DE MANUTENÇÃO

Na tabela de alarmes a seguir (ver pagina seguinte) os valores constantes na coluna "Prioridades de Manutenção" são orientações teóricas. Os intervalos citados não consideram parâmetros importantes tais como criticidade dos equipamentos no processo produtivo.

O Cliente, conhecedor de sua Planta, deverá realizar as correções necessárias de forma a priorizar as intervenções.

Nos casos em que não puder realizar a intervenção, poderá aumentar a Data Limite, tomando os seguintes cuidados:

- Redução de carga ou ventilação forçada;
- Acompanhamento da evolução térmica do componente aquecido com termovisores;
- Consulta do fabricante para embasamento técnico quanto aos limites operacionais admissíveis;





TABELA DE ALARMES

A classificação dos pontos aquecidos é feita automaticamente por tabela de alarmes, que são definidas através de normas ou experiência pratica do análista.

TAB01 - Critério Flexível para Componentes Aquecidos						
Severidade Faixa de Variação Prioridades de Manutenção						
Normal	TCA < 0,3 TMA					
Pouco Aquecido	0,3 TMA <= TCA < 0,7 TMA	Acompanhar Evolução				
Aquecido	0,7 TMA <= TCA < 1,1 TMA	Programar Manutenção				
Muito Aquecido	1,1 TMA <= TCA	Manutenção Imediata				

Onde:

TCA: Temperatura do componente corrigida para 100% de carga e velocidade do vento igual a 1 m/s descontando a temperatura ambiente.

TMA: Maior Temperatura Admissivel (MTA) para o componente descontando a temperatura ambiente.






ANÁLISE GERENCIAL



			-			-	
QUANTIDADE						Ago	o/17
Não Coletado						0	0%
Normal						24	85%
Pouco Aquecido						1	4%
Aquecido						0	0%
Muito Aquecido						3	11%







EQUIPAMENTOS EM ALARME



Observações

Na listagem abaixo somente estão apresentados os equipamentos que se encontram em Alarmes. A listagem completa, com todos os equipamentos monitorados nesta análise (Normais, Alarmados e Não Coletados), está exibida no final deste relatório.

Equipamentos Status "Muito Aquecido"

Equipomento	Descrição	TAC	STATUS				Dog
Equipamento		TAG				Ago/17	Pag.
▶ CAPTAÇÃO MIR	IM						
PELE-01	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO	CPMI-PELE-01	0	0	0		9
MELE-03	MOTOR BOMBA 3 CAPTAÇÃO MIRIM	MOTOR 3	0	0	0	0	10
▶ ESTAÇÃO DE TE	RATAMENTO DE AGUA 2						
PELE-07	CASA DE BOMBAS 2 - CCM 7 PORTAS	ETA2-PELE-07	Ó	O	0		11

Equipamentos Status "Pouco Aquecido"

Equipamento	Descrição	TAG		STATUS				
Equipamento	Descrição	IAG				Ago/17	Pag.	
▶ CAPTAÇÃO MIR	IM							
CATE-02	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 1 DISJUNTOR	CPMI-CATE-02	0	0	0	0	8	






INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: CATE-02 - CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 1 DISJUNTOR

TAG: CPMI-CATE-02

Localização: CAPTAÇÃO MIRIM Tabela: TAB01





DADOS TERMOGRÁFICOS

Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexão Fase "Verde" **Tipo de Componente:** CONEXÃO AT

Parte: Conexão Vergalhão

Função:

MTA: 70

Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 43,4 58,6 73,8

T. Coletada T. Corrigida Status T. Maxíma 45 45

► Temperaturas Encontradas (°C)

Fase S O

RECOMENDAÇÕES

Programar Parada para Limpeza e Reaperto da Conexão.

ANOTAÇÕES DO CLIENTE

Ações Tomadas:

Nº OS:

Prioridade: Acompanhar Evolução (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES					
Severidade/Da	ta		10/08/2017		
			Aquecimento Conexão Fase "Verde		
Defeitos					
Defeitos Apresentados					






INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: PELE-01 - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

TAG: CPMI-PELE-01

Localização: CAPTAÇÃO MIRIM Tabela: TAB01





DADOS TERMOGRÁFICOS

Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexão de Saída do Contator

Tipo de Componente: CONTATOR

Parte: Conexão de Saida

Função: Contator 2 da Bomba 2

▶ Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 49,4 72,6 95,8

► Temperaturas Encontradas (°C)

ANOTAÇÕES DO CLIENTE

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	113,2	113,2	
Fase R			
Fase S			0
Fase T			

RECOMENDAÇÕES

Substituir Terminal Prensado, Limpar e Reapertar Conexão de Saída do Contator.

Ações Tomadas:

Nº OS:

MTA: 90

Prioridade: Manutenção Imediata (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES					
Severidade/Data		10/08/2017			
		Aquecimento Conexão de Saída do Contator			
Defeitos					
Defeitos Apresentados					





INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Equipamento: MELE-03 - MOTOR BOMBA 3 CAPTAÇÃO MIRIM

TAG: MOTOR 3

Localização: CAPTAÇÃO MIRIM

Tabela: TAB01





DADOS TERMOGRÁFICOS

Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexões da Caixa de Ligação do Motor

Tipo de Componente: CONEXÃO BT **Parte:** Conexão Cabo-Terminal Prensado

Função: Caixa de Ligação do Motor

▶ Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 44,8 59,2 **73,6**

► Temperaturas Encontradas (°C)

ANOTAÇÕES DO CLIENTE

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	84,1	84,1	
Fase R			
Fase S			0
Fase T			0

RECOMENDAÇÕESRevisar Conexões da Caixa de Ligação do Motor.

Ações Tomadas:

MTA: 70

Nº OS:

Prioridade: Manutenção Imediata (Ver Material Técnico item 2)

	RESUMO DE AÇÕES	
Severidade/Dat	a	10/08/2017
		Aquecimento Conexões da Caixa de Ligação do Motor
Defeitos		
Apresentados		






INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Equipamento: PELE-07 - CASA DE BOMBAS 2 - CCM 7 PORTAS

Localização: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA 2

Tabela: TAB01

TAG: ETA2-PELE-07





T. Amb: 34 °C Data: 10/08/2017 Emissiv: 0,85 Carga: 100 % V. Vento:1 m/s

DADOS TERMOGRÁFICOS

Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexões de Saída do Contator

Tipo de Componente: CONTATOR

Parte: Conexão de Saida

Função: Porta 2

MTA: 90

Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 50,8 73,2 95,6

► Temperaturas Encontradas (°C)

ANOTAÇÕES DO CLIENTE

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	184	184	
Fase R			
Fase S			
Fase T			0

RECOMENDAÇÕES

Substituir Terminais Prensados, Limpar e Reapertar Conexões de Saída do

Contator.

Ações Tomadas:

Nº OS:

Prioridade: Manutenção Imediata (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES	
	10/08/2017
	Aquecimento Conexões de Saída do

Severidade/Data	10/08/2017
	Aquecimento Conexões de Saída do Contator
Defeitos Apresentados	
Apresentados	





EQUIPAMENTOS MONITORADOS POR LOCALIZAÇÃO

CAPTAÇÃO CUPINI

Equipomento	Descrição	TAG	TAC STATU		TUS	US	
Equipamento	Descrição	IAG				Ago/17	Pag.
CATE-15	CUBICULO 01 - ENTRADA CABINE	CPCP-CATE-15	0	0	0		-
CATE-16	CUBICULO 02 - DISJUNTOR	CPCP-CATE-16	0	0	0		-
CATE-17	CUBICULO 03 - TRAFO 300KVA	CPCP-CATE-17	0	0	0		-
PELE-08	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO	CPCP-PELE-08	0	0	0		-
PELE-09	PAINEL BOMBA 01 - 2 PORTAS	CPCP-PELE-09	0	0	0		-
PELE-10	PAINEL BOMBA 02 - 3 PORTAS	CPCP-PELE-10	0	0	0		-

CAPTAÇÃO MIRIM

Equipamento	Descrição T	TAG		STATUS				
Equipamento	Descrição	IAG				Ago/17	Pag.	
CATE-01	POSTE ENTRADA	CPMI-CATE-01		0	0		-	
CATE-02	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 1 DISJUNTOR	CPMI-CATE-02		0	0		8	
CATE-03	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 2 TRAFO 750KVA	CPMI-CATE-03		0	0		-	
CATE-04	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 3 TRAFO 1000KVA	CPMI-CATE-04		0	0		-	
PELE-01	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO	CPMI-PELE-01		0	0		9	
PELE-02	INVERSOR 01 DA BOMBA 01 E 02	CPMI-PELE-02	0	0	0		-	
PELE-03	INVERSOR 02 DA BOMBA 03	CPMI-PELE-03		0	0		-	
MELE-03	MOTOR BOMBA 3 CAPTAÇÃO MIRIM	MOTOR 3	0	0	0		10	

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA 1

Equipamento D	Descrição	TAG STATUS				Pag.	
	Descrição	IAG				Ago/17	ray.
CATE-05	POSTE DE ENTRADA	ETA1-CATE-05	0	0	0		-
CATE-06	CABINE - CUBICULO 01 - ENTRADA	ETA1-CATE-06	\bigcirc	\bigcirc			-

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA 1

Equipamento	Deceries	TAC	STATUS				Dom
	Descrição	TAG				Ago/17	Pag.
CATE-07	CABINE - CUBICULO 02 - DIJSUNTOR	ETA1-CATE-07		0	О		-
CATE-08	CABINE - CUBICULO 03 - TRAFO 1000KVA	ETA1-CATE-08		0	0		-
CATE-09	CABINE - CUBICULO 04 - TRAFO 75KVA	ETA1-CATE-09		0	0		-
PELE-04	CCM DAS BOMBAS - 18 PORTAS	ETA1-PELE-04		0	0		-

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA 2

Equipamento	Descrição	TAG	STATUS			
Equipamento	Descrição	IAG			Ago/17	Pag.
CATE-10	POSTE DE ENTRADA	ETA2-CATE-10	0	0		-
CATE-11	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 01 ENTRADA	ETA2-CATE-11	0	0		-
CATE-12	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 02 DISJUNTOR	ETA2-CATE-12	0	0		-
CATE-13	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 03 TRAFO 750KVA	ETA2-CATE-13	0	0		-
CATE-14	CABINE PRIMÁRIA - CUBICULO 01	ETA2-CATE-14	0	0		-
PELE-05	CABINE PRIMÁRIA - PAINEL DISTRIBUIÇÃO	ETA2-PELE-05	0	0		-
PELE-06	CASA DE BOMBAS 1 - PAINEL SOFT START	ETA2-PELE-06	O	0		-
PELE-07	CASA DE BOMBAS 2 - CCM 7 PORTAS	ETA2-PELE-07	0	0		11