

**Relatório de Fiscalização 174/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
461.069.194.621

Ambient Serviços Ambientais De Ribeirão Preto S.a.

· 16 39628106

CC

04/10/2021 11:02

Município

Ribeirão Preto

· 16 3977-9032

CNPJ 56.024.581/0001-56

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: AMBIENT SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO

Relatório de Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Antonio Duarte Nogueira Junior

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, S/N, Ribeirão Preto /SP

Telefone: (16) 3977-9000

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Complementar Municipal nº 2.877/2018

1.2 PRESTADOR

Nome: AMBIENT SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO

Responsável legal: Paulo Roberto de Oliveira

Endereço: Rodovia Alexandre Balbo - SP 328, Km 334,6

Telefone: (16) 3962 -8117

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Camilla Badini – Coordenadora de Fiscalização

João Mateus Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

Thalita Fagundes – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Karina Rodrigues Carregari - Coordenadora de Operações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/09/2021, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas, foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
ETE Ribeirão Preto	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE CAIÇARA	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 5.985 - Ete Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

Ete Ribeirão Preto

RIBEIRÃO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [RIBEIRÃO](#)

Endereço: Av. Eduardo Andréia Matarazzo, 0 - Adelino Simioni, Ribeirão Preto - SP, 14071-750, Brasil. . CEP: 14071-750 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1051781, long=-47.8117537, accuracy=7.585

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

28/09/2021

Data de término da fiscalização

28/09/2021

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Tratamento preliminar



Foto 2 - Desarenador



Foto 3 - Um dos tanques de aerção



Foto 4 - Um dos decantadores



Foto 5 - Tanque de contato



Foto 6 - Geração de água de reuso não potável

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.2] Fotos de ETE-8.2



Foto 1 - EEEB

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

NÃO

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência


NÃO

[ETE-8.4] Fotos de ETE-8.4**Foto 1** - Chuveiro no Laboratório**[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva**

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6**Foto 1** - Armário dos funcionários de um dos setores**Foto 2** - Sistema de controle de EPI digital**[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio**

NÃO

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9**Foto 1** - Extintor de incêndio**[ETE-8.10] Ausência de identificação da área**

NÃO

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11

Não se aplica

[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório**NÃO****[ETE-8.12] Fotos de ETE-8.12**

Foto 1 - Laboratório da ETE. Faz análises da ETE
Caiçara também

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual**NÃO****[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas****SIM****[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14**

Foto 1 - Guarda-corpo não está fixado



Foto 2 - Guarda-corpo do tratamento preliminar
em estado de oxidação

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas**NÃO****[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final****NÃO****[ETE-8.20] Fotos de ETE-8.20**

Foto 1 - Plano de amostragem e análises,
localizado no laboratório

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	NÃO
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO

[ETE-8.27] Fotos de ETE-8.27**Foto 1** - Digestão do lodo**Foto 2** - Digestão do lodo com produção de energia elétrica

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO
---	-----

[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28

Medidor de saída não funciona, somente o de entrada

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28**Foto 1** - Macromedidor da entrada

Foto 2 - Macromedidor da saída. Não estava funcionando no momento da fiscalização. Concessionária alega que o medidor é do Parceiro Público.

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

Assinatura Fiscal



28/09/2021 17:06:29

Assinatura Fiscalizado



28/09/2021 17:06:35

Nome Fiscalizado	Karina Rodrigues Carregari
Cargo Fiscalizado	Coordenadora de Operações
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.986 - ETE Caiçara (Ribeirão Preto)

ETE Caiçara

ETE CAIÇARA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CAIÇARA](#)

Fiscalizado


Data de início da fiscalização	28/09/2021
Data de término da fiscalização	28/09/2021

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0

**Foto 1** - Tratamento preliminar**Foto 2** - EEEB**Foto 3** - Um dos tanques de aeração**Foto 4** - Um dos decantadores**[ETE-8.1]** A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

NÃO

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETE-8.4] Fotos de ETE-8.4**Foto 1** - Chuveiro de emergência**[ETE-8.5]** Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11


Não se aplica

[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

NÃO

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas**SIM****[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14****Foto 1** - Guarda-corpo no tratamento preliminar**[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas****NÃO****[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final****NÃO****[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos****NÃO****[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos****NÃO****[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida****NÃO****[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida****NÃO****[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo****NÃO****[ETE-8.27] Fotos de ETE-8.27****Foto 1** - Centrífugas para tratamento do lodo**Foto 2** - Armazenamento do lodo após centrifugação**[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída****NÃO****[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28**

Macromedidor somente de entrada

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28




Foto 1 - Macromedidor de entrada

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Thalita Salgado

28/09/2021 17:06:39

Assinatura Fiscalizado

Karina Rodrigues Carregari

28/09/2021 17:06:39

Nome Fiscalizado

Karina Rodrigues Carregari

Cargo Fiscalizado

Coordenadora de Operações

Observações Gerais

THALITA SALGADO FAGUNDES
Analista de Fiscalização e Regulação

Contato: (19) 3601-8965

(editado 1 vez - última modificação: 05/10/2021 13:39:58)

É base de:

[Auto de Notificação 175/2021 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 319/2021 - Aprovação Relatório de Fiscalização AMBIENT](#)[Ofício 1.217/2021 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório](#)[Proc. Administrativo 222/2021 - Fiscalização Programada](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

04/10/2021 11:21:39

Thalita Salgado Fagundes **D3** emitiu o [Auto de Notificação 175/2021](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
174/2021**

15/10/2021 09:18

(Encaminhado)

Thalita F. **D3****DTO - Diretoria ...**

A/C Diogo S.

CC

Bom dia.

Favor dar encaminhamento.

—
THALITA SALGADO FAGUNDES
Analista de Fiscalização e Regulação
Contato: (19) 3601-8965

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

03/07/2023 14:53:40

Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.985..](#)