

**Relatório de Fiscalização 192/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
891.674.908.789

Piracicaba

· 19 3403-1042

CNPJ 46.341.038/0001-29

CC

Município

Piracicaba

· 19 3403-1042

CNPJ 46.341.038/0001-29

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

25/10/2021 14:08

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PRESTADOR: Águas do Mirante

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Prefeito: Luciano Almeida

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233

Telefone: (19) 3403-1000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: Águas do Mirante

Responsável legal: Sílvia Letícia Tesseroli

Endereço: R. Treze de Maio, 1816

Telefone: 0800 772 9611

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Andrey Souza - Supervisor de operações

Lais Gomes - Coordenadora de Operações e Serviços

Rodrigo Leitão - Gerente de Operações

Acompanhamento do SEMAE (Parceiro Público): Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/10/2021, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
EEEB Uninorte III	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Bosques de Piracicaba	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB Vida Nova	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Uninorte I	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE BELA VISTA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 6.242 - ETE BELA VISTA (Piracicaba)

ETE BELA VISTA

ETE BELA VISTA - PIRACICABA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BELA VISTA - PIRACICABA](#)



Endereço: Gran Park Res. - R. GC Claudino Aparecido Cantão, 220 - Vivendas, Piracicaba - SP, 13406-522, Brasil. nº 220. . **CEP:** 13406-522 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6969088, long=-47.7117709, accuracy=4.551

Fiscalizado**Data de início da fiscalização** 22/10/2021**Data de término da fiscalização** 22/10/2021**Constatações (Fiscalização na ETE)****[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE****SIM****[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0**

Foto 1 - Sala de sopradores. No momento da visita, 2 sopradores estavam em manutenção, 2 em operação e 1 reserva




Foto 2 - Um dos 3 tanques de aeração.



Foto 3 - Projeto piloto de compostagem de lodo com ESALQ.



Foto 4 - Decantador secundário



Foto 5 - Decantador secundário




Foto 6 - Saída do efluente



Foto 7 - Tratamento preliminar - peneira




Foto 8 - Tratamento preliminar - caixa de areia

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	NÃO
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO

[ETE-8.4] Fotos de ETE-8.4



Foto 1 - Localizado no laboratório

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO
[ETE-8.6] Observações sobre ETE-8.6	Controle manual de retirada de EPI. Planejamento de implementar controle de retirada digital em 2022. Utilizam sistema, norma interna e indicadores de segurança do trabalho.
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	NÃO
[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	NÃO
[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11	Não se aplica
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

NÃO

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14




Foto 1 - Aviso do guarda corpo para uso de luva.

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

NÃO

[ETE-8.20] Observações sobre ETE-8.20

Análises de DBO, Nitrogênio e Fósforo mensais. Análises realizadas na própria ETE Bela Vista são as de rotina operacional. Algumas são realizadas na ETE Piracicamirim.

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETE-8.23] Observações sobre ETE-8.23

Não se aplica. Vem solução pronta da ETE Piracicamirim. Colocar validade nos frascos de soluções prontas.

[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos

NÃO

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

NÃO

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

NÃO

[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo


NÃO

[ETE-8.27] Observações sobre ETE-8.27

Tratamento: 2 adensadores, porém 1 em manutenção há 2 meses

[ETE-8.27] Fotos de ETE-8.27**Foto 1** - Adensadores e centrifugas**[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída****NÃO****[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28****Foto 1** - Macromedidor em 1 das entradas**Foto 2** - Macromedidor na outra chegada**[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****SIM****[ETE-8.29] Observações sobre ETE-8.29**

Solucionar (não é somente limpeza)
presença constante de
esgoto bruto nos locais
das fotos

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29**Foto 1** - Drenagem inadequada de esgoto área do tratamento de lodo**Foto 2** - Drenagem inadequada de esgoto próximo a caixa de distribuição para os decantadores

Assinatura Fiscal



25/10/2021 09:38:18

Assinatura Fiscalizado



25/10/2021 09:38:19

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.243 - EEEB Grand Park II (Piracicaba)

EEEB Grand Park II

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/10/2021
Data de término da fiscalização	22/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - Interior do local



Foto 3



Foto 4 - Pannel elétrico

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal



25/10/2021 09:38:27

Assinatura Fiscalizado



25/10/2021 09:38:28

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.244 - EEEB Vida Nova (Piracicaba)

EEEB Vida Nova


EEE - VIDA NOVA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - VIDA NOVA](#)



Endereço: Gran Park Res. - R. GC Claudino Aparecido Cantão, 220 - Vivendas, Piracicaba - SP, 13406-522, Brasil. nº 220. . CEP: 13406-522 / Cidade: Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6969088, long=-47.7117709, accuracy=4.551**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 22/10/2021**Data de término da fiscalização** 22/10/2021**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto****SIM****[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0****Foto 1 - Vista geral da EEEB****Foto 2 - Interior do local****Foto 3 - Interior do local****[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro****NÃO****[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5****Foto 1 - Gradeamento**

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não há extintor
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal



25/10/2021 09:38:32

Assinatura Fiscalizado



25/10/2021 09:38:32

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.245 - EEEB Bosques de Piracicaba (Piracicaba)

EEEB Bosques de Piracicaba

EEE - BOSQUES DE PIRACICABA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - BOSQUES DE PIRACICABA](#)



Endereço: Gran Park Res. - R. GC Claudino Aparecido Cantão, 220 - Vivendas, Piracicaba - SP, 13406-522, Brasil. nº 220. . **CEP:** 13406-522 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6969088, long=-47.7117709, accuracy=4.551

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/10/2021

Data de término da fiscalização 22/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - Interior do local



Foto 3 - Gradeamento




Foto 4 - Sem bomba reserva

**Foto 5** - Gerador

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	SIM
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4**Foto 1** - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

25/10/2021 09:38:37

Assinatura Fiscalizado

Lais Gomes

25/10/2021 09:38:37

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.246 - EEEB Uninorte I (Piracicaba)

EEEB Uninorte I

EEE - UNINORTE 1

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - UNINORTE 1](#)



Endereço: Gran Park Res. - R. GC Claudino Aparecido Cantão, 220 - Vivendas, Piracicaba - SP, 13406-522, Brasil. nº 220. . CEP: 13406-522 / Cidade: Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6969088, long=-47.7117709, accuracy=4.551

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/10/2021
Data de término da fiscalização	22/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0**Foto 1** - Vista geral da EEEB**Foto 2** - Interior da EEEB**[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4****Foto 1** - Extintor de incêndio**[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro****NÃO****[EEE-7.6] Ausência de identificação da área****NÃO****[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação****NÃO****[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal**

25/10/2021 09:38:42

Assinatura Fiscalizado



25/10/2021 09:38:42

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.247 - EEEB Uninorte II (Piracicaba)

EEEB Uninorte II

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/10/2021
Data de término da fiscalização	22/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - Interior

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4**Foto 1** - Extintor de incêndio**[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro**

NÃO

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura FiscalA handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lais Gomes'.

25/10/2021 09:38:46

Assinatura FiscalizadoA handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrey Souza'.

25/10/2021 09:38:46

Nome FiscalizadoAndrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo
Leitão**Cargo Fiscalizado**Supervisor de operações, Coordenadora de
Operações e Serviços, e Gerente de Operações

Observações Gerais

Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.248 - EEEB Uninorte III (Piracicaba)

EEEB Uninorte III

EEE - UNINORTE 3

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - UNINORTE 3](#)



Endereço: Gran Park Res. - R. GC Claudino Aparecido Cantão, 220 - Vivendas, Piracicaba - SP, 13406-522, Brasil. nº 220. . **CEP:** 13406-522 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6969088, long=-47.7117709, accuracy=4.551

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/10/2021

Data de término da fiscalização 22/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Local da EEEB, também chamada de SUB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB. Subterrânea



Foto 3 - Vista do interior

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4	Não se aplica
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não se aplica
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12	Colocar tranca

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Colocar tranca

Assinatura Fiscal

25/10/2021 09:38:50

Assinatura Fiscalizado



25/10/2021 09:38:50

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

Item fiscalizado 6.249 - EEEB Itapeva (Piracicaba)

EEEB Itapeva

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/10/2021
Data de término da fiscalização	22/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Não foi possível acessar o interior da EEEB, pois a fiscal da ARES PCJ não possuía treinamento de trabalho em espaço confinado.



Foto 2 - Vista geral da EEEB. Subterrânea, localizada em uma avenida movimentada da cidade.

Além disso, a visita ao interior da EEEB exige
preparação da equipe de segurança da
Concessionária

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.2] Observações sobre EEE-7.2	Há como acessar a EEEB, porém com equipe de segurança com devido treinamento
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4	Não foi possível visualização
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.9] Observações sobre EEE-7.9	Não foi possível visualização
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não foi possível visualização
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal



25/10/2021 09:38:55

Assinatura Fiscalizado



25/10/2021 09:38:55

Nome Fiscalizado	Andrey Souza, Lais Gomes (assinatura) e Rodrigo Leitão
Cargo Fiscalizado	Supervisor de operações, Coordenadora de Operações e Serviços, e Gerente de Operações
Observações Gerais	Funcionários do SEMAE acompanharam: Jose Carlos Magazine e Kleber Rossi

THALITA SALGADO FAGUNDES

Analista de Fiscalização e Regulação

Contato: (19) 3601-8965

(editado 1 vez - última modificação: 26/10/2021 15:10:24)

É base de:

[Auto de Notificação 191/2021 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 342/2021 - Aprovação Relatório de Fiscalização](#)[Memorando 342/2021 - Aprovação Relatório de Fiscalização](#)[Ofício 1.271/2021 - \[NOTIFICAÇÃO\] Relatório de Fiscalização](#)[Proc. Administrativo 227/2021 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/10/2021 14:09:43 Thalita Salgado Fagundes D3 emitiu o [Auto de Notificação 191/2021](#) a partir deste documento.03/11/2021 16:20:01 Thalita Salgado Fagundes D3 finalizou para edição.

Tramitação 1-**192/2021**

05/11/2021 14:03

(Encaminhado)

Thalita F. D3DTO - Diretoria ...

A/C Diogo S.

CC

THALITA SALGADO FAGUNDES*Analista de Fiscalização e Regulação**Contato: (19) 3601-8965*Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/06/2022 14:38:26 Camilla Ferreira Colli Badini DTO realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.242..](#)

03/07/2023 16:25:50 Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.248..](#)

03/07/2023 16:26:38 Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.246..](#)

03/07/2023 16:28:07 Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.245..](#)

03/07/2023 16:30:14 Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.244..](#)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 24/09/2025 13:58:30 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc