



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
845.316.654.254.202.913

Arespcj

CC

10/10/2022 15:10

Município

Saeam - Artur Nogueira

· 19 38772007

3 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO ☐ D2

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA

PRESTADOR: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, outubro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeito: Lucas Sia

Endereço: Rua Dez de Abril, 629 - Centro

Telefone: (19) 3827 -9700

E-mail: prefeito@arturnogueira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.006, de 17/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Responsável legal: Gabriela Montoya Fernandes

Endereço: Rua Ademar de Barros nº 1741 – Jardim Wada

Telefone: (19) 3877-2007

E-mail: presidencia@saeam.sp.gov.br

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 12/09/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de

ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto Três Barras do Município Artur Nogueira.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item não conforme	Prazos
Reservatório Bela Vista II	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Bela Vista II	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Res. Martinelli	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Res. ETA II	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Res. ETA II	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Itamaraty	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Elevado Sacilotto	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 8.243 - Reservatório Bela Vista II (Artur Nogueira)

Reservatório Bela Vista II

ELEVADO BELA VISTA II

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ELEVADO BELA VISTA II](#)



Endereço: Av. Saudade, 503 - Jardim Leonor, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 503. .

CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710437, long=-67.8352836, accuracy=13.365

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 12/09/2022

Data de término da fiscalização 12/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0




Foto 1 - Vista aérea dos Reservatórios Bela Vista II



Foto 2 - Detalhes do estado de corrosão do corpo metálico do reservatório



Foto 3 - Detalhes do estado de corrosão do corpo metálico do reservatório (2)




Foto 4 - Detalhe da passagem de inspeção de um dos reservatórios em estado de corrosão

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Não há tampa de inspeção em um dos reservatórios.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa na passagem de inspeção de um dos reservatórios

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

O corpo de um dos reservatórios apresenta estágio avançado de corrosão

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Parte superior e lateral de um dos reservatórios com estágio avançado de corrosão

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57610196


Item fiscalizado 8.242 - Res. Martinelli (Artur Nogueira)

Res. Martinelli

MARTINELLI

Assunto: Fiscalização no Reservatório

Sistema: MARTINELLI



Endereço: Av. Dr. Fernando Arens, 981 - Dez, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 981. .

CEP: 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710526, long=-67.8352831, accuracy=13.08

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 12/09/2022

Data de término da fiscalização 12/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral do Reservatório Martinelli (1)



Foto 2 - Visão geral do Reservatório Martinelli (2)

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

A tampa de inspeção está deslocada e sem condições de uso devido ao estado de oxidação e corrosão.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção no
Reservatório Martinelli

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57606062

Item fiscalizado 8.241 - Res. ETA II (Artur Nogueira)

Res. ETA II

RES. ETA II - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA II - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Dos Expedicionários, 757 - Centro, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 757.
. **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710449, long=-67.8352842, accuracy=14.667

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

12/09/2022

Data de término da fiscalização

12/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista aérea da ETA II



Foto 2 - Reservatório Elevado da ETA II, com ave sobre passagem de inspeção com ausência de tampa



Foto 3

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

O fio de aterramento do para-raios encontrou-se rompido

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Fio de aterramento do para-raios rompido

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Não havia tampa sobre a passagem de inspeção. No momento da fiscalização uma ave pousou sobre a passagem de inspeção.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa sobre a passagem de inspeção do reservatório da ETA II

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57606924

Item fiscalizado 8.240 - Reservatório Lolly (Artur Nogueira)

Reservatório Lolly

LOLLY

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [LOLLY](#)



Endereço: Av. Santos Dumont, 4925 - Parque Res. Itamaraty, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 4925. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710493, long=-67.8352841, accuracy=13.8

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

12/09/2022

Data de término da fiscalização

12/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral aérea do Reservatório Lolly (à direita)



Foto 2 - Reservatório Lolly aspecto geral




Foto 3 - Aspecto da parte superior do Reservatório Lolly

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57609467

Item fiscalizado 8.268 - Reservatório Itamaraty (Artur Nogueira)

Reservatório Itamaraty

ITAMARATY

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ITAMARATY](#)



Endereço: Av. Santos Dumont, 4925 - Parque Res. Itamaraty, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 4925. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97106, long=-67.8352849, accuracy=15.107

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 12/09/2022

Data de término da fiscalização 12/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

A descida do para-raios está rompida.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Vista aérea do Reservatório Itamaraty com fio de descida do para-raios rompido

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57773548

Reservatório Elevado Sacilotto

RES. ELEVADO SACILOTTO (NOVO)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO SACILOTTO \(NOVO\)](#)



Endereço: R. Dário Caetano, 500 - Sacilotto, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 500. .
CEP: 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710531, long=-67.8352823, accuracy=12.451

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 12/09/2022

Data de término da fiscalização 12/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral dos Reservatórios Sacilotto




Foto 2 - Detalhes de escada com guarda-corpo e fio condutor do para-raios do Reservatório Elevado Sacilotto



Foto 3 - vista da parte superior do Reservatório
Elevado Sacilotto

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Detalhe da tubulação de ventilação sem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57604431

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 4 vezes - última modificação: 11/10/2022 09:13:11)

É base de:

[Auto de Notificação 201/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 276/2022 - Relatório de fiscalização com Drone - Artur Nogueira

Ofício 778/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 284/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/10/2022 16:07:03 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.240..](#)

10/10/2022 16:17:28 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.243..](#)

10/10/2022 16:30:24 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.243..](#)

11/10/2022 15:14:49 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.240..](#)

14/10/2022 09:47:28 Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 202/2022** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF **089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

14/10/2022 10:04:55 Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o [Auto de Notificação 201/2022](#) a partir deste documento.

2 Despachos não lidos

Tramitação 1-
202/2022

14/10/2022 10:12
(Encaminhado)

Paulo M. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO , para providências, por gentileza,

Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/10/2022 10:12:39 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

Tramitação 2-
202/2022

14/10/2022 11:36

(Encaminhado)

Philippe A. D1

D2 - Médias e Gr...

CC

—
Philippe Ahmed
Assistente Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 17:12:01 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc