

**Relatório de Fiscalização 218/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
635.116.666.186.612.602

Arespcj

CC

24/10/2022 10:37

Município

Saae - Porto Feliz

· 153261-9600

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, outubro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Prefeito: Antônio Cássio Habice Prado

Endereço: Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro, CEP: 18540-000, Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9000

E-mail: prefeito@saaeportofeliz.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 5.466, de 07 de março de 2016

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz

Responsável legal: Gustavo Interlick

Endereço: Rua Cardoso Pimentel, 970 - Bairro Bepim - Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9700

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 29/09/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto "Xiko do SAAE" do Município de Porto Feliz.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foi identificada uma não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
ETE Xiko do SAAE	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Além da não conformidade relatada, observou-se tampa de inspeção de reservatório parcialmente aberta no item fiscalizado 8.365, com formulário anexo a este relatório. Para o subsistema ETE Xiko do SAAE também se verificou formação de espuma no lançamento do efluente tratado no corpo receptor (item fiscalizado 8.364), o que pode ser um indício de eficiência inadequada de tratamento da ETE.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.364 - Ete - Xiko do Saae (Porto Feliz)

Ete - Xiko do Saae

ETE - XIKO DO SAAE

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - XIKO DO SAAE](#)

Endereço: Porto Feliz, SP, 18540-000, Brasil. . CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710415, long=-67.8352899, accuracy=15.593

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

29/09/2022

Data de término da fiscalização

29/09/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Visão geral da ETE "Xico do SAAE"



Foto 2 - Filtros biológicos seguidos por decantadores da ETE "Xico do SAAE"



Foto 3 - Corpo d'água receptor do efluente tratado pela ETE "Xico do SAAE"

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[ETE-8.29] Observações sobre ETE-8.29

Unidades da ETE se apresentaram com ausência de manutenção evidenciada por vegetação em unidades de tratamento, como o decantador secundário pós filtro biológico. Houve formação de espuma no lançamento do efluente tratado no corpo d'água, o que pode ser um indício de tratamento com eficiência inadequado para os parâmetros de qualidade da água.

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29




Foto 1 - Unidade de tratamento coberta por vegetação



Foto 2 - Decantador coberto por vegetação



Foto 3 - Formação de espuma no lançamento do efluente tratado.

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#58489112

Item fiscalizado 8.369 - Reservatório 10 - CR Palmital (Porto Feliz)

Reservatório 10 - CR Palmital

RESERVATÓRIO 10 - CR PALMITAL

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO 10 - CR PALMITAL](#)



Endereço: Av. Atílio Fuser Junior, 935-725, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 935-725. .
CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971047, long=-67.8352872, accuracy=13.517

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/09/2022

Data de término da fiscalização 29/09/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Visão Geral - CR Palmital



Foto 2 - Detalhes de guarda-corpo e escadas CR Palmital




Foto 3 - Acesso a reservatório, telas contra entrada de inseto e tampa de inspeção regulares



Foto 4 - Parte superior de um dos reservatórios com antenas de telemetria

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais #58489390

Item fiscalizado 8.366 - Reservatório 23 - CR Bepim (Porto Feliz)

Reservatório 23 - CR Bepim

RESERVATÓRIO 23 - CR BEPIM

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO 23 - CR BEPIM](#)



Endereço: R. Floriano Pires, 303, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. n° 303. . CEP: 18540-000
/ Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710456, long=-67.8352843, accuracy=14.199

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/09/2022

Data de término da fiscalização 29/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral - CR BEPIM



Foto 2 - Detalhes de reservatório apoiado - CR
BEPIM




Foto 3 - Detalhe de descida do para-raios - CR
BEPIM

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58489257


Item fiscalizado 8.365 - Reservatório Elev. Vila América - CR Vila América (Porto Feliz)

Reservatório Elev. Vila América - CR Vila América

RESERVATÓRIO ELEV. VILA AMÉRICA - CR VILA AMÉRICA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEV. VILA AMÉRICA - CR VILA AMÉRICA](#)



Endereço: R. Maestro V Tôrres, 300, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 300. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710481, long=-67.8352932, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

29/09/2022

Data de término da fiscalização

29/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral CR Vila América




Foto 2 - Visão superior dos reservatórios do CR Vila América



Foto 3 - Lateral do reservatório elevado e descida do para-raios

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58489832

Item fiscalizado 8.361 - Reservatório 2 Vila Progresso - Eta (Porto Feliz)

Reservatório 2 Vila Progresso - Eta

RESERVATÓRIO 2 VILA PROGRESSO - ETA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 2 VILA PROGRESSO - ETA](#)



Endereço: R. Cardoso Pimentel, 970, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 970. . CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971045, long=-67.8352856, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/09/2022

Data de término da fiscalização 29/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral da ETA Vila Progresso



Foto 2 - Visão geral da ETA Vila Progresso (2)




Foto 3 - Vista superior reservatórios apoiados da
ETA Vila Progresso




Foto 4 - Unidades de tratamento da ETA Vila
Progresso




Foto 5 - Unidades de tratamento da ETA Vila
Progresso (2)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58489663

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 24/10/2022 10:47:54)

É base de:

Auto de Notificação 217/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 291/2022 - Relatório de Fiscalização com Drone - Porto Feliz
- Ofício 826/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização
- Proc. Administrativo 303/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/10/2022 17:21:51 Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 218/2022 com o certificado PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67 conforme MP nº 2.200/2001 .

24/10/2022 17:32:31 Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 217/2022 a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
218/2022

25/10/2022 09:09
(Encaminhado)

Philippe A. D1

DTO - Diretoria ...

CC

Philippe Ahmed
Assistente Administrativo

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 09/09/2025 15:17:19 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc