



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
915.916.666.413.732.871

Ares Pcj

CC

24/10/2022 16:56

Município

Saae - Mogi Mirim

· 19 38059914

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MOGI MIRIM e SESAMM

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, outubro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Prefeito: Paulo de Oliveira e Silva

Endereço: Rua Doutor José Alves, 129 Bairro Centro - CEP 13800-900 - Mogi Mirim/SP

Telefone: (19) 3814-1000

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: Paulo Tarso de Souza

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro

Telefone: (19) 3805-9914

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 19 de setembro de 2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas

condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram registradas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Mogi Mirim, operada pela SESAMM.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RESERVATÓRIO CACHOEIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE DA EMPRESA	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE DA EMPRESA	RES-6.14	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
ETE MOGI MIRIM	-	-	-
RESERVATÓRIO CÁLCIO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.292 - Reservatório cachoeira (Mogi Mirim)

Reservatório cachoeira

RESERVATÓRIO CACHOEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CACHOEIRA](#)



Endereço: Mogi Mirim, SP, Brasil. . Cidade: Mogi Mirim, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710541, long=-67.8352878, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/09/2022

Data de término da fiscalização 22/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral 1



Foto 2 - Vista geral 2



Foto 3 - Vista geral 3



Foto 4 - Vista geral 4

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9




Foto 1 - Detalhe da ausência da telinha

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57846950

Item fiscalizado 8.293 - Reservatório Parque da Empresa (Mogi Mirim)

Reservatório Parque da Empresa

PARQUE DA EMPRESA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [PARQUE DA EMPRESA](#)



Endereço: Av. João Pinto, 261 - Parque da Empresa, Mogi Mirim - SP, 13803-360, Brasil. nº 261.
. CEP: 13803-360 / Cidade: Mogi Mirim, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710622, long=-67.8352805, accuracy=15.21

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/09/2022

Data de término da fiscalização 22/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0




Foto 1 - Vista superior



Foto 2 - Vista entorno

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Detalhe tampa




Foto 2 - Detalhe tampa 2

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

A cobertura do reservatório apresenta estado de oxidação

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57846475

Item fiscalizado 8.294 - ETE MOGI MIRIM (Mogi Mirim)

ETE MOGI MIRIM

ETE MOGI MIRIM

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE MOGI MIRIM](#)



Endereço: Rod. Amador Jorge Da Siqueira Franco, 4 - Chácara São Marcelo, Mogi Mirim - SP, Brasil. nº 4. . **Cidade:** Mogi Mirim, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971052, long=-67.8352862, accuracy=14.203

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

22/09/2022

Data de término da fiscalização

22/09/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

Não houve
identificação de Não-
conformidades

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista geral da ETE



Foto 2 - Vista panorâmica da ETE



Foto 3 - Vista do ponto de lançamento



Foto 4 - Vista geral da ETE (2)



Foto 5 - Elevatória de Esgoto Bruto



Foto 6 - Tanque de aeração



Foto 7 - Decantadores secundários




Foto 8 - Tanque de contato

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57845744


Item fiscalizado 8.295 - Reservatório Cálice (Mogi Mirim)

Reservatório Cálice

RES CÁLICE MOGI MIRIM

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CÁLICE MOGI MIRIM](#)



Endereço: Saude, Mogi Mirim - SP, Brasil. . Cidade: Mogi Mirim, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710451, long=-67.8352894, accuracy=14.109

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

22/09/2022

Data de término da fiscalização

22/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista 1



Foto 2 - Vista 2



Foto 3 - Vista 3

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Detalhe da ausência de tampa

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57847999

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 4 vezes - última modificação: 23/03/2023 09:28:23)

É base de:

[Auto de Notificação 236/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 300/2022 - Relatório Drone Mogi Mirim](#)

[Ofício 915/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 337/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício 916/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

219/2022

21/11/2022 11:21

(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Segue para encaminhamento

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/11/2022 11:23:07 Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 236/2022](#) a partir deste documento.

23/03/2023 09:37:31 Edilincon Martins de Albuquerque D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.294..](#)