



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
678.716.675.052.843.035

Arespcj

CC

03/11/2022 16:54

Município

Dae - Santa Bárbara Doeste

· 193459 5927

3 setores envolvidos

D1 DTO D2

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Santa Bárbara d'Oeste

PRESTADOR: **DAE SANTA BÁRBARA D'OESTE**

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, **Novembro** de **2022**

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de **Santa Bárbara d'Oeste**

Prefeito: **Rafael Piovezan**

Endereço: **Avenida Monte castelo, 1000 - Jardim Primavera**

Telefone: **(19) 3455-8000**

Lei Municipal de definição do ente regulador: **nº 3.383, de 20/04/2012**

1.2 PRESTADOR

Nome: **Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Responsável legal: **Laerson Andia Júnior**

Endereço: **Rua José Bonifácio, 400 - Centro**

Telefone: **(19) 3459-5900**

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em **24/10/2022** foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem

tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas das Estações de Tratamento de Água e de Esgoto **do Município de Santa Bárbara d'Oeste**.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO SÃO FERNANDO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL APOIADO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO SÃO FERNANDO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO ROMANO ELEVADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO SAPEZEIRO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ET A 3 ELEVADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.443 - Reservatório Apoiado Cruzeiro do Sul (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Apoiado Cruzeiro do Sul

RESERVATÓRIO CRUZEIRO DO SUL APOIADO



Endereço: Av. Cândido Bignoto, 124 - Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13459-350, Brasil. nº 124. . **CEP:** 13459-350 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710382, long=-67.8352944, accuracy=12.752

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	24/10/2022
Data de término da fiscalização	24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Cruzeiro do Sul Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório Cruzeiro do Sul Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59284830



ETE Toledos I

ETE TOLEDOS I

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TOLEDOS I](#)



Endereço: Estação Tívoli oeste - Dodson, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453, Brasil. . CEP: 13453 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710406, long=-67.8352934, accuracy=14.829

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 4 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 5 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 6 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 7 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 8 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 9 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 10 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 11 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 12 - ETE Toledos I em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59284047

Item fiscalizado 8.445 - ETE Balsa (Santa Bárbara d'Oeste)

ETE Balsa

ETE BALSA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BALSA](#)



Endereço: 7JW7+22 Santa Bárbara d'Oeste - SP, Brasil. . **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710374, long=-67.8352865, accuracy=14.108

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/10/2022

Data de término da fiscalização

24/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 4 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 5 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 6 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 7 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 8 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 9 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 10 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 11 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 12 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 13 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 14 - ETE Balsa em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59283880

Item fiscalizado 8.446 - Reservatório Elevado Andorinhas (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Elevado Andorinhas

RESERVATÓRIO ANDORINHAS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ANDORINHAS](#)



Endereço: R. Benedito Meloni, 32 - Chacaras De Recreio Recanto Das Andorinhas, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13458-803, Brasil. nº 32. . **CEP:** 13458-803 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710332, long=-67.8352938, accuracy=13.2

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/10/2022

Data de término da fiscalização

24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório Elevado Andorinhas em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59284536

Item fiscalizado 8.447 - Reservatório Apoiado Distrito Industrial (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Apoiado Distrito Industrial

RESERVATÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL APOIADO

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório do Distrito Industrial
Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório do Distrito Industrial
Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório do Distrito Industrial
Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório do Distrito Industrial
Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Sem tampa

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório do Distrito Industrial
Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório do Distrito Industrial
Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59285022

Item fiscalizado 8.448 - Reservatório Elevado Cruzeiro do Sul (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Elevado Cruzeiro do Sul

RESERVATÓRIO CRUZEIRO DO SUL ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CRUZEIRO DO SUL ELEVADO](#)



Endereço: Av. Cândido Bignoto, 124 - Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13459-350, Brasil. nº 124. . CEP: 13459-350 / Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710381, long=-67.8352923, accuracy=12.268

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado
em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado
em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13




Foto 1 - Reservatório Cruzeiro do Sul Elevado
em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59284902

Item fiscalizado 8.449 - Reservatório Elevado ETA 4 (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Elevado ETA 4

RESERVATORIO ELEVADO ETA 4

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATORIO ELEVADO ETA 4](#)



Endereço: R. Antônio Pedroso, 460 - Conj. Hab. Francisco de Cillo (Inocoop), Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13457-150, Brasil. nº 460. . **CEP:** 13457-150 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710372, long=-67.835288, accuracy=12.053

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 4 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 5 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 6 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 7 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 8 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 9 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59285882

Item fiscalizado 8.450 - Reservatório Semi enterrado ETA 3 (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Semi enterrado ETA 3

RESERVATÓRIO ETA 3 SEMIENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA 3 SEMIENTERRADO](#)



Endereço: R. Antônio Pedroso, 226 - Conj. Hab. dos Trabalhadores, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453-510, Brasil. nº 226. . **CEP:** 13453-510 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710398, long=-67.8352936, accuracy=12.928

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/10/2022

Data de término da fiscalização

24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Semi enterrado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10




Foto 1 - Reservatório Semi enterrado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Semi enterrado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59285287

Item fiscalizado 8.451 - Reservatório elevado ETA 3 (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório elevado ETA 3

RESERVATÓRIO ETA 3 ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA 3 ELEVADO](#)



Endereço: R. Antônio Pedroso, 226 - Conj. Hab. dos Trabalhadores, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453-510, Brasil. nº 226. . **CEP:** 13453-510 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710348, long=-67.8352884, accuracy=12.805

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório elevado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório elevado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório elevado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório elevado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório elevado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

SIM

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório elevado ETA 3 em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59285206

Item fiscalizado 8.452 - Reservatório elevado Distrito Industrial (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório elevado Distrito Industrial

RESERVATÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL ELEVADO](#)



Endereço: R. Papa Pio XII, 216 - Distrito Industrial I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13457-196, Brasil. nº 216. . **CEP:** 13457-196 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710229, long=-67.8352905, accuracy=13.727

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/10/2022

Data de término da fiscalização

24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório elevado Distrito Industrial em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59285097

Reservatório Elevado Cálice ETA 2

RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2](#)



Endereço: R. Calil Baruque, 686 - Vila Linopolis, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450-402, Brasil. nº 686. . **CEP:** 13450-402 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97104, long=-67.835288, accuracy=13.48

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 4 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 5 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 6 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 7 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Sem tampa

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Cálice ETA 2 em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59284706

Item fiscalizado 8.455 - Reservatórios semi enterrados ETA 4 (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatórios semi enterrados ETA 4

RESERVATÓRIOS SEMIENTERRADOS ETA 4

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIOS SEMIENTERRADOS ETA 4](#)



Endereço: R. Antônio Pedroso, 460 - Conj. Hab. Francisco de Cillo (Inocoop), Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13457-150, Brasil. nº 460. . **CEP:** 13457-150 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710413, long=-67.8352824, accuracy=11.91

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatórios semi enterrados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatórios semi enterrados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatórios semi enterrados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições **NÃO**

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação **NÃO**

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #59285972

Item fiscalizado 8.456 - Reservatório Planalto Elevado (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Planalto Elevado

RESERVATÓRIO ELEVADO PLANALTO ALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO PLANALTO ALTO](#)



Endereço: R. São Luís, 461 - Lot. Planalto do Sol, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13454-397, Brasil. nº 461. . **CEP:** 13454-397 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710408, long=-67.8352919, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Planalto Elevado em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Planalto Elevado em Santa Bárbara do Oeste




Foto 2 - Reservatório Planalto Elevado em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Planalto Elevado em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Planalto Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Planalto Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #59287387


Item fiscalizado 8.457 - Reservatório Jardim Europa Elevado (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Jardim Europa Elevado

RESERVATÓRIO JARDIM EUROPA ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM EUROPA ELEVADO](#)





Endereço: R. Alemanha, 92 - Jardim Europa I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13455-430, Brasil.
nº 92. . **CEP:** 13455-430 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710389, long=-67.8352892, accuracy=18.043

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara do Oeste




Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Elevado em Santa Bárbara do Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287298

Item fiscalizado 8.458 - Reservatório Jardim Europa Apoiado (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Jardim Europa Apoiado

RESERVATÓRIO JARDIM EUROPA APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM EUROPA APOIADO](#)



Endereço: R. Alemanha, 92 - Jardim Europa I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13455-430, Brasil.
nº 92. . **CEP:** 13455-430 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710378, long=-67.8352765, accuracy=18.788

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Jardim Europa Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Jardim Europa Apoiado em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287242

Item fiscalizado 8.459 - Reservatório Elevado São Fernando (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Elevado São Fernando

RESERVATÓRIO ELEVADO SÃO FERNANDO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SÃO FERNANDO](#)



Endereço: R. do Vidro, 352 - Jardim Perola, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13454-207, Brasil. nº 352. . **CEP:** 13454-207 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710404, long=-67.8352876, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Sem tampas

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado São Fernando em Santa Bárbara do Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287669

Item fiscalizado 8.460 - Reservatório Romano Elevado (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Romano Elevado

RESERVATÓRIO ROMANO ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ROMANO ELEVADO](#)



Endereço: R. Dona Margarida - Centro, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450-005, Brasil. . CEP: 13450-005 / Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710374, long=-67.8352891, accuracy=12.833

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Ausência de Limpeza

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Reservatório Romano Elevado em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287611

Item fiscalizado 8.461 - Reservatório Apoiado Romano (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Apoiado Romano

RESERVATÓRIO ROMANO APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ROMANO APOIADO](#)



Endereço: R. Vitorio Freguglia, 1015 - Conj. Hab. Roberto Romano, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450, Brasil. nº 1015. . **CEP:** 13450 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710432, long=-67.835289, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Apoiado Romano em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Apoiado Romano em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Apoiado Romano em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287550

Item fiscalizado 8.462 - Reservatórios semi enterrados Planalto (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatórios semi enterrados Planalto

RESERVATÓRIOS SEMI ENTERRADOS PLANALTO DO SOL

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIOS SEMI ENTERRADOS PLANALTO DO SOL](#)

Endereço: R. São Luís, 451 - casa 1 - Lot. Planalto do Sol, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13454-397, Brasil. nº 451. . **CEP:** 13454-397 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710378, long=-67.835289, accuracy=13.381

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/10/2022

Data de término da fiscalização

24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatórios semi enterrados Planalto em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatórios semi enterrados Planalto em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatórios semi enterrados Planalto em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatórios semi enterrados Planalto em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287483

Reservatório Elevado Vila Rica

RESERVATÓRIO ELEVADO VILA RICA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO VILA RICA](#)



Endereço: R. Antônio Sáles - Jardim Vila Rica, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453-240, Brasil.
. CEP: 13453-240 / Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710318, long=-67.8352955, accuracy=12.709

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10




Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287916

Item fiscalizado 8.464 - Reservatório Elevado Sapezeiro (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Elevado Sapezeiro

RESERVATÓRIO ELEVADO SAPEZEIRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SAPEZEIRO](#)



Endereço: Rod. Saulo Waldemar Fornazin, 50, Santa Bárbara d'Oeste - SP, Brasil. nº 50. .

Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971045, long=-67.8352907, accuracy=15.117

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/10/2022

Data de término da fiscalização

24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara do Oeste



Foto 3 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara do Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara do Oeste

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Sapezeiro em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59287791

Reservatório Semi enterrado Vila Rica

RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO VILA RICA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO VILA RICA](#)



Endereço: R. Arnaldo Orlando Covolan, 561 - Jardim Vila Rica, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453-258, Brasil. nº 561. . CEP: 13453-258 / Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710339, long=-67.8352923, accuracy=12.772

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Semi enterrado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Semi enterrado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Semi enterrado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Semi enterrado Vila Rica em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#59287964


Item fiscalizado 8.474 - Reservatório Apoiado São Fernando (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Apoiado São Fernando

RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO SÃO FERNANDO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO SÃO FERNANDO](#)





Endereço: R. Domingos Vidal, 3 - Floresta, Rio Branco - AC, 69915-158, Brasil. nº 3. . CEP: 69915-158 / Cidade: Rio Branco, Acre

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710365, long=-67.8352861, accuracy=12.996

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Tampas corroídas, com aberturas

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 4 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Apoiado São Fernando em Santa Bárbara d'Oeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 8.501 - Reservatórios Elevados ETA 4 (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatórios Elevados ETA 4

RES ELEVADOS ETA 04 - SANTA BÁRBARA D'OESTE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES ELEVADOS ETA 04 - SANTA BÁRBARA D'OESTE](#)

Endereço: R. Antônio Pedroso, 460 - Conj. Hab. Francisco de Cillo (Inocoop), Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13457-150, Brasil. nº 460. . **CEP:** 13457-150 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710434, long=-67.835287, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/10/2022

Data de término da fiscalização 24/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 2 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 3 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 4 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 5 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 6 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 7 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 8 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 9 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste



Foto 10 - Reservatório Elevados ETA 4 em Santa Bárbara d'Oeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59457195

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 4 vezes - última modificação: 07/11/2022 08:55:21)

É base de:

[Auto de Notificação 228/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 303/2022 - Fiscalização com Auxílio de Drone - Santa Bárbara d'Oeste](#)

[Ofício 870/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 320/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/11/2022 08:52:34

Aline Aparecida Antunes Cornetti  realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.451..](#)

07/11/2022 10:54:42

Aline Aparecida Antunes Cornetti  assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 231/2022** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI CPF 401.XXX.XXX-19** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

07/11/2022 10:56:03

Aline Aparecida Antunes Cornetti  emitiu o [Auto de Notificação 228/2022](#) a partir deste documento.

Tramitação 1-
231/2022

07/11/2022 10:57

(Encaminhado)

Aline C. D1DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CCPhilippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências, por gentileza.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO—
Aline Aparecida Antunes Cornetti*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental**E-mail: aline@arespcj.com.br**Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)*www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/11/2022 10:57:54

E-mail para philippe@arespcj.com.br, fiscalizacao@arespcj.com.brE-mail entregue (2)**Tramitação 2-**
231/2022

29/03/2023 11:10

(Encaminhado)

Philippe A. DTOD2 - Médias e Gr...A/C Aline C.
CC

Encaminho protocolo para análise:

Protocolo 171/2023 - Não Conformidades (LAERSON ANDIA JÚNIOR - SUPERINTENDENTE - DAE SANTA BÁRBARA DOESTE)**Não Conformidades**

Ofício nº. 32/2023

Referência: Relatório de Fiscalização ARES PCJ**Objeto: 4º Relatório mensal de cumprimento – Março/2023****Processo: R.F. 231/2022 e CAC nº 05/2020**

Em face às desconformidades apontadas pelo órgão regulador – ARES PCJ, por meio dos relatórios CAC nº 05/2020 e Relatório de Fiscalização nº 231/2022, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste, por meio de seu Diretor Superintendente,

Sr. Laerson Andia Júnior, vem apresentar o **4º Relatório Técnico de Acompanhamento**, com o cumprimento de 04 (quatro) desconformidades, conforme relatório anexo.

Salientamos que o DAE já iniciou um planejamento para o cumprimento integral de todas as desconformidades, onde será entregue mensalmente um relatório das ações executadas.

Por todo o exposto, colocamo-nos à disposição do órgão para eventuais esclarecimentos e acompanhamento nos locais apontados.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LAERSON ANDIA JÚNIOR

Diretor Superintendente



Aline Aparecida Antunes Cornetti - D2

—
Philippe Ahmed
Assistente Administrativo

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 17:19:29 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc