



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
532.116.675.735.597.405

Arespcj

CC

04/11/2022 11:52

Município

Iracemápolis

· 19 3456-9254

CNPJ 45.786.159/0001-11

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Iracemápolis

PRESTADOR: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Relatório de Visita e Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, Novembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Prefeito: Nelita Michel Franceschini

Endereço: **Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis**

Telefone: **(19) 3456 9205**

E-mail: prefeito@iracemapolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2318, de 20/04/2017.

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Iracemápolis - SAE

Responsável legal: Edson Donizetti Zaros

Endereço: **Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis**

Telefone: (19) 3456 9240

2. VISITA

Em **26/10/2022** foi realizada visita em campo nos subsistemas de **água** para **acompanhamento das não conformidades relacionadas no TAC apontadas pela ARES-PCJ**. Os subsistemas visitados estão listados a seguir:

- ETA e reservatórios
- Represa Municipal
- Represa Boa Vista

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

2.1 EQUIPE TÉCNICA

2.1.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

Fábio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.1.2 PRESTADOR

Edson Donizetti Zaros - Coordenador

3. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Além da visita em campo realizada no dia 26/10/2022, em **31/10/2022** foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estações de Tratamento de Água e Esgoto **do Município de Iracemápolis.**

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
IRACEMA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CENTRO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
CENTRO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CIDADE NOVA II	RES-6.10	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
CIDADE NOVA II	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
OMETTO PAVAN I	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 8.541 - Reservatório 1 milhão (Iracemápolis)

Reservatório 1 milhão

1 MILHÃO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [1 MILHÃO](#)



Endereço: R. Martinho Fischer, 95 - Iracemápolis, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 95. .

CEP: 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710397, long=-67.8352841, accuracy=14.019

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de Drone no dia 31/10/2022 no Reservatório 1 milhão em Iracemápolis

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Item relacionado no TAC. A área está cercada atualmente.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Visita em campo no dia 26/10/2022 no
Reservatório 1 milhão em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Foto com auxílio de Drone no dia
31/10/2022 no Reservatório 1 milhão em
Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59550869

Item fiscalizado 8.543 - Reservatório elevado Iracema (Iracemápolis)

Reservatório elevado Iracema

IRACEMA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [IRACEMA](#)



Endereço: R. José Domiciano, 142 - Jardim Herminio Demarchi, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 142. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710427, long=-67.83529, accuracy=12.948

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório elevado Iracema em Iracemápolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório elevado Iracema em Iracemápolis

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Reservatório elevado Iracema em Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório elevado Iracema em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório elevado Iracema em Iracemápolis

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Grade para entrada das escadas caída

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Reservatório elevado Iracema em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59551014

Item fiscalizado 8.509 - Reservatório Elevado Ometto Pavan II (Iracemápolis)

Reservatório Elevado Ometto Pavan II

OMETTO PAVAN II

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [OMETTO PAVAN II](#)



Endereço: R. Dona Auta de Oliveira Simões, 626 - Jardim Voluntario Pedro Freitas, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 626. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710362, long=-67.8352854, accuracy=12.247

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

31/10/2022

Data de término da fiscalização

31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan II em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan II em Iracemápolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan II em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan II em Iracemápolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan II em Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia
31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan
II em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia
31/10/2022 no Reservatório Elevado Ometto Pavan
II em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59468190


Item fiscalizado 8.508 - Reservatório Semi Enterrado ETA (Iracemápolis)

Reservatório Semi Enterrado ETA

SEMI ENTERRADO ETA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMI ENTERRADO ETA](#)



Endereço: R. Martinho Fischer, 95 - Iracemapolis, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 95. .

CEP: 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710389, long=-67.8352908, accuracy=14.137

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Semi Enterrado ETA em Iracemápolis

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Item relacionado no TAC. Área está atualmente cercada.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Visita em campo no dia 26/10/2022 no Reservatório Semi Enterrado na ETA de Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Semi Enterrado ETA em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59468335

Item fiscalizado 8.507 - Reservatório Cidade Nova I (Iracemápolis)

Reservatório Cidade Nova I

RES CIDADE NOVA IRACEMÁPOLIS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CIDADE NOVA IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: Rua Alcides Oliveira Frasson, 400 - Jardim Antonio Joaquim Fagundes, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 400. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710409, long=-67.8352938, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia

31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em
Iracemápolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em Iracemápolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova I em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #59469064


Item fiscalizado 8.505 - Reservatório Centro (Iracemápolis)

Reservatório Centro

CENTRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CENTRO](#)



Endereço: R. Dona Auta de Oliveira Simões, 630 - Jardim Voluntario Pedro Freitas, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 630. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710431, long=-67.8352856, accuracy=15.339

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

SIM

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Parte sem grade

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 no Reservatório Centro em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59467773


Item fiscalizado 8.504 - ETE (Iracemápolis)

ETE

ETE - IRACEMÁPOLIS

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: 9FVG+F7 Iracemápolis - Palmeiras, Iracemápolis - SP, Brasil. . CEP: 13495-000 /

Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709581, long=-67.8353225, accuracy=19.604

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 3 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 4 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 5 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 6 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 7 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 8 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 9 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 10 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 11 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 12 - Foto com auxílio de drone no dia 31/10/2022 na ETE em Iracemápolis



Foto 13 - Foto com auxílio de drone no dia
31/10/2022 na ETE em Iracemápolis

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE-8.13] Observações sobre ETE-8.13	Item relacionado na TAC.
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	N/A
[ETE-8.20] Observações sobre ETE-8.20	Item relacionado na TAC.
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	N/A
[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28	Item relacionado na TAC.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #59467679

Item fiscalizado 8.503 - Reservatório Cidade Nova II (Iracemápolis)

Reservatório Cidade Nova II

CIDADE NOVA II

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CIDADE NOVA II](#)



Endereço: R. Alcides Oliveira, 210b - Parque Cesarino Borba, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 210b. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710355, long=-67.8352917, accuracy=14.108

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/10/2022

Data de término da fiscalização 31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 3 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 4 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 3 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Sem tampa

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 3 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Locais corroídos com aberturas

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Cidade Nova II em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59468030

Item fiscalizado 8.502 - Reservatório Apoiado Ometto Pavan I (Iracemápolis)

Reservatório Apoiado Ometto Pavan I

OMETTO PAVAN I

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [OMETTO PAVAN I](#)



Endereço: R. Pedro Gonçalves de Lima, 257 - Primeiro Distrito Industrial, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 257. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710412, long=-67.8352991, accuracy=19.006

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

31/10/2022

Data de término da fiscalização

31/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 3 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Locais com corrosão e grandes aberturas na parte superior do reservatório. Necessário fechar estas aberturas e garantir que na tubulação de ventilação esteja com tela de proteção contra a entrada de insetos.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone do dia 31/10/2022 no Reservatório Apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59468130


Item fiscalizado 8.471 - ETA (Iracemápolis)

ETA

ETA - IRACEMÁPOLIS

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Dona Auta de Oliveira Simões, 626 - Jardim Voluntario Pedro Freitas, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 626. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710359, long=-67.8352861, accuracy=13.042

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/11/2022

Data de término da fiscalização

26/11/2022

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 2 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 3 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 4 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 5 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 6 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 7 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 8 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 9 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 10 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na ETA em Iracemápolis



Foto 11 - Foto com auxílio de drone na ETA em Iracemápolis no dia 31/10/2022



Foto 12 - Foto com auxílio de drone na ETA em Iracemápolis no dia 31/10/2022



Foto 13 - Foto com auxílio de drone na ETA em Iracemápolis no dia 31/10/2022

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[ETA-5.1] Observações sobre ETA-5.1

Item relacionado no TAC. Área está atualmente cercada.

[ETA-5.1] Fotos de ETA-5.1



Foto 1 - Foto com auxílio de drone na ETA em Iracemápolis



Foto 2 - Foto com auxílio de drone na ETA em Iracemápolis

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

N/A

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7	Item relacionado no TAC. Prestador informou que está sendo realizado contrato para Telemetria.
[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	N/A
[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12	Item relacionado no TAC. Prestador informou que há projeto para construção de uma ETA Compacta que irá substituir a atual.
[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[ETA-5.13] Observações sobre ETA-5.13	Item relacionado no TAC. Prestador informou que há projeto para construção de uma ETA Compacta que irá substituir a atual.
[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	N/A
[ETA-5.17] Observações sobre ETA-5.17	Item relacionado no TAC.
[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	N/A
[ETA-5.18] Observações sobre ETA-5.18	Item relacionado no TAC. Prestador informou que há projeto para construção de uma ETA Compacta que irá substituir a atual.
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[ETA-5.22] Observações sobre ETA-5.22	Item relacionado no TAC.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


#59341209

Represa Boa Vista

REPRESA BOA VISTA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [REPRESA BOA VISTA](#)



Endereço: Boa Vista, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710394, long=-67.8352922, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Observações sobre CSP-3.0

Represa encontra-se em nível crítico. Prestador realizou a instalação de uma bomba flutuante para não interromper a captação da água.

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na Represa Boa Vista em Iracemápolis



Foto 2 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na Represa Boa Vista em Iracemápolis

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[CSP-3.1] Observações sobre CSP-3.1

Item relacionado no TAC. Prestador informou que há projeto para as cercas.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59341305


Item fiscalizado 8.469 - Represa Municipal (Iracemápolis)

Represa Municipal

REPRESA MUNICIPAL

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [REPRESA MUNICIPAL](#)



Endereço: CFGW+75 Iracemápolis - Palmeiras, Iracemápolis - SP, Brasil. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710381, long=-67.8352872, accuracy=12.514

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/10/2022

Data de término da fiscalização

26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na
Represa Municipal em Iracemápolis



Foto 2 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na
Represa Municipal em Iracemápolis



Foto 3 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na
Represa Municipal em Iracemápolis



Foto 4 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na
Represa Municipal em Iracemápolis



Foto 5 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na
Represa Municipal em Iracemápolis



Foto 6 - Visita em campo no dia 26/10/2022 na
Represa Municipal em Iracemápolis

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[CSP-3.1] Observações sobre CSP-3.1

Item relacionado no
TAC. Prestador
informou que há projeto
para cercas.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59341409

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 4 vezes - última modificação: 07/11/2022 09:40:56)

É base de:

[Auto de Notificação 227/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 314/2022 - Fiscalização com auxílio de Drone e visita em campo - Iracemápolis](#)

[Ofício 869/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 319/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/11/2022 09:11:51 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.543..](#)

07/11/2022 09:13:50 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.543..](#)

07/11/2022 09:18:17 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.502..](#)

07/11/2022 09:19:10 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.502..](#)

07/11/2022 09:27:01 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.505..](#)

07/11/2022 09:29:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.505..](#)

07/11/2022 09:30:15 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.505..](#)

07/11/2022 10:44:42

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 235/2022** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme **MP nº 2.200/2001**.

07/11/2022 10:46:44

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** emitiu o **Auto de Notificação 227/2022** a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

235/2022

07/11/2022 10:48

(Encaminhado)

Aline C. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências, por gentileza.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

07/11/2022 10:48:36

E-mail para philippe@arespcj.com.br, fiscalizacao@arespcj.com.br **E-mail entregue (2)**