

**Relatório de Fiscalização 237/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
103.816.675.858.747.688

Arespcj

CC

04/11/2022 15:17

Município

Cordeirópolis

· 19 3556-9934

CNPJ 44.660.272/0001-93

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Cordeirópolis**

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, Novembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Prefeito: José Adinan Ortolan

Endereço: Praça Francisco Orlando Stocco, 35 - Centro

Telefone: (19) 3556-9900

E-mail: gabinete.prefeito@cordeirópolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.677, de 26/10/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE

Responsável legal: Sílvia da Silva

Endereço: Estrada Municipal Paulo Botion, 35. Bairro do Cascalho

Telefone: (19) 3546-1073

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 01/11/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de

ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto **do Município de Cordeirópolis**.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. ELEVADO VILA BOTEON	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. ELEVADO VILA BOTEON	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. PARATY ELEVADO CONCRETO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.517 - Reservatório Elevado Paraty (Cordeirópolis)

Reservatório Elevado Jardim Paraty
RES. PARATY ELEVADO CONCRETO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. PARATY ELEVADO CONCRETO](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 289 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil.
nº 289. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710371, long=-67.8352884, accuracy=12.225

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 01/11/2022

Data de término da fiscalização 01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4




Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

SIM

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59471094

Item fiscalizado 8.516 - Reservatório Elevado Vila Boteon (Cordeirópolis)

Reservatório Elevado Vila Boteon

RES. ELEVADO VILA BOTEON

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO VILA BOTEON](#)



Endereço: R. Dino Boldrini, 865 - Jardim Sao Paulo, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 865. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710379, long=-67.8352863, accuracy=12.832

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 01/11/2022

Data de término da fiscalização 01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Boteon em Cordeirópolis

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Item apontado no CAC
Nº 04/2019

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Boteon em Cordeirópolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Baixa no ID de notificação 385/2017

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Boteon em Cordeirópolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Sem tampa

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Boteon em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Vila Boteon em Cordeirópolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

SIM

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Vila Boteon em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#59472715

Item fiscalizado 8.514 - Reservatório Elevado Jardim Eldorado (Cordeirópolis)

Reservatório Elevado Jardim Eldorado

RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO](#)



Endereço: R. das Rosas, 318 - Barreirinho, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 318. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710344, long=-67.8352845, accuracy=14.191

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	01/11/2022
Data de término da fiscalização	01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis**Foto 2** - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis**[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4****Foto 1** - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis**Foto 2** - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis**[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7****Foto 1** - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis**[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59469757


Item fiscalizado 8.513 - Reservatório Elevado Jardim Juventude (Cordeirópolis)

Reservatório Elevado Jardim Juventude

RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE](#)



Endereço: R. Sebastião Luís Breve, 102 - Cordeirópolis, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil.
nº 102. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710466, long=-67.8352917, accuracy=14.298

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 01/11/2022

Data de término da fiscalização 01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**SIM****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7**

Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Juventude
em Cordeirópolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições**SIM****[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10**

Tampa corroída

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Juventude
em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Jardim Juventude
em Cordeirópolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**SIM****[RES-6.13] Fotos de RES-6.13**

Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Juventude
em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado**

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59469834

Item fiscalizado 8.512 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty (Cordeirópolis)

Reservatório Apoiado Jardim Paraty

RES. JARDIM PARATY NOVO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM PARATY NOVO](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 289 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil.
nº 289. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710416, long=-67.8352874, accuracy=15.215

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 01/11/2022

Data de término da fiscalização 01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 3 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#59471042

Item fiscalizado 8.511 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água (Cordeirópolis)

Reservatório Elevado Centro de distribuição de água

RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA](#)



Endereço: R. Saudade, 320 - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 320. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710425, long=-67.8352846, accuracy=13.901

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	01/11/2022
Data de término da fiscalização	01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

Foto 1 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**NÃO****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7**

Foto 1 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições**NÃO****[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**

Foto 1 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 2 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 3 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59469675

Item fiscalizado 8.510 - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água (Cordeirópolis)

Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água

RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA](#)



Endereço: R. Saudade, 320 - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 320. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710433, long=-67.8352836, accuracy=15.014

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 01/11/2022

Data de término da fiscalização 01/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis





Foto 2 - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**Foto 1** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Foto 2** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Foto 3** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Foto 4** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13**Foto 1** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Foto 2** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Foto 3** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Foto 4** - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis**Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado**

Observações Gerais

#59469637

Item fiscalizado 8.542 - ETE (Cordeirópolis)

ETE

ETE CORDEIRÓPOLIS

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CORDEIRÓPOLIS](#)

Endereço: GH24+HJ Cordeirópolis, SP, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710383, long=-67.8352911, accuracy=13.169

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 01/11/2022

Data de término da fiscalização 01/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0

Foto 1 - ETE em Cordeirópolis



Foto 2 - ETE em Cordeirópolis



Foto 3 - ETE em Cordeirópolis

Foto 4 - ETE em Cordeirópolis



Foto 5 - ETE em Cordeirópolis



Foto 6 - ETE em Cordeirópolis

Foto 7 - ETE em Cordeirópolis

Foto 8 - ETE em Cordeirópolis

Foto 9 - ETE em Cordeirópolis

Foto 10 - ETE em Cordeirópolis

Foto 11 - ETE em Cordeirópolis

Foto 12 - ETE em Cordeirópolis

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59578772

(editado 2 vezes - última modificação: 07/11/2022 08:15:51)

É base de:

[Auto de Notificação 229/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 310/2022 - Fiscalização com Auxílio de Drone - Cordeirópolis](#)

[Ofício 871/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 321/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/11/2022 08:17:56

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.517..](#)

07/11/2022 08:19:56

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.516..](#)

- 07/11/2022 08:22:11 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.513..](#)
- 07/11/2022 08:25:19 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.542..](#)
- 07/11/2022 09:54:57 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.516..](#)
- 07/11/2022 11:34:18 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 237/2022** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI CPF 401.XXX.XXX-19** conforme [MP nº 2.200/2001](#).
- 07/11/2022 11:35:24 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 229/2022](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
237/2022

07/11/2022 11:36
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências, por gentileza.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/11/2022 11:36:08 E-mail para philippe@arespcj.com.br, fiscalizacao@arespcj.com.br E-mail entregue (2)