

**Relatório de Fiscalização 244/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
105.616.686.886.491.618

Arespcj

CC

17/11/2022 09:37

Município

Coden - Nova Odessa

· 19 34768500

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PRESTADOR: CODEN AMBIENTAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, outubro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Prefeito: Cláudio José Schooder

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro

Telefone: (19) 3476-8600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611, de 20/06/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: CODEN Ambiental - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Responsável legal: Elsio Alvaro Boccaletto

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista

Telefone: (19) 3476-8500

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 26/10/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições, 6.13 – Reservatório sem

tubulação de ventilação e 6.14 - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo do Município de Nova Odessa.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas com drone foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
Reservatório Castelo	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Klavin 1	6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.489 - RES. 5000 (Nova Odessa)

RES. 5000

RES. 5000

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 5000](#)



Endereço: Rua Eduardo Leekning, 520 - Nova Odessa, SP, 13460-000, Brasil. nº 520. . CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710372, long=-67.8352894, accuracy=15.788

Fiscalizado

Data de início da fiscalização26/10/2022

Data de término da fiscalização

26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as
imagens aéreas
fornecidas pelo drone
não foram constatadas
não conformidades,
nos termos da
Resolução ARES PCJ
nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório 5000



Foto 2 - Vista superior do local

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59351195

Item fiscalizado 8.488 - RES. CASTELO (Nova Odessa)

RES. CASTELO

RES. CASTELO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CASTELO](#)



Endereço: Rua Eduardo Leekning, 550 - Jardim Bela Vista, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 550. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710389, long=-67.8352923, accuracy=14.649

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone foi constatada a seguinte não conformidade nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior da sede da CODEN, reservatórios e ETA



Foto 2 - Vista superior da ETA e reservatório Castelo



Foto 3 - Vista superior do reservatório Castelo



Foto 4 - Vista superior do reservatório Castelo

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59351235

Item fiscalizado 8.601 - RES. SEMIENTERRADO ETA (Nova Odessa)

RES. SEMIENTERRADO ETA

RES. SEMIENTERRADO ETA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMIENTERRADO ETA](#)



Endereço: Rua Eduardo Leekning, 520 - Nova Odessa, SP, 13460-000, Brasil. nº 550. . **CEP:** 13460-000 / **Bairro:** Nova Odessa / **Cidade:** Nova Odessa, SP

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710433, long=-67.8352697, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório semi enterrado ETA

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #60431818

Item fiscalizado 8.487 - RES. KLAVIN 1 (Nova Odessa)

RES. KLAVIN 1

RES. KLAVIN 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. KLAVIN 1](#)



Endereço: 6M2J+XR Nova Odessa, SP, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971029, long=-67.8352964, accuracy=15.458

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens áreas com drone do Centro de Reservação Klavin (Reservatórios 1,2,3 e 4) foi constatada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local




Foto 2 - Vista superior do reservatório Klavin 1



Foto 3 - Vista superior do reservatório Klavin 2



Foto 4 - Vista superior do Reservatório Klavin 3



Foto 5 - Vista superior do reservatório Klavin 4

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Na tampa de inspeção do reservatório klavin 1 e no reservatório Klavin 3 há marcas de oxidação. Recomenda-se avaliação e realizar as providências necessárias.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Reservatório 3

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59350901

Item fiscalizado 8.490 - ETE QUILOMBO (Nova Odessa)

ETE QUILOMBO

ETE QUILOMBO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE QUILOMBO](#)



Endereço: Rod. Astrônomo Jean Nicolini, 2800 - Parque Industrial Recanto, Nova Odessa - SP, 13387-130, Brasil. nº 2800. . **CEP:** 13387-130 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971036, long=-67.8352856, accuracy=11.803

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014


[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista superior da ETE Quilombo



Foto 2 - Vista superior do tratamento preliminar

**Foto 3** - Vista superior dos reatores UBOX**Foto 4** - Vista superior da desinfecção**Foto 5** - Vista do galpão de compostagem dos resíduos**Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#59351140

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 5 vezes - última modificação: 17/11/2022 15:15:51)

É base de:

[Auto de Notificação 235/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 325/2022 - Relatório de Fiscalização com drone - Nova Odessa](#)[Ofício 908/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)[Proc. Administrativo 333/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/11/2022 13:32:07 Ludimila Turetta  realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.487..](#)21/11/2022 08:58:13 Ludimila Turetta  realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.487..](#)21/11/2022 08:59:22 Ludimila Turetta  assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 244/2022** com o certificado **LUDIMILA TURETTA** CPF **096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
244/2022

21/11/2022 08:59

(Encaminhado)

Ludimila T.  DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/11/2022 08:59:57 E-mail para philippe@arespcj.com.br  E-mail entregue (1) ⇐21/11/2022 09:04:07 Ludimila Turetta  emitiu o [Auto de Notificação 235/2022](#) a partir deste documento.