



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
766.316.692.042.176.107

Ares Pcj

CC

23/11/2022 08:50

Município

Companhia águas De Santa Rita - Comasa

· 1935-8232

2 setores envolvidos

☐ D2 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA DO PASSA QUATRO

PRESTADOR: COMPANHIA ÁGUAS DE SANTA RITA – COMASA

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro

Prefeito: Marcelo Simão

Endereço: Rua Victor Meirelles, 89 Centro

Telefone: (19) 3582-9026

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.588, de 22/12/2020

1.2 PRESTADOR

Nome: Companhia Águas de Santa Rita – COMASA

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua São Paulo s/n Jardim Cinelândia

Telefone: (19) 3582-323

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Andre Aukar Britschgy de Camargo - Analista de Regulação e Fiscalização

Ludimila Turetta - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Livia Maria Ottaviano - Encarregada de Operação

Isabelly Giroto Pucci - Analista de Laboratório Plena

2.3 PODER CONCEDENTE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/11/2022 e 05/12/2022 foram realizadas inspeções de campo e com drone para captação de imagens aéreas nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
EEEB Nova Lagoinha	7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEEB Parque Lagoinha	7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Recanto dos Passaros	6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Recanto dos Passaros	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Recanto dos Passaros	6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.656 - ETE MARINHO (Santa Rita Do Passa Quatro)

ETE MARINHO
ETE MARINHO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE MARINHO](#)

The map displays the location of ETE MARINHO, marked with a green pin. It is situated near the intersection of R. Nove and R. Dez. Other nearby locations include Padaria Padre Donizetti, Cecalf, Espaço Mulher, and Q10HORSE. The map is sourced from Google and includes a copyright notice for 2022.

Endereço: 7GHC+8P Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710445, long=-67.8352779, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/11/2022

Data de término da fiscalização 22/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista da linha 1 de geobags para desidratação do lodo.



Foto 2 - Vista da linha 2 de geobags para desidratação do lodo.



Foto 3 - Vista geral dos geobags para desidratação do lodo.



Foto 4 - Vista do gradeamento grosso.



Foto 5 - Vista da caixa de areia.



Foto 6 - Medidor de vazão de chegada.



Foto 7 - Vista da lagoa com aeração mecânica.



Foto 8 - Vista da primeira lagoa de decantação.



Foto 9 - Vista da segunda lagoa de decantação.



Foto 10 - Vista do canal de lançamento do efluente tratado.



Foto 11 - Placa de identificação de alerta.



Foto 12 - Extintores de incêndio.



Foto 13 - Laboratório da ETE.



Foto 14 - EPIs do laboratório da ETE.



Foto 15 - Estocagem de produtos químicos do laboratório.



Foto 16 - Chuveiro de lavador de olhos do laboratório.



Foto 17 - Orientações de segurança do trabalho.



Foto 18



Foto 19



Foto 20 - Vista superior das lagoas (aerada e decantação)



Foto 21 - Vista superior dos geobags

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

NÃO

[ETE-8.3] Observações sobre ETE-8.3

Certificado de
Movimentação de
Resíduos de Interesse
Ambiental nº
04002172. Validade
30/07/2024

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	NÃO
[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	NÃO
[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11	Não se aplica.
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETE-8.25] Observações sobre ETE-8.25	Licença de Operação nº 4008212. Validade 25/09/2024
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	NÃO
[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26	Portaria DAEE nº6165 de 31 de outubro de 2018. Prazo 6 anos
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO
[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


#60824582

ETE CAPITUVA

ETE CAPITUVA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CAPITUVA](#)



Endereço: 7FMV+V5 Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.970875, long=-67.8353198, alt=185.79998779296875, accuracy=15.16

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/12/2022

Data de término da fiscalização 05/12/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do tratamento preliminar



Foto 3 - Vista superior das lagoas (aerada e decantação)




Foto 4 - Vista superior da saída do esgoto tratado

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61853938


Item fiscalizado 8.666 - EEEB Nova Lagoinha (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEEB Nova Lagoinha

EEEB NOVA LAGOINHA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB NOVA LAGOINHA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)



Endereço: 8G67+M9 Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710333, long=-67.8352676, accuracy=14.299

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/11/2022

Data de término da fiscalização 22/11/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

O prestador recebeu a EEEB do loteamento e o subsistema possui telemetria.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista superior do poço de sucção.



Foto 3 - Vista superior do poço de sucção.



Foto 4 - Vista do painel de controle da EEEB.



Foto 5 - Placa de identificação da EEEB.

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4	Extintor volante
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	SIM
[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais#60824666

Item fiscalizado 8.660 - EEEB RECREIO DOS BANDEIRANTES (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEEB RECREIO DOS BANDEIRANTES

EEEB RECREIO DOS BANDEIRANTES

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RECREIO DOS BANDEIRANTES](#)



Endereço: Av. José Ramos Júnior, 1 - Santa Rita Do Passa Quatro, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 1. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710404, long=-67.835272, accuracy=14.033

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/11/2022

Data de término da fiscalização 22/11/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

Início da operação:
julho, 2020.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista do painel de controle da EEEB.

Foto 2 - Placa de identificação da EEEB.



Foto 3 - Vista geral da EEEB.

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4

Extintor volante.

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5

A bomba está equipada com um sistema de trituração que mói os sólidos em pequenos pedaços, de modo a poderem ser conduzidos por tubos com um diâmetro relativamente pequeno.

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#60824669

Item fiscalizado 8.655 - EEEB PARQUE LAGOINHA (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEEB PARQUE LAGOINHA

EEEB PARQUE LAGOINHA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB PARQUE LAGOINHA](#)



Endereço: R. Silvestre Zanirato, 539 - Parque Lagoinha, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710358, long=-67.835267, accuracy=13.763

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

22/11/2022

Data de término da fiscalização

22/11/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB com a placa de identificação.



Foto 2 - Detalhe de abertura no alambrado de cercamento.



Foto 3 - Vista interna da EEEB.



Foto 4 - Placa de inauguração da EEEB.



Foto 5 - Vista do painel de controle da EEEB.

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[EEE-7.1] Fotos de EEE-7.1



Foto 1

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4

Extintor volante.

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5

A bomba está equipada com um sistema de trituração que mói os sólidos em pequenos pedaços, de modo a poderem ser conduzidos por tubos com um diâmetro relativamente pequeno.

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#60824658

Item fiscalizado 8.664 - Reservatório Nova Primavera (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Nova Primavera

RES. NOVA PRIMAVERA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NOVA PRIMAVERA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)



Endereço: R. Camilo C Osório, 17 - Jardim Primavera, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 17. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710334, long=-67.8352763, accuracy=13.33

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

22/11/2022

Data de término da fiscalização

22/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

O prestador recebeu o reservatório do loteamento a 3 meses atrás.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do painel de controle do reservatório com medição de nível.



Foto 2 - Vista do aterramento do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do interior do reservatório.



Foto 4 - Placa de identificação do reservatório.



Foto 5 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista superior do local



Foto 8 - Vista superior do reservatório Nova Primavera

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #60823523

Item fiscalizado 8.659 - Reservatório Recanto dos Pássaros (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Recanto dos Pássaros

RES. RECANTO DOS PÁSSAROS - SANTA RITA DO PASSO QUATRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECANTO DOS PÁSSAROS - SANTA RITA DO PASSO QUATRO](#)



Endereço: 8G55+JQ Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710367, long=-67.8352726, accuracy=14.257

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/11/2022

Data de término da fiscalização 22/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatório elevado
em aço com
capacidade para 150
m³.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Macromedidor de vazão



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Reservatório Recanto dos Passáros.



Foto 5 - Vista superior do local




Foto 6 - Vista superior do reservatório Recanto dos Passáros

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Não foi identificado o aterramento do reservatório.
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	SIM
[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10	Imagem obtida com drone mostra tampa do reservatório aberta.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10




Foto 1 - Tampa de inspeção aberta

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #60823597

Item fiscalizado 8.719 - Reservatório Figueira Branca (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Figueira Branca

RESERVATÓRIO FIGUEIRA BRANCA



Endereço: R. Egídio Bianchini, 2 - Santa Rita Do Passa Quatro, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710089, long=-67.8352911, alt=185.79998779296875, accuracy=15.031

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	05/12/2022
Data de término da fiscalização	05/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Figueira Branca

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61854283

Item fiscalizado 8.718 - Reservatório Jequitibá Rosa (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Jequitibá Rosa

RESERVATÓRIO JEQUITIBÁ ROSA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JEQUITIBÁ ROSA](#)



Endereço: R. Carmelinda Valdi Pavani, 600 - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. nº 600. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709959, long=-67.8352885, alt=185.79998779296875, accuracy=14.411

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/12/2022

Data de término da fiscalização 05/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jequitiba
Rosa

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61854357

Item fiscalizado 8.715 - Reservatório Bela Vista/Lagoinha (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Bela Vista/Lagoinha

RESERVATÓRIO BELA VISTA/LAGOINHA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BELA VISTA/LAGOINHA](#)



Endereço: R. Carlos Filicio de Souza, 485 - Jardim Bela Vista, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 485. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710079, long=-67.8352789, alt=185.79998779296875, accuracy=13.675

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

05/12/2022

Data de término da fiscalização

05/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Bela Vista/Lagoinha

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61854220

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 6 vezes - última modificação: 09/12/2022 17:16:59)

É base de:

[Auto de Notificação 253/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 348/2022 - Relatório de Fiscalização com drone e campo - Santa Rita do Passa Quatro

Ofício 981/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 357/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/12/2022 10:00:19 Ludimila Turetta **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 251/2022** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme **MP nº 2.200/2001**.

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
251/2022**

14/12/2022 10:01
(Encaminhado)

Ludimila T. **D2**

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/12/2022 10:01:00 E-mail para **philippe@arespcj.com.br** E-mail entregue (1) ⇐

14/12/2022 10:03:32 Ludimila Turetta **D2** emitiu o **Auto de Notificação 253/2022** a partir deste documento.