

**Relatório de Fiscalização 258/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
412.616.699.171.102.772

Arespcj

CC

Município

Saep - Pirassununga

· 193565-4511

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

01/12/2022 14:51

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA**PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA – SAEP****Verificação de Não Conformidades****Americana, dezembro de 2022****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Prefeito: José Carlos Mantovani

Endereço: Rua Galício Del Nero, 51 – Centro

Telefone: (19) 3565-8000

E-mail: gabinete@pirassununga.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº nº 4.594/2014, de 22/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP

Responsável legal: Jeferson Ricardo do Couto

Endereço: Av. Newton Prado, 2664 – Centro

Telefone: (19) 3565-4511

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Evandro José Moloni - Perdas

Sérgio Ricardo Penteado - Diretor de Projetos e Convênios

3. FISCALIZAÇÃO

Em 09/11/2022 e 30/11/2022 foram realizadas inspeções de campo e com drone para captação de imagens aéreas nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
EEEB Maite	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Maite	7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB Jardim Ament	7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório São João	6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório São João	6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório São João	6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
Reservatório Jardim Marília	6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Jardim Marília	6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório Jardim Marília	6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
Reservatório Santa Maria	6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório Santa Maria	6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
Reservatório Alto das Árvores	6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório Alto das Árvores	6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Alto das Árvores	6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.701 - EEEB JARDIM AMENT (Pirassununga)

EEEB JARDIM AMENT

EEEB AMENT - PIRASSUNUNGA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB AMENT - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: XHRX+X6 Pirassununga, SP, Brasil. . **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710055, long=-67.8352938, alt=185.79998779296875, accuracy=13.513

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 30/11/2022

Data de término da fiscalização 30/11/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

A EEEB está em operação a aproximadamente 1,5 anos. Atualmente a limpeza do sistema de gradeamento é realizada uma vez por semana devido à baixa geração de efluente na rede de coleta.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Extintor localizado junto ao gerador.



Foto 2 - Gerador de energia.




Foto 3 - Vista da caixa de areia e calha parshall.



Foto 4 - Vista geral interna da EEB.




Foto 5 - Vista geral externa da EEB.



Foto 6 - Vista geral externa da EEB.



Foto 7 - Vista do sistema de gradeamento.

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	SIM
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61390887


Item fiscalizado 8.689 - EEEB MAITE (Pirassununga)

EEEB MAITE

EEEB MAITE - PIRASSUNUNGA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB MAITE - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: R. Lauro Wadt, 607 - Jardim Verona II, Pirassununga - SP, 13643, Brasil. nº 607. .
CEP: 13643 / Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710096, long=-67.8352899, alt=185.79998779296875, accuracy=14.775

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

30/11/2022

Data de término da fiscalização

30/11/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

A limpeza do sistema de gradeamento é realizada com caminhão do tipo hidrotojoato.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista do sistema de gradeamento.



Foto 2 - Vista do poço de sucção.



Foto 3 - Vista do painel de controle.



Foto 4 - Vista geral interna da EEEB.



Foto 5 - Vista geral externa da EEEB.



Foto 6 - Vista geral externa da EEEB.



Foto 7 - Vista geral externa da EEEB.

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	SIM
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61390905

Item fiscalizado 8.688 - RESERVATORIO SÃO JOÃO (Pirassununga)

RESERVATORIO SÃO JOÃO

RES SÃO JOÃO - PIRASSUNUNGA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SÃO JOÃO - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: R. João Batista Sguassábia, 2832 - Jardim Sao Joao, Pirassununga - SP, 13636-211, Brasil. nº 2832. . **CEP:** 13636-211 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710053, long=-67.8352883, alt=185.79998779296875, accuracy=15.356

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

30/11/2022

Data de término da fiscalização

30/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

O reservatório foi entregue por empreendedor ao prestador a mais de um ano.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista da válvula com solenóide para controle remoto.




Foto 2 - Vista do condutor sem cabo de sistema de para raios.




Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista externa do reservatório.



Foto 5 - Vista externa do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61390924


Item fiscalizado 8.687 - RESERVATÓRIO JD MARILIA (Pirassununga)

RESERVATÓRIO JD MARILIA

RES JARDIM MARÍLIA - PIRASSUNUNGA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM MARÍLIA - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: R. João Anzolim, 143 - Pirassununga, SP, 13635-191, Brasil. nº 143. . **CEP:** 13635-191 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971007, long=-67.8352932, alt=185.79998779296875, accuracy=13.951

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 30/11/2022

Data de término da fiscalização 30/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

O reservatório foi recebido do empreendedor no primeiro semestre de 2022.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do sistema de macromedicação.



Foto 2 - Vista de abertura do cercamento.




Foto 3 - Vista do sistema de extravasamento.



Foto 4 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 5 - Vista geral externa do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1




Foto 1 - Abertura do cercamento do local

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61390942


Item fiscalizado 8.686 - RESERVATORIO SANTA MARIA (Pirassununga)

RESERVATORIO SANTA MARIA

RES SANTA MARIA - PIRASSUNUNGA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SANTA MARIA - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: R. Fernando de Bem, 631 - Pirassununga, SP, 13635, Brasil. nº 631. . CEP: 13635 /
Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709972, long=-67.8353011, alt=185.79998779296875, accuracy=13.402

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

30/11/2022

Data de término da fiscalização

30/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 2 - Vista geral externa do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	SIM
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	O reservatório possuiu telemetria, mas está apresentando problema de transmissão de sinal para o C.C.O
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #61390875

Item fiscalizado 8.685 - RESERVATÓRIO ALTO DAS ARVORES (Pirassununga)

RESERVATÓRIO ALTO DAS ARVORES

RES ALTO DAS ÁRVORES - PIRASSUNUNGA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ALTO DAS ÁRVORES - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: R. João Consentino, 21 - Jardim das Laranjeiras, Pirassununga - SP, 13635-146, Brasil. nº 21. . CEP: 13635-146 / Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971014, long=-67.8352925, alt=185.79998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 30/11/2022

Data de término da fiscalização 30/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No local ainda existe um reservatório e uma captação subterrânea desativados.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0




Foto 1 - Vista do condutor sem cabeamento do sistema de para raios.



Foto 2 - Vista do tubo extravasor



Foto 3 - Vista geral externa do reservatório.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista geral externa do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	SIM
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61390856


Item fiscalizado 8.670 - RES. CACHOEIRA II (Pirassununga)

RES. CACHOEIRA II

RES. CACHOEIRA II

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CACHOEIRA II](#)



Endereço: R. Nossa Sra. da Penha, 473 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Pirassununga - SP, 13641-083, Brasil. nº 473. . **CEP:** 13641-083 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710035, long=-67.8352935, accuracy=13.39

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 09/11/2022

Data de término da fiscalização 09/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local do Centro de Reserva Cachoeira



Foto 2 - Vista superior do reservatório elevado Cachoeira

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Existem marcas de oxidação na cobertura do reservatório, tampa de inspeção e guarda corpo (foto2), recomenda-se avaliação e tomar as providências necessárias.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado**Observações Gerais**

#61192505

Item fiscalizado 8.717 - Res. Elevado Eta Santa Fé (Pirassununga)

Res. Elevado Eta Santa Fé

RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ](#)

Endereço: Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640, Brasil. . **CEP:** 13640 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710118, long=-67.8352892, alt=185.79998779296875, accuracy=14.225

Fiscalizado**Data de início da fiscalização** 09/11/2022**Data de término da fiscalização** 09/11/2022**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior da ETA Santa Fé e reservatórios



Foto 3 - Vista superior do reservatório ETA Santa Fé (elevado)



Foto 4 - Vista superior da cobertura do reseqvatórios ETA Santa Fé (apoiados)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61851963


Item fiscalizado 8.672 - RES. JARDIM TREVISO (Pirassununga)

RES. JARDIM TREVISO

RES. JARDIM TREVISO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM TREVISO](#)



Endereço: Pirassununga, SP, Brasil. . Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710074, long=-67.8352959, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 09/11/2022

Data de término da fiscalização 09/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Treviso

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Existem marcas de oxidação na cobertura do reservatório (foto2), recomenda-se avaliação e tomar as providências necessárias.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #61192665

Item fiscalizado 8.684 - ETE LARANJA AZEDA (Pirassununga)

ETE LARANJA AZEDA

ETE LARANJA AZEDA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE LARANJA AZEDA](#)



Endereço: 2HVQ+J7 Pirassununga, SP, Brasil. . **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710036, long=-67.8352906, alt=185.79998779296875, accuracy=14.545

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 09/11/2022

Data de término da fiscalização 09/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior lateral da ETE Laranja Azeda



Foto 3 - Vista superior do tratamento preliminar



Foto 4 - Vista superior do reator anaeróbio



Foto 5 - Vista superior dos filtros e decantadores



Foto 6 - Vista superior do tanque de desinfecção

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61395570

Item fiscalizado 8.671 - ETE MANONAL (Pirassununga)

ETE MANONAL

ETE MANONAL

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE MANONAL](#)



Endereço: Alameda Curio, 19 - Pirassununga, SP, 13633-702, Brasil. nº 19. . **CEP:** 13633-702 /
Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710056, long=-67.8352934, accuracy=13.845

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 09/11/2022

Data de término da fiscalização 09/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

Considerando as
imagens aéreas
fornecidas pelo drone
não foram constatadas
não conformidades,
nos termos da
Resolução ARES PCJ
nº48/2014

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista superior do local




Foto 2 - Vista superior da ETE Manonal

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61192606

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 5 vezes - última modificação: 07/12/2022 16:09:33)

É base de:

[Auto de Notificação 252/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 347/2022 - Relatório de Fiscalização - SAEP Pirassununga](#)

[Ofício 968/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 356/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/12/2022 11:51:01 André Aukar B. de Camargo D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 258/2022** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
258/2022

08/12/2022 11:57
(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/12/2022 11:57:35	E-mail para philippe@arespcj.com.br	E-mail entregue (1) 
08/12/2022 11:59:10	Ludimila Turetta 	emitiu o Auto de Notificação 252/2022 a partir deste documento.
08/12/2022 13:54:29	André Aukar B. de Camargo 	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.684..
08/12/2022 13:55:38	André Aukar B. de Camargo 	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.687..
08/12/2022 13:57:31	André Aukar B. de Camargo 	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.686..
08/12/2022 13:58:20	André Aukar B. de Camargo 	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.685..

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 16:35:51 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc