

**Relatório de Fiscalização 261/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
435.416.702.493.866.566

Arespcj

CC

05/12/2022 11:09

Município

Araraquara

· 16 3301-5101

CNPJ 45.276.128/0001-10

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Araraquara**

PRESTADOR: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – DAAE

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de DroneAmericana, **Novembro** de 2022**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**Prefeitura Municipal de **Araraquara**

Prefeito: Edinho Silva

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro

Telefone: (16) 3301-5101

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 8.178/2014, de 09/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Responsável legal: Donizete Simioni

Endereço: Rua Domingos Barbieri nº 100 Fonte Luminosa

Telefone: (16) 3324 955

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em **28/11/2022** foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem

tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto Eng. Manoel Ferreira Leão Neto **do Município de Araraquara**.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
UNIVERSIDADE	[RES-6.7]	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.721 - R11 (Araraquara)

R11

R11

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R11](#)



Endereço: R. Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, 1300 - Dr. Tancredo de Almeida Neves, Araraquara - SP, 14808-223, Brasil. nº 1300. . **CEP:** 14808-223 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710073, long=-67.8352917, alt=185.79998779296875, accuracy=14.638

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R11 em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R11 em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4**

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R11 em Araraquara

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**NÃO****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7**

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R11 em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições**NÃO**

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone
no dia 28/11/2022 no Reservatório R11 em
Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone
no dia 28/11/2022 no Reservatório R11 em
Araraquara

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**


#61740406

Item fiscalizado 8.714 - Reservatório Universidade (Araraquara)

Reservatório Universidade

UNIVERSIDADE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [UNIVERSIDADE](#)



Endereço: 5RR3+3G Araraquara, SP, Brasil. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710065, long=-67.8352937, alt=185.79998779296875, accuracy=14.518

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Universidade em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Universidade em Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Universidade em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 dos guarda-corpos no Reservatório Universidade em Araraquara

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**SIM****[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7**

Inexistência de para-raios

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Universidade em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições**NÃO****[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção no Reservatório Universidade em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção no Reservatório Universidade em Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**NÃO****[RES-6.13] Fotos de RES-6.13**



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório Universidade em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório Universidade em Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61448356


Item fiscalizado 8.713 - Reservatório Portal das Laranjeiras (Araraquara)

Reservatório Portal das Laranjeiras

PORTAL DAS LARANJEIRAS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [PORTAL DAS LARANJEIRAS](#)



Endereço: Av. Maria Thereza de Siqueira Bianchi - Portal das Laranjeiras, Araraquara - SP, 14803-655, Brasil. . **CEP:** 14803-655 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710065, long=-67.8352915, alt=185.79998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

28/11/2022

Data de término da fiscalização

28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4**

Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpos do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**NÃO****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7**



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do para-raios do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tampa de inspeção do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara




Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tampa de inspeção do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação do Reservatório Portal das Laranjeiras em Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Item fiscalizado 8.711 - Reservatório Flora (Araraquara)

Reservatório Flora

FLORA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FLORA](#)



Endereço: Av. Daniel Branco Haddad, 42 - Parque Planalto, Araraquara - SP, 14805-176, Brasil.
nº 42. . **CEP:** 14805-176 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710071, long=-67.8352946, alt=185.79998779296875, accuracy=13.336

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 4 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 5 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Flora em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpos no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpo no Reservatório Flora em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção no Reservatório Flora em Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório Flora em Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61447334

Item fiscalizado 8.710 - R25 (Araraquara)

R25

R25

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [R25](#)

Endereço: R. Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, 1300 - Dr. Tancredo de Almeida Neves, Araraquara - SP, 14808-223, Brasil. nº 1300. . **CEP:** 14808-223 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710014, long=-67.835291, alt=185.79998779296875, accuracy=13.856

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no R25 em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no R25 em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpos no R25 em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tampa de inspeção no R25 em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tampa de inspeção no R25 em Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no R25 em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no R25 em Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61536558

Item fiscalizado 8.707 - Reservatório Bueno de Andrade (Araraquara)

Reservatório Bueno de Andrade

RES BUENO DE ANDRADA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES BUENO DE ANDRADA](#)

Endereço: Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. . Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971012, long=-67.8352911, alt=185.79998779296875, accuracy=15.283

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 4 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 5 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 dos guarda-corpos do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do para-raio do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do para-raio do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10




Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara




Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação do Reservatório Bueno de Andrade em Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61447246

Item fiscalizado 8.705 - Reservatório R28 (Araraquara)

Reservatório R28

R28 - JARDIM DAS FLORES

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [R28 - JARDIM DAS FLORES](#)

Endereço: Av. Paulino Rodella, 838 - Parque Laranjeiras, Araraquara - SP, 14801-515, Brasil. nº 838. . **CEP:** 14801-515 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710106, long=-67.8352936, alt=185.79998779296875, accuracy=16.447

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R28 de Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R28 de Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório R28 de Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpo no Reservatório R28 de Araraquara

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do para-raios no Reservatório R28 de Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 das tampas de inspeção no Reservatório R28 de Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório R28 de Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61447171

Item fiscalizado 8.704 - ETE Araraquara (Araraquara)

ETE Araraquara

ETE ENG. MANOEL FERREIRA LEÃO NETO - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE ENG. MANOEL FERREIRA LEÃO NETO - ARARAQUARA](#)





Map data ©2022

Endereço: 5QC3+RC Araraquara, SP, Brasil. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710083, long=-67.8352913, alt=185.79998779296875, accuracy=14.532

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	28/11/2022
Data de término da fiscalização	28/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 4 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 5 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 6 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 7 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 8 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 9 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 10 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara



Foto 11 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da ETE Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61446615

Item fiscalizado 8.703 - Reservatório Bandeirantes (Araraquara)

Reservatório Bandeirantes

RES BANDEIRANTES

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES BANDEIRANTES](#)

Endereço: Av. Sylvio Mascia, 6090 - Araraquara, SP, 14804, Brasil. nº 6090. . **CEP:** 14804 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971013, long=-67.8352901, alt=185.79998779296875,
accuracy=18.213

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 28/11/2022

Data de término da fiscalização 28/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Bandeirantes em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Bandeirantes em Araraquara



Foto 3 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 no Reservatório Bandeirantes em Araraquara

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpo no Reservatório Bandeirantes em Araraquara



Foto 2 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do guarda-corpo no Reservatório Bandeirantes em Araraquara

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 do para-raios no Reservatório Bandeirantes em Araraquara

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tampa de inspeção no Reservatório Bandeirantes em Araraquara

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagens captadas com auxílio de drone no dia 28/11/2022 da tubulação de ventilação no Reservatório Bandeirantes em Araraquara

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61447085

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 1 vez - última modificação: 07/12/2022 13:38:09)

É base de:

[Auto de Notificação 251/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 343/2022 - Relatório de fiscalização com auxílio de drone - Araraquara](#)

[Ofício 967/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 354/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

08/12/2022 08:53:37

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 261/2022** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1- **261/2022**

08/12/2022 08:54

(Encaminhado)

Aline C. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado **Philippe Ibrahim Ahmed - DTO**

segue para providências,

Atenciosamente

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

08/12/2022 08:54:49

E-mail para philippe@arespcj.com.br **E-mail entregue (1)**

08/12/2022 08:56:32

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** emitiu o [Auto de Notificação 251/2022](#) a partir deste documento.

