

**Relatório de Fiscalização 268/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
431.816.721.607.516.227

Arespcj

CC

27/12/2022 14:05

Município

Saaedoco - Dois Córregos

· 14 36524483

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS**

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DOIS CÓRREGOS (SAAEDOCO)

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, dezembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Prefeito: Ruy Diomedes Favaro

Endereço: Praça Francisco Simões, S/N - Centro - Dois Córregos/SP

Telefone: (14) 3652-9500

E-mail: ouvidoria@doiscorregos.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.589, de 13/05/2020

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos - SAAEDOCO

Responsável legal: Fernando Carlos Mashorca (superintendente)

Endereço: Rua João de Oliveira Simões, nº 862 - Centro

Telefone: (14) 3652-9494

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 08/11/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.4 - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada, 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 - Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas das Estações de Tratamento de Esgoto Única Central e Guarapuã do Município de Dois Córregos.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
FILIPÃO NOVO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
FILIPÃO VELHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
JARDIM FIGUEIRA BRANCA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES GINÁSIO DE ESPORTES II (METÁLICO) - DOIS CÓRREGOS	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES JOÃO VIOTTO II (METÁLICO) - DOIS CÓRREGOS	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES JOÃO VIOTTO II (METÁLICO) - DOIS CÓRREGOS	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES JOÃO VIOTTO II (METÁLICO) - DOIS CÓRREGOS	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERV. ELVADO CDHU	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.831 - ETE - ÚNICA CENTRAL (Dois Córregos)

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)



Endereço: MJ35+6Q Dois Córregos, SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710741, long=-67.8352448, alt=185.29998779296875, accuracy=11.4

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	08/11/2022
Data de término da fiscalização	08/12/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista geral das lagoas da ETE - Única Central



Foto 2 - Vista geral das lagoas da ETE - Única Central

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63151848


Item fiscalizado 8.832 - ETE GUARAPUÃ (Dois Córregos)

ETE GUARAPUÃ

ETE - GUARAPUÃ

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - GUARAPUÃ](#)



Endereço: QJ33+49 Guarapuã, Dois Córregos - SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710222, long=-67.8352991, alt=185.29998779296875, accuracy=16.317

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização 08/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista geral - ETE Guarapuã



Foto 2 - Chegada de esgoto bruto e tratamento preliminar - ETE Guarapuã



Foto 3 - Vista geral - ETE Guarapuã



Foto 4 - Vista geral - ETE Guarapuã



Foto 5 - Vista geral - ETE Guarapuã

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63151896


Item fiscalizado 8.833 - RES. ELEVADO CDHU (Dois Córregos)

RES. ELEVADO CDHU

RESERV. ELVADO CDHU

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. ELVADO CDHU](#)



Endereço: R. 8 de Março, 615 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 615. . CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971017, long=-67.8353003, alt=185.29998779296875, accuracy=13.071

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização 08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

A tampa encontrava-se aberta no momento da fiscalização.
Recomenda-se que a mesma sempre seja fechada após inspeções, de modo a evitar entrada de impurezas, animais e insetos.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**Foto 1** - Vista geral - Reservatório elevado CDHU**Foto 2** - Vista geral - Reservatório elevado CDHU**Foto 3** - Vista superior - Reservatório elevado CDHU**Foto 4** - Tampa de inspeção aberta - Reservatório elevado CDHU**[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****N/A****[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4**

Ausência de guarda-corpos na escada e na cobertura do reservatório. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e notificada no auto 310/2017.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos - Reservatório elevado CDHU

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Ausência de para-raios - Reservatório elevado CDHU

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e notificada no auto 310/2017.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Tubulação de respiro/extravasor sem proteção - Reservatório elevado CDHU

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63151951

Item fiscalizado 8.830 - RES. ELEVADO JD. PAULISTA (Dois Córregos)

RES. ELEVADO JD. PAULISTA

RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA](#)



Endereço: R. São Carlos, 351 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 351. . **CEP:** 17300-000
/ **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710276, long=-67.8352936, alt=185.29998779296875, accuracy=13.842

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização 08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatório elevado Jd
Paulista



Foto 2 - Vista geral - Reservatório elevado Jd
Paulista

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Fio condutor de descida está cortado.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Fio condutor de descida do para-raios cortado - Reservatório Jd Paulista



Foto 2 - Fio condutor de descida do para-raios cortado - Reservatório Jd Paulista

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Ausência de tampa de inspeção na cobertura do reservatório

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção na cobertura - Reservatório elevado Jd Paulista



Foto 2 - Ausência de tampa de inspeção na cobertura - Reservatório elevado Jd Paulista

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63152062

Item fiscalizado 8.829 - RES GINÁSIO DE ESPORTES II (METÁLICO MAIOR) (Dois Córregos)

RES GINÁSIO DE ESPORTES II (METÁLICO MAIOR)

RES GINÁSIO DE ESPORTES II (METÁLICO) - DOIS CÓRREGOS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES GINÁSIO DE ESPORTES II \(METÁLICO\) - DOIS CÓRREGOS](#)



Endereço: Av. Luís Faulin Filho, 690 - 844, Dois Córregos - SP, 17300-000, Brasil. nº 690. .
CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710254, long=-67.8352967, alt=185.29998779296875, accuracy=14.697

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	08/11/2022
Data de término da fiscalização	08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	São dois reservatórios metálicos: o da Balança (de menor volume e apoiado em base metálica), também denominado Ginásio I, e o Ginásio II (metálico apoiado e de maior volume).

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatórios Ginásio II (direita) e da Balança (esquerda)



Foto 2 - Vista geral - Reservatórios Ginásio II (esquerda) e da Balança (direita)

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	SIM
--	-----

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa inadequada na parte à esquerda da cobertura - Reservatório Ginásio



Foto 2 - Tampa inadequada na parte à esquerda da cobertura - Reservatório Ginásio

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63152032


Item fiscalizado 8.837 - RES. BALANÇA (Dois Córregos)

RES. BALANÇA

RESERV. BALANÇA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. BALANÇA](#)



Endereço: Av. Helci Bueno Faulin, 506-616 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 506-616. .
CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710193, long=-67.8353026, alt=185.29998779296875, accuracy=13.805

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização 08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

São dois reservatórios metálicos: o da Balança (de menor volume e apoiado em base metálica), também denominado Ginásio I, e o Ginásio II (metálico apoiado e de maior volume).

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatórios Ginásio II (direita) e da Balança (esquerda)



Foto 2 - Vista geral - Reservatórios Ginásio II (esquerda) e da Balança (direita)

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63206951

Item fiscalizado 8.828 - RES ENTERRADO FILIPÃO VELHO (Dois Córregos)

RES ENTERRADO FILIPÃO VELHO

FILIPÃO VELHO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FILIPÃO VELHO](#)



Endereço: R. Rio Claro, 16 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 16. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710337, long=-67.8352962, alt=185.29998779296875, accuracy=14.744

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização 08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	Recomenda-se reforma urgente do reservatório.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior - Reservatório Filipão Velho (esquerda) e Novo Metálico (direita)



Foto 2 - Reservatório enterrado Filipão Velho a frente e Filipão (metálico) ao fundo



Foto 3 - Situação estrutural - Reservatório enterrado Filipão Velho

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

A estrutura apresenta diversas rachaduras, ausência de reboco em regiões das paredes além de estarem ausentes algumas telhas na cobertura.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista frontal com destaque para rachaduras em toda a parede externa.



Foto 2 - Ausência de telhas na cobertura do reservatório.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63151998


Item fiscalizado 8.834 - RES APOIADO FILIPÃO NOVO (Dois Córregos)

RES APOIADO FILIPÃO NOVO

FILIPÃO NOVO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FILIPÃO NOVO](#)



Endereço: R. Rio Claro, 16 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 16. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710217, long=-67.835305, alt=185.29998779296875, accuracy=13.751

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização 08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior - Reservatório Filipão Velho (esquerda) e Novo Metálico (direita)



Foto 2 - Vista superior - Reservatório Filipão Velho (direita) e Novo Metálico (esquerda)



Foto 3 - Vista lateral - Reservatório Filipão Novo

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7 Fio condutar está cortado

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Fio condutor de descida do para-raios cortado - Reservatório Filipão Novo



Foto 2 - Detalhe do fio condutor de descida do para-raios cortado - Reservatório Filipão Novo

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63212639

Item fiscalizado 8.827 - RES JD FIGUEIRA BRANCA (Dois Córregos)

RES JD FIGUEIRA BRANCA

jARDIM FIGUEIRA BRANCA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [jARDIM FIGUEIRA BRANCA](#)



Endereço: R. Um, 20 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. n° 20. . CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710229, long=-67.8352975, alt=185.29998779296875, accuracy=14.779

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 08/11/2022

Data de término da fiscalização

08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

Também denominado Reservatório de transição do Poço Figueira Branca. A cobertura do reservatório apresentada elevado grau de oxidação, sendo indicado manutenção preventiva.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista geral - Reservatório de transição Figueira Branca



Foto 2 - Vista geral - Reservatório de transição Figueira Branca



Foto 3 - Vista superior - Reservatório de transição Figueira Branca



Foto 4 - Vista superior - Reservatório de transição Figueira Branca

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**SIM****[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4**

Tanto a escada de acesso à cobertura quanto a área no entorno da tampa de inspeção não possuem guarda-corpo

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos -
Reservatório de transição Figueira Branca

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#63152132

Item fiscalizado 8.826 - RES. APOIADO JOÃO VIOTTO 1 (Dois Córregos)

RES. APOIADO JOÃO VIOTTO 1

RESERV. JOÃO VIOTTO 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. JOÃO VIOTTO 1](#)



Endereço: Av. Sylvio Theodoro de Oliveira, 365 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 365. .
CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710255, long=-67.8352969, alt=185.29998779296875, accuracy=13.087

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	08/11/2022
Data de término da fiscalização	08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatórios João Viotto 1 (concreto / apoiado) e João Viotto 2 (elevado metálico)



Foto 2 - Vista geral - Reservatórios João Viotto 1 (concreto / apoiado) e João Viotto 2 (elevado metálico)



Foto 3 - Vista geral - Reservatório João Viotto 1



Foto 4 - Vista geral - Reservatório João Viotto 1



Foto 5 - Vista geral - Reservatório João Viotto 1



Foto 6 - Vista geral - Reservatório João Viotto 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Essa não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e notificada no auto 628/2016.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento aparente - Reservatório João Viotto 1



Foto 2 - Detalhe do vazamento - Reservatório João Viotto 1



Foto 3 - Vazamento aparente - Reservatório João Viotto 1



Foto 4 - Detalhe do vazamento - Reservatório João Viotto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63152094

Item fiscalizado 8.835 - RES JOÃO VIOTTO II (Dois Córregos)

RES JOÃO VIOTTO II

RES JOÃO VIOTTO II (METÁLICO) - DOIS CÓRREGOS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JOÃO VIOTTO II \(METÁLICO\) - DOIS CÓRREGOS](#)



Endereço: Av. Sylvio Theodoro de Oliveira, 365 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 365. .
CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710272, long=-67.8352991, alt=185.29998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	08/11/2022
Data de término da fiscalização	08/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatórios João Viotto 1 (concreto / apoiado) e João Viotto 2 (elevado metálico)



Foto 2 - Vista geral - Reservatórios João Viotto 1 (concreto / apoiado) e João Viotto 2 (elevado metálico)



Foto 3 - Vista geral - Reservatório João Viotto 2

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada SIM

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4 Ausência de guarda-corpos na escada vertical e na cobertura do reservatório

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo em escada e próximo à tamp de inspeção - Reservatório elevado João Viotto 2

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

SIM

[RES-6.12] Observações sobre RES-6.12

O tubo extravasor encontra-se fechado.

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor tampado - Reservatório elevado João Viotto 2

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

SIM

[RES-6.13] Observações sobre RES-6.13

Ausência de tubulação de ventilação.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63212743

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 2 vezes - última modificação: 28/12/2022 14:05:37)

É base de:

[Auto de Notificação 257/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 360/2022 - Relatório de Fiscalização com Drone - Dois Córregos](#)[Ofício 1.012/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)[Proc. Administrativo 361/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/12/2022 09:54:35

Diego Ruiz Soares

D1

realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.826..](#)

28/12/2022 10:44:15

Diego Ruiz Soares

D1

realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.830..](#)

29/12/2022 14:11:49

Diego Ruiz Soares

D1

emitiu o [Auto de Notificação 257/2022](#) a partir deste documento.

29/12/2022 14:14:13

Diego Ruiz Soares

D1

assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 268/2022](#) com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF 387.XXX.XXX-00 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-**268/2022**

29/12/2022 14:15

(Encaminhado)

Diego S.

D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado [Philippe](#), segue para providências.

Obrigado.

—
Att,**Diego Ruiz Soares***Analista de Regulação e Fiscalização*E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

29/12/2022 14:15:33

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)



ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 16:20:41 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc