

**Relatório de Fiscalização 001/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
624.416.726.899.271.425

Arespcj

CC

02/01/2023 17:05

Município

Daev - Valinhos

· 192122-4444

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS - DAEV**

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, janeiro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valinhos

Prefeita: Lucimara Godoy Vilas Boas

Endereço: Rua Antônio Carlos, 301

Telefone: (19) 3849-8000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.671, de 29 de abril de 2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV

Responsável legal: Walter Gasi - presidente DAEV Valinhos

Endereço: Avenida Orozimbo Maia, 1054, Vila Sônia

Telefone: (19) 2122-4433

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 06/12/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 - Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto Capuava do Município de Valinhos

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foi identificada uma não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Reservatório São Marcos Elevado	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato

ANEXOS


Item fiscalizado 8.753 - Reservatório Morada do Sol Elevado (Valinhos)

Reservatório Morada do Sol Elevado

RESERVATÓRIO MORADA DO SOL ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MORADA DO SOL ELEVADO](#)



Endereço: R. Antenor Roncatti, 293 - Chácara Alpina, Valinhos - SP, 13274-465, Brasil. nº 293.
. CEP: 13274-465 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971005, long=-67.8352956, alt=185.79998779296875, accuracy=13.364

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/12/2022

Data de término da fiscalização 06/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM


[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Visão geral do Reservatório Morada do Sol Elevado



Foto 2 - Reservatório 1 Morada do Sol visto de cima




Foto 3 - Reservatório 2 Morada do Sol visto de cima

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62239168

Item fiscalizado 8.755 - R-10 Elevado (Valinhos)

R-10 Elevado

RESERVATÓRIO R-10 ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO R-10 ELEVADO](#)



Endereço: Praça Joao Vaz Ribeiro, 17 - Vila Faustina II, Valinhos - SP, 13272-506, Brasil. nº 17.
. **CEP:** 13272-506 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710075, long=-67.8352948, alt=185.79998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/12/2022

Data de término da fiscalização 06/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral do Reservatório R10 Elevado



Foto 2 - Reservatório R10 Elevado visto por cima

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #62240260

Item fiscalizado 8.756 - Ete Capuava - Valinhos (Valinhos)

Ete Capuava - Valinhos

ETE CAPUAVA - VALINHOS

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CAPUAVA - VALINHOS](#)



Endereço: R. das Azaléias, 2426 - Parque Cecap, Valinhos - SP, 13273-093, Brasil. nº 2426. .
CEP: 13273-093 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710066, long=-67.8352917, alt=185.79998779296875, accuracy=13.186

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/12/2022

Data de término da fiscalização 06/12/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Visão geral ETE Capuava




Foto 2 - ETE Capuava vista por cima com enfoque nos reatores anaeróbios (UASB)




Foto 3 - Flotador da ETE Capuava visto por cima



Foto 4 - Local de lançamento do efluente tratado pela ETE Capuava




Foto 5 - Recorte do local de lançamento do efluente tratado pela ETE Capuava

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#62240392

Item fiscalizado 8.757 - Reservatório Sylvania (Valinhos)

Reservatório Sylvania

RESERVATÓRIO SILVÂNIA ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO SILVÂNIA ELEVADO](#)



Endereço: R. José Milani, 93 - Vila Bissoto, Valinhos - SP, 13270-200, Brasil. nº 93. . CEP: 13270-200 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710046, long=-67.8352914, alt=185.79998779296875, accuracy=14.657

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	06/12/2022
Data de término da fiscalização	06/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Sllvânia Elevado - visão geral




Foto 2 - Reservatório Sllvânia Elevado - visão lateral



Foto 3 - Reservatório Sllvânia Elevado visto de cima

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62238767

Item fiscalizado 8.760 - RESERVATÓRIO ELEVADO ETA 2 R8 (Valinhos)

RESERVATÓRIO ELEVADO ETA 2 R8

RESERVATÓRIO ETA 2 ELEVADO (R8)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA 2 ELEVADO \(R8\)](#)



Endereço: Praça Joao Vaz Ribeiro, 17 - Vila Faustina II, Valinhos - SP, 13272-506, Brasil. nº 17.
. CEP: 13272-506 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971005, long=-67.8352901, alt=185.79998779296875, accuracy=12.597

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	06/12/2022
Data de término da fiscalização	06/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral da ETA 2 e Reservatório R8 Elevado



Foto 2 - Reservatório R8 visto de cima

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#62238994

Item fiscalizado 8.761 - Reservatório São Marcos Elevado (Valinhos)

Reservatório São Marcos Elevado

RESERVATÓRIO SÃO MARCOS ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SÃO MARCOS ELEVADO](#)



Endereço: R. Francisco Antonio Pozzuto, 129 - Samambaia, Valinhos - SP, 13272-753, Brasil. nº 129. . **CEP:** 13272-753 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710121, long=-67.8352801, alt=185.79998779296875, accuracy=13.155

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/12/2022

Data de término da fiscalização 06/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Elevado São Marcos - visão geral




Foto 2 - Elevado São Marcos visto de cima (1)




Foto 3 - Elevado São Marcos visto de cima (2)

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

A tampa de inspeção do Reservatório Elevado São Marcos encontrou-se em estado de oxidação avançado, necessitando o seu reparo ou troca.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Situação da tampa de inspeção do Reservatório Elevado São Marcos - visão ampla




Foto 2 - Situação da tampa de inspeção do Reservatório Elevado São Marcos - enfoque na tampa

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62240512

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 02/01/2023 17:06:56)

É base de:

Auto de Notificação 001/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 001/2023 - Relatório de fiscalização com Drone - Valinhos

Ofício 008/2023 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 001/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/01/2023 15:08:08 Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 001/2023 com o certificado PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67 conforme MP nº 2.200/2001 .

04/01/2023 15:11:06 Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 001/2023 a partir deste documento.

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
001/2023**

04/01/2023 15:12
(Encaminhado)

Paulo M. D1DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO ,
segue Relatório, para providências, por gentileza,
Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/01/2023 15:12:41 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐