

**Relatório de Fiscalização 041/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
313.016.783.906.223.021

Arespcj

CC

09/03/2023 16:37

Município

Jundiaí

· 11 4589-8428

CNPJ 45.780.103/0001-50

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JundiaíPRESTADOR: **DAE Jundiaí****Verificação de Não Conformidades**

Americana, março de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Município: Prefeitura Municipal de Jundiaí

Prefeito: Luiz Fernando Arantes Machado

Endereço: Avenida da Liberdade, s/ nº, Jardim Botânico

Telefone: (11) 4589-8400

1.2 PRESTADOR

Nome: DAE Jundiaí

Responsável legal: Walter da Costa e Silva Filho

Endereço: Avenida Alexandre Ludke, 1500, Vila Bandeirantes

Telefone: (11) 4589-1300

2. FISCALIZAÇÃO

Em 20 de outubro de 2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.7 - Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram fotografadas as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) São José e Fernandes.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foi identificada a não conformidades nova, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Reservatório Elevado Fazenda Grande	6.7	Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Semienterrado Tulipas 2	6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Semienterrado Tulipas 2	6.10	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Elevado Tulipas	6.10	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Elevado Jundianópolis	6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Elevado Jundianópolis	6.10	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Elevado Santa Gertrudes	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
Reservatório Elevado Santa Gertrudes	6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Elevado CB7 ETA Anhangabaú	6.10	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.597 - Reservatório Apoiado Fazenda Grande (Jundiáí)

Reservatório Apoiado Fazenda Grande

RESERVATÓRIO APOIADO FAZENDA GRANDE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO FAZENDA GRANDE](#)



Endereço: R. Fioravante Leonardi, 386 - Fazenda Grande, Jundiaí - SP, 13212-416, Brasil. nº 386. . **CEP:** 13212-416 / **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710443, long=-67.8352669, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/10/2022

Data de término da fiscalização 20/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí



Foto 2 - Vista do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4




Foto 1 - Guarda-corpos do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Vista do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10




Foto 1 - Tampas de inspeção do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí



Foto 2 - Tampas de inspeção do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13




Foto 1 - Tubulações de ventilação do Reservatório Apoiado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59977958

Item fiscalizado 8.594 - Reservatório Elevado Fazenda Grande (Jundiaí)

Reservatório Elevado Fazenda Grande

RESEVATÓRIO ELEVADO FAZENDA GRANDE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESEVATÓRIO ELEVADO FAZENDA GRANDE](#)



Endereço: R. da Padroeira, 1 - Centro, Jundiaí - SP, 13201-025, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13201-025 / **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710529, long=-67.8352762, accuracy=16.155

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/10/2022

Data de término da fiscalização 20/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do Reservatório Elevado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí



Foto 2 - Vista do Reservatório Elevado Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Guarda-corpos do Reservatório Elevado
Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

O pára-raios do reservatório se encontra tombado e possivelmente não estar funcionando de maneira adequada a sua função.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Pára-raios do Reservatório Elevado
Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí



Foto 2 - Pára-raios do Reservatório Elevado
Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório Elevado
Fazenda Grande com auxílio de drone em Jundiaí

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59977995

Item fiscalizado 8.589 - Reservatório Semienterrado Tulipas 1 (Jundiaí)

Reservatório Semienterrado Tulipas 1

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO TULIPAS 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO TULIPAS 1](#)

Endereço: Jardim das Tulipas, Jundiaí - SP, 13213, Brasil. . **CEP:** 13213 / **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710453, long=-67.8352729, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/10/2022

Data de término da fiscalização

20/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista do Reservatório Semienterrado
Tulipas 1 com auxilio de drone em Jundiaí

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

Foto 1 - Vista do Reservatório Semienterrado
Tulipas 1 com auxilio de drone em Jundiaí

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Tampas de inspeção do Reservatório
Semienterrado Tulipas 1 com auxilio de drone em
Jundiaí

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #59977766

Item fiscalizado 8.588 - Reservatório Semienterrado Tulipas 2 (Jundiaí)

Reservatório Semienterrado Tulipas 2

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO TULIPAS 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO TULIPAS 2](#)

Endereço: Jardim das Tulipas, Jundiaí - SP, 13213, Brasil. . CEP: 13213 / Cidade: Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971527, long=-67.8351357, accuracy=19.422

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/10/2022

Data de término da fiscalização 20/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista do Reservatório Semienterrado
Tulipas 2 com auxilio de drone em Jundiaí

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9
Caso as tubulações de ventilação não tenham as telas de proteção contra a entrada de insetos e animais, é necessário colocá-las.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

Foto 1 - Vista do Reservatório Semienterrado
Tulipas 2 com auxilio de drone em Jundiaí

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Tampa de inspeção levemente deslocada, o que possibilitaria a entrada de insetos e animais.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Tampas de inspeção do Reservatório Semienterrado Tulipas 2 com auxilio de drone em Jundiaí

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13

Foto 1 - Tubulação de ventilação do Reservatório Semienterrado Tulipas 2 com auxilio de drone em Jundiaí

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59977799

Item fiscalizado 8.590 - Reservatório Elevado Tulipas (Jundiaí)

Reservatório Elevado Tulipas

RESERVATÓRIO ELEVADO TULIPAS

Assunto: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RESERVATÓRIO ELEVADO TULIPAS

Endereço: Rua Nestor Chagas, 100 - Jardim das Tulipas, Jundiaí - SP, 13212-720, Brasil. nº 100. . CEP: 13212-720 / Cidade: Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710459, long=-67.8352737, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/10/2022

Data de término da fiscalização

20/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista do Reservatório Elevado Tulipas com auxílio de drone em Jundiaí

Foto 2 - Vista do Reservatório Elevado Tulipas com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado Tulipas com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7

Foto 1 - Para-raios do Reservatório Elevado Tulipas com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Conforme visualizado na foto, a tampa de inspeção não é adequada. Aparenta ser mais um paliativo do que propriamente uma tampa. Necessário fazer adequação com tampa que vede devidamente o acesso.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório Elevado Tulipas com auxílio de drone em Jundiaí

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#59977705

Item fiscalizado 8.591 - Reservatório Apoiado Vale Verde (Jundiaí)

Reservatório Apoiado Vale Verde

RESERVATÓRIO APOIADO VALE VERDE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO VALE VERDE](#)

Endereço: R. José Baldan, 146 - Jardim Marambaia II, Jundiaí - SP, 13205-765, Brasil. nº 146. .
CEP: 13205-765 / Cidade: Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971043, long=-67.8352732, accuracy=13.696

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/10/2022

Data de término da fiscalização 20/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista do Reservatório Apoiado Vale Verde com auxílio de drone em Jundiaí

Foto 2 - Vista do Reservatório Apoiado Vale Verde com auxílio de drone em Jundiaí

Foto 3 - Vista do Reservatório Apoiado Vale Verde com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - Guarda-corpos do Reservatório Apoiado Vale Verde com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório Apoiado Vale Verde com auxílio de drone em Jundiaí

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13

Foto 1 - Tubulações de ventilação do Reservatório Apoiado Vale Verde com auxílio de drone em

Jundiaí

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #59977882

Item fiscalizado 8.593 - Reservatório Elevado Vale Verde (Jundiaí)



Item fiscalizado 8.596 - Reservatório Elevado Jundianópolis (Jundiaí)

Item fiscalizado 8.595 - Reservatório Elevado Santa Gertrudes (Jundiaí)

Item fiscalizado 8.592 - Reservatório Elevado Jacarandá (Jundiaí)

Item fiscalizado 8.563 - Reservatório Elevado CB7 ETA Anhangabaú (Jundiaí)

Item fiscalizado 8.564 - ETE São José (Jundiaí)

Item fiscalizado 8.584 - ETE Fernandes (Jundiaí)

Daniele Bertaco Ramirez

Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 3 vezes - última modificação: 10/03/2023 16:06:35)

É base de:

Auto de Notificação 035/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 071/2023 - Aprovação de Relatórios

Ofício 217/2023 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 063/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Ofício 224/2023 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Ofício 586/2023 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

3 Despachos não lidos

Tramitação 1-
041/2023

10/03/2023 15:48
(Encaminhado)

Carlos Roberto Belani Gravina - DTO

Daniele R. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências.

—
Daniele Bertaco Ramirez
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/03/2023 15:48:37 E-mail para dto@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

10/03/2023 15:49:57 Daniele Bertaco Ramirez D2 emitiu o [Auto de Notificação 035/2023](#) a partir deste documento.

20/03/2023 11:31:41 Daniele Bertaco Ramirez D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 041/2023** com o certificado **DANIELE BERTACO RAMIREZ** CPF 312.XXX.XXX-88 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2- 041/2023

24/03/2023 14:54 (Encaminhado)

Daniele R. D2

INGRID NASCIMENTO - DAE JUNDIAÍ - Dae Jundiai
ingrid.nascimento@daejundiai.com.br
CC

Prezada Ingrid,
Segue para conhecimento e providências.
Atenciosamente,

—
Daniele Bertaco Ramirez
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/03/2023 14:54:30 E-mail para ingrid.nascimento@daejundiai.com.br E-mail entregue, lido, clicado (63) ⇐

Tramitação 3- 041/2023

29/03/2023 11:50
(Encaminhado)

Daniele R.

D2

DAE Água e Esgoto

drn.email@daejundiai.com.br ·

11 94990-0515

CC

Prezados, Segue para conhecimento e providências. Atenciosamente, Daniele Bertaco Ramirez Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

29/03/2023 11:50:36

E-mail para drn.email@daejundiai.com.br

E-mail entregue, lido (2)