

**Relatório de Fiscalização 194/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
107.417.013.519.570.916

Ares Pcj

CC

30/11/2023 10:45

Município

[Companhia águas De Santa Rita - Comasa](#)

· 1935-8232

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA DO PASSA QUATRO

PRESTADOR: COMPANHIA ÁGUAS DE SANTA RITA – COMASA

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro

Prefeito: Marcelo Simão

Endereço: Rua Victor Meirelles, 89 Centro

Telefone: (19) 3582-9026

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.588, de 22/12/2020

1.2 PRESTADOR

Nome: Companhia Águas de Santa Rita – COMASA

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua São Paulo s/n Jardim Cinelândia

Telefone: (19) 3582-323

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

[Paulo Marcos Faria Maciel](#) – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Isabelly Giroto Pucci - Encarregado de Operação

Maria Eduarda Zanchetta – Assistente de laboratório

Marcos Alexandre Sant'Ana – Eletricista de Manutenção Sr

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/11/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

LOCAL	ITENS	NÃO CONFORMIDADES	PRAZOS
CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II	CSP-3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAP. SUPER. REPRESA SÃO VALENTIM	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
CAP. SUPER. REPRESA SÃO VALENTIM	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. SUPER. REPRESA SÃO VALENTIM	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Capituva	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB Capituva	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.896 - CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II (Santa Rita Do Passa Quatro)

CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II

CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II](#)



Endereço: 7GPM+8Q - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7142083, long=-47.46558, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Superficial Represa Passa Quatro I e II
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Observações

Outorga: Portaria
DAEE nº1982 de
28/03/2023. Prazo:120
meses

Fotos de [CSP-3.0]




Foto 1 - Tela CCO




Foto 2 - Portão de acesso as captações superficiais I e II



Foto 3 - Vista externa da captação II



Foto 4 - Conjuntos motor-bombas II

**Foto 5** - Extintor de incêndio**Foto 6** - Painele de comando e controle**Foto 7** - Vista da represa Passa Quatro**Foto 8** - Vista externa captação I**Foto 9** - Conjuntos motor-bombas I**[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****Fotos de [CSP-3.10]****Foto 1** - Evidência de vazamento na flange**[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada****Não Conforme**

Novo Item Fiscalizado 9.897 - CAPT REPRESA SÃO VALENTIM (Santa Rita Do Passa Quatro)

CAPT REPRESA SÃO VALENTIM

CAPT REPRESA SÃO VALENTIM

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)
Sistema: [CAPT REPRESA SÃO VALENTIM](#)



Endereço: Rua Hermínio Roberti, 548 - Parque Sao Paulo, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 548. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7301017, long=-47.4373083, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Superficial São Valentim
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Observações

Segundo a Concessionária, essa captação não foi utilizada em 2023, pois o nível da Represa Passa Quatro atendeu a demanda. Houve furto na unidade, inoperante

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista externa da captação superficial São Valentim



Foto 2 - Portão de acesso a captação São Valentim



Foto 3 - Represa São Valentim



Foto 4 - Conjuntos motor-bombas



Foto 5 - Painel de comando e controle

[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.3]



Foto 1 - Ausência de conjunto motor-bomba reserva

[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP-3.14] Observações


A Concessionária deverá tomar as providências necessárias para unidade possuir condições de entrar em operação (Trafo, cabos, etc)

EEAT BELA VISTA/POETA

EEAT BELA VISTA / VILA POETA - BOOSTER - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BELA VISTA / VILA POETA - BOOSTER - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)



Endereço: R. Carlos Filício de Souza, 327 - Parque Lagoinha, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 327. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.687455, long=-47.47581, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Bela Vista/Poeta (Booster)
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Observações

Potência Total 6 CV.No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa do booster Bela Vista/Poeta



Foto 2 - Conjunto motor-bombas



Foto 3 - Painel de comando e acionamento das bombas



Foto 4 - Extintor de incêndio


Novo Item Fiscalizado 9.902 - EEAT BELA VISTA/LAGOINHA (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEAT BELA VISTA/LAGOINHA

EEAT BELA VISTA/LAGOINHA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BELA VISTA/LAGOINHA](#)



Endereço: R. Carlos Filício de Souza, 327 - Parque Lagoinha, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 327. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6873683, long=-47.4756933, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Bela Vista Lagoinha
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Observações

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa do booster Bela Vista/Lagoinha



Foto 2 - Conjuntos motor-bomba




Foto 3 - Painele de comando e acionamento das bombas


Novo Item Fiscalizado 9.899 - RESERVATÓRIO VILA POETA (Santa Rita Do Passa Quatro)

RESERVATÓRIO VILA POETA

RES. VILA POETA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA POETA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)



Endereço: R. Carlos Filicio de Souza, 665 - Jardim Bela Vista, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 665. . CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6867683, long=-47.4731533, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vila Poeta
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

Capacidade 110 m3.
No momento da
inspeção não foram
identificadas não
conformidades, nos
termos da Resolução
ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista externa da área do reservatório
Poeta



Foto 2 - Placa de identificação




Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 4 - Extintor de incêndio



Foto 5 - Display da medição de nível



Foto 6 - Painel e medidor de nível

Novo Item Fiscalizado 9.901 - EEEB CAPITUVA (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEEB CAPITUVA

EEEB CAPITUVA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CAPITUVA](#)



Endereço: 7FPR+5P - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. . **CEP:** 13670-000 /
Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7128817, long=-47.5081667, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Capituva
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB Capituva



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Chegada do esgoto bruto, com gradeamento



Foto 4 - Conjuntos motor-bombas



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Painel de comando e controle



Foto 7 - Extintores de incêndio



Foto 8 - Gerador

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	A COMASA deverá tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho, pois não há guarda-corpo na lateral do poço de sucção.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo


Novo Item Fiscalizado 9.900 - ETE CAPITUVA (Santa Rita Do Passa Quatro)

ETE CAPITUVA

ETE CAPITUVA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CAPITUVA](#)



Endereço: 7FMV+V5 - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. . **CEP:** 13670-000 /
Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7147217, long=-47.50851, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Capituva
Data de início da fiscalização	29/11/2023
Data de término da fiscalização	29/11/2023
Observações Gerais	Licença de Operação nº4008194. Validade 18/09/2024

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [ETE-8.0]


**Foto 1** - Tela CCO**Foto 2** - Portão de acesso, com placa de identificação**Foto 3** - Gradeamento**Foto 4** - Calha parshall**Foto 5** - Vista lagoa aerada**Foto 6** - Vista lagoa de decantação**Foto 7** - Sistema de desidratação de lodo**Foto 8** - Extintor de incêndio**Foto 9** - Painel de comando e controle**Foto 10** - Vista da saída do esgoto tratado



Foto 11 - Medidor de vazão



Foto 12 - Saída de esgoto tratado

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 2 vezes - última modificação: 08/12/2023 08:15:35)

É base de:

Auto de Notificação 175/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 413/2023 - Relatório de Fiscalização - Santa Rita do Passa Quatro

Ofício 1.055/2023 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 281/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/12/2023 09:08:19 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 9.901..**

08/12/2023 10:28:46 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 194/2023** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme **MP nº 2.200/2001** .

08/12/2023 10:31:56 Ludimila Turetta D2 emitiu o **Auto de Notificação 175/2023** a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

194/2023

08/12/2023 10:33

(Encaminhado)

Ludimila T. D2DTO - Diretoria ...

CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

Encaminhar para COMASA e Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/12/2023 10:33:34

E-mail para philippe@arespcj.com.brE-mail entregue (1) 