

**Relatório de Fiscalização 210/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
167.717.026.601.185.139

Saae - Mogi Mirim

· 19 38059914

CC

15/12/2023 14:08

Município

Mogi Mirim

· 19 3804-2509

CNPJ 45.332.095/0001-89

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MOGI MIRIM

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Prefeito: Paulo de Oliveira e Silva

Endereço: Rua Doutor José Alves, 129 Bairro Centro - CEP 13800-900 - Mogi Mirim/SP

Telefone: (19) 3814-1000

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: Paulo Tarso de Souza

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro

Telefone: (19) 3805-9914

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Edilincon Martins de Albuquerque- Analista de Regulação e Fiscalização - Engº. civil

2.2 PRESTADOR

Adilson Cesar de Oliveira - Coordenador de Setor de Distribuição de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/11/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.3	Ausência de chuveiro de emergência	Imediato
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.18	Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Em até 180 dias
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIO MOGI GUACU	CSP - 3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIO MOGI GUACU	CSP - 3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.951 - ETA I - MORRO VERMELHO (Mogi Mirim)

ETA I - MORRO VERMELHO

ETA I - MORRO VERMELHO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA I - MORRO VERMELHO](#)

Fiscalizado

ETA Morro Vermelho #91380772

Data de início da fiscalização

22/11/2023

Data de término da fiscalização

22/11/2023

Observações Gerais

Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.0]




Foto 1 - Cilindros de cloro gás




Foto 2 - EPIs



Foto 3 - Laboratório ETA



Foto 4 - Laboratório ETA



Foto 5 - Produtos químicos



Foto 6 - Produtos químicos




Foto 7 - Planilha de controle operacional



Foto 8 - Vista geral da ETA








**Foto 9** - Adutoras de entrada**Foto 10** - Canal de entrada da ETA**Foto 11** - Sala CCO**Foto 12** - Sala CCO**Foto 13** - Kit emergência cloro gás**Foto 14** - Calha Parshall com medição**Foto 15** - Vista geral da ETA**Foto 16** - Decantação**Foto 17** - Unidades digitais dos medidores**Foto 18** - Bombas dosadoras



Foto 19 - CCO



Foto 20 - Unidade de filtração



Foto 21 - Laboratório 2



Foto 22 - Armazenamento de produto químico

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor




Foto 2 - Extintor

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.18]



Foto 1 - Parte da canaleta sem vertedor

Novo Item Fiscalizado 9.955 - CAPTAÇÃO RIO MOGI-GUAÇU (Mogi Mirim)

CAPTAÇÃO RIO MOGI-GUAÇU

CAPT RIO MOGI GUAÇU - MOGI MIRIM

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)
Sistema: [CAPT RIO MOGI GUAÇU - MOGI MIRIM](#)

Fiscalizado	Captação Rio Mogi Guaçu #91385435
Data de início da fiscalização	22/11/2023
Data de término da fiscalização	22/11/2023
Observações Gerais	Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Casa de bombas



Foto 2 - Conjuntos moto-bomba



Foto 3 - Conjuntos moto-bomba



Foto 4 - Painéis elétricos




Foto 5 - Conjuntos moto-bomba



Foto 6 - Casa de bombas



Foto 7 - Entrada da Captação

[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.9]



Foto 1 - Vazamento

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.11]



Foto 1 - Extintor

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 1 vez - última modificação: 15/12/2023 14:09:18)

É base de:

[Auto de Notificação 185/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 425/2023 - Aprovação Relatório Mogi mirim](#)[Ofício 1.081/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)[Proc. Administrativo 290/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)[Relatório de Fiscalização 081/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/12/2023 14:15:14 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.951..](#)

15/12/2023 14:15:35 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.955..](#)

18/12/2023 09:23:14 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.955..](#)

**Tramitação 1-
210/2023**

20/12/2023 10:52

(Encaminhado)

Edilincon A. D2DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CCPhilippe Ibrahim Ahmed - DTO

Segue para providências.

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/12/2023 10:52:05

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) ⇐

20/12/2023 10:53:54

Edilinson Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 185/2023](#) a partir deste documento.ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 24/09/2025 14:23:56 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc